



Prefectura del  
*Guayas*

**CANTÓN**

## **ISIDRO AYORA**

### **1.- RESUMEN DE OBRA EJECUTADA**

#### **DIRECCIÓN PROVINCIAL DE OBRAS PÚBLICAS - GESTIÓN BEDE**

MANTENIMIENTO PÉTREO (A)	9,7 Km
KM DE VÍAS ATENDIDAS (A+B)	9,7 Km
POZOS ATENDIDOS	23

### **2.- DETALLE DE OBRA EJECUTADA**

<b>MANTENIMIENTO PÉTREO</b>	<b>LONGITUD</b>
SECTOR LAS MERCEDES	100 m
LAS MERCEDES-PACO ARRIBA	7000 m
SAN AGUSTIN-CARRIZAL	2600 m
<b>TOTAL</b>	<b>9700 m</b>

<b>POZOS ATENDIDOS (RECINTOS)</b>	
CIENEGA REDONDA	IA-PO-01
POZO 7	IA-PO-02
POZO 1	IA-PO-03
SAN AGUSTIN	IA-PO-04
PUEBLO NUEVO	IA-PO-05
LAS MERCEDES #3	IA-PO-06
ROSA DE ORO	IA-PO-07
CARRIZAL	IA-PO-08
EL TAMARINDO	IA-PO-09
LAS MERCEDES POZO #2	IA-PO-10
COROZAL	IA-PO-11
POZO 2	IA-PO-12
PUEBLO NUEVO #2	IA-PO-13
CEMENTERIO POZO #4	IA-PO-14
LAS AGUAS	IA-PO-15
POZO #3	IA-PO-16
CIENEGA REDONDA	IA-PO-17
LAS MERCEDES POZO#1	IA-PO-18
POZO 5	IA-PO-19
LAS JAGUAS	IA-PO-20
COROZAL	IA-PO-21
POZO #8	IA-PO-23



Prefectura del  
*Guayas*

**CANTÓN**

## **ISIDRO AYORA**

<b>POZOS ATENDIDOS (RECINTOS)</b>	
ROSA DE ORO	IA-PO-24
<b>TOTAL</b>	<b>23 Ud</b>

### **EMERGENCIAS ATENDIDAS**

LAS MERCEDES - CASAS VIEJAS. SE COLOCO 4 TUBERIAS DE 60", MATERIAL DE MEJORAMIENTO Y SE RECUPERO LA VIA QUE HABÍA COLAPSADO