



REPÚBLICA DEL ECUADOR
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL QUININDÉ



PLACA ACTUAL GSW1290	PLACA ANTERIOR GSW1290	AÑO 2020	
NÚMERO VMI (CHASIS) LZFF2SR43DD253607	NÚMERO MOTOR 1613B028211	RAVAV / CPN XG1310004	
MARCA HONGYAN	MODELO CQ3254HTG384 AC 9,7 6X4 TM DIESEL	CILINDRAJE 9726	AÑO MODELO 2013
CLASE DE VEHICULO VEHICULO ESPECIAL	TIPO DE VEHICULO VOLQUETA	PASAJEROS 3	TONELADAS 25
PAÍS DE ORIGEN CHINA	COMBUSTIBLE DIESEL	CARROCERÍA MET	TIPO DE PESO PESADO (> 3,5 T)
COLOR 1 ROJO	COLOR 2 ROJO	ORTOPÉDICO —	REMARcado NO
OBSERVACIONES			

NOMBRE DEL PROPIETARIO
CARTOEXPORT S.A.

0020103

C.I. / PASAPORTE / RUC 0992764473001	PROVINCIA ESMERALDAS	CANTÓN QUININDÉ
DOMICILIO		TELÉFONO
CLASE DE TRANSPORTE PUBLICO	TIPO DE TRANSPORTE (MODALIDAD) TRANSPORTE MASIVO	ÁMBITO DE OPERACIÓN INTERPROVINCIAL
OPERADOR DE TRANSPORTE		DISCO
AVALÚO 11235,15	VALOR MATRÍCULA 36,00	FECHA COMPRA
FIRMA RESPONSABLE 	DIGITADOR FGUERRERO	FECHA EMISIÓN 13-OCT-2020
	LUGAR EMISIÓN GAD QUINSALOMA	FECHA CADUCA 12-OCT-2025

- ORIGINAL -



CHONE
VIAL EP

0092349

REPÚBLICA DEL ECUADOR
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN CHONE

REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR



49

No. Revisión: 92349	Marca: HONGYAN	APROBADO	GSW1290 PLACA
Fecha Revisión: 04/JUN/2025	Modelo: CQ3254HTG384 AC 9.7 6X4 TM DIESEL	RESULTADO	
	Año: 2013 No. Revisión: PRIMERA		
 Jefe de Revisión Técnica	No. Chasis: LZFF25R43DD253607	VALIDO HASTA 30/06/26	
	No. Motor: 1613B028211	No. Defectos TIPO 3: 0	
		No. Defectos TIPO 2: 0	
		No. Defectos TIPO 1: 4	
		Kilometraje: 0	

Código	Descripción Defecto Visual	Calificación	Ubicación
02030105	BAJA INTENSIDAD DE LUCES DE FRENO. ()	TIPO1	163840
02040204	BAJA INTENSIDAD DE LUCES DIRECCIONALES POSTERIORES. ()	TIPO1	0
03020105	JUEGOS O DESGASTES EN PIÑES Y BOCINES. ()	TIPO1	512
09060105	MALA VISIBILIDAD A TRAVÉS DEL PARABRISAS. ()	TIPO1	1024

Código	Descripción Prueba Mecatrónica	Unidad	Valor	Límites	Calificación	Ubicación
03090101	ALINEACIÓN 1ER EJE CONVERGENCIA	m/Km	0,30	0.000<=X<=4.000	OK	0
10030101	RUIDO DE ESCAPE SUPERIOR AL LÍMITE.	dB	78,10	66.000<=X<=94.99	OK	-
04030201	DESEQUILIBRIO DEL FRENO DE SERVICIO EN EL 1º EJE.	%	2,00	0.000<=X<=14.999	OK	0
04030301	DESEQUILIBRIO DEL FRENO DE SERVICIO EN 2 EJES.	***	2,00	0.000<=X<=14.999	OK	-
04030101	INCORRECTA EFICACIA DEL FRENO DE SERVICIO.	%	80,00	65.000<=X<=100.0	OK	-
04020101	INCORRECTA EFICACIA DE FRENO DE ESTACIONAMIENTO 2º EJ	%	40,00	20.000<=X<=100.0	OK	-



CERTIFICADO REVISIÓN
TÉCNICA VEHICULAR
REPÚBLICA DEL ECUADOR

ADHESIVO HOLOGRÁFICO
DE SEGURIDAD REVISIÓN
TÉCNICA VEHICULAR



0092349





REPÚBLICA DEL ECUADOR
ALCALDIA DE PLAYAS
MATRICULA VEHICULAR



0035668

PLACA ACTUAL: SBD0145
PLACA ANTERIOR: IMPORTA
NÚMERO VIN (CHASIS): 1M2AG11C17M062939
MARCA: MACK
CLASE VEHICULO: VEHICULO ESPECIAL
PAIS ORIGEN: ESTADOS UNIDOS
COLOR 1: BLANCO
COLOR 2: BLANCO
NÚMERO MOTOR: 6H2802
MODELO: CV713
TIPO VEHICULO: VOLQUETA
COMBUSTIBLE: DIE
RAMV / CPN: G00393320
AÑO: 2025
CILINDRAJE: 10000
PASAJEROS: 3
CARROCERIA: MET
AÑO MODELO: 2007
TONELADAS: 30
ORTOPÉDICO: —
REMARKADO: NO
TIPO DE PESO: PESADO (> 3,5 T)

NOMBRE DEL PROPIETARIO: CARTOEXPORT S.A.
C.I. / PASAPORTE / RUC: 0992764473001
DOMICILIO: —
PROVINCIA: LOS RÍOS
CANTÓN: QUINSALOMA
TELÉFONO: —
CLASE TRANSPORTE: PARTICULAR
TIPO TRANSPORTE: —
ÁMBITO OPERACIÓN: —
OPERADOR DE TRANSPORTE: —
DISCO: —
AVALÚO: 15412.55
VALOR MATRICULA: 36,00
DIGITADOR: AMURILLO
FECHA COMPRA: —
FECHA EMISIÓN: 05-JUN-2025
FECHA CADUCA: 30-JUN-2030
LUGAR EMISIÓN: GAD PLAYAS
OBSERVACIONES: —

Alcalde de
PLAYAS
PERIODO 2023 - 2027

PLAYAS
Avanza con buen futuro! ★ ★ ★ ★



REPÚBLICA DEL ECUADOR
ALCALDIA DE PLAYAS
MATRICULA VEHICULAR
15874288



PLACA ACTUAL SBD0145	PLACA ANTERIOR IMPORTA	AÑO 2025
NÚMERO VIN (CHASIS) 1M2AG11C17M062939	NÚMERO MOTOR 6H2802	RAMV / CPN G00393320
MARCA MACK	MODELO CV713	CILINDRAJE 10000
CLASE DE VEHICULO VEHICULO ESPECIAL	TIPO DE VEHICULO VOLQUETA	PASAJEROS 3
PAIS DE ORIGEN ESTADOS UNIDOS	COMBUSTIBLE DIE	CARROCERIA MET
COLOR 1 BLANCO	COLOR 2 BLANCO	ORTOPÉDICO —
OBSERVACIONES		

NOMBRE DEL PROPIETARIO CARTOEXPORT S.A.			0035668		
C.I. / PASAPORTE / RUC 0992764473001	PROVINCIA LOS RÍOS	CANTÓN QUINSALOMA	DOMICILIO	TELÉFONO	
CLASE DE TRANSPORTE Particular	TIPO DE TRANSPORTE (MODALIDAD)	ÁMBITO DE OPERACIÓN	OPERADOR DE TRANSPORTE	DISCO	
AVALÚO 15412.55	VALOR MATRICULA 36,00	FECHA COMPRA	FECHA EMISIÓN 05-JUN-2025	FECHA CADUCA 30-JUN-2030	
FIRMA RESPONSABLE <i>Tomás...</i>	DIGITADOR AMURILLO	LUGAR EMISIÓN GAD PLAYAS			



CHONE
VIAL EP

0092353

REPÚBLICA DEL ECUADOR
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN CHONE

REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR



53

No. Revisión: 92353	Marca: MACK	APROBADO	SBD0145 PLACA
Fecha Revisión: 04/JUN/2025	Modelo: CV713	RESULTADO	
	Año: 2007 No. Revisión: PRIMERA		
 Jefe de Revisión Técnica	No. Chasis: 1M2AG11C17M062939	VALIDO HASTA 30/06/26	
	No. Motor: 6H2802	No. Defectos TIPO 3: 0	
		No. Defectos TIPO 2: 0	
		No. Defectos TIPO 1: 4	
		Kilometraje: 0	

Código	Descripción Defecto Visual	Calificación	Ubicación
02030105	BAJA INTENSIDAD DE LUCES DE FRENO. ()	TIPO1	163840
03020105	JUEGOS O DESGASTES EN PINES Y BOCINES. ()	TIPO1	512
09060105	MALA VISIBILIDAD A TRAVÉS DEL PARABRISAS. ()	TIPO1	1024
11020102	INEXISTENCIA DE BOTQUIN ()	TIPO1	0

Código	Descripción Prueba Mecatrónica	Unidad	Valor	Límites	Calificación	Ubicación
03090101	ALINEACIÓN 1ER EJE CONVERGENCIA	m/Km	0,10	0.000<=X<=4.000	OK	0
10030101	RUIDO DE ESCAPE SUPERIOR AL LÍMITE.	dB	77,90	66.000<=X<=94.99	OK	-
04030201	DESEQUILIBRIO DEL FRENO DE SERVICIO EN EL 1º EJE.	%	7,00	0.000<=X<=14.999	OK	0
04030301	DESEQUILIBRIO DEL FRENO DE SERVICIO EN 2 EJES.	***	7,00	0.000<=X<=14.999	OK	-
04030101	INCORRECTA EFICACIA DEL FRENO DE SERVICIO.	%	78,00	65.000<=X<=100.0	OK	-
04020101	INCORRECTA EFICACIA DE FRENO DE ESTACIONAMIENTO 2º EJ	%	39,00	20.000<=X<=100.0	OK	-



CERTIFICADO REVISIÓN
TÉCNICA VEHICULAR
REPÚBLICA DEL ECUADOR

ADHESIVO HOLOGRÁFICO
DE SEGURIDAD REVISIÓN
TÉCNICA VEHICULAR



0092353





REPUBLICA DEL ECUADOR

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN FLAVIO ALFARO



NOMBRE DEL PROPIETARIO
CARTOEXPORT S.A.

0028646

PLACA ACTUAL GTA1139	PLACA ANTERIOR GTA1139	AÑO 2022		PASAPORTE / RUC 09922644300		PROVINCIA LOS RÍOS	CANTÓN QUINSALOMA
NÚMERO VIN (CHASIS) 9F3FM2PL7KXX1011Q	NÚMERO MOTOR P11CVT20405	RAJIV / CANTÓN T022779		DOMICILIO		TELÉFONO	
MARCA HINO	MODELO FM2PL7D-SG3 AC 10.5 2P 6X4 TM	CILINDRAJE 10520	ARMADO 10/15/2019	CLASE DE TRANSPORTE PARTICULAR	TIPO DE TRANSPORTE (MODALIDAD)	ÁMBITO DE OPERACIÓN	
CLASE DE VEHÍCULO VEHÍCULO ESPECIAL	TIPO DE VEHÍCULO VOLQUETA	PASAJEROS 3	TONELAJE 19,41	OPERADOR DE TRANSPORTE		DISCO	
PAÍS DE ORIGEN COLOMBIA	COMBUSTIBLE DIE	CARROCERÍA MET	TIPO DE PESO PESADO (> 3,5 T)	AVALÚO 59818,89	VALOR MATRÍCULA 36,00	FECHA COMPRA	
COLOR 1 ORIGINAL	COLOR 2	ORTOPÉDICO	REMARcado NO	FIRMA RESPONSABLE	DIGITADOR SLOOR	FECHA EMISIÓN 30-AGO-2022	
OBSERVACIONES				LUGAR EMISIÓN GAD FLAVIO ALFARO		FECHA CADUCA 29-AGO-2027	

No. Revisión: 92439	Marca: HINO	APROBADO RESULTADO	GTA1139 PLACA
Fecha Revisión: 04/JUN/2025	Modelo: FM2PL7D-SG3 AC 10.5 2P 6X4 TM DIESEL		
Año: 2019 No. Revisión: PRIMERA			
 Jefe de Revisión Técnica	No. Chasis: 9F3FM2PL7KXX10110	VALIDO HASTA 30/06/26	
	No. Motor: P11CVT20405	No. Defectos TIPO 3: 0	
		No. Defectos TIPO 2: 0	
		No. Defectos TIPO 1: 4	
		Kilometraje:	0

Código	Descripción Defecto Visual	Calificación	Ubicación
02030105	BAJA INTENSIDAD DE LUCES DE FRENO. ()	TIPO1	163840
03020105	JUEGOS O DESGASTES EN PINES Y BOCINES. ()	TIPO1	512
09060105	MALA VISIBILIDAD A TRAVÉS DEL PARABRISAS. ()	TIPO1	1024
11020102	INEXISTENCIA DE BOTIQUIN ()	TIPO1	0

Código	Descripción Prueba Mecatrónica	Unidad	Valor	Límites	Calificación	Ubicación
03090101	ALINEACIÓN 1ER EJE CONVERGENCIA	m/Km	2,60	0.000<=X<=4.000	OK	0
10030101	RUIDO DE ESCAPE SUPERIOR AL LÍMITE.	dB	79,40	66.000<=X<=94.99	OK	-
04030201	DESEQUILIBRIO DEL FRENO DE SERVICIO EN EL 1º EJE.	%	10,00	0.000<=X<=14.999	OK	0
04030301	DESEQUILIBRIO DEL FRENO DE SERVICIO EN 2 EJES.	***	10,00	0.000<=X<=14.999	OK	-
04030101	INCORRECTA EFICACIA DEL FRENO DE SERVICIO.	%	83,00	65.000<=X<=100.0	OK	-
04020101	INCORRECTA EFICACIA DE FRENO DE ESTACIONAMIENTO 2º EJ	%	42,00	20.000<=X<=100.0	OK	-



**CERTIFICADO REVISIÓN
TÉCNICA VEHICULAR**
REPÚBLICA DEL ECUADOR



0092439

**ADHESIVO HOLOGRÁFICO
DE SEGURIDAD REVISIÓN
TÉCNICA VEHICULAR**





REPÚBLICA DEL ECUADOR
ALCALDIA DE PLAYAS
MATRICULA VEHICULAR



PLACA ACTUAL SBD0066	PLACA ANTERIOR IMPORTA	AÑO 2022	
NÚMERO VIN (CHASIS) 1M2AG11C47M047285	NÚMERO MOTOR 522209	RAMV / CPN G00343152	
MARCA MACK	MODELO CV713	CILINDRAJE 10900	AÑO MODELO 2007
CLASE DE VEHICULO VEHICULO ESPECIAL	TIPO DE VEHICULO VOLQUETA	PASAJEROS 2	TONELADAS 12
PAIS DE ORIGEN ESTADOS UNIDOS	COMBUSTIBLE DIE	CARRROCERIA MET	TPO DE PESO PESADO (> 3.5 T)
COLOR 1 BLANCO	COLOR 2 BLANCO	ORTOPÉDICO	REMARcado CHASIS
OBSERVACIONES CHASIS REMARcado			

NOMBRE DEL PROPIETARIO
CARTOEXPORT S.A.

0035970

C.I. / PASAPORTE / RUC 0992764173001	PROVINCIA LOS RIOS	CANTÓN QUINSALOYA
DOMICILIO		TELÉFONO
CLASE DE TRANSPORTE PARTICULAR	TIPO DE TRANSPORTE (MODALIDAD)	ÁMBITO DE OPERACIÓN
OPERADOR DE TRANSPORTE		DISCO
AVALÚO 15412.55	VALOR MATRICULA 36.00	FECHA COMPRA
FIRMA RESPONSABLE <i>Juan Carlos Lopez</i>	DIGITADOR SDCONTRER	FECHA EMISIÓN 30-SEP-2022
	LUGAR EMISIÓN GAD PLAYAS	FECHA CADUCA 29-SEP-2027




CHONE
VIAL EP

0092352

REPÚBLICA DEL ECUADOR
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN CHONE
REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR



52

No. Revisión: 92352	Marca: MACK	APROBADO RESULTADO	SBD0066 PLACA
Fecha Revisión: 04/JUN/2025	Modelo: CV713		
	Año: 2007 No. Revisión: PRIMERA		
 Jefe de Revisión Técnica	No. Chasis: 1M2AG11C47M047285	VALIDO HASTA 30/06/26	
	No. Motor: 5Z2209	No. Defectos TIPO 3: 0	
		No. Defectos TIPO 2: 1	
		No. Defectos TIPO 1: 1	
		Kilometraje: 0	

Código	Descripción Prueba Mecatrónica	Unidad	Valor	Límites	Calificación	Ubicación
03090101	ALINEACIÓN 1ER EJÉ DIVERGENCIA	m/Km	-5,00	-4.000<=X<=0.000	TIPO2	0
04020101	INCORRECTA EFICACIA DE FRENO DE ESTACIONAMIENTO 2º EJ	%	15,00	20.000<=X<=100.0	TIPO1	-
10030101	RUIDO DE ESCAPE SUPERIOR AL LÍMITE.	dB	76,31	66.000<=X<=94.99	OK	-
04030101	INCORRECTA EFICACIA DEL FRENO DE SERVICIO.	%	66,00	65.000<=X<=100.0	OK	-
04030201	DESEQUILIBRIO DEL FRENO DE SERVICIO EN EL 1º EJE.	%	13,00	0.000<=X<=14.999	OK	0
04030301	DESEQUILIBRIO DEL FRENO DE SERVICIO EN 2 EJES.	***	5,00	0.000<=X<=14.999	OK	-



CERTIFICADO REVISIÓN
TÉCNICA VEHICULAR
REPÚBLICA DEL ECUADOR

ADHESIVO HOLOGRÁFICO
DE SEGURIDAD REVISIÓN
TÉCNICA VEHICULAR



0092352



Agencia
Nacional
de Tránsito

REPÚBLICA DEL ECUADOR
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DEL CANTÓN ORRAL, ANTONIO ELIZALDE - DUCAY
(MATRICULACIÓN VEHICULAR)



PLACA ACTUAL GTA1137	PLACA ANTERIOR GTA1137	AÑO 2022	
NÚMERO VIN (CHASIS) 9F3FM2PL7130X10103	NÚMERO MOTOR P11CVT20404	MATERIA/CPU T02277930	
MARCA HINO	MODELO F12PL70-SG3 AC 10.5 2P 6x4 TM	CILINDRAJE 10520	AÑO MODELO 2019
CLASE DE VEHICULO VEHICULO ESPECIAL	TIPO DE VEHICULO VOLQUETA	PASAJEROS 3	VOLUMEN 19.41
PAIS DE ORIGEN COLOMBIA	COMBUSTIBLE DIE	CARROTERIA MET	TIPO DE PESO PESADO (> 3.5 T)
COLOR 1 AMARILLO	COLOR 2 AMARILLO	CATOFENICO ---	REMANCADO NO
OBSERVACIONES			

NOBRE DEL PROPIETARIO
CARTOEXPORT S.A.

CUI PASAPORTE / RUC 0992764473001	PROVINCIA LOS RIOS	CANTÓN QUINSALOMA
DIRECCIÓN		TÉLEFONO
CLASE DE TRANSPORTE PARTICULAR	TIPO DE TRANSPORTE (UNIDAD)	MOTIVO DE OPERACIÓN
OPERADOR DE TRANSPORTE		DISCO
AVALÚO 59318.80	VALOR MATRICULA 38.00	FECHA CONTABA
FIRMA RESPONSABLE 	DIRIGIDOR YBARRAGAN	FECHA EMISIÓN 03-JUL-2022
	LUGAR ELECCIÓN GAD DUCAY	FECHA CADUCA 07-JUL-2027

000107929



0092476

REPÚBLICA DEL ECUADOR
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN CHONE

REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR



76

No. Revisión: 92476	Marca: HINO	APROBADO	GTA1137 PLACA
Fecha Revisión: 05/JUN/2025	Modelo: FM2PL7D-SG3 AC 10.5 2P 6X4 TM DIESEL	RESULTADO	
Año: 2019 No. Revisión: PRIMERA			
	No. Chasis: 9F3FM2PL7KXX10108	VALIDO HASTA 30/06/26	
	No. Motor: P11CVT20404	No. Defectos TIPO 3: 0	
		No. Defectos TIPO 2: 0	
		No. Defectos TIPO 1: 6	
		Kilometraje: 0	

Código	Descripción Defecto Visual	Calificación	Ubicación
02030105	BAJA INTENSIDAD DE LUCES DE FRENO. ()	TIPO1	163840
03020101	OTROS. ()	TIPO1	2580
09060105	MALA VISIBILIDAD A TRAVÉS DEL PARABRISAS. ()	TIPO1	1024
11020102	INEXISTENCIA DE BOTQUIN. ()	TIPO1	0

Código	Descripción Prueba Mecatrónica	Unidad	Valor	Límites	Calificación	Ubicación
04030201	DESEQUILIBRIO DEL FRENO DE SERVICIO EN EL 1º EJE.	%	17.00	0.000<=X<=14.999	TIPO1	0
04030301	DESEQUILIBRIO DEL FRENO DE SERVICIO EN 2 EJES.	---	17.00	0.000<=X<=14.999	TIPO1	-
03090101	ALINEACIÓN 1ER EJE DIVERGENCIA	m/Km	-2.00	-4.000<=X<=0.000	OK	0
10030101	RUIDO DE ESCAPE SUPERIOR AL LÍMITE.	dB	84.20	66.000<=X<=94.99	OK	-
04030101	INCORRECTA EFICACIA DEL FRENO DE SERVICIO	%	73.00	65.000<=X<=100.0	OK	-
04020101	INCORRECTA EFICACIA DE FRENO DE ESTACIONAMIENTO 2º EJ	%	36.00	20.000<=X<=100.0	OK	-



CERTIFICADO REVISIÓN
TÉCNICA VEHICULAR

REPÚBLICA DEL ECUADOR



0092476

ADHESIVO HOLOGRÁFICO
DE SEGURIDAD REVISIÓN
TÉCNICA VEHICULAR





ALCALDIA DE
REPÚBLICA DEL ECUADOR
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN SALITRE
MATRÍCULA VEHICULAR



PLACA ACTUAL GSL3166	PLACA ANTERIOR GSL3166	AÑO 2021	
NÚMERO VIN (CHASIS) 1M1AW09Y6DM031416	NÚMERO MOTOR MP81000874	RAMV / CPN G01415598	
MARCA MACK	MODELO CXU613E AC 12.8 2P 6X4 TM DIESEL	CILINDRAJE 12800	AÑO MODELO 2013
CLASE DE VEHÍCULO UNIDAD DE CARGA Y REMOLQUE	TIPO DE VEHÍCULO TRACTO CAMION	PASAJEROS 2	TONELADAS .25
PAÍS DE ORIGEN ESTADOS UNIDOS	COMBUSTIBLE DIE	CARROCERÍA MET	TIPO DE PESO PESADO (> 3,5 T)
COLOR 1 BLANCO	COLOR 2 BLANCO	ORTOPÉDICO ---	REMARcado NO
OBSERVACIONES			

NOMBRE DEL PROPIETARIO CARTOEXPORT S.A.		
C.I./PASAPORTE/RUC 0992764473001	PROVINCIA LOS RÍOS	CANTÓN QUINSALOMA
DOMICILIO		TELÉFONO
CLASE DE TRANSPORTE PARTICULAR	TIPO DE TRANSPORTE(MODALIDAD)	ÁMBITO DE OPERACIÓN
OPERADOR DE TRANSPORTE		DISCO
AVALÚO 13366.5	VALOR MATRÍCULA 36,00	FECHA COMPRA 20-01-2014
FIRMA RESPONSABLE 	DIGITADOR CL. JIMENEZ	FECHA EMISIÓN 22-MAR-2021
	LUGAR EMISIÓN GAD SALITRE GUAYAS	FECHA CADUCA 21-MAR-2026



CHONE
VIAL EP

0092444

REPÚBLICA DEL ECUADOR
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN CHONE

REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR



44

No. Revisión: 92444	Marca: MACK	APROBADO RESULTADO	GSL3166 PLACA
Fecha Revisión: 04/JUN/2025	Modelo: CXU613E AC 12.8 2P 6X4 TM DIESEL Año: 2013 No. Revisión: PRIMERA		
 Jefe de Revisión Técnica	No. Chasis: 1M1AW09Y5DM031416	VALIDO HASTA 30/06/26	
	No. Motor: MP81000874	No. Defectos TIPO 3: 0	
		No. Defectos TIPO 2: 0	
		No. Defectos TIPO 1: 4	
		Kilometraje: 0	

Código	Descripción Defecto Visual	Calificación	Ubicación
02030105	BAJA INTENSIDAD DE LUCES DE FRENO. ()	TIPO1	163840
03010102	JUEGOS O DESGASTES EN LAS ROTULAS (TERMINALES) DE DIRECCIÓN. ()	TIPO1	2048
09060105	MALA VISIBILIDAD A TRAVÉS DEL PARABRISAS. ()	TIPO1	1024
11020102	INEXISTENCIA DE BOTIQUÍN ()	TIPO1	0

Código	Descripción Prueba Mecatrónica	Unidad	Valor	Límites	Calificación	Ubicación
03090101	ALINEACIÓN 1ER EJE CONVERGENCIA	m/Km	0,70	0.000<=X<=4.000	OK	0
10030101	RUÍDO DE ESCAPE SUPERIOR AL LÍMITE.	dB	80,00	66.000<=X<=94.99	OK	-
04030201	DESEQUILIBRIO DEL FRENO DE SERVICIO EN EL 1º EJE.	%	4,00	0.000<=X<=14.999	OK	0
04030301	DESEQUILIBRIO DEL FRENO DE SERVICIO EN 2 EJES.	***	4,00	0.000<=X<=14.999	OK	-
04030101	INCORRECTA EFICACIA DEL FRENO DE SERVICIO.	%	82,00	65.000<=X<=100.0	OK	-
04020101	INCORRECTA EFICACIA DE FRENO DE ESTACIONAMIENTO 2º EJ	%	41,00	20.000<=X<=100.0	OK	-



CERTIFICADO REVISIÓN
TÉCNICA VEHÍCULAR
REPÚBLICA DEL ECUADOR

ADHESIVO HOLOGRÁFICO
DE SEGURIDAD REVISIÓN
TÉCNICA VEHÍCULAR



0092444





 REPÚBLICA DEL ECUADOR GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL QUINSALOMA			
PLACA ACTUAL GSL3223	PLACA ANTERIOR GSL3223	AÑO 2021	
NÚMERO VIN (CHAVIS) 1M1AW09Y3D1031415	NÚMERO MOTOR MP81003873	AÑO Y CHASIS 2013 / 5597	
MARCA MACK	MODELO CXU613E AC 12 B 2P 6X4 TM DIESEL	CILINDRAJE 12800	AÑO MODELO 2013
CLASE DE VEHÍCULO UNIDAD DE CARGA Y REMOLQUE	TIPO DE VEHÍCULO TRACTO CAMION	PASAJEROS 2	TOPELADAS 25
PAÍS DE ORIGEN ESTADOS UNIDOS	COMBUSTIBLE DIE	CARROCERIA MET	TIPO DE PISO PESADO
COLOR 1 BLANCO	COLOR 2 BLANCO	ORTOPÉDICO	RENAUCADO NO
OBSERVACIONES			

NOMBRE DEL PROPIETARIO CARTOEXPORT S.A.			0011312
CANTÓN LOS RÍOS	PROVINCIA LOS RÍOS	CANTÓN QUINSALOMA	
DIRECCIÓN		TELÉFONO	
CLASE DE TRANSPORTE PARTICULAR	TIPO DE TRANSPORTE (MODALIDAD)	NÚMERO DE OPERACIÓN	
OPERADOR DE TRANSPORTE		DISCO	
AVALÚO 13388,5	VALOR MATRÍCULA 36,00	FECHA COMPRA 20-01-2014	
FIRMA RESPONSABLE	DIGITADOR EGUERRERO	FECHA EMISIÓN 18-OCT-2021	
LUGAR EMISIÓN GAD QUINSALOMA		FECHA CADUCA 17-OCT-2026	



CHONE
VIAL EP

0092354

REPÚBLICA DEL ECUADOR
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN CHONE

REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR



54

No. Revisión: 92354	Marca: MACK	APROBADO	GSL3223 PLACA
Fecha Revisión: 04/JUN/2025	Modelo: CXU613E AC 12.8 2P 6X4 TM DIESEL	RESULTADO	
	Año: 2013 No. Revisión: PRIMERA		
 Jefe de Revisión Técnica	No. Chasis: 1M1AW09Y3DM031415	VALIDO HASTA 30/06/26	
	No. Motor: MP81000873	No. Defectos TIPO 3: 0	
		No. Defectos TIPO 2: 0	
		No. Defectos TIPO 1: 4	
		Kilometraje: 0	

Código	Descripción Defecto Visual	Calificación	Ubicación
02030105	BAJA INTENSIDAD DE LUCES DE FRENO. ()	TIPO1	163840
03020105	JUEGOS O DESGASTES EN PINES Y BOCINES. ()	TIPO1	512
09060105	MALA VISIBILIDAD A TRAVÉS DEL PARABRISAS. ()	TIPO1	1024
11020102	INEXISTENCIA DE BOTIQUIN ()	TIPO1	0

Código	Descripción Prueba Mecatrónica	Unidad	Valor	Límites	Calificación	Ubicación
03090101	ALINEACIÓN 1ER EJE CONVERGENCIA	m/Km	0,40	0.000<=X<=4.000	OK	0
10030101	RUIDO DE ESCAPE SUPERIOR AL LÍMITE.	dB	77,20	66.000<=X<=94.99	OK	-
04030201	DESEQUILIBRIO DEL FRENO DE SERVICIO EN EL 1º EJE.	%	7,00	0.000<=X<=14.999	OK	0
04030301	DESEQUILIBRIO DEL FRENO DE SERVICIO EN 2 EJES.	***	7,00	0.000<=X<=14.999	OK	-
04030101	INCORRECTA EFICACIA DEL FRENO DE SERVICIO.	%	72,00	65.000<=X<=100.0	OK	-
04020101	INCORRECTA EFICACIA DE FRENO DE ESTACIONAMIENTO 2º EJ	%	36,00	20.000<=X<=100.0	OK	-



CERTIFICADO REVISIÓN
TÉCNICA VEHICULAR
REPÚBLICA DEL ECUADOR

0092354



ADHESIVO HOLOGRÁFICO
DE SEGURIDAD REVISIÓN
TÉCNICA VEHICULAR



0092354







 REPÚBLICA DEL ECUADOR GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL QUINSALEMA			
PLACA ACTUAL GSL3329	PLACA ANTERIOR GSL3329	AÑO 2021	
NÚMERO VIN (CHASIS) 1M1AW09Y0D10031410	NÚMERO MOTOR MP81001028	PAÍS / C/P 00141560	
MARCA MAZDA	MODELO CKU613E AC 12.0 2P 0X4 TM DIESEL	CILINDRAJE 12000	AÑO MODELO 2013
CLASE DE VEHÍCULO MOD. DE CARGA Y REMOLQUE	TIPO DE VEHÍCULO TRACTO CAMION	PASAJEROS 2	PUERTAS 2
PAÍS DE ORIGEN ESTADOS UNIDOS	COMBUSTIBLE DIE	CARRICERÍA MET	TIPO DE PESO PESADO (3.5 T)
COLOR 1 BLANCO	COLOR 2 BLANCO	ORTOPÉDICO NO	REMARCADOR NO
OBSERVACIONES			

NOMBRE DEL PROPIETARIO CARTOEXPORT S.A.		0011343	
C.E. / PASAPORTE Y RUC D0992764173001	PROVINCIA LOS RÍOS	CANTÓN QUINSALEMA	
DOMICILIO		TELÉFONO	
CLASE DE TRANSPORTE PARTICULAR	TIPO DE TRANSPORTE (MODALIDAD)	ÁMBITO DE OPERACIÓN	
OPERADOR DE TRANSPORTE		DISCO	
AVALÚO 13368.5	VALOR MATRÍCULA 36.00	FECHA COMPRA 20-01-2014	
TITULAR / RUC RESPONSABLE VEHICULAR		FECHA EMISIÓN 18-OCT-2021	
LUGAR EMISIÓN GAD QUINSALEMA		FECHA CADUCA 17-OCT-2026	

REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR

51

No. Revisión: 92351	Marca: MACK	APROBADO	GSL3329 PLACA
Fecha Revisión: 04/JUN/2025	Modelo: CXU613E AC 12.8 2P 6X4 TM DIESEL	RESULTADO	
	Año: 2013 No. Revisión: PRIMERA		
 Jefe de Revisión Técnica	No. Chasis: 1M1AW09Y0DM031419	VALIDO HASTA 30/06/26	
	No. Motor: MP81001028	No. Defectos TIPO 3: 0	
		No. Defectos TIPO 2: 0	
		No. Defectos TIPO 1: 4	
		Kilometraje: 0	

Código	Descripción Defecto Visual	Calificación	Ubicación
02030105	BAJA INTENSIDAD DE LUCES DE FRENO. ()	TIPO1	163840
03020105	JUEGOS O DESGASTES EN PINES Y BOCINES. ()	TIPO1	512
06020105	INEXISTENCIA DEL SEGURO DE CAÍDA DE CARDAN. ()	TIPO1	8192
09060105	MALA VISIBILIDAD A TRAVÉS DEL PARABRISAS. ()	TIPO1	1024

Código	Descripción Prueba Mecatrónica	Unidad	Valor	Límites	Calificación	Ubicación
03090101	ALINEACIÓN 1ER EJE CONVERGENCIA	m/Km	0,00	0.000<=X<=4.000	OK	0
10030101	RUÍDO DE ESCAPE SUPERIOR AL LÍMITE.	dB	81,10	66.000<=X<=94.99	OK	-
04030201	DESEQUILIBRIO DEL FRENO DE SERVICIO EN EL 1º EJE.	%	6,00	0.000<=X<=14.999	OK	0
04030301	DESEQUILIBRIO DEL FRENO DE SERVICIO EN 2 EJES.	---	6,00	0.000<=X<=14.999	OK	-
04030101	INCORRECTA EFICACIA DEL FRENO DE SERVICIO.	%	73,00	65.000<=X<=100.0	OK	-
04020101	INCORRECTA EFICACIA DE FRENO DE ESTACIONAMIENTO 2º EJE	%	37,00	20.000<=X<=100.0	OK	-

**CERTIFICADO REVISIÓN
TÉCNICA VEHICULAR**

REPÚBLICA DEL ECUADOR



0092351

**ADHESIVO HOLOGRÁFICO
DE SEGURIDAD REVISIÓN
TÉCNICA VEHICULAR**






REPÚBLICA DEL ECUADOR
 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
QUINSALOMA

PLACA ACTUAL GSL3472	PLACA ANTERIOR GSL3472	MTO 2021
NÚMERO VOUCHER MI1AW09Y00M031424	NÚMERO MOTOR MP01001057	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN 60143592
MARCA MAC	MODELO CX08 3E AC 12.0 2P 6X4 T4 DIESEL	CILINDRADA 12000
CLASE DE VEHÍCULO UNIDAD DE CARGA Y REMOLQUE	TIPO DE VEHÍCULO TRACTO CAMION	PASAJEROS 2
PAÍS DE ORIGEN ESTADOS UNIDOS	COMBUSTIBLE DIE	CARROCERÍA MET
COLOR 1 BLANCO	COLOR 2 BLANCO	ORTOPÉDICO NO
OBSERVACIONES		

NOMBRE DEL PROPIETARIO
CARTOEXPORT S.A.

00113415

PASAPORTE / RUC 002704473001	PROVINCIA LOS RÍOS	CANTÓN QUINSALOMA
DOMICILIO		TELÉFONO
CLASE DE TRANSPORTE PARTICULAR	TIPO DE TRANSPORTE (MODALIDAD)	ÁMBITO DE OPERACIÓN
OPERADOR DE TRANSPORTE		DISCO
ACCION CLAR	VALOR AVALUO 13368.5	VALOR MATRICULA 38.00
FIRMA RESPONSABLE		FECHA COPIA 20-01-2014
DIGITADOR FGUERRERO		FECHA EMISIÓN 18-OCT-2021
LUGAR EMISIÓN GAD QUINSALOMA		FECHA CADUCA 17-OCT-2026



CHONE
VIAL EP

0092443

REPÚBLICA DEL ECUADOR
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN CHONE

REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR



43

No. Revisión: 92443	Marca: MACK	APROBADO	GSL3472 PLACA
Fecha Revisión: 04/JUN/2025	Modelo: CXU613E AC 12.8 2P 6X4 TM DIESEL	RESULTADO	
	Año: 2013 No. Revisión: PRIMERA		
 Jefe de Revisión Técnica	No. Chasis: 1M1AW09Y0DM031424	VALIDO HASTA 30/06/26	
	No. Motor: MP81001057	No. Defectos TIPO 3: 0	
		No. Defectos TIPO 2: 0	
		No. Defectos TIPO 1: 4	
		Kilometraje: 0	

Código	Descripción Defecto Visual	Calificación	Ubicación
02030105	BAJA INTENSIDAD DE LUCES DE FRENO. ()	TIPO1	163840
03010101	OTROS. ()	TIPO1	2048
09060105	MALA VISIBILIDAD A TRAVÉS DEL PARABRISAS. ()	TIPO1	1024
11020102	INEXISTENCIA DE BOTIQUIN ()	TIPO1	0

Código	Descripción Prueba Mecatrónica	Unidad	Valor	Límites	Calificación	Ubicación
03090101	ALINEACIÓN 1ER EJE CONVERGENCIA	m/Km	0,00	0,000<=X<=4,000	OK	0
10030101	RUIDO DE ESCAPE SUPERIOR AL LÍMITE.	dB	78,20	66.000<=X<=94.99	OK	-
04030201	DESEQUILIBRIO DEL FRENO DE SERVICIO EN EL 1º EJE.	%	5,00	0,000<=X<=14.999	OK	0
04030301	DESEQUILIBRIO DEL FRENO DE SERVICIO EN 2 EJES.	***	5,00	0,000<=X<=14.999	OK	-
04030101	INCORRECTA EFICACIA DEL FRENO DE SERVICIO.	%	72,00	65.000<=X<=100,0	OK	-
04020101	INCORRECTA EFICACIA DE FRENO DE ESTACIONAMIENTO 2º EJ	%	36,00	20.000<=X<=100,0	OK	-



CERTIFICADO REVISIÓN
TÉCNICA VEHICULAR
REPÚBLICA DEL ECUADOR

ADHESIVO HOLOGRÁFICO
DE SEGURIDAD REVISIÓN
TÉCNICA VEHICULAR



0092443





C4

GSL-3472



REPÚBLICA DEL ECUADOR
ALCALDIA DE PLAYAS
MATRICULA VEHICULAR



0035673

PLACA ACTUAL: GSL3778
PLACA ANTERIOR: GSL3778
NÚMERO VIN (CHASIS): 1M1AW09Y7DM031417
MARCA: MACK
CLASE VEHICULO: UNIDAD DE CARGA Y REMOLQUE
PAIS ORIGEN: ESTADOS UNIDOS
COLOR 1: BLANCO
COLOR 2: BLANCO
NÚMERO MOTOR: MP81000917
MODELO: CXU613E AC 12.8 2P 6X4 TM DIESEL
TIPO VEHICULO: TRACTO CAMION
COMBUSTIBLE: DIE
RAMV / CPN: G01415599
AÑO: 2021
CILINDRAJE: 12800
PASAJEROS: 2
CARROCERIA: MET
AÑO MODELO: 2013
TONELADAS: 25
ORTOPÉDICO: NO
REMARcado: NO
TIPO DE PESO: PESADO (> 3,5 T)

NOMBRE DEL PROPIETARIO: CARTOEXPORT S.A.
C.I. / PASAPORTE / RUC: 0992764473001
DOMICILIO: LOS RIOS
PROVINCIA: QUINSALOMA
CANTÓN: QUINSALOMA
TELÉFONO: _____
CLASE TRANSPORTE: PARTICULAR
TIPO TRANSPORTE: _____
ÁMBITO OPERACIÓN: _____
OPERADOR DE TRANSPORTE: _____
DISCO: _____
AVALÚO: 13366.5
VALOR MATRICULA: 36,00
DIGITADOR: AMURILLO
FECHA COMPRA: 20-01-2014
FECHA EMISIÓN: 22-MAR-2021
FECHA CADUCA: 21-MAR-2026
LUGAR EMISIÓN: GAD PLAYAS
OBSERVACIONES: _____

PERIODO 2023 - 2027

Avanza con buen futuro!

MATRICULA



REPÚBLICA DEL ECUADOR
ALCALDIA DE PLAYAS
MATRICULA VEHICULAR



NOMBRE DEL PROPIETARIO
CARTOEXPORT S.A.

0035673

PLACA ACTUAL GSL3778	PLACA ANTERIOR GSL3778	AÑO 2021
NÚMERO VIN (CHASIS) 1M1AW09Y7DM031417	NÚMERO MOTOR MP81000917	RAMV / CPN G01415599
MARCA MACK	MODELO CXU613E AC 12.8 2P 6X4 TM DIESEL	CILINDRAJE 12800
CLASE DE VEHICULO UNIDAD DE CARGA Y REMOLQUE	TIPO DE VEHICULO TRACTO CAMION	AÑO MODELO 2013
PAIS DE ORIGEN ESTADOS UNIDOS	COMBUSTIBLE DIE	PASAJEROS 2
COLOR 1 BLANCO	COLOR 2 BLANCO	TONELADAS 25
OBSERVACIONES		TIPO DE PESO PESADO (> 3,5 T)
		ORTOPÉDICO NO
		REMARcado NO

C.I. / PASAPORTE / RUC 0992764473001	PROVINCIA LOS RIOS	CANTÓN QUINSALOMA
DOMICILIO	TELÉFONO	
CLASE DE TRANSPORTE Sub COOP. PARTICULAR de Matriculación	TIPO DE TRANSPORTE (CANTIDAD)	ÁMBITO DE OPERACIÓN
OPERADOR DE TRANSPORTE	DISCO	
AVALÚO 13366.5	VALOR MATRICULA 36,00	FECHA COMPRA 20-01-2014
FIRMA RESPONSABLE J. Amurillo	DIGITADOR AMURILLO	FECHA EMISIÓN 22-MAR-2021
	LUGAR EMISIÓN GAD PLAYAS	FECHA CADUCA 21-MAR-2026



CHONE
VIAL EP

0092442

REPÚBLICA DEL ECUADOR
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN CHONE
REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR



42

No. Revisión: 92442	Marca: MACK	APROBADO	GSL3778 PLACA
Fecha Revisión: 04/JUN/2025	Modelo: CXU613E AC 12.8 2P 6X4 TM DIESEL	RESULTADO	
	Año: 2013 No. Revisión: PRIMERA		
 Jefe de Revisión Técnica	No. Chasis: 1M1AW09Y7DM031417	VALIDO HASTA 30/06/26	
	No. Motor: MP81000917	No. Defectos TIPO 3: 0	
		No. Defectos TIPO 2: 0	
		No. Defectos TIPO 1: 3	
		Kilometraje: 0	

Código	Descripción Defecto Visual	Calificación	Ubicación
02030105	BAJA INTENSIDAD DE LUCES DE FRENO. ()	TIPQ1	163840
03010102	JUEGOS O DESGASTES EN LAS ROTULAS (TERMINALES) DE DIRECCIÓN. ()	TIPO1	2048
09060105	MALA VISIBILIDAD A TRAVÉS DEL PARABRISAS. ()	TIPO1	1024

Código	Descripción Prueba Mecatrónica	Unidad	Valor	Límites	Calificación	Ubicación
03090101	ALINEACIÓN 1ER EJE CONVERGENCIA	m/Km	0,10	$0.000 \leq X \leq 4.000$	OK	0
10030101	RUIDO DE ESCAPE SUPERIOR AL LÍMITE.	dB	80,50	$66.000 \leq X \leq 94.99$	OK	-
04030201	DESEQUILIBRIO DEL FRENO DE SERVICIO EN EL 1º EJE.	%	6,00	$0.000 \leq X \leq 14.999$	OK	0
04030301	DESEQUILIBRIO DEL FRENO DE SERVICIO EN 2 EJES.	***	6,00	$0.000 \leq X \leq 14.999$	OK	-
04030101	INCORRECTA EFICACIA DEL FRENO DE SERVICIO.	%	70,00	$65.000 \leq X \leq 100.0$	OK	-
04020101	INCORRECTA EFICACIA DE FRENO DE ESTACIONAMIENTO 2º EJE	%	35,00	$20.000 \leq X \leq 100.0$	OK	-



CERTIFICADO REVISIÓN
TÉCNICA VEHICULAR
REPÚBLICA DEL ECUADOR

ADHESIVO HOLOGRÁFICO
DE SEGURIDAD REVISIÓN
TÉCNICA VEHICULAR



0092442









REPÚBLICA DEL ECUADOR
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
CANTÓN NARANJAL - PROVINCIA DEL GUAYAS



PLACA ACTUAL EBA4934	PLACA ANTERIOR EBA4934	AÑO 2022	
NÚMERO VIN (CIASIS) JNBCWB459AAH03857	NÚMERO MOTOR PF6177735B	RAINV / EPH G00928580	
MARCA NISSAN DIESEL	MODELO CWB459HMLB	CILINDRAJE 3000	AÑO MODELO 2010
CLASE DE VEHÍCULO UNIDAD DE CARGA Y REMOLQUE	TIPO DE VEHÍCULO TRACTO CAMIÓN	PASAJEROS 3	TONELADAS 15
PAÍS DE ORIGEN JAPÓN	COMBUSTIBLE DIE	CARROCERÍA MET.	TIPO DE PESO PESADO (> 3,5 T)
COLOR 1 BLANCO	COLOR 2 BLANCO	ORTOPÉDICO ---	REMARKADO NO
OBSERVACIONES			

NOMBRE DEL PROPIETARIO
CARTOEXPORT S.A.

0037308

C.I. / PASAPORTE / RUC 0992764473001	PROVINCIA LOS RÍOS	CANTÓN QUINSALOMA
DOMICILIO		TELÉFONO
CLASE DE TRANSPORTE PARTICULAR	TIPO DE TRANSPORTE (MODALIDAD)	ÁMBITO DE OPERACIÓN
OPERADOR DE TRANSPORTE		DISCO
AVALÚO 16800	VALOR MATRÍCULA 39,00	FECHA COMPRA
FIRMA RESPONSABLE	DIGITADOR JFJENCO	FECHA EMISIÓN 06-DIC-2022
	LUGAR EMISIÓN GAD NARANJAL	FECHA CADUCA 05-DIC-2027

0092350

REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR



50

No. Revisión: 92350	Marca: NISSAN DIESEL	APROBADO RESULTADO	EBA4934 PLACA
Fecha Revisión: 04/JUN/2025	Modelo: CWB459HMLB Año: 2010 No. Revisión: PRIMERA		
 Jefe de Revisión Técnica	No. Chasis: JNBCWB459AAH03857	VALIDO HASTA 30/06/26	
	No. Motor: PF6177735B	No. Defectos TIPO 3: 0	
		No. Defectos TIPO 2: 0	
		No. Defectos TIPO 1: 4	
		Kilometraje: 0	

Código	Descripción Defecto Visual	Calificación	Ubicación
02030105	BAJA INTENSIDAD DE LUCES DE FRENO. ()	TIPO1	163840
03020105	JUEGOS O DESGASTES EN PINES Y BOCINES. ()	TIPO1	512
09060105	MALA VISIBILIDAD A TRAVÉS DEL PARABRISAS. ()	TIPO1	1024
11020102	INEXISTENCIA DE BOTIQUIN ()	TIPO1	0

Código	Descripción Prueba Mecatrónica	Unidad	Valor	Límites	Calificación	Ubicación
03090101	ALINEACIÓN 1ER EJE CONVERGENCIA	m/Km	0,00	0.000<=X<=4.000	OK	0
10030101	RUIDO DE ESCAPE SUPERIOR AL LÍMITE.	dB	77,50	66.000<=X<=94.99	OK	-
04030201	DESEQUILIBRIO DEL FRENO DE SERVICIO EN EL 1º EJE.	%	6,00	0.000<=X<=14.999	OK	0
04030301	DESEQUILIBRIO DEL FRENO DE SERVICIO EN 2 EJES.	***	6,00	0.000<=X<=14.999	OK	-
04030101	INCORRECTA EFICACIA DEL FRENO DE SERVICIO.	%	78,00	65.000<=X<=100.0	OK	-
04020101	INCORRECTA EFICACIA DE FRENO DE ESTACIONAMIENTO 2º EJ	%	39,00	20.000<=X<=100.0	OK	-



CERTIFICADO REVISIÓN
TÉCNICA VEHICULAR
REPÚBLICA DEL ECUADOR

ADHESIVO HOLOGRÁFICO
DE SEGURIDAD REVISIÓN
TÉCNICA VEHICULAR



0092350







REPÚBLICA DEL ECUADOR
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DEL CANTÓN NARANJAL



PLACA ACTUAL GTA7985	PLACA ANTERIOR GTA7985	AÑO 2022	
NÚMERO VIN (CHASIS) LJ18R5BL6N3300349	NÚMERO MOTOR 1421F064087	RAMV / CPN T02731496	
MARCA JAC	MODELO HFC4254K3R1T AC 11.6 2P 6X4 TM	CILINDRAJE 11596	AÑO MODELO 2022
CLASE DE VEHÍCULO UNIDAD DE CARGA Y REMOLQUE	TIPO DE VEHÍCULO TRACTO CAMION	PASAJEROS 2	TONELADAS 27
PAÍS DE ORIGEN CHINA POPULAR	COMBUSTIBLE DIE	CARROCERÍA MET	TIPO DE PESO PESADO (> 3,5 T)
COLOR 1 BLANCO	COLOR 2	ORTOPÉDICO —	REMARcado NO
OBSERVACIONES GRAVAMEN			

HOMBRE DEL PROPIETARIO
CARTOEXPORT S.A.

000040536

C.I. / PASAPORTE / RUC 0992764473001	PROVINCIA LOS RÍOS	CANTÓN QUINSALOMA
DOMICILIO		TELÉFONO
CLASE DE TRANSPORTE PARTICULAR	TIPO DE TRANSPORTE(MODALIDAD)	ÁMBITO DE OPERACIÓN
OPERADOR DE TRANSPORTE		DISCO
AVÁLÚO 71192	VALOR MATRÍCULA 36,00	FECHA COMPRA
FIRMA RESPONSABLE 	DIGITADOR GORELLANA	FECHA EMISIÓN 24-ENE-2022
	LUGAR EMISIÓN GAD NARANJAL	FECHA CADUCA 23-ENE-2027



CHONE
VIAL EP

0092477

REPÚBLICA DEL ECUADOR
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN CHONE
REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR



77

No. Revisión: 92477	Marca: JAC	APROBADO	GTA7985 PLACA
Fecha Revisión: 05/JUN/2025	Modelo: HFC4254K3R1T AC 11.6 2P 6X4 TM	RESULTADO	
	Año: 2022 No. Revisión: PRIMERA		
 Jefe de Revisión Técnica	No. Chasis: LJ18R5BL8N3300349	VALIDO HASTA 30/06/26	
	No. Motor: 1421F064087	No. Defectos TIPO 3: 0	
		No. Defectos TIPO 2: 1	
		No. Defectos TIPO 1: 2	
		Kilometraje:	0

Código	Descripción Prueba Mecatrónica	Unidad	Valor	Límites	Calificación	Ubicación
03000101	ALINEACIÓN 1ER EJE DIVERGENCIA	mm	-6.00	-4.00mm < X <= 0.000	TIPO2	0
04030101	INCORRECTA EFICACIA DEL FRENO DE SERVICIO	%	63.00	65.000 < X <= 100.0	TIPO1	-
04030301	DESEQUILIBRIO DEL FRENO DE SERVICIO EN 2 EJES	mm	15.00	0.000 < X <= 14.999	TIPO1	-
10030101	RUIDO DE ESCAPE SUPERIOR AL LÍMITE	dB	79.00	66.000 < X <= 94.99	OK	-
04030201	DESEQUILIBRIO DEL FRENO DE SERVICIO EN EL 1º EJE	%	8.00	0.000 < X <= 14.999	OK	0
04020101	INCORRECTA EFICACIA DE FRENO DE ESTACIONAMIENTO 2º EJE	%	31.00	20.000 < X <= 100.0	OK	-



CERTIFICADO REVISIÓN
TÉCNICA VEHICULAR
REPÚBLICA DEL ECUADOR



0092477

ADHESIVO HOLOGRÁFICO
DE SEGURIDAD REVISIÓN
TÉCNICA VEHICULAR





