Prefectura del Guayas | Dirección Provincial de Estudios y Proyectos


Firmado electrónicamente por:
JORGE RAUL CARRILLO TUTIVEN

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

ESTUDIO TOPOGRÁFICO

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VIA COMPRENDIDA DESDE EL KM 20 DE LA VIA DURAN-TAMBO HASTA EL INGRESO A LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, UBICADA EN EL CANTON DURAN, PROVINCIA DEL GUAYAS"



MARZO 2021

APENDICES

- UBICACIÓN DEL PROYECTO.
- PLATA Y PERFIL LONGITUDINAL.
- SECCIONES TRASVERSALES DE LA VÍA.
- LISTADO DE COORDENADAS EN FORMATO (PENZD).
- LISTADO DE HITOS FORMATO (PENZD).
- LISTADO DE DRENAJE EXISTENTE.
- RESEÑA FOTOGRAFICA.

1. Antecedentes

El Gobierno Provincial del Guayas dentro de su Plan Operativo Anual contempla la rehabilitación de los caminos, para mejorar los tiempos de traslado e incorporar más territorio y población al desarrollo productivo, agropecuario y turístico. Dentro de este Plan Operativo Anual se ha considerado el **"REHABILITACIÓN DE LA VIA DURAN – TAMBO – HASTA EL INGRESO A LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, DEL CANTON DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"**, con la finalidad de proporcionar una mejor infraestructura de un levantamiento al detalle, que permita determinar las coordenadas y las cotas de los datos de la faja topográfica donde se implementará el eje del camino para su posterior diseño geométrico. En los cuales la producción se basa especialmente en: arroz, cacao, otros cultivos de ciclo corto. En menor proporción ganadería y aves de corral.

Este documento describe las características del estudio topográfico realizado en este proyecto.

2. Objetivos del Proyecto.

El principal objetivo es tener un levantamiento de la faja topográfica al detalle, considerando las alcantarillas con sus respectivos cauces, también las edificaciones, (casas, iglesias, canchas, etc.), postes de luz, canales de riego, cajas de registros, hidrantes, y demás detalles que se encuentren dentro del área del estudio, para la determinación del trazado del proyecto.

3. Alcance de los trabajos Topográficos.

Este documento tiene por objeto describir las características técnicas del levantamiento topográfico correspondiente al "**REHABILITACIÓN DE LA VIA DURAN – TAMBO – HASTA EL INGRESO A LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, DEL CANTON DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS**",

Los estudios Topográficos comprendieron dos Etapas:

Fase preliminar –


En donde el grupo de topografía se encarga de realizar la inspección previa y reconocimiento del terreno y a colocar los hitos de hormigón hidráulico para luego realizar la respectiva georreferenciación de cada hito y luego realizar el respectivo

Fase definitiva –LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

Se adoptó como criterio general, respetar lo que más se pueda el trazado existente, para aprovechar los senderos existentes y evitar abrir nuevas rutas que causarían un cambio en el medio ambiente apegándose a los criterios mínimos de diseño para este tipo de carretera vecinal.

4. Ubicación y descripción del Proyecto.

La vía empieza en el El Km. 20 de la vía Duran – Tambo y termina en Taura del cantón Duran con una longitud de 9.245 km y con un ancho promedio de 7.00 m, actualmente su calzada está constituida por una carpeta asfáltica en malas condiciones con muchos baches esto se debe a la gran cantidad de vehículos pesados que circulan en ella. En su trayecto se encuentran caseríos dispersos, además se encuentras desvíos importantes que llevan diferentes sectores.



El recuadro que se muestra a continuación presenta la información de coordenadas U.T.M. y GEOGRAFIAS, de la Zona 17, y DATUM WGS 84.

DESCRIPCION	COORDENADAS UTM	
	ESTE	NORTE
Inicio Km. 20 VIA DURAN – TAMBO.	644903.376	9752629.521
Fin RECINTO TAURA	640757.779	9744552.252

5. Fuentes de información utilizadas.

Las principales fuentes de información que han sido utilizadas para la ejecución del proyecto son las que a continuación describen.

Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP)

Instituto Geográfico Militar (IGM)

6. Descripción de los trabajos de campo.

El trabajo de campo FASE PRELIMINAR se dividió en CUATRO etapas:

- Polígono de control horizontal
- Levantamiento Topográfico del estudio.
- Diseño preliminar de la vía
- Trazado del eje de la vía

6.1. POLIGONO DE CONTROL HORIZONTAL

Monografía de Control Horizontal del Hito de enlace del IGM (Instituto Geográfico Militar)

La placa se encuentra empotrada en la esquina W. En triangulo del desvió Milagro – Naranjal.

Placa con la Siguiente Inscripción: Instituto Geográfico Militar – Se prohíbe destruir – Proyecto
CN-G-D-B-T-22-VI-2006, Quito – Ecuador.

Longitud: 79° 38' 21.821" W
Norte: 9752800.321

Latitud: 02° 14' 09.0509" S
Este: 651301.085

Elevación 13.5657 msnm

Se procedió a colocar en el sitio del proyecto hitos de control horizontal y vertical tal para determinar las coordenadas del proyecto.

Se procedió a colocar en el sitio del proyecto hitos de control horizontal y vertical tal para determinar las coordenadas del proyecto.

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO.

Una vez determinada la zona de estudio se procedió previa a la inspección junto a los técnicos involucrados en el proyecto, a la recopilación de la información preliminar. Por tratarse esta como información declarada reservada, a la adquisición de la cartografía básica del IGM (Instituto Geográfico Militar). Que por ley es el único ente autorizado en proveerla.

El área de estudio está ubicada en el mosaico siguiente:

NOMBRE DE LOS MOSAICOS DE LAS CARTAS IGM:

- Hoja: NV – A2, 3687 I Serie J721 (MILAGROS)
- Hoja: NV – A4, 3687 II Serie J721 (PEDRO J. MONTERO)
- Se realizó la compra de monografía de control horizontal y vertical al IGM.
- Todas las coordenadas geográficas para este proyecto han sido presentadas en base a lo establecido en el Sistema Geodésico Mundial del año 1984 (WGS-84).
- Esta información ha sido adquirida en formato digital de archivos tipo DWG.
- Además, se realizaron los 12 hitos de concreto, para colocarlos en el terreno y luego realizarle su respectiva georreferenciación.
- Para georreferenciación del proyecto se utilizó un equipo de precisión y geoposición HEMISPHERE S320, de doble frecuencia L1/L2 con software.
- Adicionalmente se trabajó con una estación total marca LEICA.

El grupo de campo que realizo el trabajo consto con el siguiente equipo:

- Vehículo para movilización.
- GPS diferencial.

- Estación total.
- Prismas reflectores con sus respectivos bastones.
- Cámara digital.
- Radios de Comunicación.

6.2. LEVANTAMIENTO DE LA FAJA TOPOGRAFICA.

En el levantamiento topográfico se lo realizó en una franja de longitud de 9.245 kilómetros, con un ancho promedio de 20 metros a cada lado del eje de la vía.

7. Personal y Equipo utilizado

Para realizar el **ESTUDIO TOPOGRAFICO** utilizó los siguientes insumos:

PERSONAL:

1 Topógrafo

2 Cadeneros

1 Chofer

EQUIPO:

2 receptores GPS Marca Hemisphere S320

1 Colector de dato Marca Hemisphere S320

1 Bastón

1 Nivel automático Leica modelo AT – B4

2 Miras Nedo

Descripción de los trabajos de oficina.

El primer lugar se procedió al chequeo de los datos de campo. Una vez verificada la información y demostrándose que se encuentran dentro de las tolerancias marcadas para este tipo de trabajos. Se procede a transformar la


libreta de campo en un archivo TXT, este tipo de archivo ya está listo en formato PENZD (punto, este, norte, elevación y descripción), para ser importado a un programa de Topografía como el AUTOCIVIL, en donde se grafican los puntos, se calculan las curvas de nivel, se realiza las respectivas alineaciones horizontales y verticales.

ELABORADO POR:
SR. JAIME FRANCO.
AYUDANTE

REVISADO POR:
ING. ÁNGEL PINCAY
ANALISTA SENIOR VIAL

APROBADO POR:
ING. JORGE CARRILLO
DIRECTOR DE ESTUDIOS
Y PROYECTO

UBICACIÓN DEL PROYECTO ACCESO A TAURA
CANTÓN DURAN



"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
1	644817.665	9752650.377	8.046	1V
2	644797.159	9752655.577	8.158	1V
3	644767.037	9752663.201	8.199	1V
4	644755.228	9752665.319	8.200	2E
5	644739.220	9752669.294	8.261	1V
6	644737.839	9752668.973	8.076	3TN
7	644716.733	9752675.256	8.073	3TN
8	644717.166	9752677.869	8.446	1V
9	644719.461	9752686.504	8.384	1V
10	644720.138	9752689.412	8.153	3TN
11	644698.405	9752694.513	8.175	3TN
12	644697.661	9752691.601	8.392	1V
13	644695.507	9752683.144	8.493	1V
14	644694.902	9752681.129	8.159	3TN
15	644673.043	9752686.578	8.131	3TN
16	644673.657	9752688.369	8.405	1V
17	644675.603	9752696.899	8.263	1V
18	644676.290	9752700.226	7.956	3TN
19	644755.883	9752677.625	8.257	1V
20	644756.586	9752681.198	8.206	3TN
21	644770.211	9752675.591	8.178	1V
22	644770.739	9752677.965	8.138	3TN
23	644796.913	9752670.879	8.229	1V
24	644797.442	9752673.567	8.165	3TN
25	644820.060	9752665.429	8.277	1V
26	644820.549	9752667.662	8.230	3TN
27	644842.495	9752659.975	8.382	1V
28	644842.850	9752662.972	8.257	3TN
29	644840.789	9752645.030	8.273	1V
30	644863.042	9752639.724	8.304	1V
31	644867.680	9752653.977	8.321	1V
32	644868.363	9752656.912	8.143	3TN
33	644897.598	9752646.875	8.252	1V
34	644898.056	9752649.878	8.163	3TN
35	644893.412	9752632.653	8.122	1V
36	644903.376	9752629.521	8.175	2E
37	644913.095	9752626.790	8.181	1V
38	644917.792	9752642.170	8.295	1V
39	644918.534	9752644.710	8.234	3TN
40	644941.065	9752636.606	8.301	1V
41	644941.799	9752638.965	8.232	3TN
42	644939.660	9752629.304	8.329	2E
43	644938.348	9752621.612	8.198	1V
44	644937.757	9752618.339	7.975	3TN
45	644960.168	9752613.802	8.205	3TN
46	644960.924	9752616.523	8.286	1V
47	644962.883	9752623.693	8.406	2E
48	644965.249	9752630.800	8.375	1V
49	644966.108	9752633.292	8.307	3TN
50	644988.126	9752625.278	8.468	1V
51	644988.752	9752627.861	8.361	3TN
52	644986.436	9752618.063	8.544	2E

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
53	644984.616	9752610.807	8.457	1V
54	644983.864	9752608.218	8.308	3TN
55	644886.579	9752614.670	8.069	1V
56	644887.341	9752612.726	7.893	3TN
57	644889.864	9752605.792	7.562	3TN
58	644890.729	9752604.634	6.593	4CNL
59	644893.184	9752600.619	5.791	4CNL
60	644894.658	9752596.819	7.895	10PARED
61	644882.061	9752617.275	8.181	2E
62	644876.728	9752619.472	8.207	1V
63	644873.475	9752620.662	8.057	3TN
64	644856.510	9752628.694	8.014	3TN
65	644836.373	9752634.942	8.213	3TN
66	644819.964	9752636.155	7.825	3TN
67	644794.705	9752646.010	7.909	3TN
68	644760.903	9752648.242	8.151	1V
69	644755.245	9752649.605	8.104	2E
70	644750.125	9752650.488	8.066	1V
71	644741.846	9752652.799	7.733	3TN
72	644729.513	9752657.678	7.738	3TN
73	644724.795	9752659.587	7.732	3TN
74	644723.465	9752660.307	7.977	4POST
75	644725.030	9752662.899	8.282	11CNEL
76	644737.385	9752636.670	8.210	1V
77	644734.089	9752637.898	8.143	3TN
78	644730.571	9752639.722	7.953	3TN
79	644730.679	9752640.943	7.851	3TN
80	644740.044	9752632.415	8.182	2E
81	644743.616	9752629.628	8.097	1V
82	644751.718	9752622.943	7.698	3TN
83	644753.407	9752622.368	7.698	3TN
84	644740.113	9752605.674	7.967	1V
85	644747.192	9752607.237	7.741	3TN
86	644749.657	9752608.109	7.739	3TN
87	644735.881	9752603.339	7.990	2E
88	644731.551	9752602.179	8.021	1V
89	644725.253	9752599.861	7.985	3TN
90	644709.879	9752592.104	7.859	3TN
91	644707.067	9752591.439	7.857	3TN
92	644720.853	9752571.778	7.856	3TN
93	644730.111	9752576.831	7.929	3TN
94	644738.560	9752580.575	7.975	3TN
95	644741.848	9752581.855	8.053	1V
96	644745.490	9752583.802	7.977	2E
97	644749.826	9752586.244	7.979	1V
98	644751.804	9752587.432	7.896	3TN
99	644755.461	9752594.675	7.744	3TN
100	644756.458	9752595.025	7.686	3TN
101	644760.417	9752571.765	7.912	1V
102	644763.570	9752573.003	7.798	3TN
103	644769.228	9752576.912	7.745	3TN
104	644773.785	9752580.500	7.816	3TN

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
105	644753.154	9752565.456	7.985	1V
106	644757.140	9752569.402	7.918	2E
107	644750.113	9752565.217	7.921	3TN
108	644742.628	9752559.508	7.905	3TN
109	644731.431	9752552.263	7.939	3TN
110	644756.201	9752544.308	7.921	3TN
111	644751.506	9752535.896	7.998	3TN
112	644761.163	9752553.902	7.964	3TN
113	644762.516	9752552.779	7.929	12PARAD
114	644760.386	9752550.137	7.970	12PARAD
115	644764.661	9752547.739	7.991	12PARAD
116	644766.791	9752550.381	7.546	12PARAD
117	644762.994	9752555.505	7.602	1V
118	644766.091	9752560.856	7.556	2E
119	644767.992	9752563.495	7.544	1V
120	644769.442	9752565.629	7.413	3TN
121	644776.467	9752573.362	7.112	3TN
122	644787.504	9752579.894	7.408	3TN
123	644795.571	9752551.679	7.813	1V
124	644796.390	9752551.415	7.811	3TN
125	644788.755	9752556.551	8.076	2E
126	644783.074	9752562.206	8.042	1V
127	644790.061	9752546.765	8.019	2E
128	644784.691	9752542.822	7.867	1V
129	644783.739	9752542.109	7.740	3TN
130	644808.388	9752566.858	8.045	1V
131	644809.445	9752565.083	7.815	3TN
132	644806.350	9752570.685	8.038	2E
133	644803.396	9752574.417	7.976	1V
134	644802.028	9752578.386	7.879	3TN
135	644799.806	9752584.635	7.866	3TN
136	644826.105	9752577.633	8.022	1V
137	644826.785	9752576.134	7.844	3TN
138	644823.884	9752581.554	8.066	2E
139	644821.652	9752586.152	7.968	1V
140	644819.775	9752588.556	8.013	3TN
141	644817.206	9752593.009	7.766	3TN
142	644839.564	9752597.068	8.143	1V
143	644837.642	9752599.490	7.915	3TN
144	644835.042	9752602.532	7.836	3TN
145	644841.795	9752592.658	8.215	2E
146	644843.881	9752588.403	8.160	1V
147	644844.300	9752587.659	8.040	3TN
148	644861.037	9752598.961	8.280	1V
149	644861.605	9752598.003	8.004	3TN
150	644859.048	9752603.134	8.303	2E
151	644857.008	9752607.783	8.252	1V
152	644855.448	9752610.480	8.139	3TN
153	644853.267	9752613.755	8.105	3TN
154	644798.081	9752531.952	8.126	1V
155	644788.351	9752531.123	7.718	3TN
156	644798.450	9752537.608	7.995	3TN

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
157	644799.045	9752513.444	8.042	1V
158	644801.549	9752513.033	8.047	3TN
159	644795.952	9752513.184	8.056	2E
160	644792.396	9752512.621	7.887	1V
161	644790.889	9752512.837	7.750	3TN
162	644791.569	9752493.394	7.740	1V
163	644790.364	9752496.314	7.520	3TN
164	644784.599	9752496.436	6.553	3TN
165	644780.656	9752495.992	6.136	3TN
166	644795.063	9752492.913	7.990	2E
167	644799.050	9752493.216	8.158	1V
168	644801.077	9752492.518	7.997	3TN
169	644802.769	9752491.872	7.838	3TN
170	644805.638	9752490.801	7.274	3TN
171	644807.157	9752490.006	6.400	3TN
172	644808.308	9752490.044	5.684	3TN
173	644796.802	9752473.204	8.249	1V
174	644799.552	9752471.776	8.051	3TN
175	644802.719	9752469.815	7.928	3TN
176	644808.281	9752467.529	6.153	3TN
177	644806.398	9752471.133	6.994	4POST
178	644811.876	9752466.508	5.724	3TN
179	644818.895	9752461.823	7.239	3TN
180	644792.116	9752453.357	8.152	1V
181	644793.376	9752473.624	8.092	2E
182	644789.592	9752474.182	7.773	1V
183	644788.594	9752474.616	7.601	3TN
184	644785.943	9752454.177	7.853	1V
185	644784.808	9752454.435	7.628	3TN
186	644783.087	9752454.724	7.460	3TN
187	644789.469	9752453.091	8.083	2E
188	644794.866	9752452.134	8.123	3TN
189	644786.645	9752434.391	8.169	1V
190	644784.404	9752435.309	8.084	3TN
191	644784.276	9752435.418	8.089	2E
192	644780.786	9752436.529	7.868	1V
193	644779.783	9752436.973	7.751	3TN
194	644778.921	9752437.146	7.590	3TN
195	644788.340	9752432.476	7.997	3TN
196	644792.145	9752431.171	7.740	3TN
197	644778.969	9752415.549	8.234	1V
198	644780.864	9752414.248	7.969	3TN
199	644783.599	9752412.307	7.712	3TN
200	644776.159	9752417.257	8.053	2E
201	644772.672	9752418.681	7.810	1V
202	644771.691	9752419.318	7.624	3TN
203	644763.703	9752402.135	7.876	1V
204	644762.832	9752402.764	7.671	3TN
205	644760.118	9752404.311	6.988	3TN
206	644766.500	9752400.792	8.080	2E
207	644769.903	9752398.840	8.273	1V
208	644771.911	9752397.543	7.996	3TN

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
209	644773.364	9752396.798	7.899	3TN
210	644774.596	9752396.197	7.298	3TN
211	644775.280	9752395.682	6.958	3TN
212	644760.515	9752382.452	8.183	1V
213	644762.461	9752380.998	7.875	3TN
214	644763.852	9752379.494	7.682	3TN
215	644766.036	9752378.059	6.857	3TN
216	644766.520	9752378.056	6.570	3TN
217	644766.401	9752377.506	6.705	4POST
218	644757.046	9752384.225	8.093	2E
219	644753.834	9752385.733	7.877	1V
220	644753.124	9752385.825	7.726	3TN
221	644752.221	9752386.415	7.561	3TN
222	644750.241	9752387.071	7.017	3TN
223	644750.107	9752386.989	7.032	3TN
224	644744.007	9752368.698	7.856	1V
225	644743.185	9752369.470	7.705	3TN
226	644740.686	9752370.469	6.881	3TN
227	644740.117	9752371.141	6.813	3TN
228	644740.162	9752371.183	6.770	3TN
229	644747.106	9752367.388	8.045	2E
230	644750.687	9752365.749	8.129	1V
231	644752.148	9752364.554	7.947	3TN
232	644753.488	9752363.247	7.662	3TN
233	644754.969	9752360.930	6.705	3TN
234	644755.510	9752360.642	6.438	3TN
235	644755.543	9752360.668	6.439	3TN
236	644740.439	9752348.173	7.993	1V
237	644741.960	9752347.413	7.830	3TN
238	644743.657	9752346.535	7.422	3TN
239	644744.594	9752345.908	7.098	3TN
240	644744.654	9752345.787	7.107	3TN
241	644737.313	9752349.939	8.048	2E
242	644734.266	9752351.558	7.967	1V
243	644732.348	9752352.868	7.579	3TN
244	644730.978	9752353.220	7.260	3TN
245	644724.175	9752334.476	7.917	1V
246	644723.197	9752335.103	7.784	3TN
247	644721.694	9752335.922	7.429	3TN
248	644720.862	9752336.296	7.179	4POST
249	644720.319	9752336.471	7.016	3TN
250	644720.389	9752336.463	7.011	3TN
251	644727.415	9752332.685	8.001	2E
252	644730.535	9752331.070	7.903	1V
253	644732.493	9752330.035	7.652	3TN
254	644733.717	9752329.429	7.326	3TN
255	644734.640	9752329.030	7.095	3TN
256	644734.667	9752329.022	7.096	3TN
257	644720.933	9752314.584	7.918	1V
258	644722.515	9752313.446	7.722	3TN
259	644723.714	9752313.048	7.331	3TN
260	644724.420	9752312.777	7.094	3TN

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
261	644724.382	9752312.799	7.093	3TN
262	644717.465	9752316.347	7.991	2E
263	644714.398	9752317.706	7.923	1V
264	644712.977	9752318.168	7.734	3TN
265	644712.365	9752318.692	7.576	3TN
266	644703.436	9752301.973	7.722	3TN
267	644700.554	9752303.281	7.078	3TN
268	644699.017	9752304.015	6.555	3TN
269	644699.004	9752304.036	6.564	3TN
270	644704.463	9752300.675	7.962	1V
271	644707.369	9752298.558	8.023	2E
272	644710.852	9752297.339	7.937	1V
273	644712.620	9752295.549	7.656	3TN
274	644716.885	9752292.342	6.963	4POST
275	644716.082	9752292.640	6.998	3TN
276	644718.865	9752292.072	6.009	3TN
277	644718.858	9752292.111	6.004	3TN
278	644701.522	9752281.525	7.889	1V
279	644703.698	9752279.677	7.584	3TN
280	644704.120	9752277.539	7.276	3TN
281	644704.792	9752276.910	6.888	3TN
282	644716.942	9752269.471	6.885	3TN
283	644705.508	9752276.371	6.812	3TN
284	644698.153	9752283.133	7.955	2E
285	644695.203	9752284.871	7.904	1V
286	644693.526	9752285.912	7.670	3TN
287	644692.261	9752287.139	7.302	3TN
288	644691.368	9752287.460	7.191	3TN
289	644691.384	9752287.519	7.196	3TN
290	644685.983	9752269.130	7.830	1V
291	644684.753	9752269.639	7.709	3TN
292	644681.667	9752271.440	7.308	3TN
293	644680.913	9752271.671	6.722	3TN
294	644680.899	9752271.637	6.719	3TN
295	644688.747	9752266.436	7.888	2E
296	644691.777	9752265.335	7.828	1V
297	644694.492	9752263.722	7.595	3TN
298	644696.088	9752262.787	7.403	3TN
299	644699.214	9752260.625	6.720	3TN
300	644696.847	9752262.293	6.722	3TN
301	644691.526	9752248.193	6.485	4POST
302	644675.301	9752257.496	7.427	4POST
303	644676.144	9752252.498	7.743	1V
304	644674.518	9752253.203	7.583	3TN
305	644672.233	9752254.903	6.972	3TN
306	644671.911	9752255.052	6.459	3TN
307	644671.918	9752255.076	6.412	3TN
308	644679.391	9752250.561	7.863	2E
309	644682.148	9752248.617	7.837	1V
310	644685.534	9752246.908	7.436	3TN
311	644687.217	9752245.700	6.665	3TN
312	644687.985	9752245.545	6.502	3TN

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
313	644690.318	9752244.157	6.508	3TN
314	644672.951	9752232.673	7.806	1V
315	644676.208	9752230.605	7.196	3TN
316	644677.081	9752230.002	6.660	3TN
317	644677.853	9752229.648	6.604	3TN
318	644679.246	9752228.322	6.593	3TN
319	644670.045	9752234.501	7.900	2E
320	644667.033	9752236.438	7.793	1V
321	644664.729	9752237.719	7.549	3TN
322	644663.153	9752240.333	7.128	3TN
323	644661.083	9752239.975	6.466	3TN
324	644661.135	9752240.059	6.462	3TN
325	644657.210	9752220.059	7.816	1V
326	644655.730	9752220.772	7.648	3TN
327	644652.719	9752222.914	6.654	3TN
328	644652.741	9752222.907	6.649	3TN
329	644652.772	9752222.897	6.648	3TN
330	644653.495	9752222.276	7.146	3TN
331	644660.315	9752218.294	7.921	2E
332	644663.122	9752216.747	7.870	1V
333	644666.731	9752214.513	7.402	3TN
334	644667.885	9752213.664	6.856	3TN
335	644668.947	9752212.890	6.849	3TN
336	644666.311	9752205.770	6.527	4POST
337	644657.828	9752197.834	7.299	3TN
338	644655.675	9752199.345	7.657	3TN
339	644653.812	9752200.016	7.873	1V
340	644650.591	9752201.687	7.895	2E
341	644647.448	9752203.416	7.811	1V
342	644646.094	9752204.298	7.656	3TN
343	644642.897	9752206.570	6.848	3TN
344	644642.903	9752206.564	6.847	3TN
345	644643.278	9752206.353	7.083	3TN
346	644629.478	9752192.087	6.953	3TN
347	644632.736	9752190.161	7.014	3TN
348	644636.811	9752188.226	7.556	3TN
349	644638.168	9752187.763	7.781	1V
350	644641.350	9752185.793	7.817	2E
351	644644.388	9752184.167	7.778	1V
352	644648.098	9752181.972	7.371	3TN
353	644649.769	9752181.194	6.501	3TN
354	644649.776	9752181.173	6.502	3TN
355	644638.006	9752164.177	7.260	3TN
356	644642.113	9752163.543	7.018	3TN
357	644643.130	9752163.124	6.529	3TN
358	644643.779	9752162.774	5.682	3TN
359	644640.241	9752161.180	6.510	4POST
360	644640.838	9752163.358	7.940	14BOMBA
361	644638.577	9752164.859	7.963	14BOMBA
362	644639.320	9752166.351	7.988	14BOMBA
363	644641.950	9752164.794	7.872	14BOMBA
364	644639.001	9752165.594	6.492	6TUB

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
365	644639.190	9752165.568	5.539	6TUB
366	644635.003	9752168.001	7.823	1V
367	644632.066	9752169.851	7.830	2E
368	644628.796	9752171.933	7.714	1V
369	644624.670	9752174.340	7.185	7CERR
370	644619.645	9752165.975	7.243	7CERR
371	644630.868	9752147.102	6.029	4CNL
372	644629.793	9752147.677	6.836	3TN
373	644625.142	9752151.173	7.845	1V
374	644622.285	9752153.039	7.872	2E
375	644619.187	9752154.988	7.784	1V
376	644617.682	9752156.146	7.636	3TN
377	644616.447	9752159.107	6.809	3TN
378	644605.214	9752141.656	7.236	3TN
379	644606.774	9752140.928	7.559	3TN
380	644610.149	9752139.357	7.818	1V
381	644613.004	9752137.506	7.862	2E
382	644616.125	9752136.108	7.842	1V
383	644619.930	9752133.741	7.567	3TN
384	644620.824	9752133.012	7.131	3TN
385	644622.634	9752132.366	6.411	3TN
386	644625.412	9752130.491	5.882	3TN
387	644626.039	9752129.674	4.867	4CNL
388	644615.018	9752118.072	6.227	4POST
389	644617.344	9752112.776	4.374	4CNL
390	644616.751	9752112.921	5.422	3TN
391	644612.852	9752115.551	6.047	3TN
392	644609.621	9752117.237	7.228	3TN
393	644606.320	9752120.442	7.824	1V
394	644604.245	9752121.980	7.836	2E
395	644601.191	9752124.008	7.812	1V
396	644600.137	9752124.533	7.753	3TN
397	644597.061	9752125.438	7.439	3TN
398	644585.246	9752111.482	6.651	3TN
399	644587.986	9752110.705	7.493	3TN
400	644588.242	9752110.630	7.495	3TN
401	644592.003	9752108.509	7.788	1V
402	644595.264	9752106.878	7.815	2E
403	644598.297	9752105.147	7.721	1V
404	644602.689	9752102.141	6.738	3TN
405	644598.985	9752082.386	4.634	4CNL
406	644598.427	9752082.851	5.615	3TN
407	644592.952	9752086.687	6.877	3TN
408	644589.069	9752089.477	7.816	1V
409	644586.215	9752091.280	7.859	2E
410	644583.110	9752093.272	7.823	1V
411	644580.745	9752094.557	7.589	3TN
412	644577.647	9752096.372	7.159	3TN
413	644578.247	9752090.573	7.690	4POST
414	644589.563	9752073.955	6.273	4POST
415	644589.368	9752066.963	4.485	4CNL
416	644588.430	9752067.277	5.478	3TN

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
417	644585.541	9752069.700	6.185	3TN
418	644582.902	9752071.584	7.267	3TN
419	644579.113	9752074.104	7.804	1V
420	644576.925	9752075.478	7.874	2E
421	644573.824	9752077.379	7.824	1V
422	644571.415	9752078.684	7.347	3TN
423	644562.596	9752062.454	7.604	3TN
424	644564.322	9752060.950	7.845	1V
425	644567.222	9752059.031	7.890	2E
426	644570.167	9752057.529	7.829	1V
427	644574.073	9752054.924	7.092	3TN
428	644566.279	9752038.138	6.395	3TN
429	644564.208	9752039.348	7.256	3TN
430	644561.419	9752041.884	7.793	1V
431	644558.383	9752043.739	7.897	2E
432	644555.237	9752045.499	7.813	1V
433	644553.149	9752047.066	7.565	3TN
434	644565.068	9752031.974	6.378	4POST
435	644543.240	9752032.976	7.241	3TN
436	644546.343	9752030.428	7.802	1V
437	644549.357	9752028.414	7.848	2E
438	644552.361	9752026.523	7.761	1V
439	644555.966	9752024.075	7.051	3TN
440	644557.927	9752022.724	6.185	3TN
441	644560.602	9752020.481	5.409	3TN
442	644561.161	9752019.806	4.523	4CNL
443	644547.366	9752008.733	7.007	3TN
444	644543.394	9752011.474	7.833	1V
445	644540.659	9752013.311	7.899	2E
446	644535.999	9752016.291	7.559	3TN
447	644537.724	9752015.594	7.849	1V
448	644530.234	9752009.713	7.454	4POST
449	644539.767	9751989.491	6.383	4POST
450	644542.609	9751990.972	5.505	3TN
451	644539.787	9751992.823	6.300	3TN
452	644538.161	9751993.948	7.203	3TN
453	644534.737	9751996.137	7.851	1V
454	644531.324	9751997.824	7.954	2E
455	644528.205	9751999.414	7.914	1V
456	644525.570	9751999.765	7.520	3TN
457	644515.608	9751983.796	7.611	3TN
458	644518.136	9751982.115	7.913	1V
459	644520.709	9751980.558	7.928	2E
460	644523.506	9751978.496	7.889	1V
461	644527.575	9751975.851	7.144	3TN
462	644528.798	9751973.697	6.289	3TN
463	644530.965	9751974.063	5.893	3TN
464	644531.611	9751973.493	4.875	3TN
465	644531.539	9751973.555	4.710	3TN
466	644515.395	9751964.399	7.847	1V
467	644516.735	9751963.561	7.708	3TN
468	644519.864	9751961.488	7.252	3TN

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
469	644522.000	9751959.880	6.300	3TN
470	644524.476	9751958.397	5.312	3TN
471	644524.788	9751958.251	4.606	3TN
472	644524.731	9751958.281	4.577	4CNL
473	644512.870	9751966.072	7.921	2E
474	644508.892	9751968.670	7.804	1V
475	644507.446	9751969.768	7.523	3TN
476	644507.030	9751969.161	7.414	3TN
477	644497.718	9751957.334	7.060	3TN
478	644498.725	9751956.299	7.382	3TN
479	644499.399	9751952.597	7.784	3TN
480	644500.454	9751952.006	7.848	1V
481	644503.673	9751950.177	7.898	2E
482	644506.231	9751948.701	7.926	1V
483	644508.407	9751947.138	7.569	3TN
484	644510.748	9751945.518	7.051	3TN
485	644514.193	9751943.174	6.027	3TN
486	644515.213	9751942.944	5.603	4CNL
487	644515.877	9751942.441	4.680	4CNL
488	644516.834	9751941.722	4.213	4CNL
489	644515.037	9751946.275	6.422	4POST
490	644505.211	9751924.494	4.664	4CNL
491	644505.263	9751924.583	4.624	4CNL
492	644504.689	9751924.880	5.441	4CNL
493	644502.121	9751926.631	6.470	3TN
494	644499.958	9751927.992	7.093	3TN
495	644497.736	9751928.911	7.464	3TN
496	644496.062	9751929.887	7.769	1V
497	644492.901	9751932.048	7.830	2E
498	644489.934	9751933.665	7.822	1V
499	644488.457	9751934.278	7.772	3TN
500	644486.274	9751935.393	7.410	3TN
501	644487.548	9751934.778	7.412	3TN
502	644485.441	9751935.539	7.065	3TN
503	644485.101	9751933.083	7.351	4POST
504	644475.740	9751917.567	7.095	3TN
505	644475.276	9751917.984	7.168	3TN
506	644476.756	9751916.864	7.460	3TN
507	644478.015	9751916.017	7.657	3TN
508	644479.116	9751915.381	7.762	1V
509	644482.180	9751913.418	7.801	2E
510	644484.784	9751911.738	7.735	1V
511	644486.770	9751910.349	7.411	3TN
512	644488.837	9751909.304	6.900	3TN
513	644489.973	9751908.487	6.204	3TN
514	644493.047	9751906.237	5.358	4CNL
515	644493.703	9751905.728	4.619	4CNL
516	644493.710	9751905.778	4.606	4CNL
517	644493.686	9751905.812	4.603	4CNL
518	644489.837	9751903.508	6.174	4POST
519	644483.072	9751888.471	4.899	4CNL
520	644483.029	9751888.537	4.888	4CNL

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
521	644483.019	9751888.542	4.887	4CNL
522	644482.215	9751888.874	5.443	4CNL
523	644479.942	9751890.429	6.256	3TN
524	644477.567	9751891.856	7.210	3TN
525	644474.491	9751893.363	7.749	1V
526	644471.368	9751895.376	7.800	2E
527	644468.346	9751897.278	7.701	1V
528	644467.324	9751898.215	7.623	3TN
529	644465.632	9751899.146	7.273	3TN
530	644465.470	9751899.213	7.299	3TN
531	644465.515	9751899.171	7.300	3TN
532	644454.175	9751881.047	7.227	3TN
533	644454.248	9751881.031	7.222	3TN
534	644454.274	9751881.037	7.231	3TN
535	644456.404	9751879.714	7.654	3TN
536	644457.659	9751879.116	7.738	1V
537	644460.742	9751877.036	7.859	2E
538	644463.917	9751875.127	7.770	1V
539	644466.323	9751873.709	7.299	3TN
540	644468.712	9751872.277	6.586	3TN
541	644471.494	9751870.398	5.604	4CNL
542	644472.480	9751869.683	4.726	4CNL
543	644472.498	9751869.714	4.709	4CNL
544	644472.498	9751869.730	4.708	4CNL
545	644464.781	9751860.904	6.102	4POST
546	644461.847	9751850.620	4.494	4CNL
547	644461.821	9751850.631	4.484	4CNL
548	644461.788	9751850.625	4.483	4CNL
549	644461.027	9751851.151	5.466	4CNL
550	644457.199	9751853.238	6.565	3TN
551	644455.024	9751854.368	7.385	3TN
552	644452.434	9751855.794	7.780	1V
553	644449.405	9751857.583	7.856	2E
554	644446.311	9751859.325	7.744	1V
555	644444.926	9751860.212	7.612	3TN
556	644443.590	9751861.137	7.260	3TN
557	644442.375	9751861.786	6.804	3TN
558	644430.068	9751844.582	6.160	3TN
559	644430.095	9751844.601	6.146	3TN
560	644430.088	9751844.497	6.154	3TN
561	644431.126	9751843.566	7.176	3TN
562	644433.199	9751842.068	7.457	3TN
563	644435.234	9751840.817	7.654	1V
564	644438.555	9751839.082	7.770	2E
565	644441.765	9751837.328	7.694	1V
566	644445.283	9751835.095	7.178	3TN
567	644449.418	9751833.432	5.965	3TN
568	644450.546	9751832.308	5.660	4CNL
569	644451.145	9751832.167	5.030	4CNL
570	644451.155	9751832.167	5.030	4CNL
571	644451.151	9751832.163	5.025	4CNL
572	644439.788	9751818.683	6.431	4POST

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
573	644438.837	9751811.513	4.628	4CNL
574	644438.821	9751811.480	4.631	4CNL
575	644438.822	9751811.488	4.624	4CNL
576	644437.726	9751811.968	5.597	4CNL
577	644434.827	9751814.039	6.520	3TN
578	644432.920	9751815.902	7.168	3TN
579	644431.291	9751817.358	7.571	3TN
580	644430.221	9751817.930	7.678	1V
581	644427.128	9751819.478	7.745	2E
582	644424.024	9751821.328	7.643	1V
583	644422.150	9751822.272	7.396	3TN
584	644420.494	9751822.854	6.973	3TN
585	644419.898	9751823.521	6.695	3TN
586	644419.936	9751823.522	6.679	3TN
587	644419.972	9751823.514	6.667	3TN
588	644410.072	9751804.436	7.063	3TN
589	644412.179	9751803.058	7.502	3TN
590	644412.972	9751802.551	7.593	1V
591	644416.013	9751800.693	7.727	2E
592	644419.122	9751798.872	7.677	1V
593	644421.022	9751797.331	7.275	3TN
594	644423.426	9751795.650	6.479	3TN
595	644426.377	9751793.541	5.665	4CNL
596	644427.631	9751792.637	4.675	4CNL
597	644427.621	9751792.656	4.668	4CNL
598	644427.579	9751792.647	4.668	4CNL
599	644415.118	9751776.331	6.203	4POST
600	644415.744	9751773.891	5.022	4CNL
601	644415.677	9751773.926	5.014	4CNL
602	644415.673	9751773.921	5.012	4CNL
603	644414.614	9751774.538	5.929	4CNL
604	644411.803	9751776.802	6.709	3TN
605	644408.963	9751778.767	7.512	3TN
606	644407.833	9751779.474	7.616	1V
607	644404.554	9751781.184	7.704	2E
608	644401.441	9751782.992	7.601	1V
609	644400.174	9751784.021	7.390	3TN
610	644398.786	9751784.983	7.106	3TN
611	644398.159	9751785.387	6.795	3TN
612	644398.088	9751785.302	6.785	3TN
613	644398.145	9751785.365	6.799	3TN
614	644395.981	9751779.986	6.845	4POST
615	644387.898	9751765.591	7.141	3TN
616	644387.872	9751765.586	7.150	3TN
617	644387.894	9751765.579	7.137	3TN
618	644389.574	9751764.720	7.522	3TN
619	644390.743	9751764.456	7.637	1V
620	644393.874	9751762.879	7.708	2E
621	644397.197	9751761.166	7.626	1V
622	644399.690	9751759.255	7.089	3TN
623	644402.381	9751757.140	6.308	3TN
624	644404.322	9751755.908	5.547	4CNL

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
625	644405.207	9751755.165	4.818	4CNL
626	644405.279	9751755.237	4.814	4CNL
627	644405.286	9751755.254	4.821	4CNL
628	644394.371	9751737.051	4.788	4CNL
629	644394.329	9751737.075	4.740	4CNL
630	644394.309	9751737.081	4.735	4CNL
631	644394.285	9751737.096	4.722	4CNL
632	644393.295	9751737.636	5.821	4CNL
633	644390.312	9751739.884	6.635	3TN
634	644388.074	9751741.256	7.240	3TN
635	644386.286	9751742.194	7.588	1V
636	644382.950	9751744.131	7.742	2E
637	644379.867	9751745.871	7.648	1V
638	644378.651	9751746.458	7.455	3TN
639	644377.145	9751747.032	7.179	3TN
640	644377.304	9751746.971	7.169	3TN
641	644377.292	9751747.022	7.172	3TN
642	644390.117	9751733.340	5.913	4POST
643	644383.077	9751718.747	4.818	4CNL
644	644383.075	9751718.755	4.813	4CNL
645	644383.061	9751718.755	4.812	4CNL
646	644383.070	9751718.752	4.810	4CNL
647	644381.952	9751719.780	5.930	4CNL
648	644379.770	9751721.560	6.721	3TN
649	644377.007	9751723.459	7.442	3TN
650	644375.688	9751724.016	7.639	1V
651	644372.222	9751725.997	7.802	2E
652	644369.239	9751727.804	7.711	1V
653	644368.244	9751729.101	7.702	3TN
654	644366.352	9751729.449	7.223	3TN
655	644366.410	9751729.405	7.225	3TN
656	644366.471	9751729.404	7.232	3TN
657	644354.806	9751711.206	7.283	3TN
658	644354.828	9751711.199	7.280	3TN
659	644354.830	9751711.195	7.286	3TN
660	644356.253	9751710.340	7.524	3TN
661	644357.796	9751709.313	7.674	1V
662	644361.543	9751707.512	7.873	2E
663	644364.466	9751705.579	7.755	1V
664	644366.827	9751704.071	7.376	3TN
665	644368.687	9751702.826	6.976	3TN
666	644370.926	9751700.966	5.691	3TN
667	644371.360	9751700.440	4.962	4CNL
668	644371.999	9751699.818	4.349	4CNL
669	644372.049	9751699.901	4.345	4CNL
670	644372.030	9751699.885	4.337	4CNL
671	644371.660	9751699.959	4.370	4CNL
672	644364.721	9751690.672	5.956	4POST
673	644361.542	9751683.086	5.429	4CNL
674	644361.518	9751683.081	5.422	4CNL
675	644361.516	9751683.061	5.416	4CNL
676	644360.635	9751683.501	6.197	4CNL

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
677	644357.394	9751685.811	7.125	3TN
678	644354.230	9751687.493	7.734	1V
679	644350.928	9751689.663	7.854	2E
680	644348.011	9751691.354	7.774	1V
681	644345.836	9751692.159	7.448	3TN
682	644344.689	9751693.024	7.158	3TN
683	644344.636	9751693.011	7.165	3TN
684	644344.671	9751692.997	7.153	3TN
685	644333.011	9751675.952	6.545	3TN
686	644331.804	9751676.453	5.602	3TN
687	644331.860	9751676.442	5.602	3TN
688	644331.885	9751676.425	5.584	3TN
689	644335.887	9751674.350	7.367	3TN
690	644337.549	9751673.445	7.690	1V
691	644340.668	9751671.835	7.783	2E
692	644343.603	9751670.005	7.677	1V
693	644346.335	9751668.257	7.237	3TN
694	644348.417	9751667.055	6.680	3TN
695	644349.925	9751665.779	6.121	4CNL
696	644350.805	9751665.048	5.346	4CNL
697	644350.731	9751665.076	5.332	4CNL
698	644340.979	9751647.573	4.969	4CNL
699	644340.975	9751647.562	4.975	4CNL
700	644339.993	9751648.300	5.833	3TN
701	644339.574	9751646.942	5.914	4POST
702	644338.054	9751649.836	6.457	3TN
703	644336.208	9751651.001	7.076	3TN
704	644334.503	9751652.066	7.502	3TN
705	644333.669	9751652.609	7.636	1V
706	644330.486	9751654.738	7.738	2E
707	644327.469	9751656.269	7.640	1V
708	644325.101	9751657.334	7.303	3TN
709	644325.166	9751657.308	7.275	3TN
710	644325.080	9751657.340	7.287	3TN
711	644326.048	9751656.683	7.516	3TN
712	644317.390	9751638.838	7.677	1V
713	644314.769	9751640.313	7.278	3TN
714	644314.789	9751640.260	7.277	3TN
715	644314.790	9751640.244	7.277	3TN
716	644315.820	9751639.681	7.539	3TN
717	644320.081	9751636.669	7.798	2E
718	644323.169	9751634.800	7.711	1V
719	644325.026	9751633.735	7.358	3TN
720	644326.934	9751632.276	6.995	3TN
721	644329.643	9751629.964	6.097	3TN
722	644330.278	9751629.246	5.247	4CNL
723	644330.276	9751629.259	5.215	4CNL
724	644330.276	9751629.274	5.221	4CNL
725	644329.474	9751629.020	6.227	4CNL
726	644313.090	9751602.567	6.199	H3
727	644288.073	9751559.436	6.928	H4
728	644444.158	9751831.430	6.918	5ALC

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
729	644442.987	9751829.370	6.951	5ALC
730	644441.815	9751827.310	6.906	5ALC
731	644442.766	9751825.992	5.758	5ALC
732	644446.084	9751831.339	5.848	5ALC
733	644447.863	9751826.501	3.679	4CNL
734	644447.125	9751826.984	4.290	3TN
735	644444.636	9751828.852	4.577	3TN
736	644443.057	9751829.323	4.888	5ALC
737	644443.609	9751830.379	6.114	6TUB
738	644443.646	9751830.366	4.789	6TUB
739	644442.533	9751828.300	4.842	6TUB
740	644442.481	9751828.318	6.077	6TUB
741	644440.093	9751831.042	7.503	3TN
742	644438.490	9751831.911	7.668	1V
743	644435.340	9751833.678	7.776	2E
744	644432.181	9751835.459	7.676	1V
745	644429.813	9751836.803	7.460	3TN
746	644426.981	9751837.031	4.422	6TUB
747	644427.102	9751836.977	5.976	6TUB
748	644427.786	9751837.940	6.905	5ALC
749	644427.655	9751837.961	4.496	5ALC
750	644425.818	9751838.619	3.673	3TN
751	644426.693	9751838.164	4.207	TN
752	644428.183	9751839.033	4.448	6TUB
753	644428.258	9751839.005	6.000	6TUB
754	644426.614	9751835.880	6.906	5ALC
755	644350.314	9751701.141	7.483	4POST
756	644313.437	9751617.939	7.753	1V
757	644316.116	9751616.687	7.203	3TN
758	644320.169	9751614.293	5.935	4CNL
759	644320.738	9751613.863	4.223	4CNL
760	644320.734	9751613.840	4.191	4CNL
761	644320.715	9751613.754	4.192	4CNL
762	644320.750	9751613.729	4.183	4CNL
763	644310.373	9751620.238	7.843	2E
764	644307.355	9751621.882	7.756	1V
765	644305.567	9751623.223	7.362	3TN
766	644303.550	9751624.267	6.811	3TN
767	644302.987	9751624.592	6.198	3TN
768	644302.794	9751624.763	5.701	3TN
769	644302.734	9751624.768	5.690	3TN
770	644302.734	9751624.763	5.693	3TN
771	644303.599	9751601.784	7.834	1V
772	644305.155	9751600.332	7.550	3TN
773	644307.397	9751598.915	6.506	3TN
774	644310.705	9751597.034	5.605	4CNL
775	644311.602	9751596.156	4.031	4CNL
776	644311.719	9751596.130	4.051	4CNL
777	644311.684	9751596.068	4.042	4CNL
778	644311.693	9751596.060	4.047	4CNL
779	644313.690	9751602.464	6.169	4POST
780	644300.395	9751603.466	7.888	2E

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
781	644297.413	9751604.932	7.814	1V
782	644296.056	9751606.608	7.498	3TN
783	644294.740	9751606.924	7.386	4POST
784	644294.941	9751608.136	6.908	3TN
785	644294.102	9751608.710	6.268	3TN
786	644294.196	9751608.752	6.287	3TN
787	644294.202	9751608.769	6.293	3TN
788	644288.163	9751588.787	7.799	1V
789	644290.770	9751586.930	7.908	2E
790	644294.101	9751584.930	7.824	1V
791	644295.699	9751584.038	7.642	3TN
792	644297.826	9751582.619	7.029	3TN
793	644299.539	9751581.842	6.353	3TN
794	644301.990	9751579.994	5.529	4CNL
795	644302.634	9751579.344	3.991	4CNL
796	644302.604	9751579.311	3.962	4CNL
797	644302.646	9751579.289	3.951	4CNL
798	644302.649	9751579.261	3.943	4CNL
799	644286.207	9751590.210	7.486	3TN
800	644284.181	9751591.799	6.789	3TN
801	644283.406	9751592.326	5.960	3TN
802	644283.438	9751592.325	5.947	3TN
803	644283.441	9751592.325	5.940	3TN
804	644278.229	9751572.265	7.748	1V
805	644276.504	9751573.265	7.445	3TN
806	644274.499	9751574.003	6.782	3TN
807	644273.779	9751575.184	5.727	3TN
808	644273.859	9751575.235	5.711	3TN
809	644273.688	9751575.365	5.754	3TN
810	644281.049	9751569.997	7.872	2E
811	644284.241	9751568.264	7.798	1V
812	644286.196	9751566.935	7.561	3TN
813	644288.912	9751565.086	6.549	3TN
814	644291.314	9751563.492	5.919	4CNL
815	644293.008	9751562.842	3.850	4CNL
816	644293.059	9751562.852	3.833	4CNL
817	644288.391	9751558.664	6.902	4POST
818	644301.883	9751558.342	3.942	4CNL
819	644304.834	9751556.338	6.692	4CNL
820	644307.553	9751554.200	6.453	3TN
821	644274.436	9751551.692	7.818	1V
822	644278.323	9751549.640	7.298	3TN
823	644279.950	9751548.571	6.338	3TN
824	644283.525	9751545.345	4.859	4CNL
825	644284.341	9751545.143	3.650	4CNL
826	644284.910	9751540.773	3.661	4CNL
827	644287.520	9751544.568	3.261	4CNL
828	644306.949	9751536.968	3.665	4CNL
829	644280.123	9751542.541	3.896	4CNL
830	644267.067	9751545.912	7.916	2E
831	644259.737	9751540.031	7.748	1V
832	644257.888	9751540.788	7.405	3TN

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
833	644256.256	9751541.451	6.720	3TN
834	644255.964	9751540.841	5.880	3TN
835	644255.885	9751540.867	4.982	TUBO
836	644256.109	9751541.507	5.888	3TN
837	644262.817	9751538.729	7.882	2E
838	644266.075	9751537.494	7.800	1V
839	644267.871	9751536.571	7.508	3TN
840	644269.418	9751535.952	6.497	3TN
841	644272.811	9751529.289	4.894	4CNL
842	644273.133	9751529.100	3.868	4CNL
843	644273.204	9751529.065	3.848	4CNL
844	644273.222	9751529.081	3.846	4CNL
845	644273.268	9751528.964	3.872	4CNL
846	644275.416	9751531.845	3.777	4CNL
847	644274.489	9751532.744	4.920	3TN
848	644270.458	9751535.566	5.172	3TN
849	644270.138	9751534.935	5.056	6TUB
850	644270.646	9751536.235	5.023	6TUB
851	644270.070	9751534.963	5.956	6TUB
852	644270.512	9751536.270	5.923	6TUB
853	644270.208	9751535.625	6.388	5ALC
854	644272.557	9751537.326	6.265	5ALC
855	644270.635	9751536.897	6.496	5ALC
856	644269.780	9751534.308	6.543	5ALC
857	644270.307	9751532.519	6.109	5ALC
858	644271.207	9751525.839	3.866	4CNL
859	644270.557	9751526.249	4.960	3TN
860	644265.902	9751528.847	5.422	3TN
861	644265.853	9751527.561	6.002	8DUCTO
862	644265.746	9751528.939	6.539	8DUCTO
863	644266.202	9751529.688	5.355	8DUCTO
864	644266.154	9751529.741	6.507	8DUCTO
865	644267.627	9751529.988	5.990	8DUCTO
866	644267.609	9751530.149	6.270	8DUCTO
867	644265.951	9751527.552	5.928	8DUCTO
868	644264.662	9751530.116	7.432	3TN
869	644262.633	9751531.307	7.788	1V
870	644259.571	9751533.142	7.849	2E
871	644256.477	9751534.984	7.712	1V
872	644255.384	9751535.654	7.405	3TN
873	644255.005	9751536.350	6.970	8DUCTO
874	644254.734	9751536.442	5.618	8DUCTO
875	644254.901	9751536.405	6.097	8DUCTO
876	644252.912	9751537.501	5.040	3TN
877	644251.381	9751537.902	4.327	3TN
878	644256.333	9751542.175	4.852	6TUB
879	644256.531	9751542.677	4.561	3TN
880	644256.405	9751542.147	5.759	6TUB
881	644256.684	9751542.746	6.223	5ALC
882	644262.852	9751515.925	6.194	4POST
883	644264.635	9751511.647	3.915	4CNL
884	644264.631	9751511.711	3.891	4CNL

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
885	644264.634	9751511.714	3.879	4CNL
886	644264.647	9751511.722	3.884	4CNL
887	644263.579	9751512.367	5.048	4CNL
888	644260.601	9751514.581	6.682	3TN
889	644258.517	9751515.763	7.303	3TN
890	644255.359	9751518.255	7.840	1V
891	644252.052	9751520.364	7.833	2E
892	644248.689	9751521.743	7.717	1V
893	644246.360	9751522.999	7.268	3TN
894	644244.875	9751523.891	6.374	3TN
895	644244.010	9751524.321	6.015	3TN
896	644244.098	9751524.267	6.002	3TN
897	644244.106	9751524.294	5.994	3TN
898	644238.979	9751505.414	7.617	1V
899	644237.254	9751506.373	7.210	3TN
900	644235.109	9751507.251	6.202	3TN
901	644233.926	9751508.001	5.571	3TN
902	644234.073	9751508.078	5.545	3TN
903	644234.072	9751508.087	5.548	3TN
904	644244.849	9751501.351	7.782	1V
905	644242.246	9751503.329	7.792	2E
906	644247.166	9751499.539	7.408	3TN
907	644249.482	9751497.926	6.932	3TN
908	644251.705	9751496.139	5.943	4CNL
909	644252.398	9751496.031	5.033	4CNL
910	644252.349	9751496.029	5.025	4CNL
911	644252.338	9751496.015	5.026	4CNL
912	644242.784	9751477.812	4.666	4CNL
913	644242.669	9751477.734	4.649	4CNL
914	644242.637	9751477.741	4.642	4CNL
915	644242.653	9751477.767	4.629	4CNL
916	644241.936	9751478.304	5.901	4CNL
917	644240.288	9751478.944	6.465	3TN
918	644237.768	9751480.881	7.242	3TN
919	644234.903	9751483.159	7.704	1V
920	644231.473	9751485.369	7.774	2E
921	644228.486	9751487.336	7.663	1V
922	644225.944	9751489.312	6.817	3TN
923	644225.340	9751489.735	6.065	3TN
924	644225.390	9751489.769	6.052	3TN
925	644225.435	9751489.799	6.035	3TN
926	644237.113	9751472.205	6.288	4POST
927	644233.037	9751460.422	4.377	4CNL
928	644233.052	9751460.456	4.370	4CNL
929	644233.050	9751460.460	4.365	4CNL
930	644233.100	9751460.492	4.377	4CNL
931	644231.611	9751461.317	5.893	4CNL
932	644229.375	9751463.055	6.841	3TN
933	644226.132	9751465.439	7.504	3TN
934	644224.969	9751466.160	7.704	1V
935	644221.469	9751468.129	7.788	2E
936	644218.298	9751469.665	7.662	1V

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
937	644216.769	9751470.709	7.335	3TN
938	644215.135	9751472.145	6.387	3TN
939	644214.419	9751472.729	5.851	3TN
940	644214.419	9751472.709	5.848	3TN
941	644214.471	9751472.667	5.840	3TN
942	644205.931	9751453.445	7.292	4POST
943	644204.648	9751455.660	6.236	3TN
944	644204.667	9751455.681	6.235	3TN
945	644204.687	9751455.700	6.233	3TN
946	644205.381	9751454.979	7.042	3TN
947	644206.565	9751454.490	7.303	3TN
948	644208.463	9751452.992	7.684	3TN
949	644211.640	9751451.126	7.752	2E
950	644214.995	9751449.312	7.695	1V
951	644218.181	9751447.378	7.313	3TN
952	644220.231	9751445.848	6.427	3TN
953	644222.091	9751444.989	5.840	3TN
954	644222.829	9751444.168	5.188	4CNL
955	644223.441	9751444.121	4.183	4CNL
956	644223.453	9751444.098	4.180	4CNL
957	644223.453	9751444.102	4.177	4CNL
958	644223.449	9751444.131	4.174	4CNL
959	644211.538	9751428.183	6.244	4POST
960	644212.373	9751426.813	5.371	4CNL
961	644213.294	9751426.292	3.985	4CNL
962	644213.200	9751426.364	3.915	4CNL
963	644213.212	9751426.352	3.936	4CNL
964	644213.284	9751426.368	3.941	4CNL
965	644209.489	9751429.081	6.771	3TN
966	644207.032	9751430.709	7.418	3TN
967	644204.635	9751431.462	7.675	1V
968	644201.489	9751433.229	7.783	2E
969	644198.425	9751435.273	7.738	1V
970	644196.855	9751436.244	7.449	3TN
971	644195.562	9751437.030	6.878	3TN
972	644194.258	9751437.778	6.111	3TN
973	644194.045	9751437.963	6.120	3TN
974	644194.079	9751437.975	6.118	3TN
975	644184.154	9751421.048	6.171	3TN
976	644184.172	9751421.105	6.170	3TN
977	644184.176	9751421.085	6.172	3TN
978	644185.361	9751420.143	6.942	3TN
979	644186.658	9751418.810	7.357	3TN
980	644188.173	9751418.035	7.682	1V
981	644191.374	9751416.316	7.803	2E
982	644194.521	9751414.410	7.725	1V
983	644196.788	9751412.988	7.410	3TN
984	644199.423	9751411.130	6.695	3TN
985	644201.232	9751409.801	5.958	3TN
986	644202.536	9751408.781	5.322	4CNL
987	644203.505	9751408.100	4.105	4CNL
988	644203.489	9751408.123	4.092	4CNL

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
989	644203.371	9751408.133	4.064	4CNL
990	644203.368	9751408.103	4.068	4CNL
991	644193.691	9751390.998	4.359	4CNL
992	644193.695	9751390.982	4.359	4CNL
993	644193.489	9751391.041	4.349	4CNL
994	644193.729	9751391.068	4.356	4CNL
995	644192.305	9751391.717	5.505	4CNL
996	644190.717	9751392.427	6.225	3TN
997	644188.640	9751393.786	6.930	3TN
998	644185.755	9751396.124	7.549	3TN
999	644184.456	9751396.812	7.710	1V
1000	644181.183	9751398.731	7.753	2E
1001	644178.268	9751400.528	7.642	1V
1002	644176.577	9751401.799	7.336	3TN
1003	644174.930	9751403.813	6.754	3TN
1004	644174.391	9751403.947	5.866	3TN
1005	644174.416	9751403.866	5.859	3TN
1006	644174.423	9751403.859	5.856	3TN
1007	644185.984	9751384.322	6.236	4POST
1008	644182.711	9751374.296	4.947	4CNL
1009	644182.642	9751374.275	4.941	4CNL
1010	644182.636	9751374.280	4.933	4CNL
1011	644182.631	9751374.288	4.935	4CNL
1012	644181.817	9751374.647	6.056	4CNL
1013	644178.610	9751377.057	6.938	3TN
1014	644175.855	9751378.490	7.430	3TN
1015	644174.268	9751379.532	7.672	1V
1016	644171.217	9751381.449	7.753	2E
1017	644168.099	9751383.140	7.674	1V
1018	644166.189	9751384.092	7.384	3TN
1019	644164.663	9751385.211	6.761	3TN
1020	644163.134	9751386.180	5.934	3TN
1021	644162.421	9751386.795	5.241	3TN
1022	644162.423	9751386.796	5.241	3TN
1023	644159.951	9751374.894	7.207	4POST
1024	644154.224	9751369.198	6.454	3TN
1025	644153.812	9751369.429	6.066	3TN
1026	644153.862	9751369.469	6.057	3TN
1027	644153.898	9751369.480	6.041	3TN
1028	644156.661	9751367.823	7.290	3TN
1029	644158.278	9751366.627	7.589	1V
1030	644161.331	9751364.601	7.690	2E
1031	644164.682	9751363.080	7.593	1V
1032	644166.886	9751361.755	7.266	3TN
1033	644168.952	9751360.067	6.466	3TN
1034	644171.558	9751358.129	5.984	4CNL
1035	644172.686	9751357.549	4.801	4CNL
1036	644172.728	9751357.695	4.806	4CNL
1037	644172.662	9751357.719	4.790	4CNL
1038	644172.585	9751357.627	4.778	4CNL
1039	644163.952	9751341.382	4.060	4CNL
1040	644163.997	9751341.377	4.073	4CNL

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
1041	644163.994	9751341.439	4.047	4CNL
1042	644163.426	9751341.888	5.700	4CNL
1043	644162.036	9751342.421	6.307	4POST
1044	644160.370	9751343.120	6.373	3TN
1045	644157.099	9751345.594	7.231	3TN
1046	644155.281	9751346.590	7.536	1V
1047	644152.247	9751348.890	7.652	2E
1048	644149.280	9751351.156	7.481	1V
1049	644147.407	9751351.884	7.091	3TN
1050	644146.600	9751353.276	6.637	3TN
1051	644145.631	9751354.503	5.137	3TN
1052	644145.541	9751354.420	5.129	3TN
1053	644151.538	9751355.990	7.399	5ALC
1054	644134.876	9751335.263	6.456	3TN
1055	644134.942	9751335.303	6.451	3TN
1056	644135.900	9751334.793	6.855	3TN
1057	644137.660	9751333.716	7.339	3TN
1058	644138.558	9751333.018	7.520	1V
1059	644141.829	9751331.269	7.695	2E
1060	644144.894	9751329.487	7.602	1V
1061	644147.216	9751328.089	7.219	3TN
1062	644149.698	9751326.610	6.503	3TN
1063	644151.815	9751325.515	6.193	3TN
1064	644153.937	9751324.508	4.985	4CNL
1065	644154.243	9751324.023	4.193	4CNL
1066	644154.258	9751323.968	4.190	4CNL
1067	644154.250	9751324.055	4.141	4CNL
1068	644154.198	9751324.034	4.143	4CNL
1069	644143.783	9751306.349	4.785	4CNL
1070	644143.776	9751306.332	4.768	4CNL
1071	644142.974	9751306.876	5.720	4CNL
1072	644140.096	9751308.979	6.649	3TN
1073	644137.871	9751311.138	7.439	3TN
1074	644135.422	9751312.860	7.678	1V
1075	644132.396	9751314.918	7.786	2E
1076	644129.434	9751316.821	7.592	1V
1077	644126.868	9751318.901	6.864	3TN
1078	644125.315	9751319.655	6.369	3TN
1079	644124.833	9751320.634	5.760	3TN
1080	644124.504	9751320.766	5.852	3TN
1081	644124.000	9751321.287	5.344	3TN
1082	644135.659	9751298.394	6.509	4POST
1083	644135.620	9751289.327	4.272	4CNL
1084	644135.621	9751289.350	4.271	4CNL
1085	644135.585	9751289.343	4.264	4CNL
1086	644135.544	9751289.388	4.264	4CNL
1087	644134.748	9751290.042	5.725	4CNL
1088	644131.848	9751291.629	6.418	3TN
1089	644129.103	9751293.717	7.172	3TN
1090	644125.495	9751295.359	7.679	1V
1091	644122.321	9751297.368	7.794	2E
1092	644118.644	9751299.421	7.582	1V

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
1093	644115.916	9751300.950	7.225	9ACCES
1094	644112.355	9751302.394	6.738	9ACCES
1095	644100.664	9751308.874	6.212	9ACCES
1096	644091.574	9751312.949	6.097	9ACCES
1097	644090.145	9751310.327	6.097	9ACCES
1098	644098.100	9751306.295	6.083	9ACCES
1099	644108.049	9751301.438	6.461	9ACCES
1100	644114.371	9751297.479	7.236	9ACCES
1101	644112.940	9751294.778	7.222	4POST
1102	644102.106	9751286.424	5.710	3TN
1103	644100.095	9751288.149	5.067	3TN
1104	644098.363	9751289.255	4.928	3TN
1105	644097.303	9751290.138	4.784	3TN
1106	644096.101	9751291.029	4.535	3TN
1107	644107.578	9751283.008	7.455	3TN
1108	644109.015	9751282.100	7.602	1V
1109	644112.263	9751279.813	7.784	2E
1110	644114.995	9751278.048	7.658	1V
1111	644117.233	9751276.835	7.409	3TN
1112	644120.469	9751275.110	6.475	3TN
1113	644123.433	9751273.801	6.056	3TN
1114	644124.458	9751272.841	5.387	4CNL
1115	644124.926	9751272.431	4.163	4CNL
1116	644124.865	9751272.461	4.140	4CNL
1117	644124.839	9751272.453	4.133	4CNL
1118	644110.647	9751254.752	6.454	4POST
1119	644114.969	9751254.102	4.253	4CNL
1120	644114.939	9751254.163	4.177	4CNL
1121	644114.918	9751254.161	4.118	4CNL
1122	644114.140	9751254.873	5.490	4CNL
1123	644111.723	9751256.177	6.195	3TN
1124	644106.947	9751259.190	7.426	3TN
1125	644104.859	9751260.459	7.670	1V
1126	644101.857	9751262.328	7.771	2E
1127	644098.556	9751264.305	7.617	1V
1128	644096.597	9751265.609	7.263	3TN
1129	644094.317	9751267.206	6.319	3TN
1130	644092.701	9751267.837	6.038	3TN
1131	644080.824	9751251.951	5.102	3TN
1132	644081.678	9751251.234	5.628	3TN
1133	644085.905	9751248.516	7.260	3TN
1134	644088.406	9751246.880	7.643	1V
1135	644091.405	9751244.375	7.738	2E
1136	644094.472	9751242.691	7.666	1V
1137	644096.253	9751241.553	7.384	3TN
1138	644100.197	9751239.427	6.384	3TN
1139	644104.369	9751236.726	5.259	4CNL
1140	644104.872	9751236.511	4.059	4CNL
1141	644104.904	9751236.621	4.029	4CNL
1142	644104.900	9751236.642	4.019	4CNL
1143	644104.903	9751236.667	4.008	4CNL
1144	644094.726	9751218.418	4.222	4CNL

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
1145	644094.695	9751218.465	4.195	4CNL
1146	644094.697	9751218.478	4.195	4CNL
1147	644094.701	9751218.462	4.198	4CNL
1148	644093.891	9751219.160	5.666	4CNL
1149	644089.512	9751221.125	6.889	3TN
1150	644085.910	9751223.980	7.505	3TN
1151	644084.159	9751225.041	7.705	1V
1152	644081.212	9751226.697	7.763	2E
1153	644077.935	9751228.321	7.656	1V
1154	644075.592	9751229.744	7.327	3TN
1155	644072.881	9751232.089	6.072	3TN
1156	644071.395	9751233.780	5.313	3TN
1157	644071.073	9751233.938	5.352	3TN
1158	644072.876	9751226.689	7.264	9ACCES
1159	644069.744	9751221.792	7.142	9ACCES
1160	644060.706	9751228.081	5.681	9ACCES
1161	644062.263	9751230.569	5.793	9ACCES
1162	644052.006	9751239.672	5.481	9ACCES
1163	644049.750	9751237.481	5.438	9ACCES
1164	644068.724	9751218.820	7.284	4POST
1165	644085.662	9751212.132	6.529	4POST
1166	644148.548	9751357.604	5.077	6TUB
1167	644148.805	9751357.415	5.833	6TUB
1168	644148.372	9751357.868	4.830	3TN
1169	644146.891	9751359.085	3.898	3TN
1170	644150.786	9751356.372	7.316	3TN
1171	644151.979	9751355.752	7.550	1V
1172	644155.343	9751354.008	7.721	2E
1173	644158.270	9751352.478	7.650	1V
1174	644159.913	9751351.631	7.324	3TN
1175	644163.229	9751349.830	5.514	3TN
1176	644063.848	9751189.808	7.733	1V
1177	644067.252	9751187.347	7.261	3TN
1178	644069.632	9751185.943	6.720	3TN
1179	644072.962	9751183.889	5.460	3TN
1180	644073.549	9751183.138	4.438	4CNL
1181	644073.612	9751183.038	4.449	4CNL
1182	644073.602	9751183.076	4.445	4CNL
1183	644073.692	9751183.093	4.456	4CNL
1184	644060.642	9751191.407	7.882	2E
1185	644057.368	9751193.165	7.753	1V
1186	644054.888	9751194.466	7.336	3TN
1187	644049.649	9751193.492	6.486	3TN
1188	644046.714	9751194.544	6.043	3TN
1189	644051.923	9751190.615	7.496	9ACCES
1190	644047.631	9751184.320	7.431	9ACCES
1191	644033.628	9751199.348	7.396	9ACCES
1192	644030.741	9751194.386	7.303	9ACCES
1193	644020.113	9751199.988	7.478	FAB
1194	644022.650	9751204.489	7.488	FAB
1195	644046.763	9751182.004	7.499	4POST
1196	644060.579	9751168.661	6.230	4POST

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
1197	644053.685	9751172.625	7.741	1V
1198	644057.327	9751170.460	7.074	3TN
1199	644058.798	9751169.336	6.370	3TN
1200	644062.890	9751166.707	5.351	4CNL
1201	644063.852	9751166.032	4.175	4CNL
1202	644063.842	9751166.005	4.164	4CNL
1203	644063.804	9751165.995	4.164	4CNL
1204	644063.776	9751166.026	4.164	4CNL
1205	644050.707	9751174.420	7.935	2E
1206	644047.567	9751176.315	7.791	1V
1207	644046.121	9751177.191	7.623	3TN
1208	644044.102	9751178.754	7.107	3TN
1209	644043.642	9751179.216	6.346	3TN
1210	644043.647	9751179.203	6.341	3TN
1211	644043.458	9751154.899	7.679	1V
1212	644046.639	9751152.675	6.989	3TN
1213	644049.489	9751150.827	6.557	3TN
1214	644052.910	9751149.075	5.422	4CNL
1215	644053.899	9751148.590	4.095	4CNL
1216	644053.888	9751148.571	4.095	4CNL
1217	644053.891	9751148.595	4.086	4CNL
1218	644053.890	9751148.633	4.082	4CNL
1219	644040.335	9751156.711	7.862	2E
1220	644037.274	9751158.541	7.735	1V
1221	644036.387	9751160.880	7.483	3TN
1222	644034.474	9751162.329	6.761	3TN
1223	644033.293	9751162.542	6.124	3TN
1224	644033.205	9751162.640	6.166	3TN
1225	644026.989	9751141.109	7.669	1V
1226	644025.405	9751141.674	7.469	3TN
1227	644023.383	9751142.837	7.054	3TN
1228	644022.554	9751143.083	6.381	3TN
1229	644022.537	9751143.098	6.392	3TN
1230	644029.950	9751138.838	7.798	2E
1231	644033.379	9751137.149	7.660	1V
1232	644036.505	9751135.045	7.154	3TN
1233	644039.973	9751133.338	6.207	3TN
1234	644042.329	9751132.188	5.357	4CNL
1235	644043.768	9751131.578	4.027	4CNL
1236	644043.943	9751131.515	4.057	4CNL
1237	644043.947	9751131.488	4.060	4CNL
1238	644043.927	9751131.495	4.052	4CNL
1239	644035.071	9751125.138	6.605	4POST
1240	644023.023	9751139.219	7.074	4POST
1241	644023.113	9751120.079	7.591	1V
1242	644025.557	9751118.496	7.154	3TN
1243	644028.603	9751115.845	6.060	3TN
1244	644032.022	9751114.723	5.501	4CNL
1245	644033.530	9751113.934	4.007	4CNL
1246	644033.526	9751113.955	4.003	4CNL
1247	644033.515	9751113.917	4.001	4CNL
1248	644033.505	9751113.912	3.997	4CNL

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
1249	644019.854	9751121.631	7.712	2E
1250	644016.890	9751123.322	7.599	1V
1251	644014.974	9751124.874	7.165	3TN
1252	644013.804	9751125.693	5.942	3TN
1253	644013.792	9751125.715	5.949	3TN
1254	644012.863	9751102.643	7.573	1V
1255	644015.039	9751101.338	7.186	3TN
1256	644018.310	9751098.646	6.608	3TN
1257	644020.257	9751097.570	5.793	4CNL
1258	644020.937	9751097.100	4.865	4CNL
1259	644020.897	9751097.055	4.865	4CNL
1260	644020.870	9751097.006	4.860	4CNL
1261	644020.849	9751097.006	4.858	4CNL
1262	644010.160	9751104.235	7.633	2E
1263	644006.800	9751106.025	7.452	1V
1264	644005.147	9751107.300	7.121	3TN
1265	644003.479	9751108.396	6.696	3TN
1266	644003.324	9751108.810	6.219	3TN
1267	644003.333	9751108.806	6.218	3TN
1268	644002.676	9751084.804	7.599	1V
1269	644005.151	9751083.947	7.191	3TN
1270	644007.321	9751082.841	6.675	3TN
1271	644008.842	9751081.545	6.325	3TN
1272	644010.303	9751080.222	5.912	3TN
1273	644011.329	9751079.729	4.400	3TN
1274	644011.311	9751079.736	4.391	4CNL
1275	644011.306	9751079.743	4.392	4CNL
1276	644011.301	9751079.748	4.398	4CNL
1277	644009.880	9751081.552	6.377	4POST
1278	643999.143	9751086.259	7.549	2E
1279	643996.381	9751088.109	7.344	1V
1280	643994.501	9751090.008	6.984	3TN
1281	643992.765	9751091.394	6.480	3TN
1282	643992.137	9751092.047	5.938	3TN
1283	643991.924	9751092.032	6.021	3TN
1284	643986.498	9751071.603	7.285	1V
1285	643989.695	9751069.758	7.544	2E
1286	643992.686	9751067.957	7.547	1V
1287	643995.223	9751066.277	7.049	3TN
1288	643997.662	9751064.331	6.534	3TN
1289	644000.669	9751062.656	5.509	4CNL
1290	644002.824	9751061.003	4.114	4CNL
1291	644003.434	9751060.703	3.596	4CNL
1292	644003.385	9751060.679	3.572	4CNL
1293	644003.393	9751060.733	3.558	4CNL
1294	643984.761	9751073.091	6.807	3TN
1295	643983.066	9751074.217	6.246	3TN
1296	643982.652	9751074.526	6.045	3TN
1297	643982.781	9751074.499	6.001	3TN
1298	643978.635	9751063.595	6.877	4POST
1299	643976.841	9751055.179	7.322	1V
1300	643974.966	9751056.589	7.025	3TN

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
1301	643973.132	9751057.672	6.443	3TN
1302	643973.161	9751057.634	6.436	3TN
1303	643980.008	9751053.260	7.568	2E
1304	643983.066	9751051.742	7.574	1V
1305	643984.571	9751050.661	7.359	3TN
1306	643988.483	9751047.830	6.227	3TN
1307	643989.933	9751046.721	5.779	4CNL
1308	643990.606	9751046.569	4.566	4CNL
1309	643990.541	9751046.547	4.548	4CNL
1310	643990.522	9751046.508	4.549	4CNL
1311	643990.505	9751046.515	4.543	4CNL
1312	643984.321	9751038.131	5.726	4POST
1313	643973.291	9751035.157	7.552	1V
1314	643974.848	9751033.928	7.342	3TN
1315	643977.418	9751032.048	6.604	3TN
1316	643980.182	9751030.201	5.702	4CNL
1317	643981.310	9751029.076	3.983	4CNL
1318	643981.294	9751029.080	3.965	4CNL
1319	643981.331	9751029.088	3.968	4CNL
1320	643981.329	9751029.055	3.964	4CNL
1321	643970.392	9751037.068	7.581	2E
1322	643967.281	9751039.115	7.318	1V
1323	643965.193	9751040.617	6.911	3TN
1324	643963.996	9751041.501	6.620	3TN
1325	643963.315	9751041.848	6.286	3TN
1326	643963.380	9751041.856	6.266	3TN
1327	643963.508	9751018.506	7.532	1V
1328	643966.263	9751017.043	7.113	3TN
1329	643968.185	9751016.030	6.406	3TN
1330	643970.992	9751013.774	5.345	4CNL
1331	643972.004	9751013.057	4.352	4CNL
1332	643972.343	9751012.932	4.089	4CNL
1333	643972.562	9751012.824	3.930	4CNL
1334	643971.927	9751012.554	4.009	4CNL
1335	643960.553	9751020.175	7.513	2E
1336	643957.641	9751021.861	7.243	1V
1337	643955.952	9751023.377	6.971	3TN
1338	643955.085	9751024.211	6.557	3TN
1339	643954.561	9751024.548	6.642	3TN
1340	643947.555	9751004.709	7.236	1V
1341	643944.885	9751006.066	6.680	3TN
1342	643942.498	9751007.532	5.933	3TN
1343	643942.209	9751007.766	5.801	3TN
1344	643950.582	9751003.041	7.499	2E
1345	643953.662	9751001.417	7.506	1V
1346	643955.484	9751000.196	7.203	3TN
1347	643958.257	9750998.443	6.126	3TN
1348	643961.450	9750996.484	5.427	4CNL
1349	643962.128	9750995.729	4.212	4CNL
1350	643962.473	9750995.567	4.245	4CNL
1351	643962.525	9750995.502	4.067	4CNL
1352	643962.716	9750995.337	4.087	4CNL

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
1353	643958.627	9750994.104	5.892	4POST
1354	643944.135	9750984.623	7.411	1V
1355	643947.645	9750981.982	6.488	3TN
1356	643949.746	9750980.737	6.139	3TN
1357	643952.861	9750979.333	5.176	4CNL
1358	643953.231	9750979.075	4.408	4CNL
1359	643953.679	9750979.047	4.184	4CNL
1360	643953.933	9750978.916	3.998	4CNL
1361	643954.220	9750979.028	3.939	4CNL
1362	643940.834	9750986.653	7.448	2E
1363	643937.909	9750988.427	7.247	1V
1364	643936.219	9750989.793	6.956	3TN
1365	643934.973	9750990.624	6.365	3TN
1366	643934.617	9750990.918	6.300	3TN
1367	643933.351	9750987.063	6.829	4POST
1368	643934.125	9750968.173	7.472	1V
1369	643935.948	9750966.768	7.189	3TN
1370	643937.776	9750965.468	6.478	3TN
1371	643941.296	9750962.906	5.535	3TN
1372	643944.583	9750962.011	4.924	4CNL
1373	643945.245	9750961.684	4.372	4CNL
1374	643945.580	9750961.552	4.074	4CNL
1375	643946.132	9750961.472	3.789	4CNL
1376	643931.079	9750969.747	7.464	2E
1377	643927.831	9750971.878	7.328	1V
1378	643925.113	9750973.917	6.714	3TN
1379	643922.240	9750975.493	5.933	3TN
1380	643922.282	9750975.590	5.969	3TN
1381	643915.380	9750956.838	6.853	3TN
1382	643917.164	9750955.710	7.164	3TN
1383	643918.285	9750954.833	7.327	1V
1384	643921.235	9750952.987	7.495	2E
1385	643924.269	9750951.419	7.443	1V
1386	643926.935	9750949.740	6.859	3TN
1387	643929.075	9750948.314	6.102	3TN
1388	643933.241	9750950.531	6.004	4POST
1389	643935.712	9750944.550	4.822	4CNL
1390	643936.020	9750944.259	4.547	4CNL
1391	643936.517	9750944.179	4.174	4CNL
1392	643937.081	9750943.898	3.971	4CNL
1393	643937.038	9750943.836	3.839	4CNL
1394	643914.705	9750934.995	7.394	1V
1395	643919.296	9750931.349	6.282	3TN
1396	643922.903	9750928.798	5.542	3TN
1397	643926.066	9750926.589	4.882	4CNL
1398	643926.892	9750926.110	4.681	4CNL
1399	643927.388	9750925.912	4.191	4CNL
1400	643927.590	9750925.732	3.903	4CNL
1401	643927.878	9750925.634	3.920	4CNL
1402	643912.094	9750936.397	7.472	2E
1403	643908.825	9750938.374	7.366	1V
1404	643906.951	9750940.426	7.003	3TN

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
1405	643904.584	9750941.649	6.437	3TN
1406	643903.796	9750942.098	6.201	3TN
1407	643893.007	9750926.985	5.951	3TN
1408	643895.017	9750925.266	6.558	3TN
1409	643897.863	9750923.683	7.167	3TN
1410	643899.618	9750922.466	7.394	1V
1411	643902.530	9750920.185	7.479	2E
1412	643905.383	9750918.120	7.300	1V
1413	643907.655	9750916.730	6.957	3TN
1414	643909.795	9750915.754	6.275	3TN
1415	643915.181	9750912.331	5.264	3TN
1416	643918.444	9750910.653	4.867	4CNL
1417	643919.285	9750910.324	4.233	4CNL
1418	643919.512	9750910.284	4.084	4CNL
1419	643919.655	9750909.976	3.969	4CNL
1420	643919.332	9750909.726	3.991	4CNL
1421	643908.059	9750907.990	6.108	H5
1422	643908.909	9750908.055	6.127	4POST
1423	643891.525	9750852.524	6.593	HITO 6
1424	643887.842	9750909.735	6.917	4POST
1425	643885.027	9750908.321	6.188	3TN
1426	643887.562	9750906.645	7.098	3TN
1427	643889.734	9750905.328	7.357	1V
1428	643892.577	9750903.525	7.449	2E
1429	643895.566	9750901.829	7.393	1V
1430	643898.316	9750899.944	6.837	3TN
1431	643908.037	9750892.029	4.797	3TN
1432	643908.587	9750891.637	4.195	3TN
1433	643908.914	9750891.264	4.117	3TN
1434	643908.928	9750890.849	3.843	3TN
1435	643905.624	9750870.599	6.087	3TN
1436	643904.895	9750871.361	5.378	3TN
1437	643897.399	9750878.119	4.981	3TN
1438	643897.991	9750877.377	4.222	3TN
1439	643893.759	9750881.529	5.502	3TN
1440	643889.485	9750884.800	6.694	3TN
1441	643886.256	9750885.888	7.285	1V
1442	643883.414	9750887.664	7.435	2E
1443	643880.484	9750889.266	7.360	1V
1444	643877.336	9750891.518	6.767	3TN
1445	643875.489	9750892.810	6.499	3TN
1446	643883.775	9750865.800	6.221	4POST
1447	643894.966	9750859.214	6.336	4CNL
1448	643894.203	9750859.903	5.411	4CNL
1449	643894.836	9750856.953	6.675	9ACCES
1450	643891.258	9750851.936	6.685	9ACCES
1451	643886.260	9750856.815	6.206	1V
1452	643888.440	9750860.188	6.153	1V
1453	643880.817	9750866.772	6.734	1V
1454	643877.117	9750861.657	6.617	1V
1455	643888.108	9750864.899	4.175	4CNL
1456	643887.472	9750865.673	5.091	4CNL

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
1457	643886.351	9750866.158	5.604	3TN
1458	643883.043	9750869.064	6.175	3TN
1459	643877.739	9750871.704	7.369	1V
1460	643874.905	9750873.230	7.478	2E
1461	643871.821	9750874.963	7.394	1V
1462	643869.380	9750876.674	6.934	3TN
1463	643868.355	9750877.491	6.614	3TN
1464	643874.473	9750847.381	5.140	4CNL
1465	643875.437	9750847.186	4.362	4CNL
1466	643875.584	9750846.895	4.120	4CNL
1467	643875.691	9750846.772	3.968	4CNL
1468	643870.761	9750849.800	6.787	3TN
1469	643868.644	9750850.809	7.030	3TN
1470	643866.361	9750851.942	7.382	1V
1471	643863.536	9750853.639	7.472	2E
1472	643860.531	9750855.298	7.440	1V
1473	643858.026	9750856.597	7.147	3TN
1474	643855.189	9750858.238	6.578	3TN
1475	643854.243	9750859.123	6.081	3TN
1476	643849.339	9750847.446	6.904	9ACCES
1477	643846.166	9750842.239	6.742	9ACCES
1478	643830.198	9750852.194	6.316	1V
1479	643833.103	9750857.132	6.359	1V
1480	643811.132	9750870.696	6.349	1V
1481	643807.972	9750865.881	6.337	1V
1482	643784.173	9750880.506	6.377	1V
1483	643787.015	9750885.345	6.403	1V
1484	643765.708	9750898.492	6.537	7CERR
1485	643765.282	9750897.864	6.502	9ACCES
1486	643762.997	9750894.184	6.510	9ACCES
1487	643762.768	9750893.726	6.504	1V
1488	643845.384	9750839.888	6.357	3TN
1489	643847.230	9750839.237	7.124	3TN
1490	643850.066	9750837.456	7.376	1V
1491	643852.880	9750835.815	7.464	2E
1492	643855.905	9750834.119	7.372	1V
1493	643858.771	9750832.914	6.884	3TN
1494	643862.807	9750831.724	6.167	3TN
1495	643863.835	9750831.157	5.498	4CNL
1496	643864.110	9750831.005	5.333	4CNL
1497	643863.987	9750830.784	5.156	4CNL
1498	643864.203	9750831.347	5.320	4CNL
1499	643858.866	9750822.979	5.937	4POST
1500	643842.749	9750832.287	6.889	4POST
1501	643853.750	9750813.065	5.913	4CNL
1502	643854.041	9750812.508	5.553	4CNL
1503	643854.046	9750812.509	5.386	4CNL
1504	643854.009	9750812.802	4.906	4CNL
1505	643846.714	9750817.948	7.185	1V
1506	643843.550	9750819.614	7.469	2E
1507	643840.342	9750821.040	7.317	1V
1508	643838.569	9750821.460	7.122	3TN

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
1509	643837.233	9750822.472	6.744	3TN
1510	643836.351	9750823.577	6.517	3TN
1511	643843.876	9750797.310	6.555	4CNL
1512	643843.880	9750797.278	5.980	4CNL
1513	643843.959	9750797.406	5.871	4CNL
1514	643843.790	9750797.008	6.350	4CNL
1515	643843.162	9750797.446	6.780	3TN
1516	643841.177	9750798.798	7.042	3TN
1517	643837.090	9750801.907	7.529	1V
1518	643834.457	9750803.970	7.570	2E
1519	643831.658	9750805.767	7.419	1V
1520	643829.555	9750806.922	7.195	3TN
1521	643828.085	9750808.393	6.885	3TN
1522	643826.788	9750809.166	6.726	3TN
1523	643830.055	9750811.420	7.179	4POST
1524	643832.954	9750779.028	6.422	4POST
1525	643834.032	9750779.814	5.828	3TN
1526	643832.342	9750780.240	6.479	3TN
1527	643829.673	9750783.170	7.131	3TN
1528	643827.511	9750785.296	7.608	1V
1529	643824.815	9750787.282	7.646	2E
1530	643821.743	9750789.204	7.472	1V
1531	643819.950	9750790.226	7.282	3TN
1532	643818.987	9750790.670	6.981	3TN
1533	643817.396	9750791.373	6.680	3TN
1534	643825.014	9750765.355	6.424	4CNL
1535	643825.161	9750765.166	6.221	4CNL
1536	643825.115	9750765.105	5.980	4CNL
1537	643824.963	9750764.967	5.788	4CNL
1538	643823.839	9750765.482	6.804	3TN
1539	643822.488	9750766.439	7.099	3TN
1540	643820.834	9750767.926	7.200	3TN
1541	643818.339	9750769.682	7.617	1V
1542	643815.497	9750771.512	7.636	2E
1543	643812.642	9750772.880	7.494	1V
1544	643810.104	9750774.106	7.048	3TN
1545	643808.036	9750775.020	6.795	3TN
1546	643805.879	9750775.768	6.380	3TN
1547	643816.364	9750748.917	5.893	3TN
1548	643816.356	9750748.984	5.901	3TN
1549	643816.335	9750749.012	5.891	4CNL
1550	643816.341	9750748.972	5.654	4CNL
1551	643816.391	9750748.733	5.224	4CNL
1552	643816.163	9750748.547	5.061	4CNL
1553	643815.115	9750750.068	6.432	3TN
1554	643813.728	9750751.211	6.752	3TN
1555	643811.518	9750752.849	7.107	3TN
1556	643809.499	9750753.961	7.525	1V
1557	643806.109	9750755.691	7.612	2E
1558	643803.125	9750757.362	7.431	1V
1559	643801.672	9750758.089	7.276	3TN
1560	643799.138	9750759.449	6.821	3TN

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
1561	643797.823	9750760.167	6.368	3TN
1562	643797.851	9750754.250	7.211	4POST
1563	643807.468	9750735.220	6.265	4POST
1564	643805.252	9750733.460	6.690	4CNL
1565	643805.384	9750733.376	6.576	4CNL
1566	643805.655	9750733.172	6.413	4CNL
1567	643805.598	9750733.149	6.422	4CNL
1568	643802.761	9750734.459	6.985	3TN
1569	643800.774	9750735.829	7.210	3TN
1570	643799.410	9750737.041	7.458	1V
1571	643796.308	9750738.706	7.549	2E
1572	643792.814	9750739.723	7.443	1V
1573	643790.943	9750741.100	7.121	3TN
1574	643790.199	9750741.689	6.887	3TN
1575	643789.537	9750742.377	6.636	3TN
1576	643794.573	9750713.419	5.968	4CNL
1577	643794.578	9750713.411	6.189	4CNL
1578	643794.449	9750713.109	5.828	4CNL
1579	643794.423	9750713.042	6.084	4CNL
1580	643793.545	9750713.768	6.618	3TN
1581	643792.097	9750714.775	6.971	3TN
1582	643789.604	9750716.556	7.232	3TN
1583	643788.150	9750718.021	7.506	1V
1584	643785.591	9750720.187	7.637	2E
1585	643782.534	9750722.639	7.489	1V
1586	643780.800	9750724.522	7.108	3TN
1587	643779.229	9750725.818	6.778	3TN
1588	643778.169	9750726.618	6.554	3TN
1589	643904.861	9750857.821	6.982	15CASA
1590	643909.810	9750865.859	7.088	15CASA
1591	643911.034	9750853.811	6.326	15CASA
1592	643786.911	9750697.711	5.198	5ALC
1593	643786.998	9750697.592	5.097	5ALC
1594	643786.798	9750697.396	4.958	5ALC
1595	643786.702	9750697.731	5.646	5ALC
1596	643785.962	9750698.120	6.378	3TN
1597	643784.498	9750698.803	6.810	3TN
1598	643782.185	9750700.200	7.139	3TN
1599	643779.040	9750701.966	7.522	1V
1600	643775.945	9750703.581	7.635	2E
1601	643772.482	9750705.027	7.522	1V
1602	643770.711	9750705.486	7.271	3TN
1603	643768.347	9750706.056	6.677	3TN
1604	643765.760	9750708.741	5.639	3TN
1605	643765.574	9750709.001	5.490	3TN
1606	643782.172	9750691.744	6.261	4POST
1607	643775.647	9750679.959	5.837	4CNL
1608	643776.578	9750679.301	4.780	4CNL
1609	643776.918	9750679.275	4.877	4CNL
1610	643776.921	9750679.120	4.887	4CNL
1611	643777.012	9750679.128	4.885	4CNL
1612	643774.259	9750681.211	7.056	3TN

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
1613	643772.864	9750681.924	7.330	3TN
1614	643770.796	9750683.129	7.179	3TN
1615	643768.738	9750684.519	7.540	1V
1616	643765.782	9750686.386	7.628	2E
1617	643762.455	9750687.945	7.509	1V
1618	643753.164	9750677.138	7.047	4POST
1619	643757.615	9750684.925	7.023	3TN
1620	643754.675	9750685.532	6.446	3TN
1621	643754.205	9750685.904	5.993	3TN
1622	643753.644	9750686.424	5.770	3TN
1623	643752.779	9750671.312	7.504	1V
1624	643751.165	9750672.014	7.197	3TN
1625	643755.923	9750669.309	7.649	2E
1626	643758.465	9750667.430	7.556	1V
1627	643760.374	9750666.094	7.277	3TN
1628	643763.860	9750662.487	6.780	3TN
1629	643764.745	9750661.336	5.892	4CNL
1630	643765.193	9750660.959	5.861	4CNL
1631	643765.747	9750660.987	5.201	4CNL
1632	643766.546	9750660.828	4.716	4CNL
1633	643766.404	9750660.367	4.677	4CNL
1634	643756.961	9750648.769	6.366	4POST
1635	643745.406	9750667.172	6.742	3TN
1636	643743.971	9750668.730	6.016	3TN
1637	643743.634	9750669.298	6.004	3TN
1638	643742.050	9750653.054	7.577	1V
1639	643745.684	9750651.879	7.680	2E
1640	643748.740	9750650.381	7.609	1V
1641	643750.219	9750648.605	7.231	3TN
1642	643754.343	9750645.963	6.682	3TN
1643	643756.074	9750645.204	5.811	4CNL
1644	643756.488	9750644.877	5.361	4CNL
1645	643756.852	9750644.672	5.042	4CNL
1646	643757.190	9750644.471	4.188	4CNL
1647	643757.606	9750645.150	4.545	4CNL
1648	643739.823	9750654.054	7.144	3TN
1649	643737.232	9750655.012	6.277	3TN
1650	643735.582	9750656.629	5.639	3TN
1651	643734.628	9750657.101	5.285	3TN
1652	643736.066	9750635.176	7.696	2E
1653	643738.848	9750633.636	7.679	1V
1654	643740.845	9750632.296	7.259	3TN
1655	643743.977	9750630.238	6.795	3TN
1656	643745.458	9750629.457	6.378	4CNL
1657	643745.825	9750629.047	6.163	4CNL
1658	643746.429	9750628.910	5.875	4CNL
1659	643746.804	9750628.497	5.248	4CNL
1660	643747.419	9750628.236	4.860	4CNL
1661	643733.146	9750637.913	7.614	1V
1662	643731.142	9750638.926	7.157	3TN
1663	643729.415	9750639.988	6.294	3TN
1664	643728.632	9750640.264	5.396	3TN

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
1665	643729.029	9750639.310	6.280	6TUB
1666	643728.673	9750639.752	5.718	6TUB
1667	643728.341	9750639.659	5.318	3TN
1668	643729.196	9750616.374	7.651	1V
1669	643731.105	9750614.654	7.160	3TN
1670	643732.804	9750613.115	6.441	3TN
1671	643735.233	9750611.676	5.477	3TN
1672	643735.666	9750611.299	5.482	4CNL
1673	643735.821	9750611.220	5.041	4CNL
1674	643736.115	9750611.117	4.853	4CNL
1675	643736.561	9750610.791	4.822	4CNL
1676	643736.170	9750610.406	4.716	4CNL
1677	643725.928	9750618.113	7.686	2E
1678	643722.662	9750619.684	7.579	1V
1679	643719.968	9750620.820	7.097	3TN
1680	643717.418	9750621.525	6.294	3TN
1681	643716.658	9750621.629	6.027	3TN
1682	643715.973	9750621.890	5.717	3TN
1683	643731.228	9750604.499	5.877	4POST
1684	643726.010	9750594.459	5.745	4CNL
1685	643725.776	9750593.841	5.579	4CNL
1686	643726.037	9750594.087	5.234	4CNL
1687	643726.358	9750594.674	5.129	4CNL
1688	643725.584	9750593.553	5.308	4CNL
1689	643724.565	9750595.212	6.647	3TN
1690	643723.812	9750596.062	6.780	3TN
1691	643722.258	9750596.961	6.885	3TN
1692	643719.056	9750599.356	7.631	1V
1693	643716.279	9750601.700	7.673	2E
1694	643712.711	9750602.988	7.607	1V
1695	643710.411	9750604.283	7.167	3TN
1696	643708.792	9750605.517	6.714	3TN
1697	643708.083	9750605.948	6.278	3TN
1698	643707.372	9750606.278	6.177	3TN
1699	643709.088	9750581.798	7.625	1V
1700	643710.946	9750580.118	7.142	3TN
1701	643713.506	9750578.654	6.954	3TN
1702	643715.602	9750577.649	5.575	4CNL
1703	643716.090	9750577.340	5.446	4CNL
1704	643716.425	9750577.101	5.197	4CNL
1705	643716.683	9750576.938	4.623	4CNL
1706	643716.928	9750576.708	4.698	4CNL
1707	643705.952	9750583.829	7.700	2E
1708	643702.694	9750585.629	7.654	1V
1709	643700.737	9750586.995	7.231	3TN
1710	643700.521	9750592.953	6.526	3TN
1711	643699.941	9750593.503	6.294	3TN
1712	643699.188	9750593.919	6.120	3TN
1713	643699.747	9750582.671	6.249	4POST
1714	643692.751	9750568.492	7.617	1V
1715	643690.025	9750570.411	7.176	3TN
1716	643687.658	9750571.783	6.619	3TN

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
1717	643685.355	9750573.905	5.906	16CERCA
1718	643695.895	9750566.218	7.706	2E
1719	643698.853	9750564.460	7.660	1V
1720	643701.249	9750562.674	7.252	3TN
1721	643703.937	9750561.098	6.950	3TN
1722	643705.776	9750561.102	5.924	4POST
1723	643705.106	9750560.598	6.003	3TN
1724	643705.299	9750559.386	5.287	4CNL
1725	643705.678	9750559.139	5.038	4CNL
1726	643705.918	9750558.963	4.508	4CNL
1727	643706.326	9750558.659	4.587	4CNL
1728	643706.540	9750559.109	4.328	4CNL
1729	643688.771	9750547.170	7.660	1V
1730	643691.426	9750545.578	7.417	3TN
1731	643693.902	9750543.463	7.184	3TN
1732	643694.526	9750543.019	6.566	4CNL
1733	643695.716	9750541.990	5.472	4CNL
1734	643696.139	9750541.681	5.117	4CNL
1735	643696.530	9750541.613	4.530	4CNL
1736	643696.856	9750541.667	4.565	4CNL
1737	643685.604	9750548.829	7.693	2E
1738	643682.301	9750550.926	7.537	1V
1739	643679.851	9750552.492	7.170	3TN
1740	643676.407	9750554.454	6.626	3TN
1741	643674.313	9750555.302	6.072	16CERCA
1742	643672.687	9750533.985	7.483	1V
1743	643668.660	9750534.831	7.099	3TN
1744	643665.466	9750535.243	6.379	3TN
1745	643663.912	9750535.660	5.747	16CERCA
1746	643675.554	9750531.328	7.627	2E
1747	643678.651	9750529.935	7.588	1V
1748	643681.195	9750528.587	7.348	3TN
1749	643684.704	9750526.631	7.062	3TN
1750	643686.281	9750523.340	6.146	4CNL
1751	643686.927	9750523.246	4.525	4CNL
1752	643692.600	9750519.458	4.654	4CNL
1753	643696.339	9750519.550	6.223	4CNL
1754	643698.070	9750518.722	7.246	3TN
1755	643702.326	9750516.252	7.001	3TN
1756	643709.048	9750528.443	7.498	3TN
1757	643704.614	9750533.262	6.794	4CNL
1758	643703.925	9750533.853	6.365	4CNL
1759	643703.123	9750534.152	5.554	4CNL
1760	643699.538	9750508.715	6.988	9ACCES
1761	643697.220	9750505.966	6.929	9ACCES
1762	643682.843	9750518.233	6.950	9ACCES
1763	643684.531	9750522.180	6.983	9ACCES
1764	643680.158	9750526.140	7.265	9ACCES
1765	643677.760	9750521.557	7.237	9ACCES
1766	643680.123	9750517.250	6.942	4POST
1767	643668.392	9750512.589	7.596	1V
1768	643671.132	9750510.422	7.420	3TN

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
1769	643674.304	9750508.475	6.543	3TN
1770	643675.418	9750507.946	5.930	4CNL
1771	643676.074	9750507.694	5.321	4CNL
1772	643676.386	9750507.491	5.058	4CNL
1773	643676.627	9750507.596	4.603	4CNL
1774	643676.865	9750507.607	4.623	4CNL
1775	643665.361	9750514.379	7.614	2E
1776	643662.468	9750516.169	7.502	1V
1777	643659.528	9750517.764	7.180	3TN
1778	643656.183	9750519.550	6.572	3TN
1779	643654.713	9750520.516	5.855	7CERR
1780	643652.866	9750505.898	7.425	4POST
1781	643652.659	9750499.445	7.519	1V
1782	643649.230	9750500.662	7.110	3TN
1783	643647.668	9750501.570	6.410	3TN
1784	643644.613	9750503.434	5.584	16CERCA
1785	643655.195	9750496.886	7.630	2E
1786	643658.147	9750495.468	7.568	1V
1787	643661.326	9750493.400	7.259	3TN
1788	643663.194	9750492.329	6.294	3TN
1789	643664.030	9750492.043	5.860	4CNL
1790	643666.169	9750491.148	5.821	4CNL
1791	643667.917	9750490.004	5.237	4CNL
1792	643669.072	9750489.853	4.578	4CNL
1793	643669.468	9750489.471	4.474	4CNL
1794	643669.436	9750489.519	4.467	4CNL
1795	643648.275	9750478.309	7.628	1V
1796	643651.574	9750476.183	7.200	1V
1797	643653.453	9750475.054	6.338	3TN
1798	643655.373	9750474.148	5.971	4POST
1799	643657.654	9750473.146	5.503	4CNL
1800	643658.754	9750473.190	5.221	4CNL
1801	643659.499	9750472.956	4.828	4CNL
1802	643659.869	9750472.997	4.282	4CNL
1803	643659.811	9750472.983	4.214	4CNL
1804	643645.446	9750479.870	7.688	2E
1805	643642.243	9750482.105	7.543	1V
1806	643639.446	9750483.590	7.162	3TN
1807	643637.535	9750484.836	6.370	3TN
1808	643634.947	9750486.771	5.354	16CERCA
1809	643632.081	9750463.796	7.492	1V
1810	643628.397	9750465.315	7.128	3TN
1811	643623.820	9750467.679	5.427	16CERCA
1812	643634.464	9750461.560	7.685	2E
1813	643637.783	9750460.180	7.601	1V
1814	643640.973	9750457.588	7.142	3TN
1815	643642.323	9750456.618	6.413	4CNL
1816	643642.841	9750456.372	6.065	4CNL
1817	643643.249	9750456.197	5.954	4CNL
1818	643643.550	9750455.973	5.934	4CNL
1819	643643.543	9750455.965	5.930	4CNL
1820	643628.166	9750443.618	7.582	1V

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
1821	643625.296	9750445.525	7.649	2E
1822	643621.692	9750446.575	7.467	1V
1823	643618.011	9750447.628	7.180	3TN
1824	643616.401	9750448.926	6.157	3TN
1825	643614.518	9750450.760	5.394	16CERCA
1826	643632.058	9750440.837	6.994	3TN
1827	643635.687	9750437.612	5.745	3TN
1828	643636.313	9750437.182	5.319	4CNL
1829	643636.748	9750436.297	4.940	4CNL
1830	643637.492	9750435.340	4.342	4CNL
1831	643638.003	9750434.910	4.232	4CNL
1832	643637.979	9750434.413	3.708	4CNL
1833	643630.033	9750430.879	6.226	4POST
1834	643623.620	9750420.138	6.179	4CNL
1835	643624.052	9750420.079	5.641	4CNL
1836	643624.433	9750419.868	5.389	4CNL
1837	643624.610	9750419.619	5.047	4CNL
1838	643624.936	9750419.811	5.019	4CNL
1839	643621.193	9750422.341	6.880	3TN
1840	643617.598	9750425.120	7.527	1V
1841	643614.621	9750427.108	7.583	2E
1842	643611.330	9750428.890	7.405	1V
1843	643608.387	9750431.053	7.040	3TN
1844	643607.896	9750428.903	7.294	4POST
1845	643604.228	9750434.003	6.392	16CERCA
1846	643601.518	9750411.827	7.343	1V
1847	643597.311	9750415.423	6.985	3TN
1848	643594.835	9750415.942	6.090	3TN
1849	643592.529	9750416.960	5.237	16CERCA
1850	643604.645	9750410.242	7.529	2E
1851	643607.741	9750408.568	7.495	1V
1852	643610.385	9750406.290	7.299	3TN
1853	643612.976	9750403.990	6.949	4CNL
1854	643613.531	9750403.385	6.074	4CNL
1855	643613.997	9750403.126	5.746	4CNL
1856	643613.702	9750402.400	5.572	4CNL
1857	643613.989	9750402.187	5.572	4CNL
1858	643597.480	9750391.572	7.515	1V
1859	643600.748	9750388.629	7.494	3TN
1860	643602.695	9750387.146	7.246	3TN
1861	643603.859	9750386.657	6.476	4POST
1862	643603.686	9750385.926	6.181	4CNL
1863	643604.670	9750385.584	5.675	4CNL
1864	643604.921	9750385.454	5.424	4CNL
1865	643605.111	9750385.328	5.265	4CNL
1866	643594.401	9750392.846	7.481	2E
1867	643591.213	9750394.833	7.310	1V
1868	643588.064	9750397.148	7.038	3TN
1869	643586.149	9750398.463	5.542	3TN
1870	643584.747	9750399.467	5.346	16CERCA
1871	643581.441	9750377.679	7.235	1V
1872	643578.285	9750379.985	6.918	3TN

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
1873	643576.796	9750380.284	6.380	3TN
1874	643575.279	9750381.087	5.425	3TN
1875	643573.838	9750382.725	5.398	16CERCA
1876	643584.576	9750376.024	7.458	2E
1877	643587.414	9750374.705	7.428	1V
1878	643590.436	9750372.398	7.379	3TN
1879	643593.259	9750370.399	7.028	3TN
1880	643593.648	9750369.987	6.505	4CNL
1881	643594.475	9750369.783	5.925	4CNL
1882	643594.773	9750369.266	5.207	4CNL
1883	643595.048	9750368.932	5.250	4CNL
1884	643577.410	9750357.976	7.308	1V
1885	643580.231	9750354.334	7.222	3TN
1886	643583.315	9750351.777	6.981	4CNL
1887	643584.416	9750351.720	6.342	4CNL
1888	643584.789	9750351.363	5.818	4CNL
1889	643585.245	9750351.065	5.442	4CNL
1890	643585.543	9750350.833	5.153	4CNL
1891	643574.260	9750358.866	7.393	2E
1892	643571.424	9750360.948	7.239	1V
1893	643567.620	9750363.167	6.823	3TN
1894	643566.281	9750364.248	6.132	3TN
1895	643561.803	9750366.393	5.849	16CERCA
1896	643562.160	9750351.200	7.112	4POST
1897	643579.276	9750344.333	6.938	4POST
1898	643566.906	9750339.681	7.464	1V
1899	643571.568	9750337.921	7.199	3TN
1900	643573.708	9750336.201	6.941	4CNL
1901	643574.129	9750336.257	6.828	4CNL
1902	643574.624	9750336.161	6.455	4CNL
1903	643574.878	9750336.076	6.062	4CNL
1904	643564.156	9750341.180	7.353	2E
1905	643561.189	9750342.979	7.197	1V
1906	643556.714	9750343.604	6.612	3TN
1907	643554.906	9750343.952	5.879	3TN
1908	643551.789	9750346.408	5.955	16CERCA
1909	643550.994	9750325.951	7.250	1V
1910	643547.087	9750328.495	6.671	3TN
1911	643543.862	9750330.443	6.019	16CERCA
1912	643554.485	9750324.428	7.365	2E
1913	643556.752	9750322.811	7.373	1V
1914	643560.539	9750320.432	7.293	3TN
1915	643562.255	9750318.920	7.487	4CNL
1916	643562.956	9750318.494	7.232	4CNL
1917	643563.356	9750318.210	6.714	4CNL
1918	643563.812	9750318.225	6.523	4CNL
1919	643563.831	9750317.874	6.256	4CNL
1920	643536.953	9750320.564	6.359	9ACCES
1921	643534.928	9750315.788	6.420	9ACCES
1922	643538.793	9750313.918	6.673	9ACCES
1923	643541.630	9750318.347	6.674	9ACCES
1924	643553.407	9750300.295	7.203	4POST

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
1925	643554.410	9750299.460	6.897	4CNL
1926	643555.051	9750299.021	6.382	4CNL
1927	643555.078	9750298.937	6.024	4CNL
1928	643555.506	9750299.266	5.980	4CNL
1929	643551.303	9750301.000	7.090	3TN
1930	643546.690	9750303.558	7.302	1V
1931	643543.491	9750305.848	7.367	2E
1932	643540.751	9750307.889	7.232	1V
1933	643536.982	9750310.390	6.890	3TN
1934	643533.347	9750313.247	6.530	16CERCA
1935	643503.013	9750213.633	5.835	4POST
1936	643529.217	9750294.672	5.328	6TUB
1937	643529.212	9750294.397	5.979	6TUB
1938	643529.349	9750294.574	6.512	5ALC
1939	643528.007	9750292.462	5.974	6TUB
1940	643527.934	9750292.730	5.575	6TUB
1941	643530.662	9750296.560	5.916	6TUB
1942	643530.650	9750296.502	5.613	6TUB
1943	643484.906	9750178.322	6.700	HITO 8
1944	643503.371	9750213.322	5.764	H7
1945	643538.506	9750284.909	6.582	17MA
1946	643538.814	9750283.274	6.131	17MA
1947	643539.303	9750286.308	6.212	6TUB
1948	643539.368	9750286.280	4.712	6TUB
1949	643539.263	9750286.331	6.553	5ALC
1950	643540.173	9750287.707	4.746	6TUB
1951	643540.103	9750287.728	6.246	6TUB
1952	643540.020	9750287.753	6.554	5ALC
1953	643540.896	9750289.119	4.654	6TUB
1954	643540.836	9750289.147	6.154	6TUB
1955	643540.777	9750289.175	6.547	5ALC
1956	643541.534	9750290.597	6.476	17MA
1957	643543.517	9750290.799	5.726	17MA
1958	643546.036	9750291.434	5.145	6TUB
1959	643546.084	9750291.415	3.345	6TUB
1960	643545.842	9750290.922	3.654	3TN
1961	643546.787	9750292.998	5.108	6TUB
1962	643546.867	9750292.956	3.308	6TUB
1963	643547.030	9750293.616	3.600	3TN
1964	643543.995	9750293.869	6.415	3TN
1965	643543.066	9750294.462	7.130	3TN
1966	643541.524	9750295.481	7.336	1V
1967	643538.605	9750297.345	7.369	2E
1968	643535.575	9750299.298	7.233	1V
1969	643532.812	9750301.097	6.952	3TN
1970	643531.154	9750302.146	6.355	5ALC
1971	643530.686	9750301.413	4.783	6TUB
1972	643530.610	9750301.430	2.983	6TUB
1973	643530.407	9750300.815	3.495	3TN
1974	643530.972	9750302.226	2.451	3TN
1975	643531.363	9750302.920	4.893	6TUB
1976	643531.252	9750302.987	3.093	6TUB

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
1977	643531.666	9750303.534	3.713	3TN
1978	643531.839	9750304.372	6.351	17MA
1979	643531.679	9750304.385	5.507	17MA
1980	643531.266	9750306.204	4.376	3TN
1981	643531.198	9750307.334	6.276	3TN
1982	643532.083	9750309.153	6.669	3TN
1983	643529.429	9750308.359	4.820	3TN
1984	643530.521	9750300.761	6.370	17MA
1985	643531.209	9750297.462	6.274	17MA
1986	643527.664	9750291.857	6.279	17MA
1987	643527.994	9750292.317	6.476	17MA
1988	643529.486	9750294.471	6.456	17MA
1989	643530.814	9750296.542	6.566	17MA
1990	643525.147	9750296.652	5.183	3TN
1991	643525.809	9750299.674	4.979	3TN
1992	643526.242	9750300.426	3.704	3TN
1993	643521.449	9750293.787	4.114	3TN
1994	643521.972	9750293.006	5.365	3TN
1995	643525.158	9750290.382	6.889	3TN
1996	643528.940	9750287.988	7.243	1V
1997	643531.567	9750286.343	7.352	2E
1998	643538.931	9750283.293	4.543	3TN
1999	643540.441	9750281.850	4.311	3TN
2000	643539.088	9750288.383	7.136	3TN
2001	643537.915	9750289.164	7.323	1V
2002	643534.544	9750291.382	7.346	2E
2003	643531.550	9750293.383	7.219	1V
2004	643530.410	9750294.139	7.011	3TN
2005	643504.349	9750274.852	3.898	4CNL
2006	643503.848	9750275.108	5.656	4CNL
2007	643503.408	9750276.086	6.542	3TN
2008	643502.492	9750277.123	6.973	16CERCA
2009	643512.175	9750287.361	3.805	11CNEL
2010	643511.364	9750288.353	5.517	11CNEL
2011	643510.499	9750288.878	6.327	3TN
2012	643509.313	9750289.721	7.039	16CERCA
2013	643517.183	9750296.255	3.621	5ALC
2014	643517.540	9750296.915	4.924	5ALC
2015	643514.991	9750297.317	6.105	3TN
2016	643511.213	9750299.387	6.459	3TN
2017	643517.814	9750300.478	3.893	4CNL
2018	643516.442	9750300.595	6.044	4CNL
2019	643514.717	9750301.969	6.098	3TN
2020	643515.128	9750304.051	3.715	4CNL
2021	643504.661	9750300.599	7.248	3TN
2022	643479.763	9750323.267	6.638	3TN
2023	643481.973	9750326.903	6.409	4CNL
2024	643483.794	9750329.962	3.184	4CNL
2025	643484.679	9750331.535	3.162	4CNL
2026	643463.052	9750339.148	6.353	4CNL
2027	643460.635	9750335.874	6.543	3TN
2028	643464.328	9750341.186	3.777	4CNL

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
2029	643465.378	9750342.313	3.420	4CNL
2030	643544.207	9750265.451	7.441	3TN
2031	643547.957	9750268.615	6.166	4CNL
2032	643548.276	9750268.835	5.372	4CNL
2033	643548.744	9750269.142	5.445	4CNL
2034	643549.373	9750261.128	6.891	3TN
2035	643555.214	9750261.430	5.880	4CNL
2036	643556.972	9750262.236	4.809	4CNL
2037	643558.075	9750263.115	3.410	4CNL
2038	643558.521	9750263.179	3.458	4CNL
2039	643558.769	9750263.549	3.317	4CNL
2040	643527.980	9750273.054	7.324	1V
2041	643530.655	9750269.944	7.158	3TN
2042	643532.710	9750267.600	7.063	3TN
2043	643525.143	9750274.693	7.344	2E
2044	643522.047	9750276.555	7.255	1V
2045	643520.555	9750277.785	7.294	3TN
2046	643515.053	9750280.967	6.088	3TN
2047	643514.023	9750281.621	4.888	4CNL
2048	643517.677	9750273.775	7.241	4POST
2049	643528.471	9750257.788	6.086	4POST
2050	643517.966	9750255.658	7.316	1V
2051	643522.556	9750252.539	6.439	3TN
2052	643523.537	9750251.589	5.601	3TN
2053	643525.366	9750249.973	5.092	4CNL
2054	643525.651	9750249.756	4.251	4CNL
2055	643525.855	9750249.318	4.187	4CNL
2056	643526.265	9750248.947	3.753	4CNL
2057	643526.643	9750248.638	3.797	4CNL
2058	643515.091	9750257.711	7.388	2E
2059	643512.043	9750259.610	7.254	1V
2060	643505.894	9750262.839	6.819	3TN
2061	643504.708	9750263.735	5.280	4CNL
2062	643502.498	9750243.260	7.255	1V
2063	643496.557	9750246.255	6.566	3TN
2064	643488.563	9750249.633	6.107	3TN
2065	643485.956	9750250.831	6.014	14PUER
2066	643505.326	9750240.749	7.417	2E
2067	643508.214	9750239.379	7.352	1V
2068	643512.776	9750235.527	6.713	3TN
2069	643513.847	9750234.735	5.711	3TN
2070	643513.531	9750228.213	5.032	4CNL
2071	643514.622	9750227.693	3.727	4CNL
2072	643514.782	9750227.491	3.415	4CNL
2073	643507.280	9750215.809	4.434	4CNL
2074	643507.653	9750215.441	4.050	4CNL
2075	643507.626	9750215.499	4.041	4CNL
2076	643507.685	9750215.253	3.640	4CNL
2077	643507.618	9750215.187	3.531	4CNL
2078	643503.265	9750214.018	5.832	4POST
2079	643504.205	9750219.742	5.881	3TN
2080	643502.777	9750220.515	6.740	3TN

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
2081	643498.981	9750223.013	7.360	1V
2082	643495.803	9750224.820	7.428	2E
2083	643492.844	9750226.467	7.282	1V
2084	643490.695	9750227.870	6.625	3TN
2085	643489.356	9750228.701	5.961	3TN
2086	643483.310	9750232.292	5.662	4CNL
2087	643472.821	9750239.002	6.480	16CERCA
2088	643474.973	9750237.884	4.978	3TN
2089	643476.074	9750236.681	4.621	4CNL
2090	643476.698	9750236.251	3.327	4CNL
2091	643476.965	9750235.917	3.164	4CNL
2092	643477.132	9750235.894	2.496	4CNL
2093	643489.683	9750206.955	7.352	1V
2094	643493.546	9750204.773	6.823	3TN
2095	643497.247	9750202.280	5.333	3TN
2096	643498.498	9750201.312	5.138	4CNL
2097	643498.973	9750200.567	4.488	4CNL
2098	643499.258	9750200.395	4.167	4CNL
2099	643499.438	9750200.410	4.230	4CNL
2100	643499.576	9750200.770	4.020	4CNL
2101	643486.749	9750209.084	7.435	2E
2102	643483.623	9750211.085	7.294	1V
2103	643481.638	9750212.500	6.854	3TN
2104	643480.846	9750213.064	5.755	3TN
2105	643464.245	9750225.155	6.716	16CERCA
2106	643464.655	9750224.931	6.171	3TN
2107	643465.384	9750224.547	5.417	3TN
2108	643467.467	9750223.370	4.659	3TN
2109	643468.590	9750222.964	4.572	4CNL
2110	643469.301	9750222.553	3.690	4CNL
2111	643469.402	9750222.468	3.527	4CNL
2112	643469.677	9750222.447	3.119	4CNL
2113	643469.719	9750222.086	3.161	4CNL
2114	643471.867	9750196.406	7.205	4POST
2115	643473.920	9750194.746	7.330	1V
2116	643471.015	9750193.811	7.067	3TN
2117	643464.343	9750194.383	6.667	3TN
2118	643462.171	9750194.404	5.731	3TN
2119	643461.087	9750195.838	5.591	4CNL
2120	643460.540	9750196.314	4.979	4CNL
2121	643460.357	9750196.544	4.708	4CNL
2122	643460.329	9750196.580	4.502	4CNL
2123	643460.356	9750196.540	4.431	4CNL
2124	643476.738	9750192.223	7.461	2E
2125	643480.277	9750190.629	7.429	1V
2126	643482.970	9750188.895	7.067	3TN
2127	643486.457	9750186.845	6.311	3TN
2128	643491.159	9750182.711	5.712	3TN
2129	643492.555	9750181.920	5.193	4CNL
2130	643493.047	9750181.586	4.363	4CNL
2131	643493.212	9750181.340	3.892	4CNL
2132	643493.347	9750180.838	3.960	4CNL

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
2133	643499.219	9750172.725	6.222	4POST
2134	643501.970	9750170.388	6.362	14PUER
2135	643498.201	9750166.307	6.200	14PUER
2136	643494.908	9750170.379	6.350	9ACCES
2137	643496.838	9750173.160	6.360	9ACCES
2138	643489.534	9750175.157	6.435	9ACCES
2139	643491.297	9750178.219	6.421	9ACCES
2140	643484.272	9750187.016	6.898	9ACCES
2141	643480.065	9750180.708	6.922	9ACCES
2142	643477.358	9750171.047	5.254	4POST
2143	643471.142	9750175.056	7.426	1V
2144	643473.501	9750173.683	7.125	3TN
2145	643475.358	9750172.164	6.799	3TN
2146	643476.926	9750171.491	5.613	3TN
2147	643478.606	9750170.731	4.942	4CNL
2148	643479.343	9750170.474	4.752	4CNL
2149	643479.456	9750170.490	4.710	4CNL
2150	643479.269	9750170.184	4.552	4CNL
2151	643479.179	9750170.008	4.377	4CNL
2152	643467.740	9750176.744	7.493	2E
2153	643464.733	9750178.573	7.407	1V
2154	643463.425	9750179.524	7.284	3TN
2155	643460.003	9750181.017	7.168	3TN
2156	643458.188	9750182.277	6.754	3TN
2157	643456.927	9750183.853	6.665	3TN
2158	643455.773	9750184.134	6.098	4CNL
2159	643454.696	9750184.517	5.564	4CNL
2160	643454.629	9750184.668	5.220	4CNL
2161	643454.481	9750184.875	4.970	4CNL
2162	643453.784	9750185.164	4.341	4CNL
2163	643455.529	9750163.019	7.333	1V
2164	643453.490	9750164.183	7.176	3TN
2165	643451.436	9750165.912	6.719	3TN
2166	643449.400	9750167.237	6.330	3TN
2167	643447.054	9750168.864	6.217	4CNL
2168	643446.568	9750169.357	5.914	4CNL
2169	643445.573	9750169.803	5.107	4CNL
2170	643444.859	9750170.333	4.228	4CNL
2171	643444.938	9750170.377	3.561	4CNL
2172	643444.937	9750170.710	3.212	4CNL
2173	643458.571	9750161.354	7.436	2E
2174	643461.589	9750159.202	7.360	1V
2175	643464.130	9750157.438	7.007	3TN
2176	643465.788	9750156.077	6.357	3TN
2177	643466.591	9750155.803	5.748	4CNL
2178	643467.250	9750155.409	5.340	4CNL
2179	643467.899	9750155.222	5.044	4CNL
2180	643470.333	9750154.332	4.859	4CNL
2181	643452.459	9750143.297	7.378	1V
2182	643455.200	9750141.680	6.778	3TN
2183	643459.410	9750139.224	5.281	3TN
2184	643463.822	9750137.623	4.768	3TN

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
2185	643449.517	9750145.300	7.459	2E
2186	643446.101	9750146.916	7.316	1V
2187	643442.846	9750147.672	6.892	3TN
2188	643438.837	9750150.331	6.475	3TN
2189	643437.025	9750151.743	5.626	4CNL
2190	643435.877	9750152.234	4.492	4CNL
2191	643435.713	9750152.227	4.161	4CNL
2192	643435.680	9750152.389	4.008	4CNL
2193	643452.424	9750128.218	5.407	4POST
2194	643442.653	9750126.490	7.331	1V
2195	643439.666	9750128.338	7.472	2E
2196	643436.500	9750130.550	7.318	1V
2197	643434.186	9750133.033	6.891	3TN
2198	643430.525	9750136.643	6.105	3TN
2199	643428.694	9750138.025	5.974	4CNL
2200	643428.334	9750138.833	4.975	4CNL
2201	643428.056	9750138.931	4.204	4CNL
2202	643427.966	9750139.044	4.023	4CNL
2203	643428.045	9750139.156	4.063	4CNL
2204	643444.808	9750124.649	6.835	3TN
2205	643449.643	9750121.957	5.104	3TN
2206	643427.264	9750120.221	7.264	4POST
2207	643415.695	9750119.643	3.559	4CNL
2208	643415.782	9750119.488	4.084	4CNL
2209	643416.170	9750119.825	3.982	4CNL
2210	643415.932	9750119.026	4.097	4CNL
2211	643417.383	9750118.774	5.643	4CNL
2212	643421.889	9750116.193	6.683	3TN
2213	643426.561	9750113.591	7.340	1V
2214	643429.618	9750111.653	7.459	2E
2215	643432.696	9750109.939	7.306	1V
2216	643435.504	9750108.371	6.852	3TN
2217	643439.298	9750103.340	4.814	3TN
2218	643444.060	9750098.385	4.755	3TN
2219	643429.119	9750089.491	5.430	3TN
2220	643429.462	9750089.050	5.107	3TN
2221	643428.022	9750089.625	6.311	3TN
2222	643423.573	9750093.580	7.323	1V
2223	643420.470	9750095.476	7.416	2E
2224	643417.220	9750097.431	7.301	1V
2225	643410.976	9750100.224	6.691	3TN
2226	643408.181	9750101.613	6.002	4CNL
2227	643406.787	9750102.564	4.938	4CNL
2228	643406.247	9750103.101	4.119	4CNL
2229	643406.153	9750102.822	3.589	4CNL
2230	643406.124	9750102.934	3.512	4CNL
2231	643426.876	9750084.454	5.361	4POST
2232	643413.543	9750077.624	7.315	1V
2233	643417.104	9750075.051	6.754	3TN
2234	643418.805	9750074.438	5.952	3TN
2235	643419.346	9750074.360	5.376	3TN
2236	643411.021	9750079.641	7.396	2E

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
2237	643407.903	9750081.722	7.320	1V
2238	643405.168	9750084.055	6.912	3TN
2239	643401.573	9750085.691	6.296	3TN
2240	643398.694	9750087.018	5.813	4CNL
2241	643398.076	9750087.677	5.272	4CNL
2242	643398.062	9750087.796	4.870	4CNL
2243	643397.421	9750088.400	4.374	4CNL
2244	643397.051	9750088.899	3.307	4CNL
2245	643385.594	9750071.029	3.660	4CNL
2246	643385.818	9750070.597	4.195	4CNL
2247	643385.810	9750070.492	4.463	4CNL
2248	643386.542	9750069.966	5.127	4CNL
2249	643388.900	9750069.003	5.705	3TN
2250	643392.577	9750067.512	6.609	3TN
2251	643397.696	9750064.730	7.354	1V
2252	643400.593	9750062.538	7.453	2E
2253	643403.794	9750061.223	7.415	1V
2254	643407.131	9750057.101	6.848	3TN
2255	643409.665	9750055.814	5.201	3TN
2256	643411.338	9750054.827	4.886	3TN
2257	643401.596	9750041.155	5.125	4POST
2258	643404.080	9750040.979	4.590	3TN
2259	643401.699	9750043.172	5.336	3TN
2260	643399.105	9750042.709	6.635	3TN
2261	643394.271	9750045.301	7.386	1V
2262	643391.581	9750046.538	7.455	2E
2263	643388.079	9750047.422	7.358	1V
2264	643384.807	9750048.977	6.773	3TN
2265	643382.659	9750050.570	5.876	3TN
2266	643377.756	9750052.553	5.648	4CNL
2267	643376.139	9750053.673	4.304	4CNL
2268	643375.542	9750054.107	3.479	4CNL
2269	643375.536	9750054.207	3.132	4CNL
2270	643375.654	9750054.357	3.205	4CNL
2271	643380.946	9750041.423	7.079	4POST
2272	643366.595	9750041.402	3.191	4CNL
2273	643366.823	9750041.191	3.871	4CNL
2274	643367.357	9750040.841	4.395	4CNL
2275	643367.983	9750040.633	4.960	4CNL
2276	643369.437	9750039.583	5.703	3TN
2277	643373.005	9750037.978	6.094	3TN
2278	643376.473	9750036.163	6.913	3TN
2279	643379.473	9750033.466	7.336	1V
2280	643382.418	9750031.352	7.457	2E
2281	643385.094	9750029.369	7.397	1V
2282	643387.527	9750027.826	6.941	3TN
2283	643389.828	9750026.188	6.157	3TN
2284	643391.481	9750025.281	5.062	3TN
2285	643391.604	9750025.059	4.666	3TN
2286	643380.547	9750009.105	5.749	3TN
2287	643381.781	9750008.926	5.040	3TN
2288	643382.482	9750008.806	4.672	3TN

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
2289	643379.109	9750010.219	6.926	3TN
2290	643375.747	9750012.782	7.365	1V
2291	643373.211	9750014.739	7.443	2E
2292	643369.993	9750016.509	7.387	1V
2293	643366.793	9750018.503	6.924	3TN
2294	643363.602	9750020.591	5.870	3TN
2295	643359.453	9750023.745	5.564	4CNL
2296	643357.627	9750024.433	4.411	4CNL
2297	643356.819	9750025.131	3.440	4CNL
2298	643356.398	9750025.602	2.980	4CNL
2299	643356.304	9750025.706	2.655	4CNL
2300	643356.350	9750025.935	2.776	4CNL
2301	643376.427	9749998.738	5.017	4POST
2302	643371.046	9749990.177	4.977	3TN
2303	643373.305	9749989.657	4.784	3TN
2304	643374.829	9749988.544	4.355	3TN
2305	643369.598	9749992.455	6.573	3TN
2306	643366.388	9749996.977	7.312	1V
2307	643363.400	9749998.668	7.412	2E
2308	643360.408	9750000.305	7.302	1V
2309	643356.837	9750002.574	6.632	3TN
2310	643353.414	9750004.089	6.033	3TN
2311	643348.262	9750005.584	5.504	3TN
2312	643346.168	9750007.308	4.020	4CNL
2313	643345.041	9750007.777	3.135	4CNL
2314	643344.890	9750007.819	2.648	4CNL
2315	643345.101	9750008.023	2.615	4CNL
2316	643336.918	9749992.851	2.682	4CNL
2317	643337.073	9749992.893	2.939	4CNL
2318	643337.363	9749992.478	3.811	4CNL
2319	643337.686	9749992.218	4.117	4CNL
2320	643338.716	9749991.126	4.862	4CNL
2321	643339.264	9749990.886	5.394	3TN
2322	643344.048	9749987.887	5.680	3TN
2323	643348.004	9749986.580	6.624	3TN
2324	643351.203	9749984.932	7.301	1V
2325	643354.266	9749982.753	7.421	2E
2326	643356.894	9749981.286	7.325	1V
2327	643359.832	9749978.869	6.879	3TN
2328	643361.619	9749977.268	6.054	3TN
2329	643362.680	9749976.693	5.566	3TN
2330	643364.263	9749976.088	5.003	3TN
2331	643353.428	9749959.907	5.467	3TN
2332	643355.927	9749959.555	5.151	3TN
2333	643350.013	9749960.628	6.515	3TN
2334	643347.998	9749965.385	7.255	1V
2335	643345.101	9749967.011	7.358	2E
2336	643341.881	9749968.827	7.265	1V
2337	643328.442	9749976.664	2.868	4CNL
2338	643328.599	9749976.878	2.866	4CNL
2339	643328.376	9749976.191	3.051	4CNL
2340	643328.800	9749976.035	4.076	4CNL

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
2341	643329.131	9749975.963	4.567	4CNL
2342	643330.336	9749974.758	5.367	3TN
2343	643335.677	9749972.054	5.637	3TN
2344	643337.107	9749971.068	6.492	3TN
2345	643340.909	9749969.472	7.163	3TN
2346	643341.823	9749968.985	7.244	1V
2347	643344.975	9749967.478	7.349	2E
2348	643351.191	9749955.623	5.162	4POST
2349	643336.533	9749965.001	7.004	4POST
2350	643330.283	9749960.503	4.993	17MA
2351	643332.946	9749965.192	4.934	17MA
2352	643332.643	9749962.652	3.473	3TN
2353	643330.882	9749964.137	3.456	3TN
2354	643327.302	9749966.536	3.632	3TN
2355	643324.360	9749968.059	3.345	4CNL
2356	643323.279	9749968.077	3.170	4CNL
2357	643335.007	9749960.978	6.937	3TN
2358	643336.559	9749959.956	7.206	1V
2359	643339.574	9749958.036	7.334	2E
2360	643345.089	9749954.502	6.320	3TN
2361	643345.927	9749954.436	5.642	8DUCTO
2362	643347.533	9749952.466	3.683	3TN
2363	643349.194	9749954.696	4.862	17MA
2364	643349.248	9749952.914	3.199	3TN
2365	643350.823	9749951.838	3.251	3TN
2366	643353.338	9749950.196	3.162	4CNL
2367	643353.843	9749950.118	3.225	4CNL
2368	643351.750	9749943.019	5.063	3TN
2369	643347.897	9749945.144	5.102	3TN
2370	643343.103	9749946.988	6.175	3TN
2371	643338.460	9749949.389	7.199	1V
2372	643335.311	9749951.000	7.328	2E
2373	643332.567	9749952.948	7.199	1V
2374	643329.965	9749954.433	6.839	3TN
2375	643327.040	9749957.151	6.219	3TN
2376	643322.738	9749960.446	5.398	3TN
2377	643320.835	9749961.161	4.613	4CNL
2378	643320.137	9749961.702	4.042	4CNL
2379	643319.128	9749962.261	2.907	4CNL
2380	643318.959	9749962.285	2.630	4CNL
2381	643310.952	9749945.691	2.830	4CNL
2382	643310.709	9749945.699	2.521	4CNL
2383	643310.756	9749945.831	2.738	4CNL
2384	643311.256	9749945.206	4.117	4CNL
2385	643313.219	9749944.226	5.244	3TN
2386	643317.067	9749941.821	5.518	3TN
2387	643319.919	9749939.801	6.573	3TN
2388	643323.304	9749937.820	7.142	1V
2389	643326.824	9749936.199	7.281	2E
2390	643329.225	9749933.723	7.156	1V
2391	643331.740	9749931.890	6.679	3TN
2392	643333.467	9749930.486	6.120	3TN

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
2393	643334.427	9749930.147	5.098	3TN
2394	643335.224	9749929.744	4.899	3TN
2395	643331.796	9749912.943	4.492	3TN
2396	643329.269	9749914.538	4.705	3TN
2397	643327.839	9749916.251	5.261	3TN
2398	643323.551	9749917.288	6.763	3TN
2399	643320.584	9749917.758	7.161	1V
2400	643317.309	9749919.257	7.304	2E
2401	643313.830	9749920.851	7.191	1V
2402	643310.822	9749922.715	6.760	3TN
2403	643308.637	9749923.520	6.074	3TN
2404	643305.021	9749926.282	5.294	3TN
2405	643303.653	9749926.824	5.017	4CNL
2406	643302.623	9749927.792	4.156	4CNL
2407	643301.959	9749927.840	3.400	4CNL
2408	643301.404	9749928.032	2.901	4CNL
2409	643324.271	9749910.028	5.208	4POST
2410	643322.092	9749897.446	4.743	3TN
2411	643319.693	9749897.522	4.857	3TN
2412	643316.661	9749897.757	5.227	3TN
2413	643314.215	9749900.279	6.768	3TN
2414	643311.318	9749901.794	7.153	1V
2415	643307.730	9749903.393	7.289	2E
2416	643304.470	9749905.070	7.146	1V
2417	643300.229	9749907.512	6.357	3TN
2418	643296.667	9749910.296	5.793	3TN
2419	643295.892	9749911.202	5.201	4CNL
2420	643294.912	9749911.858	4.379	4CNL
2421	643294.498	9749912.312	3.632	4CNL
2422	643293.285	9749912.320	2.409	4CNL
2423	643293.192	9749912.252	2.211	4CNL
2424	643284.747	9749897.030	2.593	4CNL
2425	643284.706	9749896.817	2.573	4CNL
2426	643284.510	9749896.928	2.388	4CNL
2427	643285.236	9749896.602	3.891	4CNL
2428	643285.685	9749896.293	4.277	4CNL
2429	643288.596	9749895.261	6.074	3TN
2430	643293.891	9749891.620	6.996	3TN
2431	643295.817	9749890.110	7.208	1V
2432	643298.255	9749888.142	7.293	2E
2433	643301.577	9749886.026	7.233	1V
2434	643304.725	9749883.952	6.788	3TN
2435	643307.135	9749883.598	5.731	3TN
2436	643290.751	9749887.024	6.896	4POST
2437	643275.814	9749882.273	3.200	4CNL
2438	643275.523	9749882.242	2.198	4CNL
2439	643275.526	9749881.965	3.274	4CNL
2440	643275.435	9749881.633	3.574	4CNL
2441	643276.111	9749881.601	4.065	4CNL
2442	643278.529	9749880.063	5.651	3TN
2443	643283.529	9749875.777	6.323	3TN
2444	643284.477	9749874.829	6.959	3TN

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
2445	643285.796	9749873.970	7.163	1V
2446	643289.570	9749872.469	7.334	2E
2447	643292.527	9749870.411	7.245	1V
2448	643296.946	9749869.419	6.662	3TN
2449	643299.276	9749868.005	5.061	3TN
2450	643302.207	9749866.110	4.666	3TN
2451	643300.431	9749867.483	5.124	4POST
2452	643291.004	9749847.525	4.816	3TN
2453	643287.894	9749847.576	4.999	3TN
2454	643286.369	9749850.416	6.548	3TN
2455	643283.040	9749854.803	7.239	1V
2456	643280.258	9749856.640	7.295	2E
2457	643276.812	9749858.460	7.124	1V
2458	643273.800	9749860.098	6.551	3TN
2459	643268.900	9749863.550	5.699	3TN
2460	643267.460	9749864.347	4.698	4CNL
2461	643267.105	9749864.729	4.131	4CNL
2462	643266.291	9749865.185	3.130	4CNL
2463	643266.121	9749865.137	2.207	4CNL
2464	643266.162	9749865.287	2.380	4CNL
2465	643257.576	9749852.060	2.333	4CNL
2466	643257.598	9749851.914	2.873	4CNL
2467	643257.962	9749851.538	3.325	4CNL
2468	643258.500	9749851.217	3.912	4CNL
2469	643260.457	9749848.951	5.707	3TN
2470	643263.837	9749846.567	6.569	3TN
2471	643268.472	9749843.295	7.074	1V
2472	643271.389	9749842.014	7.232	2E
2473	643274.540	9749840.158	7.179	1V
2474	643278.414	9749837.111	6.836	3TN
2475	643281.562	9749835.744	4.731	3TN
2476	643284.159	9749835.158	4.783	3TN
2477	643274.875	9749825.334	5.257	4POST
2478	643272.642	9749820.953	4.773	3TN
2479	643271.103	9749821.084	5.211	3TN
2480	643268.669	9749822.364	6.627	3TN
2481	643265.664	9749824.265	7.101	1V
2482	643262.111	9749826.214	7.245	2E
2483	643259.536	9749828.723	7.093	1V
2484	643255.928	9749830.457	6.632	3TN
2485	643252.197	9749833.283	5.878	3TN
2486	643250.017	9749835.462	4.264	4CNL
2487	643249.457	9749835.938	3.748	4CNL
2488	643248.922	9749836.145	2.778	4CNL
2489	643248.784	9749836.245	2.198	4CNL
2490	643248.760	9749835.876	1.929	4CNL
2491	643239.016	9749819.557	2.053	4CNL
2492	643239.150	9749819.427	2.544	4CNL
2493	643239.140	9749819.249	2.934	4CNL
2494	643239.684	9749819.037	3.418	4CNL
2495	643242.776	9749817.877	5.298	3TN
2496	643245.553	9749816.065	5.663	3TN

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
2497	643247.814	9749814.004	6.842	3TN
2498	643249.841	9749812.503	7.115	1V
2499	643253.216	9749810.523	7.255	2E
2500	643256.128	9749808.691	7.135	1V
2501	643260.079	9749806.165	6.580	3TN
2502	643261.929	9749805.125	5.306	3TN
2503	643266.551	9749803.671	4.764	3TN
2504	643245.378	9749810.151	6.848	4POST
2505	643230.496	9749805.270	2.213	4CNL
2506	643230.537	9749805.131	2.695	4CNL
2507	643230.684	9749805.034	2.993	4CNL
2508	643230.816	9749804.706	3.533	4CNL
2509	643233.802	9749803.080	5.429	3TN
2510	643237.220	9749799.979	6.159	3TN
2511	643239.021	9749798.663	6.891	3TN
2512	643241.354	9749797.379	7.044	1V
2513	643244.158	9749795.230	7.206	2E
2514	643246.809	9749793.089	7.074	1V
2515	643251.074	9749791.502	6.285	3TN
2516	643254.835	9749789.365	4.715	3TN
2517	643255.850	9749789.012	4.519	3TN
2518	643248.874	9749781.812	5.109	4POST
2519	643247.550	9749772.240	4.598	3TN
2520	643244.418	9749773.466	4.825	3TN
2521	643242.313	9749773.930	6.129	3TN
2522	643238.057	9749777.082	6.981	1V
2523	643234.757	9749779.372	7.121	2E
2524	643232.076	9749781.627	6.966	1V
2525	643229.978	9749783.610	6.221	3TN
2526	643227.998	9749785.267	5.299	3TN
2527	643223.779	9749788.184	4.844	3TN
2528	643222.577	9749788.960	4.325	4CNL
2529	643221.782	9749790.398	3.314	4CNL
2530	643221.352	9749790.940	2.663	4CNL
2531	643220.935	9749791.038	2.187	4CNL
2532	643220.850	9749791.096	1.897	4CNL
2533	643210.532	9749774.287	1.971	4CNL
2534	643210.621	9749774.160	2.539	4CNL
2535	643210.799	9749774.155	2.813	4CNL
2536	643211.356	9749773.297	3.405	4CNL
2537	643214.622	9749772.519	4.991	3TN
2538	643217.867	9749769.031	5.784	3TN
2539	643219.682	9749767.021	6.862	3TN
2540	643222.099	9749765.026	7.005	1V
2541	643225.384	9749763.549	7.158	2E
2542	643228.426	9749762.102	7.084	1V
2543	643231.742	9749760.027	6.701	3TN
2544	643234.363	9749758.909	5.977	3TN
2545	643235.611	9749757.957	5.168	3TN
2546	643224.739	9749743.130	5.610	3TN
2547	643225.095	9749742.997	5.339	3TN
2548	643222.443	9749744.297	6.547	3TN

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
2549	643219.424	9749746.057	7.031	2E
2550	643216.260	9749747.854	7.167	2E
2551	643213.259	9749749.751	6.971	1V
2552	643210.887	9749754.930	5.964	3TN
2553	643206.519	9749757.205	5.444	3TN
2554	643203.411	9749759.020	3.525	4CNL
2555	643202.766	9749759.042	2.742	4CNL
2556	643202.627	9749759.154	2.103	4CNL
2557	643202.748	9749759.224	1.781	4CNL
2558	643223.430	9749737.645	5.601	4POST
2559	643217.953	9749725.006	4.386	3TN
2560	643216.936	9749726.196	5.112	3TN
2561	643215.455	9749727.212	5.688	3TN
2562	643212.673	9749729.328	6.749	3TN
2563	643210.297	9749730.934	7.048	1V
2564	643207.500	9749732.920	7.175	2E
2565	643204.183	9749734.681	7.025	1V
2566	643201.746	9749736.918	6.673	3TN
2567	643198.724	9749738.506	5.564	3TN
2568	643194.896	9749740.668	4.731	3TN
2569	643193.814	9749740.967	3.945	4CNL
2570	643192.896	9749741.175	3.375	4CNL
2571	643192.590	9749741.371	3.023	4CNL
2572	643192.267	9749741.282	2.186	4CNL
2573	643199.759	9749732.704	6.686	4POST
2574	643182.901	9749726.120	1.926	4CNL
2575	643183.046	9749726.092	2.312	4CNL
2576	643183.241	9749726.000	3.096	4CNL
2577	643183.618	9749725.414	3.447	3TN
2578	643186.480	9749724.909	5.154	3TN
2579	643192.173	9749722.124	6.568	3TN
2580	643195.662	9749719.906	7.011	1V
2581	643198.469	9749717.969	7.157	2E
2582	643201.576	9749715.800	7.030	1V
2583	643203.690	9749714.217	6.574	3TN
2584	643206.351	9749712.530	5.780	3TN
2585	643207.186	9749711.429	5.019	3TN
2586	643198.746	9749695.527	5.682	4POST
2587	643200.073	9749693.178	4.978	3TN
2588	643197.775	9749694.705	5.504	3TN
2589	643196.074	9749698.555	6.642	3TN
2590	643192.983	9749701.135	7.069	1V
2591	643189.797	9749702.743	7.145	2E
2592	643186.490	9749704.354	7.037	1V
2593	643183.378	9749706.345	6.741	3TN
2594	643178.711	9749709.318	5.766	3TN
2595	643176.068	9749710.860	4.486	4CNL
2596	643175.317	9749711.912	3.664	4CNL
2597	643174.614	9749712.173	2.858	4CNL
2598	643174.749	9749712.531	2.354	4CNL
2599	643174.284	9749712.608	1.931	4CNL
2600	643166.408	9749698.287	2.771	4CNL

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
2601	643166.163	9749698.384	2.516	4CNL
2602	643166.459	9749698.214	2.980	4CNL
2603	643166.763	9749697.985	3.822	4CNL
2604	643169.298	9749696.481	5.583	3TN
2605	643173.973	9749692.193	6.514	3TN
2606	643177.830	9749689.710	7.034	1V
2607	643180.804	9749687.929	7.128	2E
2608	643184.118	9749686.085	7.071	1V
2609	643187.947	9749681.617	6.525	3TN
2610	643190.325	9749680.736	4.922	3TN
2611	643190.778	9749679.990	4.878	16CERCA
2612	643183.391	9749668.130	4.847	16CERCA
2613	643180.857	9749671.859	6.386	3TN
2614	643175.195	9749670.749	7.030	1V
2615	643171.837	9749672.313	7.086	2E
2616	643169.466	9749674.861	6.934	1V
2617	643164.276	9749678.128	5.680	3TN
2618	643159.950	9749681.157	4.946	3TN
2619	643157.996	9749682.777	3.769	4CNL
2620	643157.154	9749683.105	2.928	4CNL
2621	643156.788	9749683.072	2.460	4CNL
2622	643156.934	9749683.283	2.200	4CNL
2623	643173.371	9749652.260	6.369	4POST
2624	643193.372	9749639.644	3.001	4CNL
2625	643193.108	9749639.930	3.391	4CNL
2626	643192.535	9749640.087	3.855	4CNL
2627	643192.051	9749640.525	4.328	3TN
2628	643185.785	9749642.943	4.982	3TN
2629	643179.028	9749646.361	5.631	3TN
2630	643171.534	9749651.130	6.174	3TN
2631	643166.684	9749656.396	7.035	1V
2632	643163.868	9749658.407	7.107	2E
2633	643160.726	9749660.420	6.983	1V
2634	643157.166	9749663.432	6.300	3TN
2635	643152.795	9749665.869	5.413	3TN
2636	643150.508	9749667.728	4.882	4CNL
2637	643149.621	9749668.706	3.850	4CNL
2638	643148.307	9749668.287	3.296	4CNL
2639	643147.704	9749668.427	3.052	4CNL
2640	643147.376	9749668.274	2.169	4CNL
2641	643147.415	9749668.146	1.750	4CNL
2642	643154.461	9749654.982	6.702	4POST
2643	643195.507	9749693.793	5.844	17MA
2644	643195.949	9749692.148	4.825	3TN
2645	643194.479	9749690.259	4.836	3TN
2646	643198.235	9749689.225	5.019	16CERCA
2647	643198.628	9749691.202	4.944	16CERCA
2648	643192.429	9749692.704	6.958	3TN
2649	643188.983	9749694.259	7.257	1V
2650	643180.656	9749699.203	6.992	3TN
2651	643179.393	9749701.305	7.045	17MA
2652	643174.550	9749703.394	5.026	3TN

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
2653	643172.460	9749704.136	4.986	3TN
2654	643171.800	9749704.665	4.384	4CNL
2655	643170.139	9749705.047	3.450	4CNL
2656	643169.659	9749705.170	2.864	4CNL
2657	643169.507	9749705.382	2.592	4CNL
2658	643178.916	9749701.910	4.895	3TN
2659	643177.324	9749699.841	4.894	3TN
2660	643176.126	9749698.116	6.156	17MA
2661	643178.216	9749699.094	7.032	17MA
2662	643179.334	9749701.334	6.046	6TUB
2663	643136.895	9749650.640	2.492	4CNL
2664	643136.973	9749650.584	1.850	4CNL
2665	643137.274	9749650.355	3.040	4CNL
2666	643137.498	9749650.116	3.463	4CNL
2667	643140.324	9749648.652	5.295	3TN
2668	643145.599	9749646.121	5.943	3TN
2669	643150.679	9749643.634	7.119	1V
2670	643154.058	9749641.946	7.275	2E
2671	643157.758	9749640.667	7.181	1V
2672	643161.662	9749638.230	6.340	3TN
2673	643165.520	9749636.877	4.782	3TN
2674	643171.849	9749632.522	5.388	3TN
2675	643177.804	9749626.496	4.561	3TN
2676	643181.916	9749624.860	4.458	4CNL
2677	643182.660	9749624.187	3.596	4CNL
2678	643183.280	9749623.937	3.122	4CNL
2679	643190.015	9749622.141	2.869	4CNL
2680	643190.209	9749621.993	3.560	4CNL
2681	643192.321	9749620.770	5.145	3TN
2682	643154.862	9749621.594	4.737	16CERCA
2683	643152.352	9749623.220	6.607	3TN
2684	643148.932	9749625.458	7.248	1V
2685	643145.544	9749627.451	7.352	2E
2686	643142.584	9749629.369	7.164	1V
2687	643139.563	9749632.530	6.593	3TN
2688	643134.193	9749634.390	5.736	3TN
2689	643132.119	9749636.401	4.703	4CNL
2690	643130.492	9749636.586	3.731	4CNL
2691	643130.127	9749636.704	3.219	4CNL
2692	643129.912	9749636.862	2.472	4CNL
2693	643129.221	9749637.116	2.593	4CNL
2694	643120.074	9749621.422	2.089	4CNL
2695	643120.550	9749621.234	2.612	4CNL
2696	643120.689	9749621.093	3.197	4CNL
2697	643121.666	9749620.218	3.975	4CNL
2698	643124.011	9749619.454	5.198	3TN
2699	643127.881	9749617.085	5.842	3TN
2700	643133.237	9749614.230	7.154	1V
2701	643136.804	9749612.699	7.340	2E
2702	643139.894	9749610.316	7.219	1V
2703	643143.717	9749608.167	6.423	3TN
2704	643145.419	9749607.402	5.425	3TN

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
2705	643146.805	9749606.812	4.852	16CERCA
2706	643147.472	9749608.253	5.126	4POST
2707	643137.995	9749592.515	5.028	16CERCA
2708	643137.219	9749593.237	5.464	3TN
2709	643134.205	9749594.746	6.858	3TN
2710	643130.419	9749595.604	7.281	1V
2711	643127.961	9749597.485	7.324	2E
2712	643124.920	9749599.790	7.198	1V
2713	643123.187	9749602.159	6.669	3TN
2714	643119.818	9749603.859	5.589	3TN
2715	643115.345	9749605.729	5.043	3TN
2716	643112.749	9749606.071	3.552	4CNL
2717	643112.504	9749606.775	3.086	4CNL
2718	643112.013	9749606.834	2.466	4CNL
2719	643111.964	9749606.890	1.895	4CNL
2720	643164.080	9749625.086	4.878	3TN
2721	643167.273	9749623.422	5.951	3TN
2722	643169.975	9749622.035	5.695	3TN
2723	643172.085	9749621.177	4.528	3TN
2724	643177.150	9749618.361	4.434	3TN
2725	643178.073	9749617.776	3.439	4CNL
2726	643178.629	9749617.349	2.855	4CNL
2727	643151.446	9749605.591	4.877	3TN
2728	643154.208	9749601.823	6.069	3TN
2729	643156.819	9749600.044	5.966	3TN
2730	643160.210	9749598.720	5.055	3TN
2731	643164.211	9749595.625	4.765	3TN
2732	643164.937	9749595.511	3.541	4CNL
2733	643165.050	9749595.487	3.540	4CNL
2734	643153.080	9749577.454	3.872	4CNL
2735	643153.192	9749577.516	3.877	4CNL
2736	643150.801	9749579.481	5.395	3TN
2737	643146.078	9749583.546	5.622	3TN
2738	643141.944	9749586.605	5.706	3TN
2739	643139.773	9749588.127	4.837	3TN
2740	643121.642	9749580.108	7.262	1V
2741	643119.161	9749581.719	7.338	2E
2742	643116.099	9749583.910	7.262	1V
2743	643112.933	9749586.034	6.916	3TN
2744	643110.742	9749587.411	5.810	3TN
2745	643107.072	9749588.739	5.631	3TN
2746	643105.571	9749589.455	4.171	4CNL
2747	643105.053	9749589.395	3.979	4CNL
2748	643104.114	9749589.602	3.058	4CNL
2749	643103.872	9749589.747	2.740	4CNL
2750	643124.389	9749578.905	6.874	3TN
2751	643126.234	9749577.191	6.720	3TN
2752	643126.645	9749577.256	5.745	3TN
2753	643128.153	9749575.931	6.201	16CERCA
2754	643128.499	9749575.898	6.336	16CERCA
2755	643122.168	9749565.060	6.753	4POST
2756	643118.896	9749559.406	6.264	3TN

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
2757	643118.504	9749559.550	6.418	16CERCA
2758	643115.603	9749561.324	6.617	3TN
2759	643112.319	9749563.859	7.276	1V
2760	643109.429	9749565.792	7.322	2E
2761	643106.431	9749567.584	7.229	1V
2762	643104.266	9749569.255	6.741	3TN
2763	643101.124	9749570.734	6.058	3TN
2764	643098.462	9749572.686	5.798	4CNL
2765	643095.692	9749574.089	3.090	4CNL
2766	643095.457	9749574.264	2.892	4CNL
2767	643095.158	9749574.142	2.402	4CNL
2768	643103.129	9749548.150	7.263	1V
2769	643108.051	9749545.474	6.324	3TN
2770	643109.559	9749544.734	6.305	16CERCA
2771	643112.487	9749542.837	6.054	3TN
2772	643114.214	9749541.504	4.908	3TN
2773	643118.054	9749539.666	4.684	4CNL
2774	643118.788	9749538.959	3.928	4CNL
2775	643119.081	9749538.804	3.792	4CNL
2776	643100.456	9749550.090	7.325	2E
2777	643096.882	9749551.443	7.214	1V
2778	643093.895	9749552.945	6.675	3TN
2779	643089.501	9749555.098	5.901	4CNL
2780	643087.955	9749555.819	4.498	4CNL
2781	643087.990	9749556.252	4.062	4CNL
2782	643077.724	9749543.114	2.870	4CNL
2783	643077.679	9749543.324	2.576	4CNL
2784	643078.152	9749542.527	3.555	4CNL
2785	643080.121	9749540.533	4.881	4CNL
2786	643082.911	9749537.974	5.257	3TN
2787	643084.146	9749537.773	6.104	3TN
2788	643087.205	9749535.679	7.195	1V
2789	643090.400	9749533.242	7.384	2E
2790	643093.512	9749531.493	7.252	1V
2791	643097.025	9749530.079	6.886	3TN
2792	643099.634	9749529.576	6.611	CABANA
2793	643102.372	9749528.098	6.380	CABANA
2794	643097.815	9749525.463	5.889	CABANA
2795	643097.026	9749521.820	5.769	4POST
2796	643103.735	9749526.164	5.825	3TN
2797	643105.632	9749524.563	4.173	4CNL
2798	643106.267	9749523.655	3.434	4CNL
2799	643113.145	9749516.438	3.590	4CNL
2800	643116.113	9749515.008	5.199	3TN
2801	643079.481	9749531.297	6.669	9ACCES
2802	643074.461	9749523.738	6.533	9ACCES
2803	643067.026	9749530.710	5.866	9ACCES
2804	643068.104	9749534.200	5.964	9ACCES
2805	643061.025	9749538.405	6.043	14PUER
2806	643058.904	9749532.962	6.083	14PUER
2807	643066.411	9749525.456	3.642	4CNL
2808	643066.024	9749525.635	3.271	4CNL

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
2809	643068.234	9749524.356	5.722	4CNL
2810	643070.537	9749522.651	6.210	3TN
2811	643074.875	9749520.396	6.808	3TN
2812	643077.387	9749518.796	7.210	1V
2813	643080.151	9749516.262	7.375	2E
2814	643083.623	9749514.849	7.298	1V
2815	643088.143	9749511.479	6.526	3TN
2816	643089.286	9749510.996	5.779	3TN
2817	643096.686	9749508.474	4.810	4CNL
2818	643097.401	9749507.935	3.832	4CNL
2819	643097.602	9749507.723	3.208	4CNL
2820	643097.532	9749507.721	3.122	4CNL
2821	643087.799	9749491.373	3.426	4CNL
2822	643088.088	9749491.491	3.175	4CNL
2823	643086.831	9749492.066	4.776	4CNL
2824	643084.288	9749494.102	5.393	3TN
2825	643083.657	9749494.789	5.860	3TN
2826	643081.163	9749496.616	5.941	3TN
2827	643079.474	9749497.539	6.619	3TN
2828	643074.962	9749499.417	7.338	1V
2829	643071.783	9749501.464	7.384	2E
2830	643068.471	9749502.945	7.321	1V
2831	643066.219	9749504.836	6.732	3TN
2832	643064.905	9749505.553	6.158	3TN
2833	643059.476	9749507.472	5.183	3TN
2834	643058.725	9749507.915	4.263	4CNL
2835	643058.853	9749508.298	3.899	4CNL
2836	643064.325	9749501.153	7.130	4POST
2837	643070.437	9749477.491	6.071	4POST
2838	643069.044	9749480.738	6.700	3TN
2839	643065.419	9749483.216	7.391	1V
2840	643062.211	9749484.940	7.497	2E
2841	643059.069	9749487.030	7.361	1V
2842	643055.806	9749489.623	6.393	3TN
2843	643054.861	9749490.388	5.934	3TN
2844	643051.548	9749492.788	5.422	3TN
2845	643050.553	9749493.246	4.865	4CNL
2846	643050.313	9749493.295	4.448	4CNL
2847	643067.963	9749457.553	3.342	4CNL
2848	643067.983	9749457.188	3.206	4CNL
2849	643065.583	9749458.399	4.737	3TN
2850	643062.981	9749459.930	5.518	3TN
2851	643061.044	9749461.333	6.403	3TN
2852	643058.912	9749462.867	6.914	3TN
2853	643053.016	9749469.661	7.481	2E
2854	643049.732	9749471.342	7.316	1V
2855	643047.345	9749473.300	6.671	3TN
2856	643045.376	9749474.537	5.955	3TN
2857	643042.002	9749476.749	5.457	4CNL
2858	643040.026	9749478.618	3.252	4CNL
2859	643039.740	9749478.813	3.256	4CNL
2860	643039.857	9749478.889	3.031	4CNL

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
2861	643040.511	9749455.199	7.337	1V
2862	643036.485	9749457.074	6.702	3TN
2863	643033.374	9749458.620	5.792	3TN
2864	643032.069	9749461.054	5.547	4CNL
2865	643031.781	9749461.294	5.103	4CNL
2866	643030.911	9749462.045	3.923	4CNL
2867	643030.631	9749462.267	3.404	4CNL
2868	643043.369	9749453.174	7.478	2E
2869	643046.705	9749451.873	7.440	1V
2870	643050.684	9749449.809	6.897	3TN
2871	643056.463	9749445.637	5.841	4CNL
2872	643057.418	9749445.259	4.877	4CNL
2873	643060.713	9749441.273	2.913	4CNL
2874	643065.569	9749438.479	2.901	4CNL
2875	643069.951	9749436.393	5.140	3TN
2876	643071.777	9749434.639	6.113	3TN
2877	643074.414	9749432.495	6.252	3TN
2878	643091.262	9749417.147	7.049	9ACCES
2879	643089.530	9749414.816	7.027	9ACCES
2880	643073.248	9749424.808	6.781	9ACCES
2881	643059.449	9749433.523	6.252	9ACCES
2882	643061.806	9749437.777	6.130	9ACCES
2883	643050.174	9749446.105	6.723	9ACCES
2884	643045.436	9749438.943	6.940	9ACCES
2885	643045.636	9749434.267	7.181	4POST
2886	643036.484	9749434.494	7.513	1V
2887	643033.691	9749436.155	7.556	2E
2888	643030.314	9749438.304	7.471	1V
2889	643028.507	9749439.288	7.128	3TN
2890	643025.472	9749441.220	6.223	3TN
2891	643022.900	9749442.549	5.890	3TN
2892	643021.682	9749443.452	5.653	3TN
2893	643021.244	9749443.998	4.598	4CNL
2894	643020.629	9749444.288	4.166	4CNL
2895	643040.151	9749431.273	7.105	3TN
2896	643041.710	9749430.632	7.068	3TN
2897	643044.401	9749429.578	7.275	3TN
2898	643045.899	9749428.706	6.772	3TN
2899	643026.202	9749417.094	7.551	1V
2900	643023.453	9749419.200	7.620	2E
2901	643020.070	9749420.998	7.481	1V
2902	643018.264	9749421.684	7.253	3TN
2903	643017.052	9749422.153	6.814	3TN
2904	643018.956	9749423.562	7.202	4POST
2905	643028.647	9749415.376	7.182	3TN
2906	643031.394	9749414.308	7.414	3TN
2907	643034.267	9749412.380	7.001	3TN
2908	643034.933	9749412.173	6.181	3TN
2909	643021.357	9749396.331	6.853	3TN
2910	643019.349	9749397.271	7.119	3TN
2911	643016.061	9749399.612	7.576	1V
2912	643013.089	9749401.621	7.592	2E

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
2913	643009.812	9749403.021	7.530	1V
2914	643007.109	9749404.696	6.926	3TN
2915	643005.022	9749406.053	6.133	3TN
2916	643001.729	9749408.169	5.495	3TN
2917	643001.224	9749408.811	4.497	4CNL
2918	643001.251	9749408.903	4.026	4CNL
2919	643020.049	9749390.439	7.009	4POST
2920	643015.795	9749376.657	5.654	4CNL
2921	643015.947	9749376.643	5.429	4CNL
2922	643014.460	9749376.563	6.457	3TN
2923	643011.351	9749378.119	6.784	3TN
2924	643009.595	9749378.914	7.033	3TN
2925	643005.510	9749382.291	7.533	1V
2926	643003.223	9749384.698	7.580	2E
2927	643000.685	9749387.350	7.490	1V
2928	642998.069	9749389.642	6.959	3TN
2929	642996.014	9749391.169	5.859	3TN
2930	642992.433	9749393.742	5.267	3TN
2931	642991.843	9749394.735	3.902	4CNL
2932	642991.598	9749394.929	3.950	4CNL
2933	642989.575	9749368.498	7.460	1V
2934	642986.360	9749370.412	6.635	3TN
2935	642985.306	9749371.011	5.750	3TN
2936	642981.648	9749373.140	5.438	3TN
2937	642979.814	9749373.469	4.070	4CNL
2938	642978.857	9749374.120	3.006	4CNL
2939	642978.288	9749374.239	2.679	4CNL
2940	642992.780	9749366.787	7.578	2E
2941	642995.221	9749365.299	7.562	1V
2942	642999.679	9749363.184	7.150	3TN
2943	643006.023	9749359.234	6.270	3TN
2944	643007.061	9749358.116	5.417	3TN
2945	643010.177	9749355.745	5.146	3TN
2946	643011.335	9749354.832	4.178	4CNL
2947	643011.457	9749354.717	3.732	4CNL
2948	643011.657	9749354.548	3.796	4CNL
2949	642995.162	9749347.916	7.106	4POST
2950	642985.421	9749347.854	7.504	1V
2951	642982.654	9749349.322	7.535	2E
2952	642979.811	9749351.094	7.452	1V
2953	642975.175	9749347.983	7.067	3TN
2954	642974.204	9749347.262	7.114	4POST
2955	642973.121	9749349.121	6.551	3TN
2956	642972.766	9749349.449	5.902	3TN
2957	642969.560	9749351.902	5.236	3TN
2958	642968.673	9749352.450	4.190	4CNL
2959	642968.419	9749352.701	4.179	4CNL
2960	642982.424	9749348.761	7.417	2E
2961	642989.061	9749343.779	6.984	3TN
2962	642993.526	9749340.207	6.314	3TN
2963	642995.679	9749339.412	5.399	3TN
2964	642999.482	9749339.411	4.905	4CNL

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
2965	643000.796	9749338.221	3.912	4CNL
2966	643001.322	9749338.010	3.856	4CNL
2967	643001.882	9749337.797	3.599	4CNL
2968	642941.588	9749189.359	6.220	HITO 10
2969	642919.178	9749217.006	6.348	HITO 9
2970	642918.853	9749217.661	6.353	4POST
2971	642975.389	9749330.294	7.496	1V
2972	642978.616	9749328.085	7.132	3TN
2973	642983.755	9749324.092	6.417	3TN
2974	642984.719	9749322.870	5.818	3TN
2975	642987.210	9749320.142	5.483	4CNL
2976	642988.158	9749319.613	4.779	4CNL
2977	642988.490	9749319.533	4.307	4CNL
2978	642988.835	9749319.050	4.104	4CNL
2979	642988.994	9749319.077	4.110	4CNL
2980	642972.771	9749332.047	7.519	2E
2981	642969.445	9749333.869	7.434	1V
2982	642966.648	9749335.826	6.837	3TN
2983	642963.286	9749340.107	5.691	4CNL
2984	642961.567	9749341.047	4.096	4CNL
2985	642960.994	9749341.416	3.590	4CNL
2986	642961.021	9749341.415	3.576	4CNL
2987	642959.404	9749316.474	7.391	1V
2988	642957.154	9749317.993	6.713	3TN
2989	642956.266	9749318.622	6.320	3TN
2990	642953.194	9749319.811	6.371	3TN
2991	642951.866	9749320.270	5.288	4CNL
2992	642951.281	9749320.596	4.673	4CNL
2993	642951.160	9749320.672	4.111	4CNL
2994	642951.190	9749320.699	4.098	4CNL
2995	642962.184	9749314.478	7.526	2E
2996	642965.337	9749312.863	7.458	1V
2997	642968.606	9749310.506	7.115	3TN
2998	642977.852	9749307.465	6.248	4CNL
2999	642980.553	9749306.507	4.844	4CNL
3000	642981.511	9749306.471	4.518	4CNL
3001	642982.086	9749306.219	4.279	4CNL
3002	642981.885	9749306.127	4.256	4CNL
3003	642969.823	9749304.499	7.081	4POST
3004	642955.335	9749295.504	7.465	1V
3005	642959.289	9749292.941	6.915	3TN
3006	642966.397	9749289.530	6.392	4CNL
3007	642970.426	9749288.339	4.567	4CNL
3008	642971.290	9749288.146	4.030	4CNL
3009	642971.405	9749288.005	3.531	4CNL
3010	642971.623	9749287.840	3.515	4CNL
3011	642952.536	9749297.536	7.562	2E
3012	642948.523	9749298.285	7.419	1V
3013	642946.404	9749299.436	6.818	3TN
3014	642945.670	9749300.104	6.281	3TN
3015	642943.005	9749303.277	5.932	4CNL
3016	642942.125	9749303.813	4.403	4CNL

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
3017	642942.091	9749304.102	4.232	4CNL
3018	642942.133	9749304.011	4.218	4CNL
3019	642938.749	9749281.635	7.517	1V
3020	642934.623	9749283.942	6.631	3TN
3021	642930.131	9749285.582	5.500	4CNL
3022	642929.500	9749286.224	4.932	4CNL
3023	642929.413	9749286.335	4.010	4CNL
3024	642929.486	9749286.457	3.993	4CNL
3025	642941.911	9749279.811	7.600	2E
3026	642945.334	9749277.952	7.509	1V
3027	642949.208	9749274.777	6.886	3TN
3028	642954.871	9749272.159	6.360	4CNL
3029	642958.710	9749270.081	4.435	4CNL
3030	642959.536	9749269.873	3.946	4CNL
3031	642959.725	9749269.720	3.540	4CNL
3032	642959.743	9749269.738	3.454	4CNL
3033	642959.685	9749269.819	3.404	4CNL
3034	642944.238	9749260.703	6.872	4POST
3035	642928.856	9749270.200	7.450	4POST
3036	642928.666	9749264.471	7.535	1V
3037	642925.690	9749266.093	6.766	3TN
3038	642924.254	9749266.686	5.901	3TN
3039	642920.480	9749269.225	5.270	4CNL
3040	642918.838	9749270.405	4.013	4CNL
3041	642917.816	9749271.158	3.467	4CNL
3042	642917.746	9749271.035	3.241	4CNL
3043	642917.360	9749271.338	2.804	4CNL
3044	642917.427	9749271.395	2.774	4CNL
3045	642931.534	9749262.178	7.639	2E
3046	642934.245	9749260.340	7.560	1V
3047	642939.297	9749255.997	6.801	3TN
3048	642943.322	9749253.834	6.466	4CNL
3049	642947.100	9749252.127	4.660	4CNL
3050	642947.946	9749251.568	4.147	4CNL
3051	642948.242	9749251.535	3.875	4CNL
3052	642948.334	9749251.533	3.874	4CNL
3053	642924.862	9749243.360	7.626	1V
3054	642928.587	9749241.440	7.088	3TN
3055	642931.479	9749240.703	6.635	3TN
3056	642935.472	9749238.190	6.204	4CNL
3057	642938.535	9749237.141	4.625	4CNL
3058	642939.365	9749237.254	4.115	4CNL
3059	642939.504	9749236.989	3.726	4CNL
3060	642939.670	9749237.043	3.441	4CNL
3061	642921.765	9749244.993	7.665	2E
3062	642918.575	9749246.633	7.522	1V
3063	642916.077	9749248.231	7.093	3TN
3064	642914.144	9749248.920	6.023	3TN
3065	642913.183	9749249.793	5.410	3TN
3066	642908.288	9749251.674	4.644	4CNL
3067	642907.524	9749251.814	4.189	4CNL
3068	642906.818	9749252.835	3.974	4CNL

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
3069	642906.746	9749252.955	3.383	4CNL
3070	642906.524	9749252.930	2.882	4CNL
3071	642906.407	9749252.846	2.791	4CNL
3072	642908.596	9749229.267	7.569	1V
3073	642905.733	9749231.395	6.980	3TN
3074	642903.425	9749232.144	5.473	3TN
3075	642898.786	9749236.287	4.975	4CNL
3076	642897.238	9749237.279	3.582	4CNL
3077	642896.654	9749237.287	3.111	4CNL
3078	642896.745	9749237.231	3.084	4CNL
3079	642911.643	9749227.501	7.674	2E
3080	642914.540	9749225.926	7.608	1V
3081	642918.466	9749223.093	7.192	3TN
3082	642921.420	9749221.608	6.628	3TN
3083	642924.373	9749219.907	6.163	4CNL
3084	642925.185	9749219.467	5.385	4CNL
3085	642925.602	9749218.649	4.905	4CNL
3086	642926.115	9749218.333	4.195	4CNL
3087	642904.276	9749208.515	7.635	1V
3088	642910.102	9749205.575	7.088	3TN
3089	642918.769	9749200.185	6.411	9ACCES
3090	642917.491	9749198.129	6.396	9ACCES
3091	642920.823	9749201.510	5.043	4CNL
3092	642924.547	9749199.312	4.935	4CNL
3093	642939.067	9749209.624	3.674	4CNL
3094	642943.510	9749206.928	6.609	4CNL
3095	642946.598	9749205.262	6.757	15CASA
3096	642939.821	9749192.374	6.474	15CASA
3097	642945.008	9749189.588	6.336	15CASA
3098	642928.681	9749190.032	6.151	9ACCES
3099	642931.380	9749194.175	5.983	9ACCES
3100	642910.670	9749201.294	6.676	9ACCES
3101	642901.879	9749210.416	7.703	2E
3102	642897.648	9749210.960	7.611	1V
3103	642894.433	9749212.791	6.879	3TN
3104	642892.932	9749213.149	5.649	3TN
3105	642886.338	9749217.263	5.022	4CNL
3106	642885.642	9749217.935	4.310	4CNL
3107	642885.382	9749218.320	3.810	4CNL
3108	642885.393	9749218.262	3.808	4CNL
3109	642888.331	9749194.925	7.618	1V
3110	642891.317	9749192.964	7.697	2E
3111	642894.364	9749191.264	7.627	1V
3112	642898.153	9749188.155	7.196	1V
3113	642902.679	9749185.249	5.536	4CNL
3114	642905.109	9749182.955	4.278	4CNL
3115	642905.858	9749182.412	3.736	4CNL
3116	642906.542	9749181.972	3.383	4CNL
3117	642906.146	9749182.428	3.178	4CNL
3118	642886.059	9749196.248	7.188	3TN
3119	642881.138	9749199.050	5.185	3TN
3120	642876.134	9749202.082	4.685	4CNL

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
3121	642875.205	9749202.686	3.543	4CNL
3122	642874.778	9749203.125	3.172	4CNL
3123	642883.345	9749192.857	7.461	4POST
3124	642893.365	9749174.070	6.778	4POST
3125	642889.395	9749171.316	7.328	15CASA
3126	642883.802	9749173.815	7.623	1V
3127	642881.120	9749175.320	7.673	2E
3128	642878.081	9749177.355	7.618	1V
3129	642875.476	9749179.365	7.093	3TN
3130	642873.715	9749180.680	5.814	3TN
3131	642868.800	9749184.964	5.290	3TN
3132	642867.840	9749185.517	4.326	4CNL
3133	642867.067	9749185.735	3.950	4CNL
3134	642866.390	9749186.194	3.410	4CNL
3135	642865.111	9749187.198	3.374	4CNL
3136	642867.892	9749160.138	7.604	1V
3137	642864.916	9749161.538	6.878	3TN
3138	642862.236	9749165.196	4.997	3TN
3139	642858.691	9749168.669	3.909	3TN
3140	642857.855	9749169.119	3.301	4CNL
3141	642857.425	9749169.339	3.027	4CNL
3142	642857.146	9749169.450	2.424	4CNL
3143	642856.734	9749169.680	2.387	4CNL
3144	642870.912	9749158.303	7.676	2E
3145	642874.258	9749156.712	7.639	1V
3146	642877.409	9749152.867	6.905	15CASA
3147	642863.428	9749158.833	7.165	4POST
3148	642863.859	9749138.738	7.603	1V
3149	642867.420	9749136.901	7.132	3TN
3150	642869.263	9749134.932	5.787	15CASA
3151	642866.821	9749128.533	5.766	4POST
3152	642860.525	9749140.573	7.691	2E
3153	642857.506	9749142.136	7.581	1V
3154	642854.509	9749143.949	7.137	3TN
3155	642853.371	9749145.472	6.229	3TN
3156	642847.806	9749150.076	4.753	3TN
3157	642846.410	9749151.123	3.887	4CNL
3158	642845.664	9749151.514	3.408	4CNL
3159	642845.580	9749151.650	2.861	4CNL
3160	642844.906	9749152.183	2.516	4CNL
3161	642847.487	9749125.405	7.576	1V
3162	642843.817	9749127.805	6.962	3TN
3163	642841.011	9749129.717	5.323	3TN
3164	642837.107	9749131.584	5.053	3TN
3165	642835.820	9749132.478	4.103	4CNL
3166	642835.176	9749132.970	3.125	4CNL
3167	642834.908	9749133.207	2.602	4CNL
3168	642834.334	9749133.517	2.313	4CNL
3169	642849.922	9749122.462	7.694	2E
3170	642853.286	9749120.737	7.614	1V
3171	642856.792	9749118.858	7.166	3TN
3172	642859.929	9749117.073	5.765	3TN

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
3173	642865.637	9749114.638	5.077	3TN
3174	642868.048	9749114.537	4.296	4CNL
3175	642868.625	9749114.335	3.358	4CNL
3176	642869.156	9749114.411	2.802	4CNL
3177	642838.638	9749116.245	7.497	4POST
3178	642837.451	9749107.862	7.613	1V
3179	642833.352	9749110.048	6.943	9ACCES
3180	642830.069	9749105.805	6.849	9ACCES
3181	642821.546	9749112.583	6.033	9ACCES
3182	642822.416	9749114.897	6.065	9ACCES
3183	642815.565	9749120.681	5.944	14PUER
3184	642813.375	9749115.940	5.854	14PUER
3185	642820.490	9749117.735	4.765	4CNL
3186	642825.519	9749117.651	3.684	4CNL
3187	642825.146	9749117.338	4.355	4CNL
3188	642825.478	9749115.902	5.292	3TN
3189	642840.462	9749106.028	7.704	2E
3190	642843.577	9749104.262	7.602	1V
3191	642848.828	9749102.259	7.279	3TN
3192	642851.058	9749101.216	5.973	3TN
3193	642855.711	9749097.996	5.631	3TN
3194	642856.700	9749097.224	5.253	4CNL
3195	642857.363	9749096.943	4.130	4CNL
3196	642858.398	9749097.054	3.268	4CNL
3197	642858.637	9749096.696	2.713	4CNL
3198	642841.519	9749085.409	6.468	4POST
3199	642833.804	9749086.753	7.550	1V
3200	642837.342	9749084.506	7.088	3TN
3201	642840.477	9749082.800	6.165	3TN
3202	642844.185	9749081.099	5.936	3TN
3203	642846.892	9749079.878	4.239	4CNL
3204	642847.161	9749079.922	3.869	4CNL
3205	642847.364	9749079.778	3.720	4CNL
3206	642847.455	9749080.470	3.511	4CNL
3207	642830.243	9749088.898	7.655	2E
3208	642827.236	9749090.416	7.561	1V
3209	642823.858	9749092.888	6.963	3TN
3210	642820.613	9749094.783	5.647	3TN
3211	642818.871	9749095.477	4.492	3TN
3212	642815.493	9749096.700	4.142	3TN
3213	642813.560	9749098.304	3.071	4CNL
3214	642814.621	9749097.588	3.164	4CNL
3215	642812.427	9749099.096	2.482	4CNL
3216	642815.814	9749078.062	7.106	4POST
3217	642817.007	9749073.185	7.568	1V
3218	642813.492	9749075.318	6.818	3TN
3219	642810.635	9749076.432	5.570	3TN
3220	642806.749	9749078.167	4.631	3TN
3221	642804.000	9749080.003	3.206	4CNL
3222	642803.199	9749080.308	2.401	4CNL
3223	642820.215	9749071.469	7.683	2E
3224	642823.675	9749069.866	7.546	1V

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
3225	642827.464	9749067.940	7.145	3TN
3226	642829.147	9749066.048	6.099	3TN
3227	642833.005	9749062.980	5.627	3TN
3228	642834.936	9749062.373	4.675	4CNL
3229	642835.861	9749061.698	4.027	4CNL
3230	642836.322	9749061.488	2.987	4CNL
3231	642836.311	9749061.338	2.736	4CNL
3232	642806.940	9749056.056	7.519	1V
3233	642803.425	9749058.171	6.842	3TN
3234	642799.976	9749059.650	5.296	3TN
3235	642796.918	9749060.645	3.932	3TN
3236	642794.671	9749061.990	3.379	4CNL
3237	642794.358	9749062.384	2.652	4CNL
3238	642794.036	9749062.471	1.914	4CNL
3239	642793.987	9749062.632	2.231	4CNL
3240	642789.479	9749065.274	2.643	4CNL
3241	642788.781	9749065.637	3.561	4CNL
3242	642781.012	9749069.728	4.966	4CNL
3243	642771.163	9749053.366	5.455	3TN
3244	642779.141	9749050.040	3.338	3TN
3245	642779.560	9749049.346	2.645	4CNL
3246	642780.119	9749049.166	2.214	4CNL
3247	642762.543	9749039.157	5.617	3TN
3248	642769.118	9749034.952	3.800	3TN
3249	642771.370	9749033.705	2.953	4CNL
3250	642771.846	9749033.388	1.963	4CNL
3251	642737.583	9749002.764	5.673	3TN
3252	642747.097	9748999.191	3.465	3TN
3253	642747.587	9748998.885	2.587	4CNL
3254	642747.862	9748998.764	2.170	4CNL
3255	642813.208	9749052.240	7.511	1V
3256	642810.069	9749054.047	7.588	2E
3257	642815.739	9749048.461	7.006	3TN
3258	642821.736	9749044.671	5.374	4CNL
3259	642824.776	9749041.888	3.432	4CNL
3260	642825.241	9749041.755	3.017	4CNL
3261	642825.645	9749041.540	3.173	4CNL
3262	642825.694	9749042.086	3.066	4CNL
3263	642816.598	9749043.267	5.889	4POST
3264	642803.006	9749034.723	7.508	1V
3265	642806.360	9749031.892	6.882	3TN
3266	642809.554	9749029.815	5.571	3TN
3267	642811.126	9749027.583	4.598	4CNL
3268	642813.382	9749025.030	3.693	4CNL
3269	642814.225	9749024.561	3.449	4CNL
3270	642814.780	9749024.431	3.016	4CNL
3271	642814.650	9749024.211	2.964	4CNL
3272	642799.727	9749036.559	7.593	2E
3273	642796.651	9749038.320	7.494	1V
3274	642793.664	9749039.760	7.160	4POST
3275	642793.680	9749041.028	6.856	3TN
3276	642790.163	9749044.037	4.337	3TN

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
3277	642786.282	9749047.035	2.865	4CNL
3278	642785.081	9749047.303	2.338	4CNL
3279	642786.575	9749020.970	7.496	1V
3280	642784.148	9749022.301	7.146	3TN
3281	642779.807	9749025.106	4.613	3TN
3282	642776.581	9749027.109	4.075	3TN
3283	642775.086	9749028.146	2.392	4CNL
3284	642789.557	9749018.958	7.624	2E
3285	642792.657	9749017.142	7.530	1V
3286	642795.829	9749014.611	6.936	3TN
3287	642797.059	9749010.425	5.639	3TN
3288	642801.404	9749008.472	4.880	4CNL
3289	642803.206	9749006.964	3.968	4CNL
3290	642803.483	9749005.898	2.959	4CNL
3291	642803.865	9749006.433	2.787	4CNL
3292	642782.644	9748999.829	7.515	1V
3293	642786.265	9748998.512	7.082	3TN
3294	642789.424	9748998.646	5.550	3TN
3295	642790.400	9748998.730	5.782	4POST
3296	642787.204	9748998.426	6.042	3TN
3297	642779.223	9749001.423	7.603	2E
3298	642776.176	9749003.282	7.473	1V
3299	642772.734	9749005.568	6.935	3TN
3300	642767.135	9749007.741	4.102	4CNL
3301	642763.694	9749009.287	2.867	4CNL
3302	642762.867	9749009.727	2.515	4CNL
3303	642765.842	9748985.699	7.468	1V
3304	642762.470	9748988.247	6.624	3TN
3305	642759.130	9748989.992	5.082	3TN
3306	642753.661	9748991.900	3.345	4CNL
3307	642753.000	9748992.334	2.675	4CNL
3308	642769.134	9748984.031	7.587	2E
3309	642772.296	9748982.434	7.484	1V
3310	642775.814	9748980.520	6.822	3TN
3311	642777.569	9748979.037	5.480	3TN
3312	642781.940	9748976.981	4.507	4CNL
3313	642785.256	9748977.239	2.909	4CNL
3314	642785.572	9748977.075	2.369	4CNL
3315	642785.859	9748977.475	2.195	4CNL
3316	642785.895	9748977.453	2.163	4CNL
3317	642762.320	9748965.064	7.498	1V
3318	642764.598	9748963.026	7.051	3TN
3319	642767.677	9748961.071	4.902	3TN
3320	642771.229	9748957.505	4.660	4CNL
3321	642772.158	9748957.069	3.425	4CNL
3322	642772.581	9748956.985	2.882	4CNL
3323	642772.661	9748956.657	2.748	4CNL
3324	642772.587	9748956.650	2.672	4CNL
3325	642766.477	9748956.715	4.926	4POST
3326	642759.354	9748967.372	7.556	2E
3327	642756.244	9748969.107	7.484	1V
3328	642752.812	9748971.612	6.942	3TN

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
3329	642749.530	9748974.861	4.685	4CNL
3330	642746.659	9748976.511	3.637	4CNL
3331	642745.826	9748977.097	3.029	4CNL
3332	642745.522	9748977.439	2.655	4CNL
3333	642737.102	9748980.171	2.967	4CNL
3334	642736.385	9748981.219	3.752	4CNL
3335	642732.210	9748983.102	4.999	4CNL
3336	642727.823	9748979.234	5.705	9ACCES
3337	642726.557	9748974.990	5.794	9ACCES
3338	642735.037	9748971.235	5.584	9ACCES
3339	642737.180	9748973.983	5.593	9ACCES
3340	642744.138	9748970.487	5.944	9ACCES
3341	642743.199	9748967.776	5.887	9ACCES
3342	642749.856	9748962.875	7.248	9ACCES
3343	642747.762	9748962.149	7.218	4POST
3344	642758.876	9748955.510	7.445	4POST
3345	642752.096	9748947.757	7.453	1V
3346	642755.433	9748946.327	7.077	3TN
3347	642758.341	9748944.167	4.854	3TN
3348	642761.168	9748942.605	4.494	4CNL
3349	642761.655	9748942.461	3.828	4CNL
3350	642761.845	9748942.256	3.356	4CNL
3351	642762.046	9748942.293	2.854	4CNL
3352	642762.217	9748942.806	2.688	4CNL
3353	642749.163	9748949.713	7.507	2E
3354	642746.038	9748951.688	7.430	1V
3355	642741.951	9748954.549	6.789	3TN
3356	642736.718	9748957.127	4.069	4CNL
3357	642734.654	9748958.468	2.831	4CNL
3358	642734.486	9748958.407	2.556	4CNL
3359	642727.042	9748963.775	2.738	4CNL
3360	642726.167	9748964.686	3.561	4CNL
3361	642723.624	9748966.441	4.310	4CNL
3362	642721.786	9748967.677	5.575	4CNL
3363	642715.316	9748945.121	2.659	4CNL
3364	642714.728	9748945.811	3.889	4CNL
3365	642711.390	9748947.009	5.122	4CNL
3366	642722.839	9748941.540	2.460	4CNL
3367	642725.461	9748939.843	3.814	4CNL
3368	642730.685	9748936.543	6.506	3TN
3369	642735.446	9748933.726	7.377	1V
3370	642738.640	9748932.190	7.487	2E
3371	642741.914	9748930.339	7.425	1V
3372	642745.115	9748928.558	6.738	3TN
3373	642748.889	9748927.497	4.910	3TN
3374	642752.147	9748926.409	3.881	4CNL
3375	642752.794	9748926.341	2.572	4CNL
3376	642752.930	9748926.797	2.559	4CNL
3377	642752.463	9748925.705	2.695	4CNL
3378	642752.763	9748926.231	2.737	4CNL
3379	642740.623	9748913.805	5.012	4POST
3380	642725.031	9748923.260	7.195	4POST

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
3381	642725.005	9748916.174	7.393	1V
3382	642722.962	9748917.786	7.101	3TN
3383	642724.148	9748924.848	6.703	3TN
3384	642720.344	9748927.731	4.301	4CNL
3385	642715.635	9748929.500	2.605	4CNL
3386	642715.199	9748929.980	2.184	4CNL
3387	642721.898	9748932.340	4.424	15CASA
3388	642725.757	9748930.325	6.046	15CASA
3389	642728.362	9748928.863	7.102	15CASA
3390	642730.978	9748933.301	7.220	15CASA
3391	642731.811	9748912.945	7.421	1V
3392	642734.641	9748911.256	7.035	3TN
3393	642738.679	9748910.110	4.756	3TN
3394	642741.029	9748908.881	4.376	4CNL
3395	642741.475	9748908.948	2.980	4CNL
3396	642741.405	9748908.533	3.200	4CNL
3397	642741.579	9748909.167	3.133	4CNL
3398	642741.526	9748908.858	2.803	4CNL
3399	642715.320	9748899.108	7.382	1V
3400	642718.420	9748897.214	7.462	2E
3401	642721.723	9748895.526	7.384	1V
3402	642728.728	9748914.945	7.497	2E
3403	642724.696	9748893.501	6.810	3TN
3404	642727.970	9748891.434	4.667	3TN
3405	642729.953	9748890.759	4.225	4CNL
3406	642730.411	9748890.210	3.319	4CNL
3407	642730.595	9748890.549	2.979	4CNL
3408	642730.738	9748890.985	3.010	4CNL
3409	642730.592	9748890.801	2.832	4CNL
3410	642713.435	9748901.434	7.056	3TN
3411	642711.033	9748902.585	6.790	3TN
3412	642703.215	9748907.458	3.365	3TN
3413	642702.000	9748908.251	1.947	4CNL
3414	642702.362	9748885.885	6.640	4POST
3415	642700.692	9748883.248	6.661	3TN
3416	642696.549	9748887.201	3.893	3TN
3417	642693.364	9748889.178	2.986	4CNL
3418	642692.983	9748889.585	1.991	4CNL
3419	642683.045	9748871.249	2.057	4CNL
3420	642683.458	9748870.637	2.979	4CNL
3421	642684.685	9748869.163	3.894	3TN
3422	642690.039	9748866.059	6.324	3TN
3423	642679.093	9748850.020	6.187	3TN
3424	642676.985	9748853.186	4.316	3TN
3425	642674.305	9748855.102	3.396	3TN
3426	642672.680	9748855.570	2.274	4CNL
3427	642684.750	9748847.297	7.273	1V
3428	642688.202	9748845.218	7.414	2E
3429	642691.475	9748843.436	7.299	1V
3430	642694.059	9748841.753	6.869	3TN
3431	642697.517	9748838.872	4.343	3TN
3432	642698.532	9748838.074	3.173	3TN

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
3433	642695.176	9748864.532	7.339	1V
3434	642698.283	9748862.658	7.443	2E
3435	642701.349	9748860.773	7.299	1V
3436	642704.594	9748858.815	6.633	3TN
3437	642707.755	9748856.182	4.531	3TN
3438	642708.794	9748855.125	3.957	3TN
3439	642709.618	9748854.877	3.005	4CNL
3440	642709.427	9748854.607	2.763	4CNL
3441	642709.678	9748855.144	2.720	4CNL
3442	642709.329	9748854.237	2.719	4CNL
3443	642705.146	9748881.608	7.408	1V
3444	642708.336	9748880.027	7.476	2E
3445	642711.694	9748878.176	7.379	1V
3446	642714.208	9748875.875	6.779	3TN
3447	642716.582	9748872.258	4.551	3TN
3448	642718.434	9748871.471	4.188	3TN
3449	642719.099	9748871.156	3.246	4CNL
3450	642719.250	9748870.969	2.531	4CNL
3451	642719.021	9748870.570	2.520	4CNL
3452	642719.371	9748871.403	2.489	4CNL
3453	642716.100	9748870.541	4.831	4POST
3454	642689.888	9748826.579	4.677	4POST
3455	642681.150	9748826.145	7.272	1V
3456	642684.286	9748824.158	6.742	3TN
3457	642687.426	9748821.764	4.249	3TN
3458	642688.737	9748821.028	3.634	4CNL
3459	642688.874	9748820.886	2.658	4CNL
3460	642689.060	9748821.329	3.509	4CNL
3461	642688.818	9748820.674	2.616	4CNL
3462	642677.952	9748827.621	7.411	2E
3463	642674.616	9748829.274	7.255	1V
3464	642671.625	9748831.686	6.730	3TN
3465	642667.300	9748834.655	4.837	3TN
3466	642666.217	9748835.424	4.110	4CNL
3467	642664.494	9748812.017	7.280	1V
3468	642661.454	9748813.911	6.669	3TN
3469	642658.533	9748815.514	5.071	3TN
3470	642651.647	9748815.979	4.356	3TN
3471	642650.526	9748816.023	3.768	4CNL
3472	642649.425	9748815.986	3.558	4CNL
3473	642667.570	9748810.170	7.425	2E
3474	642671.120	9748808.682	7.289	1V
3475	642673.927	9748806.677	6.781	3TN
3476	642676.771	9748804.948	4.708	3TN
3477	642677.794	9748804.721	4.191	4CNL
3478	642678.917	9748804.257	2.800	4CNL
3479	642678.897	9748804.012	2.573	4CNL
3480	642679.328	9748804.980	2.705	4CNL
3481	642657.122	9748808.023	6.283	4POST
3482	642654.547	9748795.062	7.255	1V
3483	642652.016	9748797.372	6.725	3TN
3484	642649.037	9748798.408	4.985	3TN

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
3485	642643.901	9748801.632	3.844	3TN
3486	642643.509	9748802.043	3.499	4CNL
3487	642642.953	9748802.720	3.396	4CNL
3488	642657.495	9748792.673	7.414	2E
3489	642660.806	9748791.345	7.309	1V
3490	642664.078	9748789.819	6.707	3TN
3491	642667.610	9748787.672	4.406	3TN
3492	642669.022	9748787.385	2.782	4CNL
3493	642669.299	9748787.841	3.078	4CNL
3494	642668.769	9748786.761	2.949	4CNL
3495	642669.165	9748787.614	2.811	4CNL
3496	642663.952	9748781.476	4.648	4POST
3497	642650.669	9748773.976	7.343	1V
3498	642654.172	9748772.372	6.551	3TN
3499	642657.450	9748770.522	4.391	3TN
3500	642659.177	9748769.508	2.900	4CNL
3501	642659.196	9748769.192	2.841	4CNL
3502	642659.476	9748769.160	2.686	4CNL
3503	642659.029	9748768.576	2.932	4CNL
3504	642647.671	9748775.596	7.452	2E
3505	642644.446	9748777.694	7.265	1V
3506	642641.249	9748780.121	6.847	3TN
3507	642637.280	9748780.892	6.534	9ACCES
3508	642634.678	9748775.501	6.320	9ACCES
3509	642626.347	9748780.984	5.894	9ACCES
3510	642627.769	9748785.875	5.846	9ACCES
3511	642617.923	9748790.750	5.754	14PUER
3512	642615.444	9748785.400	5.791	14PUER
3513	642634.258	9748760.410	7.261	5ALC
3514	642629.580	9748760.283	6.595	3TN
3515	642642.794	9748751.102	6.780	3TN
3516	642643.814	9748750.405	6.626	5ALC
3517	642646.470	9748753.326	4.855	17MA
3518	642643.229	9748749.529	6.504	ALC
3519	642644.031	9748748.639	4.105	3TN
3520	642646.073	9748748.963	4.289	3TN
3521	642646.702	9748748.932	3.086	4CNL
3522	642647.122	9748749.088	2.816	4CNL
3523	642646.596	9748748.434	2.514	4CNL
3524	642645.528	9748746.405	2.524	4CNL
3525	642642.924	9748746.595	4.869	17MA
3526	642629.756	9748761.453	6.543	5ALC
3527	642628.586	9748759.701	6.552	ALC
3528	642628.080	9748759.308	4.111	5ALC
3529	642626.041	9748759.751	4.388	3TN
3530	642624.980	9748759.873	4.376	3TN
3531	642626.116	9748757.951	5.005	17MA
3532	642639.536	9748739.937	5.118	4POST
3533	642630.347	9748739.283	7.292	1V
3534	642634.701	9748737.419	6.568	3TN
3535	642637.203	9748736.507	5.351	3TN
3536	642638.816	9748735.416	4.129	3TN

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
3537	642639.382	9748735.247	2.853	4CNL
3538	642639.484	9748735.593	2.818	4CNL
3539	642639.188	9748734.941	2.595	4CNL
3540	642639.683	9748735.306	2.545	4CNL
3541	642627.075	9748740.934	7.377	2E
3542	642623.915	9748742.818	7.261	1V
3543	642620.282	9748743.164	6.856	3TN
3544	642617.747	9748744.947	5.512	3TN
3545	642616.320	9748746.583	4.583	4CNL
3546	642612.467	9748747.599	4.468	4CNL
3547	642610.884	9748748.282	3.299	4CNL
3548	642614.167	9748733.670	6.990	4POST
3549	642604.021	9748732.753	3.483	4CNL
3550	642603.346	9748733.017	3.597	4CNL
3551	642604.605	9748731.802	4.056	3TN
3552	642609.395	9748727.708	6.489	3TN
3553	642613.711	9748725.384	7.327	1V
3554	642616.805	9748723.914	7.395	2E
3555	642620.418	9748721.879	7.260	1V
3556	642623.430	9748719.880	6.628	3TN
3557	642626.425	9748717.709	4.426	3TN
3558	642628.737	9748716.722	2.370	4CNL
3559	642629.078	9748716.364	2.409	4CNL
3560	642629.079	9748717.308	2.427	4CNL
3561	642628.886	9748716.128	2.340	4CNL
3562	642617.784	9748699.748	2.449	4CNL
3563	642617.791	9748699.422	2.379	4CNL
3564	642617.951	9748699.859	2.291	4CNL
3565	642618.224	9748699.449	2.245	4CNL
3566	642616.204	9748700.876	4.627	3TN
3567	642613.331	9748696.893	4.728	4POST
3568	642613.350	9748703.252	6.789	3TN
3569	642609.854	9748704.652	7.325	1V
3570	642606.683	9748706.061	7.447	2E
3571	642603.470	9748707.653	7.329	1V
3572	642600.336	9748710.277	6.606	3TN
3573	642596.287	9748713.458	4.757	3TN
3574	642594.022	9748714.839	3.633	4CNL
3575	642593.613	9748715.213	3.388	4CNL
3576	642580.406	9748699.607	4.531	3TN
3577	642585.510	9748694.868	5.170	3TN
3578	642590.204	9748692.154	6.716	3TN
3579	642593.349	9748690.708	7.335	1V
3580	642596.576	9748689.040	7.455	2E
3581	642599.522	9748687.429	7.353	1V
3582	642602.925	9748686.743	6.830	3TN
3583	642606.213	9748684.909	5.054	3TN
3584	642608.640	9748684.259	2.560	4CNL
3585	642608.614	9748684.175	2.591	4CNL
3586	642608.571	9748684.112	2.644	4CNL
3587	642608.219	9748684.325	3.888	4CNL
3588	642597.802	9748665.940	3.126	4CNL

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
3589	642597.713	9748665.708	2.950	4CNL
3590	642597.780	9748666.166	2.834	4CNL
3591	642596.907	9748666.445	3.830	3TN
3592	642592.454	9748667.980	6.825	3TN
3593	642589.609	9748670.218	7.346	1V
3594	642586.701	9748671.650	7.434	2E
3595	642583.196	9748673.315	7.340	1V
3596	642579.999	9748676.140	6.730	1V
3597	642576.376	9748679.084	4.376	3TN
3598	642572.648	9748682.017	3.455	4CNL
3599	642573.983	9748680.712	3.979	4CNL
3600	642587.601	9748654.612	5.146	4POST
3601	642585.634	9748646.918	4.233	4CNL
3602	642585.976	9748646.858	2.984	4CNL
3603	642586.644	9748646.439	3.352	4CNL
3604	642586.598	9748646.178	2.844	4CNL
3605	642583.745	9748647.734	4.926	3TN
3606	642581.564	9748651.299	6.958	3TN
3607	642579.333	9748652.898	7.348	1V
3608	642576.329	9748654.394	7.439	2E
3609	642573.025	9748656.284	7.368	1V
3610	642569.409	9748658.943	6.715	3TN
3611	642566.417	9748661.386	5.139	3TN
3612	642565.321	9748662.431	4.498	4CNL
3613	642564.005	9748663.712	4.201	4CNL
3614	642563.140	9748664.467	4.093	4CNL
3615	642568.116	9748654.844	6.928	4POST
3616	642555.621	9748644.500	4.298	4CNL
3617	642555.053	9748645.499	4.168	4CNL
3618	642557.061	9748643.222	5.315	3TN
3619	642560.065	9748641.382	6.772	3TN
3620	642563.252	9748639.268	7.342	1V
3621	642566.141	9748637.037	7.439	2E
3622	642569.307	9748635.247	7.426	1V
3623	642571.794	9748633.189	6.804	3TN
3624	642572.647	9748629.660	4.146	3TN
3625	642573.148	9748629.136	3.824	3TN
3626	642574.046	9748628.146	3.425	3TN
3627	642567.064	9748613.145	2.758	4CNL
3628	642566.921	9748612.730	3.123	4CNL
3629	642567.470	9748613.718	3.387	4CNL
3630	642567.451	9748613.585	2.663	4CNL
3631	642566.576	9748613.886	4.443	3TN
3632	642563.657	9748611.549	5.159	4POST
3633	642561.868	9748616.728	6.809	3TN
3634	642558.808	9748617.826	7.360	1V
3635	642555.915	9748619.719	7.445	2E
3636	642552.998	9748621.774	7.346	1V
3637	642549.348	9748625.099	6.492	3TN
3638	642546.726	9748627.454	4.991	3TN
3639	642545.950	9748628.523	4.498	4CNL
3640	642544.614	9748629.538	4.284	4CNL

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
3641	642531.251	9748610.568	4.183	4CNL
3642	642530.018	9748610.871	3.974	4CNL
3643	642534.265	9748608.808	4.695	3TN
3644	642537.913	9748606.892	6.462	3TN
3645	642542.221	9748603.994	7.265	1V
3646	642545.574	9748602.012	7.385	2E
3647	642548.620	9748600.350	7.322	1V
3648	642551.839	9748598.105	6.761	3TN
3649	642555.464	9748595.625	4.427	3TN
3650	642556.348	9748595.313	3.243	4CNL
3651	642556.125	9748595.013	2.987	4CNL
3652	642556.756	9748595.729	2.874	4CNL
3653	642556.962	9748595.349	2.779	4CNL
3654	642546.080	9748576.822	3.358	4CNL
3655	642545.960	9748576.112	3.385	4CNL
3656	642545.849	9748576.488	2.951	4CNL
3657	642545.978	9748577.284	2.994	4CNL
3658	642545.265	9748577.198	4.603	3TN
3659	642541.921	9748578.779	6.507	3TN
3660	642538.719	9748582.964	7.324	1V
3661	642535.713	9748585.004	7.411	2E
3662	642532.405	9748587.068	7.270	1V
3663	642527.906	9748590.628	6.312	3TN
3664	642525.673	9748592.426	4.671	3TN
3665	642523.650	9748593.944	4.026	4CNL
3666	642522.449	9748594.570	3.971	4CNL
3667	642522.012	9748595.042	3.784	4CNL
3668	642523.047	9748578.244	6.888	4POST
3669	642537.163	9748567.993	6.025	4POST
3670	642513.449	9748573.824	3.817	4CNL
3671	642513.082	9748574.279	3.600	4CNL
3672	642512.687	9748573.632	3.023	4CNL
3673	642512.469	9748574.229	2.935	4CNL
3674	642515.045	9748572.572	5.162	3TN
3675	642519.034	9748570.778	6.869	3TN
3676	642521.915	9748569.084	7.276	1V
3677	642524.784	9748566.765	7.432	2E
3678	642527.887	9748565.213	7.342	1V
3679	642531.926	9748563.115	6.946	3TN
3680	642534.829	9748560.578	5.075	3TN
3681	642537.377	9748554.889	3.557	4CNL
3682	642523.170	9748549.242	7.144	9ACCES
3683	642518.173	9748539.788	6.999	9ACCES
3684	642527.824	9748534.832	6.227	9ACCES
3685	642531.171	9748539.314	6.258	9ACCES
3686	642538.614	9748534.350	6.250	14PUER
3687	642534.893	9748528.558	6.271	14PUER
3688	642518.463	9748549.070	7.364	1V
3689	642515.400	9748550.589	7.442	2E
3690	642512.052	9748552.582	7.285	1V
3691	642507.417	9748554.703	6.526	9ACCES
3692	642509.997	9748559.678	6.477	9ACCES

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
3693	642500.670	9748563.582	5.525	9ACCES
3694	642498.564	9748560.672	5.429	9ACCES
3695	642489.763	9748565.718	5.458	9ACCES
3696	642490.903	9748568.739	5.421	9ACCES
3697	642480.977	9748574.849	5.824	9ACCES
3698	642478.901	9748571.330	5.925	9ACCES
3699	642477.954	9748578.188	5.816	4POST
3700	642472.844	9748571.306	5.407	15CASA
3701	642466.485	9748563.063	5.110	15CASA
3702	642475.835	9748567.134	5.950	3TN
3703	642481.201	9748563.851	4.322	3TN
3704	642482.520	9748562.320	3.852	4CNL
3705	642482.326	9748561.753	3.555	4CNL
3706	642489.986	9748542.403	3.757	4CNL
3707	642494.642	9748538.399	4.785	3TN
3708	642499.083	9748535.917	7.068	3TN
3709	642501.789	9748534.791	7.353	1V
3710	642504.607	9748532.428	7.399	2E
3711	642507.449	9748530.180	7.378	1V
3712	642511.026	9748527.430	6.803	3TN
3713	642512.727	9748526.021	5.224	3TN
3714	642514.140	9748525.701	4.132	4CNL
3715	642512.294	9748524.846	5.628	4POST
3716	642480.134	9748525.928	3.968	4CNL
3717	642485.276	9748522.464	5.201	3TN
3718	642488.484	9748519.437	6.954	3TN
3719	642491.261	9748517.498	7.280	1V
3720	642494.692	9748515.345	7.396	2E
3721	642497.737	9748513.486	7.361	1V
3722	642501.634	9748511.685	6.882	3TN
3723	642503.512	9748510.086	3.887	4CNL
3724	642477.943	9748501.050	6.862	4POST
3725	642467.730	9748507.958	3.693	4CNL
3726	642470.622	9748506.800	4.579	3TN
3727	642477.381	9748502.203	6.130	3TN
3728	642478.903	9748501.493	6.903	3TN
3729	642481.565	9748499.940	7.226	1V
3730	642484.456	9748497.879	7.302	2E
3731	642487.844	9748495.865	7.222	1V
3732	642491.742	9748493.817	6.683	3TN
3733	642493.656	9748493.020	5.643	3TN
3734	642494.907	9748492.631	4.535	4CNL
3735	642485.806	9748480.920	5.648	4POST
3736	642455.933	9748489.228	3.427	4CNL
3737	642459.156	9748487.491	4.220	3TN
3738	642463.839	9748485.485	4.955	3TN
3739	642467.468	9748484.373	6.443	3TN
3740	642471.158	9748483.040	7.199	1V
3741	642474.406	9748480.824	7.292	2E
3742	642478.037	9748478.685	7.114	1V
3743	642481.344	9748476.259	6.608	3TN
3744	642482.787	9748474.771	5.513	3TN

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
3745	642483.405	9748474.200	4.677	4CNL
3746	642450.662	9748471.286	4.121	4CNL
3747	642455.241	9748468.901	4.641	3TN
3748	642453.362	9748470.361	4.406	3TN
3749	642458.773	9748467.165	6.682	3TN
3750	642461.172	9748465.628	7.168	1V
3751	642464.904	9748463.517	7.269	2E
3752	642467.778	9748461.719	7.139	1V
3753	642470.621	9748459.357	6.594	3TN
3754	642472.462	9748457.380	5.215	3TN
3755	642473.147	9748456.738	3.832	4CNL
3756	642443.440	9748454.859	4.168	4CNL
3757	642442.391	9748455.015	4.158	4CNL
3758	642444.450	9748453.425	5.050	3TN
3759	642447.165	9748451.662	6.673	3TN
3760	642451.153	9748448.610	7.136	1V
3761	642454.384	9748446.731	7.243	2E
3762	642457.295	9748444.831	7.131	1V
3763	642459.584	9748439.842	6.556	3TN
3764	642460.639	9748438.824	5.917	3TN
3765	642460.407	9748437.304	5.294	4POST
3766	642463.933	9748435.142	4.148	4CNL
3767	642427.380	9748438.096	3.415	4CNL
3768	642418.839	9748420.565	3.378	4CNL
3769	642426.823	9748438.533	3.373	4CNL
3770	642429.086	9748437.241	4.312	3TN
3771	642431.323	9748436.806	4.572	3TN
3772	642435.117	9748434.236	6.670	3TN
3773	642441.461	9748431.039	7.140	1V
3774	642444.305	9748429.259	7.208	2E
3775	642447.066	9748427.746	7.102	1V
3776	642450.257	9748425.218	6.733	3TN
3777	642451.777	9748423.458	5.429	3TN
3778	642452.694	9748422.646	4.359	4CNL
3779	642453.002	9748422.371	4.296	4CNL
3780	642431.678	9748431.515	6.316	9ACCES
3781	642427.590	9748424.860	6.328	9ACCES
3782	642419.601	9748429.204	5.432	9ACCES
3783	642420.709	9748432.957	5.268	9ACCES
3784	642412.339	9748437.526	5.273	9ACCES
3785	642409.757	9748434.120	5.190	9ACCES
3786	642402.801	9748436.910	5.657	15CASA
3787	642408.180	9748446.676	5.729	15CASA
3788	642412.622	9748444.046	5.164	3TN
3789	642414.751	9748443.538	3.509	4CNL
3790	642415.265	9748443.399	3.307	4CNL
3791	642399.400	9748434.573	5.380	15CASA
3792	642396.453	9748428.508	5.255	15CASA
3793	642403.848	9748430.308	5.144	3TN
3794	642407.861	9748428.915	3.649	4CNL
3795	642410.346	9748427.519	3.574	4CNL
3796	642428.888	9748418.375	6.765	4POST

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
3797	642421.620	9748419.357	4.403	4CNL
3798	642420.777	9748419.454	4.407	4CNL
3799	642423.767	9748417.905	4.950	3TN
3800	642431.142	9748413.754	7.125	1V
3801	642433.906	9748411.432	7.252	2E
3802	642437.251	9748409.822	7.127	1V
3803	642440.593	9748407.487	6.557	3TN
3804	642442.654	9748406.469	4.839	3TN
3805	642435.028	9748393.670	5.434	4POST
3806	642428.025	9748418.733	6.851	H11
3807	642413.799	9748466.418	5.460	H12
3808	642420.736	9748396.624	7.195	1V
3809	642417.159	9748398.766	6.488	3TN
3810	642414.998	9748400.398	5.229	3TN
3811	642409.744	9748403.281	4.495	3TN
3812	642406.806	9748405.054	3.406	4CNL
3813	642423.945	9748394.710	7.295	2E
3814	642426.854	9748392.949	7.217	1V
3815	642428.873	9748391.242	6.815	3TN
3816	642431.545	9748390.364	6.122	3TN
3817	642434.660	9748388.888	4.441	4CNL
3818	642436.381	9748388.174	4.114	4CNL
3819	642437.038	9748387.695	3.740	4CNL
3820	642393.035	9748413.615	5.126	3TN
3821	642395.119	9748411.276	3.405	3TN
3822	642389.381	9748415.625	5.305	3TN
3823	642390.693	9748418.102	5.094	15CASA
3824	642387.154	9748412.795	6.276	15CASA
3825	642410.591	9748379.311	7.204	1V
3826	642409.096	9748379.983	7.077	3TN
3827	642406.217	9748381.182	6.344	3TN
3828	642405.093	9748381.740	5.329	16CERCA
3829	642407.881	9748379.345	6.673	16CERCA
3830	642414.201	9748377.550	7.286	2E
3831	642416.882	9748374.917	7.157	1V
3832	642421.791	9748373.175	6.425	4CNL
3833	642424.377	9748372.627	4.617	4CNL
3834	642426.440	9748371.856	4.175	4CNL
3835	642427.543	9748371.078	3.760	4CNL
3836	642407.800	9748358.606	7.130	1V
3837	642411.362	9748356.509	6.658	3TN
3838	642414.248	9748355.383	4.622	4CNL
3839	642416.491	9748354.577	3.931	4CNL
3840	642417.560	9748353.834	3.676	4CNL
3841	642400.743	9748362.205	7.197	1V
3842	642403.520	9748360.816	7.314	2E
3843	642399.072	9748363.291	6.999	3TN
3844	642395.360	9748364.990	5.957	3TN
3845	642392.800	9748366.016	5.477	16CERCA
3846	642409.475	9748350.114	5.619	4POST
3847	642387.755	9748346.601	6.869	4POST
3848	642389.229	9748345.895	7.041	1V

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
3849	642387.304	9748347.567	6.673	3TN
3850	642383.815	9748349.508	5.092	16CERCA
3851	642390.641	9748344.920	7.186	1V
3852	642393.595	9748342.902	7.283	2E
3853	642397.049	9748341.065	7.149	1V
3854	642400.921	9748338.475	6.636	3TN
3855	642405.056	9748336.563	4.507	4CNL
3856	642407.052	9748335.574	3.425	4CNL
3857	642407.619	9748335.244	3.254	4CNL
3858	642380.915	9748327.721	7.197	1V
3859	642378.206	9748329.050	6.936	3TN
3860	642373.508	9748330.589	5.720	3TN
3861	642370.002	9748333.061	4.328	3TN
3862	642368.757	9748334.226	4.060	3TN
3863	642351.801	9748330.640	6.028	15CASA
3864	642384.309	9748326.687	7.212	2E
3865	642387.476	9748324.293	7.090	1V
3866	642391.846	9748322.256	6.418	1V
3867	642393.727	9748321.205	5.046	3TN
3868	642395.865	9748319.685	4.395	4CNL
3869	642396.726	9748318.950	3.625	4CNL
3870	642384.526	9748307.398	5.341	4POST
3871	642386.492	9748300.955	3.441	4CNL
3872	642385.494	9748301.997	4.525	4CNL
3873	642383.632	9748303.324	4.709	4CNL
3874	642381.217	9748305.042	6.462	3TN
3875	642378.132	9748306.907	7.108	1V
3876	642374.783	9748309.270	7.247	2E
3877	642371.067	9748311.210	7.229	1V
3878	642367.123	9748312.745	6.593	3TN
3879	642365.125	9748313.510	5.791	4CNL
3880	642363.881	9748313.930	5.058	4CNL
3881	642358.745	9748319.378	4.986	4CNL
3882	642356.932	9748319.699	3.811	4CNL
3883	642351.489	9748323.816	3.696	4CNL
3884	642348.687	9748325.818	5.223	15CASA
3885	642340.388	9748308.686	3.520	4CNL
3886	642338.661	9748310.178	4.783	15CASA
3887	642331.162	9748295.774	5.311	3TN
3888	642329.885	9748296.088	5.459	15CASA
3889	642332.635	9748294.535	3.564	4CNL
3890	642328.864	9748290.228	5.606	9ACCES
3891	642326.143	9748285.450	5.700	9ACCES
3892	642323.129	9748285.925	5.548	15CASA
3893	642336.997	9748283.923	6.030	9ACCES
3894	642335.347	9748280.616	6.044	9ACCES
3895	642340.980	9748276.552	6.484	9ACCES
3896	642344.023	9748280.998	6.548	9ACCES
3897	642350.314	9748279.042	7.235	9ACCES
3898	642345.954	9748272.547	7.104	9ACCES
3899	642360.774	9748293.010	7.261	1V
3900	642356.646	9748296.043	6.614	3TN

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
3901	642354.458	9748297.297	5.241	3TN
3902	642347.004	9748301.366	4.408	4CNL
3903	642345.478	9748301.698	3.248	4CNL
3904	642363.432	9748291.001	7.277	2E
3905	642367.037	9748288.810	7.088	1V
3906	642370.849	9748287.028	6.447	3TN
3907	642373.543	9748285.580	4.876	3TN
3908	642376.414	9748284.116	4.363	4CNL
3909	642377.409	9748283.774	4.084	4CNL
3910	642377.785	9748283.619	4.044	4CNL
3911	642356.750	9748271.782	7.168	1V
3912	642359.765	9748269.536	6.673	3TN
3913	642362.638	9748267.958	5.133	3TN
3914	642365.249	9748265.910	4.787	4CNL
3915	642366.454	9748265.191	3.945	4CNL
3916	642367.203	9748264.993	3.619	4CNL
3917	642359.494	9748264.393	5.950	4POST
3918	642353.026	9748272.948	7.268	2E
3919	642349.786	9748275.000	7.189	1V
3920	642340.155	9748258.763	7.243	1V
3921	642336.141	9748260.882	6.388	3TN
3922	642334.488	9748261.760	5.297	3TN
3923	642328.923	9748265.423	4.578	3TN
3924	642325.790	9748266.723	4.361	4CNL
3925	642325.097	9748267.207	3.252	4CNL
3926	642324.698	9748267.524	2.520	4CNL
3927	642342.444	9748269.846	6.759	4POST
3928	642343.492	9748256.769	7.296	2E
3929	642346.355	9748254.001	7.222	1V
3930	642350.147	9748252.433	6.451	3TN
3931	642352.553	9748251.081	5.164	3TN
3932	642356.421	9748248.763	4.441	4CNL
3933	642357.248	9748248.138	3.828	4CNL
3934	642358.141	9748247.930	3.857	4CNL
3935	642336.736	9748237.083	7.221	1V
3936	642340.129	9748234.971	6.653	3TN
3937	642342.187	9748233.397	5.234	3TN
3938	642346.088	9748230.459	4.476	4CNL
3939	642347.739	9748230.083	3.437	4CNL
3940	642333.525	9748238.985	7.348	2E
3941	642329.823	9748240.979	7.248	1V
3942	642325.897	9748243.113	6.460	3TN
3943	642323.388	9748245.536	5.318	3TN
3944	642318.321	9748247.809	4.916	3TN
3945	642317.395	9748249.691	4.091	4CNL
3946	642306.112	9748235.644	2.751	4CNL
3947	642297.346	9748241.653	2.834	4CNL
3948	642316.477	9748250.827	2.844	4CNL
3949	642319.738	9748223.984	7.232	1V
3950	642316.090	9748225.887	6.577	3TN
3951	642313.881	9748228.018	5.339	3TN
3952	642309.362	9748232.612	4.183	4CNL

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
3953	642308.573	9748233.442	3.336	4CNL
3954	642316.618	9748220.893	7.105	9ACCES
3955	642314.237	9748217.062	7.098	9ACCES
3956	642304.711	9748224.527	6.045	9ACCES
3957	642305.967	9748227.443	6.023	9ACCES
3958	642293.921	9748235.326	5.577	9ACCES
3959	642291.946	9748232.793	5.535	9ACCES
3960	642288.290	9748240.092	5.760	9ACCES
3961	642286.474	9748236.524	5.867	9ACCES
3962	642286.168	9748247.174	5.822	3TN
3963	642291.656	9748244.803	5.663	4CNL
3964	642294.548	9748244.315	2.760	4CNL
3965	642322.628	9748220.929	7.322	2E
3966	642325.956	9748219.071	7.153	1V
3967	642329.362	9748217.235	6.623	3TN
3968	642331.983	9748215.792	5.215	3TN
3969	642335.568	9748214.287	4.531	4CNL
3970	642337.365	9748213.649	3.575	4CNL
3971	642333.895	9748220.892	5.521	4POST
3972	642309.799	9748206.571	7.152	1V
3973	642306.223	9748208.848	6.598	3TN
3974	642303.568	9748209.758	5.337	3TN
3975	642295.318	9748214.337	4.156	3TN
3976	642294.452	9748215.041	3.956	3TN
3977	642313.574	9748204.954	7.200	2E
3978	642316.285	9748202.615	7.075	1V
3979	642318.900	9748199.749	6.496	3TN
3980	642321.463	9748198.128	5.053	3TN
3981	642324.348	9748196.268	4.410	4CNL
3982	642325.741	9748195.603	3.887	4CNL
3983	642326.461	9748195.421	3.331	4CNL
3984	642298.071	9748192.985	6.925	4POST
3985	642299.144	9748188.921	7.061	1V
3986	642295.971	9748191.242	6.469	3TN
3987	642290.407	9748194.957	4.499	3TN
3988	642282.292	9748199.724	4.039	4CNL
3989	642280.708	9748200.229	3.873	4CNL
3990	642302.167	9748186.501	7.165	2E
3991	642305.255	9748184.394	7.069	1V
3992	642308.911	9748182.217	6.552	3TN
3993	642311.377	9748180.865	4.961	3TN
3994	642314.471	9748179.597	4.751	4CNL
3995	642316.245	9748178.266	3.464	4CNL
3996	642316.910	9748178.097	3.368	4CNL
3997	642308.954	9748177.604	5.585	4POST
3998	642289.547	9748171.564	7.102	1V
3999	642286.705	9748173.558	6.872	3TN
4000	642282.896	9748175.990	5.027	3TN
4001	642274.282	9748180.663	4.503	4CNL
4002	642271.928	9748182.354	3.964	4CNL
4003	642292.126	9748170.060	7.160	2E
4004	642295.497	9748168.137	7.079	1V

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
4005	642299.586	9748166.305	6.622	3TN
4006	642302.294	9748165.419	5.100	3TN
4007	642305.793	9748162.607	4.530	4CNL
4008	642307.527	9748161.864	3.427	4CNL
4009	642279.564	9748154.009	7.087	1V
4010	642275.613	9748156.635	6.494	3TN
4011	642272.378	9748158.500	4.806	3TN
4012	642263.589	9748161.607	3.769	4CNL
4013	642261.910	9748162.195	3.544	4CNL
4014	642261.025	9748162.743	3.593	4CNL
4015	642282.570	9748152.319	7.156	2E
4016	642285.482	9748150.690	7.047	1V
4017	642289.424	9748148.565	6.602	3TN
4018	642291.305	9748146.996	5.222	3TN
4019	642295.849	9748144.568	3.647	4CNL
4020	642284.039	9748135.409	5.606	4POST
4021	642275.947	9748133.668	7.061	1V
4022	642279.253	9748131.217	6.637	3TN
4023	642280.885	9748129.362	5.274	3TN
4024	642283.688	9748128.095	4.774	4CNL
4025	642284.934	9748126.606	3.641	4CNL
4026	642273.134	9748136.129	7.166	2E
4027	642270.391	9748137.941	7.132	1V
4028	642266.691	9748140.519	6.447	3TN
4029	642262.845	9748142.658	5.113	3TN
4030	642254.150	9748144.332	3.673	4CNL
4031	642259.231	9748120.179	7.087	1V
4032	642256.261	9748122.667	6.451	3TN
4033	642253.489	9748125.849	5.026	3TN
4034	642248.096	9748132.590	4.020	4CNL
4035	642247.023	9748133.412	3.519	4CNL
4036	642262.047	9748118.121	7.144	2E
4037	642264.850	9748115.743	7.092	1V
4038	642268.306	9748113.139	6.526	3TN
4039	642271.712	9748112.760	5.370	3TN
4040	642274.546	9748110.109	4.544	4CNL
4041	642275.478	9748109.375	3.688	4CNL
4042	642265.064	9748112.019	6.905	9ACCES
4043	642262.376	9748106.856	6.869	9ACCES
4044	642269.778	9748103.415	6.417	9ACCES
4045	642273.098	9748105.890	6.450	9ACCES
4046	642281.595	9748099.679	6.577	14PUER
4047	642279.245	9748095.933	6.422	14PUER
4048	642278.542	9748095.945	6.503	EST
4049	642272.122	9748100.051	6.312	EST
4050	642282.309	9748102.199	6.384	16CERCA
4051	642276.930	9748106.530	4.783	4CNL
4052	642276.347	9748107.207	3.685	4CNL
4053	642286.851	9748126.274	3.925	4CNL
4054	642287.437	9748125.903	4.702	4CNL
4055	642291.312	9748123.771	5.702	4CNL
4056	642292.661	9748121.063	7.193	4CNL

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
4057	642297.689	9748143.987	3.688	4CNL
4058	642298.065	9748143.781	4.327	4CNL
4059	642300.518	9748142.043	4.819	4CNL
4060	642303.627	9748140.493	6.913	4CNL
4061	642252.824	9748116.189	6.690	4POST
4062	642252.812	9748109.771	7.054	1V
4063	642249.431	9748111.822	6.429	3TN
4064	642246.638	9748113.289	5.285	3TN
4065	642240.427	9748118.913	4.286	4CNL
4066	642238.601	9748119.722	3.544	4CNL
4067	642255.638	9748106.912	7.097	2E
4068	642258.950	9748104.807	7.043	1V
4069	642261.674	9748103.172	6.591	3TN
4070	642264.823	9748101.334	5.037	3TN
4071	642268.106	9748098.054	4.767	4CNL
4072	642268.850	9748097.866	4.373	4CNL
4073	642269.771	9748097.290	4.380	EST
4074	642266.324	9748092.201	4.816	EST
4075	642259.410	9748092.448	4.967	4POST
4076	642238.856	9748085.829	7.035	1V
4077	642235.955	9748087.157	6.509	3TN
4078	642231.438	9748091.169	4.359	3TN
4079	642228.157	9748091.920	3.932	4CNL
4080	642222.937	9748094.225	3.279	4CNL
4081	642226.591	9748092.608	3.279	4CNL
4082	642217.517	9748095.485	3.377	4CNL
4083	642242.154	9748083.429	7.049	2E
4084	642244.412	9748082.229	6.956	1V
4085	642247.740	9748079.992	6.588	3TN
4086	642251.184	9748078.965	3.963	4CNL
4087	642252.730	9748078.317	3.227	4CNL
4088	642254.441	9748077.934	2.917	4CNL
4089	642228.819	9748068.621	7.002	1V
4090	642226.776	9748069.605	6.320	3TN
4091	642221.079	9748073.371	4.070	4CNL
4092	642219.967	9748073.740	3.339	4CNL
4093	642231.884	9748066.926	7.011	2E
4094	642234.899	9748065.382	6.933	1V
4095	642238.629	9748063.054	6.400	3TN
4096	642241.593	9748061.362	3.872	4CNL
4097	642242.474	9748060.911	2.535	4CNL
4098	642233.961	9748049.872	4.246	4POST
4099	642232.107	9748044.675	3.745	4CNL
4100	642232.660	9748044.231	2.298	4CNL
4101	642228.859	9748044.909	6.022	3TN
4102	642224.918	9748047.324	6.903	1V
4103	642222.039	9748049.102	7.017	2E
4104	642218.535	9748051.396	6.923	1V
4105	642215.507	9748053.242	6.277	3TN
4106	642214.335	9748052.029	6.484	9ACCES
4107	642212.133	9748048.359	6.387	9ACCES
4108	642210.293	9748058.446	4.758	3TN

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
4109	642208.630	9748055.318	5.801	9ACCES
4110	642206.280	9748052.169	5.730	9ACCES
4111	642193.850	9748059.563	5.219	9ACCES
4112	642193.965	9748062.619	5.132	9ACCES
4113	642195.994	9748066.977	3.303	4CNL
4114	642190.796	9748068.450	5.240	4CNL
4115	642196.945	9748083.655	5.048	4CNL
4116	642200.204	9748081.768	3.277	4CNL
4117	642211.030	9748096.969	3.285	4CNL
4118	642206.632	9748099.895	5.540	4CNL
4119	642202.469	9748105.191	5.099	15CASA
4120	642197.046	9748096.604	5.817	15CASA
4121	642178.448	9748069.559	5.807	15CASA
4122	642171.288	9748059.017	5.914	15CASA
4123	642178.972	9748029.472	3.073	4CNL
4124	642175.036	9748031.353	5.004	4CNL
4125	642208.562	9748034.018	6.957	1V
4126	642206.002	9748035.355	6.313	3TN
4127	642201.208	9748037.906	3.922	4CNL
4128	642199.556	9748038.729	3.086	4CNL
4129	642211.772	9748032.510	6.990	2E
4130	642214.734	9748030.827	6.928	1V
4131	642218.401	9748027.611	6.269	3TN
4132	642220.673	9748025.739	4.435	4CNL
4133	642221.254	9748025.262	2.963	4CNL
4134	642211.532	9748009.231	3.411	4CNL
4135	642210.535	9748010.040	4.820	4CNL
4136	642209.345	9748007.484	5.253	4POST
4137	642207.831	9748011.050	6.455	3TN
4138	642204.521	9748013.275	6.906	1V
4139	642201.592	9748015.266	7.041	2E
4140	642198.538	9748016.841	6.949	1V
4141	642195.397	9748018.599	6.308	3TN
4142	642191.271	9748020.963	4.107	4CNL
4143	642189.767	9748021.721	3.021	4CNL
4144	642188.131	9747999.434	6.954	1V
4145	642185.377	9748001.394	6.391	3TN
4146	642181.208	9748005.046	3.775	3TN
4147	642180.230	9748005.808	2.961	4CNL
4148	642190.992	9747997.080	7.032	2E
4149	642194.042	9747995.484	6.916	1V
4150	642198.139	9747993.069	6.046	3TN
4151	642200.482	9747991.855	5.157	4CNL
4152	642201.229	9747991.408	3.574	4CNL
4153	642177.999	9747982.244	6.965	1V
4154	642175.324	9747984.249	6.278	3TN
4155	642169.757	9747987.284	3.698	4CNL
4156	642168.452	9747987.382	2.933	4CNL
4157	642181.526	9747980.213	7.012	2E
4158	642184.369	9747978.564	6.927	1V
4159	642189.076	9747976.940	6.293	3TN
4160	642190.912	9747975.002	4.248	4CNL

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
4161	642191.824	9747974.605	2.775	4CNL
4162	642183.526	9747964.475	5.243	4POST
4163	642163.171	9747962.881	6.727	4POST
4164	642168.002	9747965.084	7.009	1V
4165	642164.671	9747966.566	6.405	3TN
4166	642159.980	9747969.969	4.089	4CNL
4167	642159.145	9747970.683	3.829	4CNL
4168	642171.294	9747962.573	7.018	2E
4169	642174.089	9747960.933	6.946	1V
4170	642177.170	9747958.842	6.456	3TN
4171	642180.189	9747956.627	3.995	4CNL
4172	642181.379	9747956.408	2.733	4CNL
4173	642157.892	9747948.012	7.235	1V
4174	642154.052	9747950.579	6.638	3TN
4175	642148.959	9747951.927	4.129	3TN
4176	642143.344	9747955.599	3.410	4CNL
4177	642135.940	9747957.656	3.357	4CNL
4178	642133.243	9747958.128	4.754	4CNL
4179	642128.310	9747948.054	4.946	9ACCES
4180	642126.854	9747943.402	4.922	9ACCES
4181	642136.005	9747939.352	5.171	9ACCES
4182	642138.260	9747942.319	5.214	9ACCES
4183	642149.983	9747937.963	6.815	9ACCES
4184	642146.960	9747932.879	6.755	9ACCES
4185	642161.152	9747945.970	7.104	2E
4186	642163.681	9747944.282	6.985	1V
4187	642167.472	9747942.338	6.634	3TN
4188	642171.659	9747940.111	4.534	4CNL
4189	642172.931	9747939.607	3.002	4CNL
4190	642158.933	9747922.918	5.607	4POST
4191	642161.191	9747920.411	3.013	4CNL
4192	642160.478	9747920.879	4.985	4CNL
4193	642156.844	9747923.490	6.658	3TN
4194	642153.361	9747926.296	7.107	1V
4195	642150.203	9747928.623	7.170	2E
4196	642147.666	9747930.377	7.076	1V
4197	642143.863	9747932.454	6.223	3TN
4198	642139.276	9747934.229	4.705	3TN
4199	642133.229	9747937.298	4.130	4CNL
4200	642130.864	9747938.075	3.316	4CNL
4201	642127.126	9747938.234	3.010	4CNL
4202	642123.845	9747942.703	5.025	4CNL
4203	642137.808	9747912.702	7.121	1V
4204	642134.128	9747915.216	6.614	3TN
4205	642130.275	9747917.610	4.727	3TN
4206	642123.533	9747921.255	3.740	4CNL
4207	642122.055	9747921.977	2.821	4CNL
4208	642140.214	9747911.303	7.239	2E
4209	642143.825	9747909.517	7.120	1V
4210	642147.368	9747907.681	6.630	3TN
4211	642151.618	9747904.782	4.283	4CNL
4212	642152.189	9747904.230	3.019	4CNL

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
4213	642127.811	9747895.798	7.229	1V
4214	642124.418	9747897.753	6.539	3TN
4215	642119.570	9747899.726	4.425	3TN
4216	642112.769	9747903.672	3.319	4CNL
4217	642112.402	9747904.420	2.829	4CNL
4218	642130.277	9747893.915	7.264	2E
4219	642133.348	9747892.164	7.220	1V
4220	642136.935	9747889.822	6.644	3TN
4221	642141.220	9747887.439	4.178	3TN
4222	642142.767	9747886.845	3.942	4CNL
4223	642143.381	9747885.893	2.250	4CNL
4224	642131.902	9747876.326	5.518	4POST
4225	642122.380	9747886.897	7.185	9ACCES
4226	642119.551	9747881.354	7.231	9ACCES
4227	642106.307	9747891.528	5.499	9ACCES
4228	642107.467	9747894.723	5.418	9ACCES
4229	642096.347	9747902.541	5.259	14PUER
4230	642094.160	9747898.374	5.137	14PUER
4231	642115.456	9747881.419	6.903	4POST
4232	642117.795	9747878.404	7.214	1V
4233	642114.731	9747880.441	6.611	3TN
4234	642110.531	9747882.164	4.216	3TN
4235	642104.042	9747885.981	3.652	4CNL
4236	642102.015	9747886.846	2.868	4CNL
4237	642099.703	9747888.310	3.031	4CNL
4238	642098.003	9747889.084	4.323	4CNL
4239	642092.764	9747892.211	4.701	16CERCA
4240	642120.856	9747876.609	7.316	2E
4241	642123.758	9747875.279	7.252	1V
4242	642126.508	9747872.670	6.704	4POST
4243	642128.008	9747871.973	6.378	3TN
4244	642130.123	9747870.345	4.846	3TN
4245	642130.184	9747869.940	4.166	MURO
4246	642132.609	9747867.000	3.894	3TN
4247	642135.042	9747865.967	2.340	4CNL
4248	642133.762	9747866.613	2.394	4CNL
4249	642130.474	9747864.617	4.000	MURO
4250	642127.226	9747860.058	3.061	4CNL
4251	642122.026	9747851.245	3.818	MURO
4252	642120.847	9747850.567	3.856	MURO
4253	642105.370	9747856.311	7.272	1V
4254	642103.806	9747862.811	6.848	3TN
4255	642095.223	9747864.734	5.435	3TN
4256	642080.863	9747864.961	5.024	3TN
4257	642071.401	9747868.643	5.251	15CASA
4258	642110.553	9747858.369	7.325	2E
4259	642115.181	9747860.207	7.253	1V
4260	642116.496	9747855.727	6.931	3TN
4261	642118.310	9747854.671	5.244	3TN
4262	642098.781	9747843.088	7.206	1V
4263	642096.437	9747845.257	6.652	3TN
4264	642094.925	9747845.991	5.942	17MA

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
4265	642104.991	9747839.954	7.248	1V
4266	642108.067	9747838.427	6.812	3TN
4267	642110.258	9747837.499	6.034	17MA
4268	642111.045	9747839.260	6.031	17MA
4269	642112.597	9747840.388	4.366	17MA
4270	642111.049	9747838.545	3.604	6TUB
4271	642110.907	9747838.628	5.057	6TUB
4272	642112.071	9747838.205	3.331	4CNL
4273	642112.837	9747837.926	3.020	4CNL
4274	642114.593	9747838.911	3.113	4CNL
4275	642110.416	9747837.511	3.451	3TN
4276	642109.779	9747836.427	3.616	6TUB
4277	642109.608	9747836.424	5.039	6TUB
4278	642111.001	9747836.266	3.255	4CNL
4279	642111.659	9747835.159	3.327	4CNL
4280	642111.790	9747835.623	3.046	4CNL
4281	642108.637	9747832.451	5.234	4POST
4282	642108.849	9747835.900	5.960	17MA
4283	642106.262	9747834.888	6.769	4POST
4284	642095.213	9747847.364	3.627	TN
4285	642092.748	9747849.033	3.267	3TN
4286	642091.477	9747849.781	2.268	4CNL
4287	642091.758	9747850.065	2.153	4CNL
4288	642094.575	9747846.218	3.607	3TN
4289	642093.933	9747845.511	3.470	TN
4290	642091.098	9747846.993	3.316	4CNL
4291	642090.137	9747847.742	2.279	4CNL
4292	642086.957	9747846.020	2.194	4CNL
4293	642091.987	9747843.728	4.304	17MA
4294	642089.077	9747825.555	7.223	1V
4295	642085.050	9747827.949	6.455	3TN
4296	642080.233	9747830.539	2.989	4CNL
4297	642077.546	9747831.376	2.407	4CNL
4298	642077.304	9747831.459	2.340	4CNL
4299	642095.247	9747821.898	7.236	1V
4300	642092.111	9747823.606	7.289	2E
4301	642098.913	9747819.972	6.907	3TN
4302	642103.231	9747818.759	4.937	3TN
4303	642105.637	9747818.481	2.459	4CNL
4304	642088.984	9747802.112	6.616	4POST
4305	642079.934	9747807.900	7.268	1V
4306	642076.068	9747810.012	6.695	3TN
4307	642071.430	9747813.813	4.531	3TN
4308	642074.979	9747804.816	7.003	4POST
4309	642082.704	9747806.135	7.318	2E
4310	642086.042	9747804.584	7.242	1V
4311	642089.343	9747803.490	6.816	3TN
4312	642091.322	9747803.169	5.299	3TN
4313	642096.943	9747801.014	4.275	4CNL
4314	642098.033	9747800.371	2.741	4CNL
4315	642118.302	9747858.064	5.809	8DUCTO
4316	642120.098	9747853.625	4.133	8DUCTO

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
4317	642119.546	9747860.259	2.913	8DUCTO
4318	642119.334	9747860.326	5.812	8DUCTO
4319	642120.366	9747862.589	5.744	8DUCTO
4320	642120.587	9747862.510	2.800	8DUCTO
4321	642121.451	9747864.958	5.607	8DUCTO
4322	642121.817	9747864.817	3.010	8DUCTO
4323	642121.918	9747865.971	5.801	8DUCTO
4324	642125.382	9747867.939	4.835	8DUCTO
4325	642098.126	9747853.040	2.458	TN
4326	642096.300	9747855.275	2.089	TN
4327	642100.689	9747854.598	5.711	8DUCTO
4328	642100.558	9747854.624	2.145	8DUCTO
4329	642101.883	9747856.046	5.663	8DUCTO
4330	642099.433	9747856.564	2.473	3TN
4331	642100.898	9747860.399	4.858	8DUCTO
4332	642070.282	9747790.224	7.260	1V
4333	642067.058	9747791.907	6.742	3TN
4334	642064.619	9747794.394	5.139	3TN
4335	642061.181	9747796.649	4.585	4CNL
4336	642058.592	9747797.121	2.986	4CNL
4337	642073.586	9747788.435	7.362	2E
4338	642076.262	9747786.674	7.307	1V
4339	642080.338	9747784.441	6.683	3TN
4340	642082.805	9747782.542	4.950	3TN
4341	642088.632	9747780.760	4.111	4CNL
4342	642089.410	9747780.520	2.562	4CNL
4343	642085.359	9747789.604	5.428	4POST
4344	642072.882	9747772.448	6.987	4POST
4345	642060.406	9747776.174	7.085	9ACCES
4346	642056.809	9747770.163	7.025	9ACCES
4347	642060.952	9747772.542	7.287	1V
4348	642054.255	9747776.090	6.209	3TN
4349	642043.642	9747780.784	5.289	3TN
4350	642042.974	9747784.220	5.101	9ACCES
4351	642041.228	9747779.832	5.372	9ACCES
4352	642047.353	9747800.444	4.842	3TN
4353	642051.654	9747799.107	4.177	4CNL
4354	642053.331	9747798.616	2.990	4CNL
4355	642035.430	9747764.238	4.728	4CNL
4356	642037.371	9747762.891	3.297	4CNL
4357	642032.248	9747766.663	4.930	3TN
4358	642064.005	9747770.894	7.367	2E
4359	642066.779	9747768.983	7.311	1V
4360	642070.720	9747767.034	6.871	3TN
4361	642074.216	9747764.660	4.359	3TN
4362	642083.343	9747758.537	3.397	4CNL
4363	642084.460	9747758.162	2.189	4CNL
4364	642062.954	9747747.406	6.743	4POST
4365	642051.757	9747754.998	7.309	1V
4366	642048.553	9747757.716	6.649	3TN
4367	642044.966	9747758.315	5.120	3TN
4368	642040.997	9747760.404	3.782	4CNL

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
4369	642040.465	9747760.732	2.910	4CNL
4370	642054.493	9747752.600	7.460	2E
4371	642056.584	9747751.112	7.396	1V
4372	642060.560	9747748.592	7.158	1V
4373	642065.232	9747748.556	5.695	3TN
4374	642069.901	9747747.420	4.673	3TN
4375	642064.857	9747740.754	6.863	4POST
4376	642063.463	9747740.883	7.017	1V
4377	642060.940	9747737.543	7.225	2E
4378	642059.319	9747735.221	7.136	1V
4379	642055.096	9747734.100	6.881	15CASA
4380	642063.405	9747729.884	6.788	15CASA
4381	642068.372	9747729.146	7.043	1V
4382	642067.673	9747726.524	6.529	DUCTO
4383	642068.823	9747725.127	6.438	DUCTO
4384	642070.287	9747722.439	4.785	DUCTO
4385	642066.550	9747726.311	3.796	8DUCTO
4386	642066.785	9747726.654	6.412	8DUCTO
4387	642064.855	9747728.103	6.390	8DUCTO
4388	642062.870	9747726.195	5.009	8DUCTO
4389	642070.421	9747731.192	7.148	2E
4390	642071.689	9747733.077	7.028	1V
4391	642072.420	9747734.868	6.424	8DUCTO
4392	642072.469	9747734.942	4.376	8DUCTO
4393	642070.376	9747736.365	6.406	8DUCTO
4394	642074.440	9747733.639	5.998	8DUCTO
4395	642077.203	9747733.494	4.871	8DUCTO
4396	642070.536	9747740.161	4.450	8DUCTO
4397	642072.465	9747735.111	3.542	8DUCTO
4398	642092.310	9747720.818	7.033	4POST
4399	642091.570	9747719.471	7.066	1V
4400	642089.987	9747717.265	7.163	2E
4401	642088.453	9747715.114	7.025	1V
4402	642086.197	9747714.281	6.739	4POST
4403	642084.224	9747709.194	5.069	3TN
4404	642093.981	9747724.487	5.700	3TN
4405	642042.513	9747737.209	7.289	1V
4406	642039.164	9747739.286	6.599	3TN
4407	642036.624	9747741.031	5.088	3TN
4408	642032.519	9747743.142	4.348	4CNL
4409	642031.897	9747744.179	3.285	4CNL
4410	642045.492	9747735.551	7.410	2E
4411	642048.233	9747733.502	7.361	1V
4412	642053.122	9747731.550	7.110	15CASA
4413	642052.420	9747734.804	7.229	4POST
4414	642053.694	9747738.383	7.246	1V
4415	642047.387	9747719.249	6.408	15CASA
4416	642033.133	9747725.528	7.246	4POST
4417	642032.872	9747719.432	7.371	1V
4418	642029.925	9747722.308	6.837	3TN
4419	642027.313	9747724.199	5.455	3TN
4420	642021.952	9747725.741	4.488	4CNL

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
4421	642021.147	9747725.820	3.330	4CNL
4422	642035.923	9747717.596	7.435	2E
4423	642038.789	9747715.900	7.378	1V
4424	642042.884	9747713.685	7.064	3TN
4425	642046.369	9747710.199	4.670	3TN
4426	642049.893	9747708.993	4.075	3TN
4427	642039.878	9747704.052	6.752	4POST
4428	642023.678	9747701.637	7.336	1V
4429	642020.556	9747704.661	6.636	3TN
4430	642017.549	9747706.787	5.163	3TN
4431	642026.882	9747700.116	7.424	2E
4432	642029.671	9747698.380	7.352	1V
4433	642034.103	9747695.888	6.800	3TN
4434	642037.010	9747695.953	6.375	15CASA
4435	642032.145	9747686.866	6.257	15CASA
4436	642014.254	9747684.104	7.371	1V
4437	642010.597	9747685.082	6.764	3TN
4438	642007.645	9747686.057	5.371	3TN
4439	642002.543	9747687.895	4.176	4CNL
4440	642001.563	9747688.237	3.239	4CNL
4441	642016.782	9747681.613	7.402	2E
4442	642019.207	9747680.113	7.332	1V
4443	642022.588	9747678.124	6.969	3TN
4444	642026.190	9747675.422	5.028	3TN
4445	642031.391	9747673.241	4.334	3TN
4446	642033.687	9747671.512	4.157	3TN
4447	642004.720	9747666.519	7.345	1V
4448	642001.979	9747670.576	6.347	3TN
4449	641999.200	9747673.284	4.941	3TN
4450	641995.525	9747674.912	4.007	3TN
4451	641994.683	9747675.437	3.177	4CNL
4452	642008.071	9747664.240	7.453	2E
4453	642010.739	9747663.310	7.411	1V
4454	642014.104	9747661.822	7.157	3TN
4455	642017.250	9747660.582	5.697	4POST
4456	642018.298	9747660.433	5.211	3TN
4457	642020.809	9747658.609	4.600	3TN
4458	642021.942	9747657.952	4.551	3TN
4459	641995.544	9747648.616	7.365	1V
4460	641992.234	9747650.527	6.737	3TN
4461	641989.642	9747652.930	5.207	3TN
4462	641984.887	9747653.320	4.345	4CNL
4463	641983.934	9747653.950	3.248	4CNL
4464	641997.744	9747647.071	7.392	2E
4465	642000.930	9747645.493	7.399	1V
4466	642004.254	9747643.760	7.064	3TN
4467	642006.668	9747642.214	5.747	3TN
4468	642011.260	9747638.848	4.777	3TN
4469	642014.135	9747637.675	4.510	3TN
4470	641990.089	9747644.941	7.288	4POST
4471	641985.961	9747630.960	7.350	1V
4472	641981.934	9747632.122	6.617	3TN

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
4473	641978.860	9747633.356	5.405	3TN
4474	641974.726	9747635.037	4.702	4CNL
4475	641972.603	9747635.755	3.245	4CNL
4476	641989.531	9747628.534	7.392	2E
4477	641992.558	9747627.736	7.321	1V
4478	641995.701	9747626.796	6.852	3TN
4479	642002.867	9747625.072	4.713	3TN
4480	642002.837	9747624.897	4.734	3TN
4481	641998.617	9747626.266	5.660	3TN
4482	641992.734	9747614.731	6.320	4POST
4483	641976.823	9747613.329	7.371	1V
4484	641971.975	9747615.699	6.319	3TN
4485	641970.073	9747616.807	5.330	3TN
4486	641967.083	9747620.588	4.488	4CNL
4487	641965.632	9747621.656	3.229	4CNL
4488	641979.611	9747610.562	7.415	2E
4489	641982.209	9747608.754	7.329	1V
4490	641985.407	9747607.518	6.745	3TN
4491	641988.462	9747606.938	5.818	3TN
4492	641967.383	9747595.594	7.328	1V
4493	641963.277	9747598.512	6.513	3TN
4494	641961.365	9747600.932	5.370	3TN
4495	641956.926	9747604.421	3.392	4CNL
4496	641970.956	9747593.689	7.381	2E
4497	641973.648	9747592.433	7.290	1V
4498	641976.861	9747591.078	6.801	3TN
4499	641979.497	9747589.949	5.632	3TN
4500	641982.665	9747589.212	4.950	3TN
4501	641989.340	9747587.790	4.464	3TN
4502	641958.120	9747577.877	7.280	1V
4503	641958.114	9747578.013	7.302	1V
4504	641953.840	9747580.025	6.474	3TN
4505	641951.259	9747582.357	5.308	3TN
4506	641946.704	9747585.175	4.020	3TN
4507	641945.909	9747585.567	3.255	4CNL
4508	641961.270	9747576.266	7.370	1V
4509	641964.117	9747574.524	7.281	1V
4510	641967.270	9747573.062	6.862	3TN
4511	641969.646	9747571.396	6.214	4POST
4512	641970.511	9747572.149	5.867	3TN
4513	641973.536	9747569.561	5.256	3TN
4514	641976.718	9747568.211	4.749	3TN
4515	641961.616	9747576.496	7.368	2E
4516	641949.058	9747567.270	6.932	4POST
4517	641948.662	9747560.499	7.256	1V
4518	641945.022	9747562.408	6.396	3TN
4519	641942.733	9747563.456	5.433	3TN
4520	641937.040	9747565.225	4.099	3TN
4521	641935.791	9747565.839	3.378	4CNL
4522	641951.790	9747558.656	7.306	2E
4523	641955.001	9747556.893	7.241	1V
4524	641958.005	9747555.678	6.699	3TN

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
4525	641961.230	9747554.327	5.301	3TN
4526	641969.434	9747553.664	4.786	3TN
4527	641970.213	9747552.783	4.155	4CNL
4528	641972.278	9747551.650	4.328	4CNL
4529	641972.652	9747551.278	4.673	3TN
4530	641974.951	9747550.391	4.836	3TN
4531	641971.031	9747536.997	5.364	15CASA
4532	641969.713	9747534.707	5.552	15CASA
4533	641977.458	9747548.858	5.497	15CASA
4534	641966.021	9747527.968	5.091	15CASA
4535	641956.990	9747512.087	4.538	15CASA
4536	641961.708	9747504.041	4.443	15CASA
4537	641947.304	9747528.608	6.145	4POST
4538	641939.640	9747542.565	7.231	1V
4539	641935.630	9747545.366	6.378	3TN
4540	641933.885	9747546.447	5.298	3TN
4541	641933.404	9747546.855	5.073	3TN
4542	641942.464	9747540.844	7.278	2E
4543	641945.398	9747539.120	7.178	1V
4544	641948.107	9747537.189	6.700	3TN
4545	641951.662	9747534.650	5.568	3TN
4546	641957.683	9747530.291	5.070	TN
4547	641960.701	9747528.454	4.884	3TN
4548	641930.150	9747524.889	7.225	1V
4549	641925.414	9747527.546	6.452	3TN
4550	641923.664	9747529.075	5.090	3TN
4551	641917.890	9747531.337	3.981	4CNL
4552	641916.985	9747531.628	3.167	4CNL
4553	641933.126	9747523.298	7.251	2E
4554	641936.095	9747521.450	7.196	1V
4555	641938.429	9747519.848	6.748	3TN
4556	641945.501	9747514.203	5.221	3TN
4557	641952.926	9747508.584	4.344	3TN
4558	641950.368	9747508.963	4.336	H13
4559	641932.010	9747503.716	6.397	H14
4560	641947.890	9747498.870	4.203	3TN
4561	641955.625	9747492.739	5.920	3TN
4562	641939.171	9747503.123	3.693	3TN
4563	641934.990	9747507.987	4.341	5ALC
4564	641932.323	9747504.338	6.395	5ALC
4565	641932.486	9747504.304	3.793	6TUB
4566	641932.926	9747505.213	3.779	5ALC
4567	641933.244	9747506.229	6.424	5ALC
4568	641934.054	9747506.000	3.826	TN
4569	641928.626	9747507.338	7.216	1V
4570	641925.448	9747508.906	7.298	2E
4571	641922.381	9747510.432	7.230	1V
4572	641917.401	9747512.898	6.275	3TN
4573	641916.516	9747512.171	6.481	5ALC
4574	641918.025	9747515.193	6.455	5ALC
4575	641917.831	9747516.558	4.814	5ALC
4576	641914.464	9747510.760	4.736	5ALC

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
4577	641916.340	9747512.263	3.920	6TUB
4578	641917.781	9747516.557	4.369	ALC
4579	641915.580	9747513.816	3.980	5ALC
4580	641917.360	9747514.096	3.840	6TUB
4581	641917.437	9747514.062	6.449	6TUB
4582	641912.438	9747516.127	3.587	4CNL
4583	641911.490	9747516.221	3.241	4CNL
4584	641920.668	9747507.437	7.203	1V
4585	641923.423	9747506.002	7.254	2E
4586	641926.614	9747504.160	7.226	1V
4587	641929.872	9747502.226	6.625	3TN
4588	641916.919	9747510.091	6.508	3TN
4589	641923.694	9747484.235	6.093	4POST
4590	641917.343	9747486.226	7.182	1V
4591	641920.462	9747484.665	6.702	3TN
4592	641922.780	9747483.243	5.852	3TN
4593	641928.174	9747480.962	5.114	3TN
4594	641930.568	9747480.350	4.842	3TN
4595	641911.358	9747489.752	7.206	1V
4596	641914.206	9747488.083	7.265	2E
4597	641907.609	9747491.937	6.524	3TN
4598	641903.022	9747494.192	4.377	3TN
4599	641899.377	9747495.574	3.816	3TN
4600	641898.659	9747495.681	3.443	3TN
4601	641907.492	9747489.100	7.005	4POST
4602	641903.481	9747476.072	7.009	9ACCES
4603	641899.353	9747468.578	7.007	9ACCES
4604	641890.516	9747476.500	5.853	9ACCES
4605	641891.746	9747479.964	5.749	9ACCES
4606	641883.936	9747485.127	5.536	9ACCES
4607	641881.432	9747481.749	5.434	9ACCES
4608	641872.201	9747496.674	5.282	15CASA
4609	641868.171	9747490.399	5.484	15CASA
4610	641870.292	9747493.279	5.359	3TN
4611	641880.821	9747485.256	5.500	3TN
4612	641891.414	9747477.924	5.846	3TN
4613	641902.025	9747472.085	7.202	1V
4614	641905.115	9747470.253	7.261	2E
4615	641908.000	9747468.554	7.166	1V
4616	641911.457	9747467.245	6.729	3TN
4617	641913.976	9747466.522	5.847	3TN
4618	641917.430	9747465.118	5.083	3TN
4619	641917.674	9747464.858	5.075	3TN
4620	641892.523	9747454.436	7.257	1V
4621	641890.366	9747455.800	6.804	3TN
4622	641888.490	9747456.299	6.469	3TN
4623	641881.955	9747460.137	4.101	4CNL
4624	641881.547	9747461.214	3.580	4CNL
4625	641895.604	9747453.056	7.299	2E
4626	641898.966	9747451.637	7.235	1V
4627	641900.777	9747450.304	7.021	3TN
4628	641903.839	9747448.517	5.744	3TN

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
4629	641908.174	9747446.351	4.953	3TN
4630	641910.746	9747444.696	4.999	3TN
4631	641901.286	9747441.333	6.081	4POST
4632	641883.210	9747436.724	7.348	1V
4633	641879.239	9747438.712	6.487	3TN
4634	641875.533	9747440.349	4.914	3TN
4635	641872.004	9747441.983	4.513	4CNL
4636	641870.686	9747442.771	3.959	4CNL
4637	641886.426	9747435.183	7.404	2E
4638	641889.657	9747433.795	7.318	1V
4639	641892.548	9747432.068	6.770	3TN
4640	641895.853	9747430.213	5.740	3TN
4641	641900.389	9747427.760	4.475	3TN
4642	641903.215	9747426.872	4.416	3TN
4643	641873.802	9747419.067	7.346	1V
4644	641870.850	9747420.666	6.825	3TN
4645	641866.494	9747422.642	5.136	3TN
4646	641861.882	9747424.553	4.231	4CNL
4647	641859.972	9747424.754	3.613	4CNL
4648	641876.898	9747417.380	7.426	2E
4649	641879.901	9747415.737	7.349	1V
4650	641883.595	9747413.302	6.804	3TN
4651	641887.822	9747410.458	5.800	3TN
4652	641891.686	9747407.482	6.127	3TN
4653	641895.748	9747404.623	5.792	3TN
4654	641876.851	9747396.486	6.134	4POST
4655	641865.931	9747410.025	7.209	4POST
4656	641864.371	9747401.423	7.367	1V
4657	641860.730	9747403.290	6.781	3TN
4658	641857.878	9747404.606	5.291	3TN
4659	641852.139	9747407.280	3.984	3TN
4660	641851.530	9747408.115	3.296	4CNL
4661	641867.322	9747400.019	7.420	2E
4662	641870.648	9747397.699	7.350	1V
4663	641874.423	9747395.952	6.859	3TN
4664	641879.400	9747393.838	5.251	3TN
4665	641887.759	9747388.887	4.322	3TN
4666	641890.043	9747387.681	4.484	3TN
4667	641854.919	9747383.868	7.325	1V
4668	641850.782	9747385.740	6.642	3TN
4669	641847.157	9747387.307	5.248	3TN
4670	641843.894	9747389.470	4.136	4CNL
4671	641842.585	9747389.475	3.772	4CNL
4672	641842.348	9747389.998	3.609	4CNL
4673	641858.168	9747382.135	7.390	2E
4674	641861.406	9747379.915	7.311	1V
4675	641865.096	9747377.631	6.884	3TN
4676	641868.902	9747375.663	5.881	3TN
4677	641871.526	9747374.507	4.624	3TN
4678	641875.351	9747372.983	4.445	3TN
4679	641881.352	9747370.077	4.479	3TN
4680	641845.507	9747366.052	7.278	1V

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
4681	641842.052	9747367.818	6.699	3TN
4682	641836.001	9747370.896	6.028	3TN
4683	641832.367	9747372.977	4.641	4CNL
4684	641831.315	9747373.863	3.860	4CNL
4685	641841.705	9747360.526	7.128	9ACCES
4686	641839.301	9747355.645	7.110	9ACCES
4687	641828.531	9747361.001	6.021	9ACCES
4688	641828.845	9747364.561	5.837	9ACCES
4689	641818.240	9747368.357	5.741	9ACCES
4690	641817.462	9747365.469	5.524	9ACCES
4691	641823.837	9747380.759	3.788	4CNL
4692	641820.680	9747381.882	5.232	4CNL
4693	641848.985	9747364.941	7.357	2E
4694	641852.240	9747363.311	7.272	1V
4695	641855.582	9747361.178	7.007	3TN
4696	641859.096	9747359.901	5.550	3TN
4697	641864.284	9747357.967	4.721	3TN
4698	641869.443	9747355.761	4.390	3TN
4699	641854.022	9747353.005	6.080	4POST
4700	641836.327	9747348.300	7.273	1V
4701	641833.154	9747350.184	6.547	3TN
4702	641829.130	9747352.839	4.774	3TN
4703	641825.324	9747353.867	4.192	4CNL
4704	641824.684	9747353.940	3.675	4CNL
4705	641812.711	9747359.795	3.464	4CNL
4706	641808.939	9747362.625	5.958	4CNL
4707	641804.566	9747345.968	3.703	4CNL
4708	641799.574	9747347.452	6.018	4CNL
4709	641838.756	9747346.402	7.371	2E
4710	641842.429	9747344.717	7.317	1V
4711	641846.792	9747343.098	7.091	3TN
4712	641850.587	9747341.603	5.564	3TN
4713	641854.614	9747340.389	4.802	3TN
4714	641858.989	9747340.860	4.489	3TN
4715	641826.722	9747330.941	7.230	1V
4716	641823.473	9747331.344	7.116	4POST
4717	641822.444	9747333.175	6.577	3TN
4718	641819.071	9747334.718	5.105	3TN
4719	641816.463	9747336.353	4.201	4CNL
4720	641815.289	9747336.325	3.740	4CNL
4721	641829.487	9747327.475	7.317	2E
4722	641832.289	9747325.693	7.295	1V
4723	641837.084	9747323.797	6.656	3TN
4724	641841.857	9747322.644	5.612	3TN
4725	641845.827	9747321.021	5.091	3TN
4726	641830.842	9747309.262	6.458	4POST
4727	641817.716	9747312.983	7.236	1V
4728	641814.170	9747315.216	6.808	3TN
4729	641810.638	9747317.801	5.211	3TN
4730	641804.758	9747318.181	3.684	4CNL
4731	641804.365	9747318.507	3.673	4CNL
4732	641820.734	9747311.284	7.325	2E

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
4733	641823.607	9747309.954	7.224	1V
4734	641827.691	9747307.116	6.782	3TN
4735	641831.995	9747304.571	5.562	3TN
4736	641836.074	9747303.621	4.955	3TN
4737	641839.461	9747302.702	4.681	3TN
4738	641808.524	9747295.334	7.207	1V
4739	641803.778	9747297.572	6.602	3TN
4740	641801.371	9747299.058	5.138	3TN
4741	641797.097	9747301.811	4.292	4CNL
4742	641796.255	9747302.325	3.869	4CNL
4743	641795.381	9747302.697	3.492	4CNL
4744	641810.968	9747293.365	7.280	2E
4745	641814.383	9747291.631	7.231	1V
4746	641819.100	9747289.696	6.533	3TN
4747	641823.545	9747288.027	4.965	3TN
4748	641827.605	9747286.268	4.777	3TN
4749	641829.592	9747285.736	4.597	3TN
4750	641805.441	9747274.787	7.142	1V
4751	641809.575	9747272.579	6.453	3TN
4752	641814.695	9747270.581	4.893	3TN
4753	641816.975	9747269.900	4.723	3TN
4754	641818.076	9747269.890	4.518	3TN
4755	641802.128	9747276.163	7.159	2E
4756	641799.053	9747277.756	7.095	1V
4757	641794.128	9747279.921	6.235	3TN
4758	641791.465	9747281.194	5.078	3TN
4759	641786.420	9747283.681	4.072	4CNL
4760	641785.768	9747284.134	3.664	4CNL
4761	641807.648	9747265.139	6.274	4POST
4762	641789.440	9747259.772	6.997	1V
4763	641785.058	9747262.142	6.181	3TN
4764	641782.532	9747263.218	4.976	3TN
4765	641778.851	9747266.183	4.622	4CNL
4766	641777.024	9747267.919	3.813	4CNL
4767	641792.435	9747258.285	7.131	2E
4768	641795.967	9747256.556	7.021	1V
4769	641799.051	9747253.700	6.339	3TN
4770	641803.003	9747251.048	4.867	3TN
4771	641805.492	9747250.390	4.610	3TN
4772	641781.837	9747251.643	6.632	4POST
4773	641777.114	9747244.212	5.386	6TUB
4774	641776.792	9747244.235	4.596	6TUB
4775	641775.583	9747244.545	4.408	3TN
4776	641779.432	9747242.836	6.719	3TN
4777	641780.335	9747241.946	6.978	1V
4778	641783.217	9747240.316	7.088	2E
4779	641786.144	9747238.451	7.005	1V
4780	641788.758	9747236.169	6.314	3TN
4781	641790.477	9747235.237	5.599	6TUB
4782	641791.097	9747235.025	4.623	6TUB
4783	641792.506	9747234.293	4.728	3TN
4784	641797.167	9747232.793	4.871	3TN

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
4785	641799.748	9747232.234	4.706	3TN
4786	641771.015	9747224.808	7.022	1V
4787	641766.708	9747226.247	6.351	3TN
4788	641763.244	9747227.275	4.795	3TN
4789	641757.062	9747229.679	4.106	3TN
4790	641756.186	9747230.187	3.759	4CNL
4791	641773.883	9747223.121	7.131	2E
4792	641777.138	9747221.532	7.044	1V
4793	641781.415	9747219.492	6.209	3TN
4794	641783.698	9747220.425	5.673	4POST
4795	641785.044	9747216.310	4.866	3TN
4796	641788.003	9747214.222	4.595	3TN
4797	641789.247	9747214.285	4.383	3TN
4798	641761.684	9747206.961	7.119	1V
4799	641757.076	9747209.313	6.227	3TN
4800	641755.107	9747210.918	4.978	3TN
4801	641747.525	9747216.430	5.009	4CNL
4802	641746.787	9747217.037	4.320	4CNL
4803	641745.573	9747217.965	3.765	4CNL
4804	641744.354	9747218.396	3.619	4CNL
4805	641768.501	9747203.664	7.079	1V
4806	641765.115	9747205.438	7.175	2E
4807	641771.397	9747201.603	6.701	7CERR
4808	641773.371	9747202.546	6.314	3TN
4809	641752.154	9747189.304	7.112	1V
4810	641747.520	9747191.958	6.100	3TN
4811	641745.291	9747193.489	4.923	3TN
4812	641755.348	9747187.760	7.214	2E
4813	641757.920	9747186.138	7.136	1V
4814	641738.382	9747199.363	4.532	4CNL
4815	641737.927	9747199.705	3.872	4CNL
4816	641737.199	9747200.299	3.763	4CNL
4817	641762.251	9747184.085	6.808	7CERR
4818	641760.244	9747175.763	6.564	4POST
4819	641767.100	9747182.364	6.142	3TN
4820	641769.480	9747180.099	4.090	3TN
4821	641758.679	9747158.207	4.197	3TN
4822	641755.819	9747160.599	6.367	3TN
4823	641751.432	9747163.461	6.891	7CERR
4824	641744.315	9747149.331	6.830	7CERR
4825	641747.828	9747146.894	6.068	3TN
4826	641750.664	9747144.592	4.130	3TN
4827	641738.157	9747133.245	6.134	4POST
4828	641734.341	9747130.928	6.805	7CERR
4829	641738.013	9747129.151	5.255	3TN
4830	641740.535	9747128.073	4.223	3TN
4831	641724.980	9747113.199	6.620	7CERR
4832	641729.830	9747110.272	5.117	3TN
4833	641731.423	9747109.570	4.176	3TN
4834	641731.471	9747109.618	4.185	3TN
4835	641715.849	9747095.813	6.660	7CERR
4836	641720.084	9747093.730	5.028	3TN

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
4837	641721.855	9747093.158	4.209	3TN
4838	641714.363	9747088.549	5.856	4POST
4839	641710.305	9747085.369	6.686	14PUER
4840	641708.178	9747081.255	6.842	14PUER
4841	641706.395	9747078.000	7.050	7CERR
4842	641711.511	9747075.301	6.012	3TN
4843	641714.329	9747073.200	4.288	3TN
4844	641747.316	9747165.855	7.200	1V
4845	641744.685	9747167.766	7.268	2E
4846	641742.081	9747169.519	7.146	1V
4847	641739.779	9747172.938	7.089	4POST
4848	641738.028	9747171.775	6.756	3TN
4849	641735.306	9747173.700	4.722	3TN
4850	641727.099	9747178.814	4.314	4CNL
4851	641726.094	9747178.936	3.736	4CNL
4852	641733.554	9747153.879	7.178	1V
4853	641729.984	9747155.686	6.744	3TN
4854	641730.285	9747161.417	6.996	9ACCES
4855	641727.642	9747145.359	7.047	9ACCES
4856	641726.266	9747157.107	5.892	3TN
4857	641718.211	9747160.534	5.082	3TN
4858	641715.582	9747162.852	3.635	4CNL
4859	641713.177	9747157.989	5.485	9ACCES
4860	641710.868	9747154.624	5.492	9ACCES
4861	641695.353	9747161.186	5.524	14PUER
4862	641697.945	9747166.105	5.459	14PUER
4863	641702.095	9747170.594	5.241	4CNL
4864	641710.428	9747167.083	3.657	4CNL
4865	641710.280	9747186.551	5.082	4CNL
4866	641715.696	9747182.352	4.032	4CNL
4867	641718.999	9747181.246	3.349	4CNL
4868	641689.612	9747150.061	4.829	3TN
4869	641705.033	9747146.124	5.108	4CNL
4870	641709.655	9747144.717	3.728	4CNL
4871	641692.812	9747108.440	5.009	4CNL
4872	641696.039	9747107.448	3.639	4CNL
4873	641689.188	9747111.715	5.001	3TN
4874	641679.787	9747093.845	4.764	3TN
4875	641683.586	9747091.068	4.636	4CNL
4876	641684.525	9747090.435	3.733	4CNL
4877	641671.162	9747075.493	4.944	3TN
4878	641674.332	9747073.649	4.808	4CNL
4879	641675.499	9747072.806	3.688	4CNL
4880	641736.298	9747152.010	7.264	2E
4881	641739.693	9747150.029	7.183	1V
4882	641730.315	9747132.844	7.279	1V
4883	641727.200	9747134.564	7.323	2E
4884	641724.392	9747136.222	7.235	1V
4885	641721.288	9747137.639	6.863	3TN
4886	641719.622	9747138.932	6.353	3TN
4887	641714.783	9747142.341	4.245	4CNL
4888	641713.863	9747143.104	3.888	4CNL

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
4889	641714.889	9747118.505	7.238	1V
4890	641710.609	9747120.755	6.648	3TN
4891	641706.711	9747122.230	3.841	4CNL
4892	641718.464	9747116.907	7.343	2E
4893	641720.849	9747115.525	7.284	1V
4894	641711.280	9747098.248	7.304	1V
4895	641708.544	9747099.573	7.351	2E
4896	641705.659	9747100.885	7.254	1V
4897	641702.092	9747103.436	6.799	3TN
4898	641697.213	9747106.606	3.805	4CNL
4899	641698.261	9747094.609	7.202	4POST
4900	641696.225	9747083.206	7.284	1V
4901	641691.684	9747085.316	6.615	3TN
4902	641687.477	9747086.766	4.013	4CNL
4903	641698.986	9747081.128	7.384	2E
4904	641702.250	9747078.990	7.282	1V
4905	641696.761	9747060.328	7.041	7CERR
4906	641693.414	9747062.205	7.253	1V
4907	641689.909	9747064.186	7.327	2E
4908	641687.073	9747065.662	7.245	1V
4909	641682.515	9747068.212	6.666	3TN
4910	641680.583	9747070.699	5.131	4CNL
4911	641678.989	9747071.384	3.834	4CNL
4912	641677.677	9747047.879	7.222	1V
4913	641672.886	9747050.643	6.443	3TN
4914	641670.896	9747051.678	4.968	4CNL
4915	641669.958	9747052.130	3.832	4CNL
4916	641680.837	9747046.155	7.273	2E
4917	641683.237	9747044.849	7.210	1V
4918	641687.227	9747042.810	6.914	7CERR
4919	641677.978	9747025.072	6.813	7CERR
4920	641674.606	9747027.153	7.182	1V
4921	641671.614	9747028.911	7.248	2E
4922	641668.655	9747030.335	7.160	1V
4923	641663.750	9747032.650	6.516	3TN
4924	641661.507	9747033.952	5.012	3TN
4925	641660.495	9747034.467	3.732	4CNL
4926	641656.582	9747015.247	7.012	4POST
4927	641659.010	9747012.816	7.164	1V
4928	641655.357	9747014.828	6.795	3TN
4929	641651.177	9747016.299	4.946	3TN
4930	641650.569	9747016.690	3.859	4CNL
4931	641661.997	9747010.741	7.170	2E
4932	641664.856	9747008.859	7.085	1V
4933	641668.575	9747007.297	6.883	7CERR
4934	641655.170	9746991.609	7.035	1V
4935	641659.209	9746989.970	6.757	7CERR
4936	641652.116	9746993.241	7.137	2E
4937	641649.222	9746994.609	7.050	1V
4938	641645.209	9746996.279	6.418	3TN
4939	641643.421	9747000.324	4.531	3TN
4940	641642.723	9747000.673	3.286	4CNL

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
4941	641646.155	9746973.992	7.019	1V
4942	641648.526	9746972.772	6.805	3TN
4943	641651.555	9746971.246	6.224	3TN
4944	641654.533	9746970.179	5.800	3TN
4945	641657.235	9746969.722	5.695	3TN
4946	641643.200	9746975.279	7.045	2E
4947	641640.455	9746976.718	6.980	1V
4948	641636.662	9746978.858	6.620	4CNL
4949	641633.331	9746980.727	4.701	3TN
4950	641632.840	9746981.144	3.906	4CNL
4951	641632.445	9746981.422	3.410	4CNL
4952	641643.658	9746956.077	5.835	4POST
4953	641625.679	9746949.239	7.039	1V
4954	641620.743	9746951.782	6.413	3TN
4955	641619.654	9746952.824	4.881	4CNL
4956	641618.356	9746954.165	3.713	4CNL
4957	641628.599	9746947.541	7.084	2E
4958	641631.837	9746945.781	6.982	1V
4959	641635.424	9746943.869	6.443	3TN
4960	641637.809	9746942.386	5.188	3TN
4961	641641.311	9746940.635	5.026	3TN
4962	641643.967	9746939.980	4.243	3TN
4963	641630.520	9746930.650	5.974	4POST
4964	641627.927	9746931.339	6.907	4POST
4965	641614.951	9746935.617	6.937	4POST
4966	641612.375	9746923.946	7.010	1V
4967	641615.358	9746922.413	7.066	2E
4968	641618.056	9746921.135	6.994	1V
4969	641622.247	9746919.128	6.750	3TN
4970	641608.227	9746926.664	6.533	3TN
4971	641605.986	9746927.879	5.182	3TN
4972	641604.761	9746928.772	4.666	3TN
4973	641604.379	9746928.986	3.694	4CNL
4974	641604.024	9746929.098	3.007	4CNL
4975	641620.180	9746910.839	5.781	4POST
4976	641620.341	9746909.614	5.384	3TN
4977	641622.465	9746905.780	4.735	3TN
4978	641627.308	9746901.944	4.863	3TN
4979	641602.634	9746906.393	7.008	1V
4980	641598.067	9746908.854	6.216	3TN
4981	641595.305	9746909.180	4.961	3TN
4982	641593.704	9746909.943	3.689	4CNL
4983	641593.437	9746910.385	3.256	3TN
4984	641605.680	9746904.806	7.045	2E
4985	641608.648	9746902.885	6.958	1V
4986	641612.843	9746900.103	6.607	3TN
4987	641616.019	9746899.715	5.034	3TN
4988	641620.298	9746897.032	4.829	3TN
4989	641623.411	9746895.310	4.737	3TN
4990	641593.318	9746888.776	6.975	1V
4991	641589.156	9746891.686	6.404	3TN
4992	641585.659	9746894.573	4.523	3TN

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
4993	641585.093	9746895.346	3.724	4CNL
4994	641584.682	9746895.448	3.405	4CNL
4995	641596.805	9746886.443	7.032	2E
4996	641599.242	9746884.992	6.962	1V
4997	641604.495	9746883.530	6.585	3TN
4998	641607.106	9746881.570	5.288	3TN
4999	641611.546	9746878.354	4.785	3TN
5000	641614.631	9746876.195	4.685	3TN
5001	641597.204	9746867.539	6.306	4POST
5002	641583.983	9746871.134	6.917	1V
5003	641579.460	9746874.155	5.985	3TN
5004	641577.545	9746875.797	4.801	3TN
5005	641576.504	9746876.723	3.561	4CNL
5006	641586.833	9746869.004	7.004	2E
5007	641589.736	9746867.376	6.924	1V
5008	641594.279	9746864.406	6.436	3TN
5009	641596.721	9746862.241	5.394	3TN
5010	641599.164	9746860.650	5.143	3TN
5011	641601.321	9746859.897	4.800	3TN
5012	641572.425	9746856.311	6.545	4POST
5013	641574.464	9746853.662	6.843	1V
5014	641571.084	9746855.094	6.447	3TN
5015	641567.669	9746857.471	4.764	3TN
5016	641566.667	9746858.328	3.623	4CNL
5017	641577.886	9746851.498	7.025	2E
5018	641580.705	9746850.317	6.928	1V
5019	641585.033	9746847.862	6.716	3TN
5020	641588.594	9746846.354	5.196	3TN
5021	641591.838	9746844.735	4.622	3TN
5022	641594.708	9746843.645	4.474	3TN
5023	641565.024	9746835.696	6.921	1V
5024	641561.513	9746838.355	6.117	3TN
5025	641558.651	9746840.286	4.659	3TN
5026	641557.721	9746841.460	4.056	4CNL
5027	641568.517	9746833.493	6.995	2E
5028	641570.880	9746831.900	6.937	1V
5029	641574.901	9746829.826	6.540	3TN
5030	641580.189	9746825.465	5.262	3TN
5031	641584.790	9746822.844	5.306	3TN
5032	641572.671	9746824.297	5.189	6TUB
5033	641572.881	9746824.198	4.200	6TUB
5034	641573.458	9746824.210	4.107	4CNL
5035	641573.163	9746821.841	5.149	4POST
5036	641567.972	9746826.413	6.921	1V
5037	641565.085	9746827.709	7.023	2E
5038	641561.792	9746829.190	6.941	1V
5039	641557.484	9746831.128	5.055	6TUB
5040	641557.265	9746831.231	4.160	6TUB
5041	641556.906	9746831.338	3.557	4CNL
5042	641480.177	9746646.373	5.176	HITO15
5043	641448.940	9746628.410	5.561	HITO16
5044	641555.944	9746818.158	6.005	4CNL

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
5045	641547.351	9746823.680	2.204	4CNL
5046	641547.634	9746822.600	3.570	3TN
5047	641550.969	9746821.476	4.758	3TN
5048	641554.323	9746819.051	5.743	3TN
5049	641555.771	9746818.386	5.981	1V
5050	641558.983	9746816.531	6.061	2E
5051	641561.920	9746814.776	5.946	1V
5052	641565.286	9746812.989	5.710	3TN
5053	641570.926	9746810.414	4.683	3TN
5054	641577.410	9746807.637	3.887	3TN
5055	641578.041	9746807.090	3.314	4CNL
5056	641578.363	9746806.904	3.305	4CNL
5057	641578.631	9746807.200	3.352	4CNL
5058	641578.388	9746806.294	3.287	4CNL
5059	641578.540	9746806.543	3.190	4CNL
5060	641538.155	9746805.965	2.721	4CNL
5061	641537.870	9746806.374	2.090	4CNL
5062	641538.668	9746805.462	3.505	4CNL
5063	641539.947	9746804.378	3.984	3TN
5064	641543.687	9746801.555	5.572	3TN
5065	641546.053	9746800.817	5.948	1V
5066	641549.674	9746798.616	6.076	2E
5067	641552.096	9746797.211	6.013	1V
5068	641556.727	9746794.770	5.542	3TN
5069	641560.456	9746792.433	4.090	3TN
5070	641562.978	9746791.437	4.635	3TN
5071	641565.121	9746790.274	3.938	4CNL
5072	641567.345	9746789.516	4.018	4CNL
5073	641568.207	9746789.767	3.993	4CNL
5074	641569.010	9746789.052	3.431	4CNL
5075	641528.389	9746788.993	2.241	4CNL
5076	641529.664	9746788.027	3.626	3TN
5077	641531.753	9746786.780	4.166	3TN
5078	641537.150	9746783.009	5.993	1V
5079	641539.612	9746781.203	6.065	2E
5080	641542.690	9746779.375	6.034	1V
5081	641547.947	9746778.136	5.665	3TN
5082	641549.722	9746778.139	5.323	4POST
5083	641551.178	9746777.182	4.753	3TN
5084	641552.928	9746776.703	4.707	3TN
5085	641560.644	9746772.718	3.650	4CNL
5086	641561.041	9746772.190	3.582	4CNL
5087	641561.367	9746772.348	3.488	4CNL
5088	641561.386	9746772.148	3.214	4CNL
5089	641559.137	9746773.602	4.066	3TN
5090	641531.741	9746778.845	5.808	4POST
5091	641519.158	9746770.670	2.311	4CNL
5092	641520.008	9746770.388	3.722	3TN
5093	641521.513	9746769.027	4.774	3TN
5094	641523.940	9746767.407	5.618	3TN
5095	641527.467	9746765.456	5.973	1V
5096	641530.957	9746763.728	6.107	2E

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
5097	641533.271	9746762.053	6.045	1V
5098	641537.480	9746759.613	5.667	3TN
5099	641540.919	9746756.947	4.399	3TN
5100	641549.388	9746753.275	4.186	3TN
5101	641551.176	9746752.376	3.637	4CNL
5102	641551.479	9746752.198	3.330	4CNL
5103	641551.454	9746751.934	3.234	4CNL
5104	641551.842	9746752.563	3.364	4CNL
5105	641508.973	9746752.717	2.265	4CNL
5106	641507.179	9746753.760	1.944	4CNL
5107	641504.306	9746754.858	2.202	4CNL
5108	641499.983	9746757.085	6.182	4CNL
5109	641501.652	9746755.812	4.277	4CNL
5110	641509.839	9746752.412	3.747	3TN
5111	641513.017	9746750.730	4.448	3TN
5112	641515.445	9746749.174	5.639	3TN
5113	641518.373	9746747.699	6.020	1V
5114	641522.067	9746745.326	6.117	2E
5115	641524.175	9746744.117	6.036	1V
5116	641527.938	9746741.991	5.718	3TN
5117	641530.209	9746741.037	5.377	3TN
5118	641532.515	9746740.117	4.422	3TN
5119	641541.737	9746737.284	4.180	4CNL
5120	641543.547	9746737.136	3.411	4CNL
5121	641536.702	9746738.843	4.384	3TN
5122	641527.124	9746734.846	5.547	4POST
5123	641509.181	9746729.865	5.933	1V
5124	641498.293	9746737.975	2.529	4CNL
5125	641491.723	9746741.650	6.249	4CNL
5126	641494.094	9746740.600	2.161	4CNL
5127	641496.513	9746739.042	1.954	4CNL
5128	641501.302	9746735.962	3.555	4CNL
5129	641500.134	9746736.981	3.575	3TN
5130	641504.071	9746733.477	4.402	3TN
5131	641505.938	9746731.821	5.424	3TN
5132	641511.965	9746728.027	6.041	2E
5133	641514.575	9746726.351	5.981	1V
5134	641519.733	9746724.013	5.571	3TN
5135	641522.244	9746722.902	4.457	3TN
5136	641527.558	9746720.530	4.160	3TN
5137	641533.050	9746719.435	4.185	3TN
5138	641534.508	9746719.160	3.326	4CNL
5139	641490.406	9746716.701	2.237	4CNL
5140	641488.899	9746717.033	1.897	4CNL
5141	641484.569	9746719.354	4.695	4CNL
5142	641486.653	9746718.043	2.241	4CNL
5143	641490.986	9746716.086	3.753	3TN
5144	641494.856	9746714.577	5.290	3TN
5145	641499.486	9746711.977	5.961	1V
5146	641502.758	9746710.119	6.057	2E
5147	641505.671	9746708.221	6.008	1V
5148	641508.447	9746706.550	5.902	3TN

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
5149	641513.719	9746705.715	5.404	3TN
5150	641521.023	9746701.761	4.642	3TN
5151	641526.062	9746699.473	4.124	3TN
5152	641526.889	9746699.199	3.433	4CNL
5153	641527.765	9746698.939	2.897	4CNL
5154	641528.361	9746698.434	3.407	4CNL
5155	641528.954	9746698.302	5.447	4CNL
5156	641503.650	9746691.007	5.382	4POST
5157	641489.520	9746699.389	5.990	4POST
5158	641519.720	9746683.133	3.508	4CNL
5159	641522.400	9746681.138	5.968	4CNL
5160	641520.371	9746682.537	5.741	4CNL
5161	641518.472	9746683.940	2.746	4CNL
5162	641517.439	9746684.600	3.839	3TN
5163	641514.978	9746687.052	4.623	3TN
5164	641513.601	9746687.637	4.019	3TN
5165	641505.318	9746691.374	4.950	3TN
5166	641498.569	9746694.977	6.023	1V
5167	641495.535	9746696.189	6.090	2E
5168	641492.617	9746697.792	6.011	1V
5169	641489.308	9746700.052	5.749	3TN
5170	641484.623	9746698.854	4.015	3TN
5171	641482.597	9746699.658	2.966	4CNL
5172	641473.666	9746704.490	4.639	4CNL
5173	641480.180	9746701.292	2.241	4CNL
5174	641477.885	9746702.515	2.139	4CNL
5175	641480.794	9746677.025	5.962	1V
5176	641477.214	9746678.939	5.229	3TN
5177	641473.803	9746680.245	3.452	3TN
5178	641467.484	9746683.533	2.194	4CNL
5179	641472.681	9746681.015	2.138	4CNL
5180	641464.792	9746684.439	4.570	4CNL
5181	641470.023	9746682.585	1.896	4CNL
5182	641484.164	9746675.181	5.999	2E
5183	641486.861	9746673.661	5.914	1V
5184	641491.897	9746671.561	5.638	3TN
5185	641494.115	9746670.509	4.481	3TN
5186	641501.250	9746665.224	4.021	3TN
5187	641502.831	9746664.289	4.893	3TN
5188	641505.083	9746662.809	3.786	3TN
5189	641505.524	9746662.788	3.739	4CNL
5190	641506.088	9746662.680	3.474	4CNL
5191	641510.246	9746659.750	3.396	4CNL
5192	641508.020	9746661.404	3.102	4CNL
5193	641463.921	9746663.884	2.232	4CNL
5194	641460.284	9746665.969	2.195	4CNL
5195	641455.351	9746668.632	3.698	4CNL
5196	641462.636	9746664.480	2.069	4CNL
5197	641464.762	9746663.393	3.395	3TN
5198	641468.199	9746661.820	5.381	3TN
5199	641471.126	9746659.508	5.865	1V
5200	641474.888	9746657.669	5.996	2E

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
5201	641478.078	9746655.792	5.949	1V
5202	641482.974	9746654.337	5.221	3TN
5203	641485.908	9746652.901	4.203	3TN
5204	641492.607	9746647.585	4.051	3TN
5205	641493.637	9746646.435	4.890	3TN
5206	641496.530	9746645.460	3.948	3TN
5207	641496.773	9746645.165	3.519	4CNL
5208	641500.157	9746643.735	3.454	4CNL
5209	641497.447	9746644.940	3.531	4CNL
5210	641498.248	9746644.733	3.512	4CNL
5211	641480.883	9746647.041	5.155	4POST
5212	641455.430	9746646.298	3.397	4CNL
5213	641455.268	9746645.732	3.567	4CNL
5214	641455.247	9746645.558	3.455	4CNL
5215	641455.062	9746646.218	3.460	4CNL
5216	641456.223	9746645.315	4.932	3TN
5217	641462.786	9746643.251	5.907	1V
5218	641466.655	9746641.340	5.970	2E
5219	641469.135	9746639.903	5.912	1V
5220	641475.952	9746635.572	5.274	2E
5221	641478.773	9746634.696	4.160	3TN
5222	641483.526	9746632.486	4.487	3TN
5223	641485.783	9746629.520	4.845	3TN
5224	641487.276	9746628.974	4.212	3TN
5225	641487.688	9746628.506	3.745	4CNL
5226	641487.942	9746628.074	3.448	4CNL
5227	641490.837	9746627.072	3.353	4CNL
5228	641488.832	9746627.682	3.426	4CNL
5229	641465.327	9746622.211	5.319	5ALC
5230	641464.567	9746622.587	5.688	3TN
5231	641460.595	9746624.482	5.877	1V
5232	641457.796	9746625.820	5.962	2E
5233	641454.411	9746627.439	5.884	1V
5234	641451.438	9746628.868	5.580	3TN
5235	641449.552	9746629.763	5.475	5ALC
5236	641448.626	9746627.967	5.449	17MA
5237	641446.483	9746626.804	3.917	17MA
5238	641450.477	9746631.559	5.422	17MA
5239	641449.985	9746634.282	4.014	17MA
5240	641447.085	9746631.196	3.376	3TN
5241	641446.484	9746631.508	3.372	4CNL
5242	641445.904	9746631.687	2.759	4CNL
5243	641444.868	9746632.491	2.132	4CNL
5244	641441.980	9746633.533	2.090	4CNL
5245	641448.182	9746630.490	2.828	3TN
5246	641449.061	9746628.882	4.474	6TUB
5247	641448.960	9746628.905	3.004	6TUB
5248	641448.088	9746629.398	2.928	3TN
5249	641449.980	9746630.670	4.434	6TUB
5250	641449.945	9746630.684	2.940	6TUB
5251	641448.871	9746631.411	2.902	3TN
5252	641464.430	9746620.339	5.323	17MA

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
5253	641465.209	9746617.227	4.432	17MA
5254	641466.841	9746619.679	3.482	3TN
5255	641468.565	9746619.038	3.260	3TN
5256	641468.541	9746620.168	3.191	3TN
5257	641467.611	9746622.020	3.223	3TN
5258	641468.575	9746621.647	3.013	3TN
5259	641466.533	9746622.889	3.414	3TN
5260	641465.880	9746620.444	3.710	3TN
5261	641464.960	9746621.257	3.565	6TUB
5262	641464.916	9746621.264	4.545	6TUB
5263	641465.851	9746623.135	3.100	6TUB
5264	641465.816	9746623.139	4.487	6TUB
5265	641468.396	9746624.655	4.240	17MA
5266	641466.224	9746624.082	5.357	17MA
5267	641447.669	9746621.257	5.695	4POST
5268	641457.043	9746603.246	5.678	4POST
5269	641435.860	9746611.848	2.530	4CNL
5270	641435.503	9746611.289	2.328	4CNL
5271	641436.126	9746612.274	2.438	4CNL
5272	641435.489	9746611.860	2.083	4CNL
5273	641436.719	9746610.767	3.386	3TN
5274	641439.654	9746609.631	5.105	3TN
5275	641443.047	9746606.757	5.847	1V
5276	641446.766	9746604.492	5.981	2E
5277	641449.364	9746602.848	5.859	1V
5278	641453.884	9746599.674	5.603	3TN
5279	641458.651	9746597.989	4.362	4CNL
5280	641465.567	9746596.057	4.896	3TN
5281	641469.689	9746593.645	4.062	3TN
5282	641471.864	9746593.544	3.722	4CNL
5283	641472.383	9746593.364	3.665	4CNL
5284	641472.301	9746593.649	3.590	4CNL
5285	641472.073	9746592.685	3.646	4CNL
5286	641474.959	9746581.870	4.506	15CASA
5287	641482.944	9746579.118	4.536	15CASA
5288	641470.643	9746572.678	4.520	15CASA
5289	641470.066	9746584.056	4.420	9ACCES
5290	641470.904	9746586.344	4.503	9ACCES
5291	641460.973	9746592.713	4.954	9ACCES
5292	641459.156	9746589.647	4.815	9ACCES
5293	641449.262	9746593.836	5.699	9ACCES
5294	641451.058	9746598.643	5.723	9ACCES
5295	641425.726	9746592.327	2.163	4CNL
5296	641426.241	9746592.959	2.570	4CNL
5297	641425.730	9746591.548	2.566	4CNL
5298	641426.216	9746592.462	2.887	4CNL
5299	641426.527	9746592.146	3.469	3TN
5300	641430.474	9746591.347	5.370	3TN
5301	641434.231	9746589.179	5.988	1V
5302	641437.086	9746587.232	6.038	2E
5303	641439.441	9746585.797	6.018	1V
5304	641443.617	9746582.499	5.687	3TN

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
5305	641447.537	9746580.491	4.612	3TN
5306	641456.628	9746574.997	4.371	3TN
5307	641458.658	9746573.774	5.065	3TN
5308	641460.104	9746572.151	4.146	3TN
5309	641460.795	9746571.555	3.803	4CNL
5310	641461.525	9746571.707	3.678	4CNL
5311	641460.986	9746571.428	3.679	4CNL
5312	641461.631	9746572.256	3.719	4CNL
5313	641425.492	9746577.070	5.910	9ACCES
5314	641422.761	9746571.183	5.939	9ACCES
5315	641418.710	9746572.978	5.201	9ACCES
5316	641421.458	9746578.454	5.330	9ACCES
5317	641415.792	9746581.842	4.801	9ACCES
5318	641414.658	9746575.978	4.606	9ACCES
5319	641408.437	9746585.395	4.788	14PUER
5320	641433.172	9746558.474	5.494	4POST
5321	641425.811	9746573.412	5.934	1V
5322	641429.046	9746572.208	6.060	2E
5323	641431.865	9746571.464	6.046	1V
5324	641435.730	9746568.550	5.782	3TN
5325	641440.085	9746566.016	4.617	3TN
5326	641448.424	9746561.437	4.367	3TN
5327	641450.908	9746559.628	3.931	3TN
5328	641451.273	9746559.574	3.633	4CNL
5329	641451.571	9746559.530	3.596	4CNL
5330	641451.880	9746559.968	3.599	4CNL
5331	641451.325	9746558.866	3.601	4CNL
5332	641409.269	9746555.543	3.397	17MA
5333	641408.674	9746555.845	3.089	3TN
5334	641408.145	9746555.451	2.854	3TN
5335	641410.020	9746553.648	3.944	17MA
5336	641410.377	9746551.804	4.798	3TN
5337	641411.463	9746550.945	5.795	3TN
5338	641409.341	9746550.920	3.948	17MA
5339	641406.591	9746550.042	3.435	17MA
5340	641406.197	9746550.373	3.005	3TN
5341	641406.482	9746550.725	2.852	3TN
5342	641409.157	9746552.015	2.512	3TN
5343	641408.825	9746552.169	2.512	3TN
5344	641409.425	9746551.947	2.801	6TUB
5345	641409.527	9746551.708	4.126	6TUB
5346	641409.198	9746551.622	4.120	5ALC
5347	641413.598	9746549.883	5.917	1V
5348	641416.621	9746548.144	6.014	2E
5349	641419.537	9746546.858	5.955	1V
5350	641421.064	9746545.709	5.488	3TN
5351	641421.917	9746544.868	3.776	17MA
5352	641422.316	9746545.685	3.745	17MA
5353	641421.927	9746545.301	4.897	3TN
5354	641421.246	9746545.930	5.632	3TN
5355	641420.433	9746546.045	5.872	3TN
5356	641422.732	9746542.001	3.498	17MA

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
5409	641399.391	9746493.222	4.722	3TN
5410	641401.310	9746492.457	4.552	16CERCA
5411	641401.880	9746492.284	4.400	3TN
5412	641371.032	9746489.108	3.178	4CNL
5413	641370.655	9746489.109	2.924	4CNL
5414	641370.671	9746489.499	2.900	4CNL
5415	641370.981	9746489.517	3.196	4CNL
5416	641371.419	9746488.430	3.722	3TN
5417	641374.630	9746486.165	5.450	3TN
5418	641377.939	9746483.820	5.871	1V
5419	641381.526	9746481.363	5.987	2E
5420	641384.713	9746479.706	5.921	1V
5421	641388.748	9746477.839	5.618	3TN
5422	641391.045	9746475.702	4.483	3TN
5423	641392.053	9746474.983	4.296	16CERCA
5424	641394.508	9746474.662	4.161	3TN
5425	641387.643	9746471.838	5.295	4POST
5426	641359.978	9746469.763	2.986	4CNL
5427	641360.185	9746470.134	3.031	4CNL
5428	641359.886	9746469.348	3.021	4CNL
5429	641359.884	9746468.907	3.157	4CNL
5430	641360.689	9746469.182	3.570	3TN
5431	641364.842	9746466.729	5.672	3TN
5432	641368.234	9746464.990	5.926	1V
5433	641371.684	9746462.954	5.983	2E
5434	641374.557	9746461.140	5.915	1V
5435	641378.519	9746458.879	5.753	3TN
5436	641384.854	9746454.360	5.221	3TN
5437	641364.269	9746462.639	6.002	4POST
5438	641350.051	9746450.702	3.194	4CNL
5439	641349.599	9746450.363	3.099	4CNL
5440	641349.289	9746450.100	3.093	4CNL
5441	641349.312	9746450.574	3.051	4CNL
5442	641350.759	9746449.860	3.901	3TN
5443	641355.724	9746448.554	5.588	3TN
5444	641358.990	9746447.162	5.931	1V
5445	641362.098	9746445.432	5.998	2E
5446	641365.024	9746443.392	5.907	1V
5447	641369.890	9746440.556	5.663	3TN
5448	641371.762	9746439.268	4.592	3TN
5449	641373.349	9746438.725	4.209	16CERCA
5450	641373.848	9746438.661	3.997	3TN
5451	641375.259	9746438.901	3.769	4CNL
5452	641375.454	9746438.620	3.656	4CNL
5453	641375.156	9746438.282	3.741	4CNL
5454	641375.822	9746438.206	3.568	4CNL
5455	641363.960	9746427.440	5.127	4POST
5456	641340.513	9746435.432	3.329	4CNL
5457	641340.294	9746435.087	3.290	4CNL
5458	641340.105	9746435.619	3.287	4CNL
5459	641340.476	9746435.877	3.311	4CNL
5460	641341.531	9746434.773	3.733	3TN

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
5357	641422.346	9746544.062	3.602	8DUCTO
5358	641422.349	9746544.386	3.221	8DUCTO
5359	641423.105	9746545.424	3.663	8DUCTO
5360	641423.217	9746545.295	3.142	8DUCTO
5361	641423.334	9746545.341	4.054	8DUCTO
5362	641422.961	9746544.465	4.051	8DUCTO
5363	641423.039	9746544.633	3.098	3TN
5364	641423.963	9746544.102	2.954	3TN
5365	641423.424	9746545.762	3.825	17MA
5366	641424.451	9746546.121	3.179	17MA
5367	641424.760	9746545.443	3.171	3TN
5368	641406.171	9746542.279	5.872	4POST
5369	641390.951	9746541.370	2.194	4CNL
5370	641390.784	9746540.724	2.478	4CNL
5371	641391.403	9746541.791	2.647	4CNL
5372	641391.296	9746540.915	3.037	4CNL
5373	641392.075	9746540.504	3.570	3TN
5374	641398.509	9746538.139	4.208	3TN
5375	641401.657	9746536.161	5.418	3TN
5376	641405.033	9746534.298	5.974	1V
5377	641408.345	9746532.347	6.000	2E
5378	641411.104	9746530.884	5.957	1V
5379	641415.608	9746529.463	5.659	3TN
5380	641417.376	9746528.124	4.599	3TN
5381	641419.053	9746527.843	4.301	16CERCA
5382	641420.581	9746528.149	4.349	3TN
5383	641410.698	9746515.988	5.586	4POST
5384	641388.103	9746521.867	3.366	4CNL
5385	641387.983	9746521.912	3.332	4CNL
5386	641387.654	9746521.475	3.310	4CNL
5387	641388.104	9746522.425	3.297	4CNL
5388	641388.620	9746521.465	3.583	3TN
5389	641391.640	9746520.177	4.634	3TN
5390	641393.399	9746518.806	5.570	3TN
5391	641396.095	9746517.664	5.904	1V
5392	641399.709	9746515.702	5.974	2E
5393	641402.519	9746514.043	5.885	1V
5394	641406.675	9746511.619	5.604	3TN
5395	641409.172	9746510.014	4.596	3TN
5396	641410.004	9746509.119	4.398	16CERCA
5397	641411.304	9746508.753	4.328	3TN
5398	641378.660	9746504.548	3.072	4CNL
5399	641378.939	9746504.772	3.067	4CNL
5400	641378.433	9746503.932	3.157	4CNL
5401	641378.329	9746504.531	2.995	4CNL
5402	641379.274	9746503.876	3.606	3TN
5403	641382.114	9746502.031	4.953	3TN
5404	641383.766	9746501.356	5.625	3TN
5405	641386.703	9746500.029	5.912	1V
5406	641390.177	9746497.960	5.975	2E
5407	641393.357	9746496.451	5.889	1V
5408	641397.657	9746494.339	5.673	3TN

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
5461	641343.512	9746434.169	4.729	3TN
5462	641347.590	9746431.270	5.772	3TN
5463	641349.834	9746429.445	5.961	1V
5464	641352.759	9746427.392	6.012	2E
5465	641355.516	9746426.060	5.970	1V
5466	641360.748	9746422.976	5.648	3TN
5467	641362.455	9746421.578	4.460	3TN
5468	641364.135	9746420.873	4.052	16CERCA
5469	641365.076	9746420.225	3.871	4CNL
5470	641365.568	9746419.894	3.815	4CNL
5471	641365.694	9746419.697	3.769	4CNL
5472	641330.777	9746417.579	2.648	4CNL
5473	641330.742	9746418.194	2.832	4CNL
5474	641330.335	9746417.609	2.653	4CNL
5475	641330.223	9746417.201	2.934	4CNL
5476	641331.440	9746416.783	3.666	3TN
5477	641336.050	9746413.919	5.422	3TN
5478	641340.494	9746411.717	5.949	1V
5479	641343.039	9746410.015	5.982	2E
5480	641346.191	9746408.521	5.935	2E
5481	641346.208	9746408.331	5.948	1V
5482	641350.929	9746405.454	5.652	3TN
5483	641353.772	9746403.528	4.413	3TN
5484	641354.844	9746403.580	3.956	16CERCA
5485	641355.615	9746403.451	3.804	4CNL
5486	641355.413	9746403.092	3.827	4CNL
5487	641321.843	9746398.910	3.376	4CNL
5488	641321.453	9746398.642	3.289	4CNL
5489	641321.609	9746398.384	3.243	4CNL
5490	641321.610	9746399.017	2.946	4CNL
5491	641322.399	9746398.506	3.703	3TN
5492	641325.352	9746397.080	4.377	3TN
5493	641327.903	9746395.474	5.618	3TN
5494	641331.143	9746394.281	5.903	1V
5495	641333.981	9746392.432	5.979	2E
5496	641336.963	9746391.125	5.931	1V
5497	641341.633	9746389.068	6.040	3TN
5498	641346.040	9746386.302	3.976	16CERCA
5499	641346.383	9746386.277	3.839	3TN
5500	641346.543	9746385.925	3.852	4CNL
5501	641346.484	9746385.856	3.785	4CNL
5502	641341.520	9746383.778	5.198	4POST
5503	641322.711	9746383.999	5.862	4POST
5504	641312.491	9746382.509	2.501	4CNL
5505	641312.400	9746382.451	2.471	4CNL
5506	641312.512	9746382.945	2.301	4CNL
5507	641312.298	9746381.968	2.361	4CNL
5508	641313.274	9746382.124	3.613	3TN
5509	641317.717	9746378.651	5.450	3TN
5510	641321.688	9746376.550	5.911	1V
5511	641324.775	9746374.835	5.996	2E
5512	641327.907	9746372.956	5.929	1V

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
5513	641333.592	9746370.643	5.361	3TN
5514	641337.146	9746369.282	4.182	16CERCA
5515	641337.651	9746369.064	4.019	3TN
5516	641312.224	9746359.089	5.972	1V
5517	641307.330	9746359.975	5.376	3TN
5518	641305.357	9746361.246	4.149	3TN
5519	641302.908	9746361.995	3.532	3TN
5520	641302.069	9746361.966	2.726	4CNL
5521	641302.396	9746362.408	2.618	4CNL
5522	641302.493	9746362.914	2.661	4CNL
5523	641302.359	9746362.779	2.322	4CNL
5524	641315.503	9746357.694	6.053	2E
5525	641318.600	9746356.123	5.980	1V
5526	641324.808	9746353.747	5.352	3TN
5527	641327.699	9746351.313	4.282	3TN
5528	641327.695	9746351.284	4.274	16CERCA
5529	641328.139	9746350.734	4.113	3TN
5530	641317.662	9746340.056	5.402	4POST
5531	641286.411	9746350.326	4.743	14PUER
5532	641285.038	9746346.545	4.726	14PUER
5533	641289.634	9746344.318	5.001	9ACCES
5534	641291.312	9746347.347	5.129	9ACCES
5535	641297.064	9746341.107	5.577	9ACCES
5536	641298.733	9746343.847	5.605	9ACCES
5537	641300.890	9746342.550	5.874	3TN
5538	641303.323	9746341.299	6.046	1V
5539	641306.174	9746339.672	6.089	2E
5540	641309.319	9746337.862	6.025	1V
5541	641313.830	9746334.542	5.421	3TN
5542	641317.954	9746332.375	4.283	16CERCA
5543	641319.226	9746331.995	4.427	4CNL
5544	641320.002	9746331.337	3.684	4CNL
5545	641280.177	9746331.146	3.143	4CNL
5546	641277.264	9746332.381	3.116	4CNL
5547	641278.718	9746331.702	2.992	4CNL
5548	641276.171	9746332.781	3.899	4CNL
5549	641281.636	9746330.617	3.610	3TN
5550	641285.768	9746327.657	3.765	3TN
5551	641289.701	9746325.470	5.610	3TN
5552	641293.798	9746323.755	6.045	1V
5553	641296.767	9746321.620	6.131	2E
5554	641300.247	9746320.386	6.054	1V
5555	641305.438	9746317.970	5.404	3TN
5556	641307.348	9746317.033	4.619	3TN
5557	641309.572	9746316.384	4.253	16CERCA
5558	641314.100	9746315.015	3.215	4CNL
5559	641311.601	9746315.721	3.699	4CNL
5560	641316.827	9746314.209	3.408	4CNL
5561	641319.661	9746312.948	5.136	4CNL
5562	641280.959	9746305.531	5.901	4POST
5563	641272.905	9746314.560	3.629	4CNL
5564	641272.547	9746314.112	3.613	4CNL

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
5565	641272.710	9746314.857	3.513	4CNL
5566	641272.434	9746314.432	3.499	4CNL
5567	641274.072	9746311.955	3.775	3TN
5568	641277.752	9746309.880	4.292	3TN
5569	641281.239	9746308.000	5.777	3TN
5570	641284.588	9746306.051	6.022	1V
5571	641287.496	9746304.196	6.130	2E
5572	641290.866	9746302.626	6.045	1V
5573	641295.729	9746300.240	5.487	3TN
5574	641300.181	9746298.145	4.027	16CERCA
5575	641300.374	9746297.858	3.829	4CNL
5576	641300.296	9746297.746	3.758	4CNL
5577	641294.156	9746294.991	5.442	4POST
5578	641294.922	9746288.503	4.874	14PUER
5579	641293.452	9746285.151	4.904	14PUER
5580	641297.399	9746289.668	4.130	4CNL
5581	641299.864	9746287.390	3.840	4CNL
5582	641307.704	9746283.171	4.122	4CNL
5583	641309.599	9746283.122	4.168	4CNL
5584	641305.736	9746281.909	4.426	9ACCES
5585	641304.594	9746279.398	4.339	9ACCES
5586	641300.435	9746282.328	4.593	9ACCES
5587	641301.779	9746284.701	4.641	9ACCES
5588	641262.714	9746294.824	3.433	4CNL
5589	641262.955	9746295.122	3.522	4CNL
5590	641262.861	9746295.560	3.473	4CNL
5591	641265.833	9746293.869	3.804	3TN
5592	641271.345	9746289.985	5.683	3TN
5593	641275.174	9746288.474	5.956	1V
5594	641278.213	9746286.555	6.055	2E
5595	641281.862	9746285.337	5.960	1V
5596	641286.358	9746281.811	5.551	3TN
5597	641290.516	9746279.280	4.118	16CERCA
5598	641290.777	9746278.766	3.746	4CNL
5599	641290.905	9746279.259	3.752	4CNL
5600	641254.656	9746276.633	3.314	4CNL
5601	641254.762	9746276.959	3.332	4CNL
5602	641254.596	9746276.358	3.186	4CNL
5603	641254.253	9746276.954	3.144	4CNL
5604	641258.298	9746274.554	3.891	3TN
5605	641262.166	9746272.804	5.590	3TN
5606	641265.698	9746270.914	5.973	1V
5607	641268.839	9746269.226	6.059	2E
5608	641271.961	9746267.407	5.970	1V
5609	641277.933	9746264.345	5.346	3TN
5610	641280.474	9746263.302	4.126	3TN
5611	641282.131	9746263.005	3.897	4CNL
5612	641282.449	9746262.319	3.748	4CNL
5613	641282.719	9746261.900	3.787	4CNL
5614	641282.711	9746261.801	3.753	4CNL
5615	641270.705	9746250.962	5.786	4POST
5616	641251.250	9746257.047	5.571	9ACCES

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
5617	641248.183	9746252.180	5.538	9ACCES
5618	641240.510	9746258.770	4.905	9ACCES
5619	641241.800	9746261.645	4.874	9ACCES
5620	641230.863	9746266.506	4.535	9ACCES
5621	641232.332	9746268.980	4.460	9ACCES
5622	641222.455	9746278.440	4.759	9ACCES
5623	641219.988	9746274.947	4.703	9ACCES
5624	641205.737	9746286.960	4.121	15CASA
5625	641201.803	9746281.762	4.051	15CASA
5626	641218.804	9746288.785	4.881	4POST
5627	641218.185	9746292.321	4.300	15CASA
5628	641222.754	9746298.324	4.299	15CASA
5629	641231.822	9746293.641	3.450	4CNL
5630	641232.385	9746293.116	3.184	4CNL
5631	641239.857	9746239.352	4.012	4CNL
5632	641239.185	9746239.966	3.932	4CNL
5633	641238.095	9746240.946	3.899	4CNL
5634	641237.662	9746240.256	3.911	4CNL
5635	641240.344	9746239.765	4.362	3TN
5636	641244.620	9746237.405	5.969	3TN
5637	641247.070	9746235.433	6.143	1V
5638	641250.072	9746233.753	6.213	2E
5639	641253.322	9746231.993	6.116	1V
5640	641257.548	9746229.475	5.811	3TN
5641	641263.169	9746229.650	4.063	16CERCA
5642	641263.817	9746229.564	3.946	4CNL
5643	641263.733	9746229.086	3.828	4CNL
5644	641263.482	9746228.927	3.880	4CNL
5645	641239.406	9746227.068	6.103	4POST
5646	641229.531	9746222.231	4.126	4CNL
5647	641227.095	9746223.208	3.953	4CNL
5648	641226.361	9746221.945	3.975	4CNL
5649	641227.364	9746223.796	3.937	4CNL
5650	641230.257	9746221.835	4.436	3TN
5651	641232.829	9746220.618	5.779	3TN
5652	641238.025	9746217.777	6.207	1V
5653	641241.050	9746216.055	6.260	2E
5654	641244.014	9746214.490	6.187	1V
5655	641248.919	9746212.428	5.549	3TN
5656	641251.482	9746210.060	4.345	3TN
5657	641255.287	9746208.222	3.904	3TN
5658	641256.237	9746207.446	3.615	4CNL
5659	641259.043	9746206.711	3.211	4CNL
5660	641262.011	9746205.611	2.946	4CNL
5661	641248.165	9746206.815	5.059	4POST
5662	641242.735	9746204.188	5.827	9ACCES
5663	641239.912	9746197.984	5.925	9ACCES
5664	641248.714	9746197.998	5.098	9ACCES
5665	641250.559	9746201.333	4.897	9ACCES
5666	641260.385	9746200.161	4.445	9ACCES
5667	641259.418	9746196.222	4.539	9ACCES
5668	641218.182	9746204.401	3.953	4CNL

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
5773	641192.624	9746151.383	4.468	4CNL
5774	641192.437	9746151.306	4.544	4CNL
5775	641194.220	9746150.720	5.333	3TN
5776	641200.436	9746147.099	6.123	1V
5777	641203.623	9746145.558	6.177	2E
5778	641206.917	9746144.074	6.129	1V
5779	641211.622	9746141.163	5.709	3TN
5780	641214.073	9746138.876	4.041	3TN
5781	641217.767	9746136.273	3.755	3TN
5782	641200.389	9746169.377	4.176	4CNL
5783	641199.798	9746168.997	4.119	4CNL
5784	641202.297	9746167.903	5.086	3TN
5785	641206.696	9746166.281	5.974	3TN
5786	641210.081	9746164.751	6.158	1V
5787	641212.999	9746163.086	6.227	2E
5788	641216.145	9746161.375	6.174	1V
5789	641221.295	9746157.704	5.676	3TN
5790	641224.190	9746156.128	4.082	4CNL
5791	641224.801	9746155.833	3.898	4CNL
5792	641225.677	9746155.483	3.933	4CNL
5793	641227.037	9746154.449	3.439	4CNL
5794	641224.691	9746163.755	5.377	4POST
5795	641158.102	9746100.761	3.846	3TN
5796	641155.095	9746101.498	3.547	3TN
5797	641163.006	9746098.929	4.437	3TN
5798	641166.070	9746096.693	5.477	3TN
5799	641172.210	9746094.365	5.959	1V
5800	641175.363	9746092.604	6.058	2E
5801	641178.274	9746091.003	5.959	1V
5802	641180.594	9746089.394	5.703	3TN
5803	641182.446	9746087.973	5.512	9ACCES
5804	641185.121	9746092.180	5.494	9ACCES
5805	641192.762	9746086.188	4.678	9ACCES
5806	641191.663	9746084.248	4.697	9ACCES
5807	641200.682	9746077.310	4.745	9ACCES
5808	641202.663	9746080.306	4.675	9ACCES
5809	641203.718	9746080.453	4.600	14PUER
5810	641201.266	9746075.663	4.567	14PUER
5811	641203.143	9746072.116	4.680	4POST
5812	641211.615	9746083.000	4.984	15CASA
5813	641215.631	9746092.635	4.711	15CASA
5814	641194.145	9746079.333	4.088	16CERCA
5815	641187.207	9746083.117	4.062	16CERCA
5816	641184.483	9746084.922	4.269	16CERCA
5817	641183.746	9746085.229	4.489	3TN
5818	641152.694	9746082.022	3.997	4CNL
5819	641152.630	9746081.610	3.876	4CNL
5820	641152.755	9746082.410	3.937	4CNL
5821	641152.236	9746081.380	3.973	4CNL
5822	641154.900	9746080.416	4.660	3TN
5823	641156.419	9746078.979	5.434	3TN
5824	641162.628	9746076.723	5.991	1V

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
5825	641166.209	9746075.094	6.107	2E
5826	641168.997	9746073.627	6.035	1V
5827	641172.606	9746071.597	5.659	3TN
5828	641176.503	9746070.013	4.244	16CERCA
5829	641177.080	9746069.891	4.112	3TN
5830	641176.533	9746072.957	4.960	4POST
5831	641154.980	9746069.160	6.013	4POST
5832	641144.522	9746064.655	4.046	4CNL
5833	641144.573	9746064.829	4.188	4CNL
5834	641144.281	9746064.281	4.013	4CNL
5835	641144.001	9746064.621	4.017	4CNL
5836	641146.290	9746063.416	5.011	3TN
5837	641148.943	9746061.039	5.809	3TN
5838	641153.452	9746059.110	6.067	1V
5839	641156.657	9746057.352	6.163	2E
5840	641159.556	9746055.625	6.086	1V
5841	641162.773	9746053.591	5.813	3TN
5842	641166.529	9746051.595	4.310	16CERCA
5843	641167.199	9746051.226	4.169	3TN
5844	641135.390	9746045.106	4.034	4CNL
5845	641134.873	9746045.674	4.019	4CNL
5846	641137.050	9746044.835	4.914	3TN
5847	641140.748	9746043.601	5.900	3TN
5848	641143.994	9746041.640	6.036	1V
5849	641147.174	9746039.755	6.146	2E
5850	641150.225	9746038.057	6.083	1V
5851	641154.179	9746035.856	5.729	3TN
5852	641157.473	9746034.138	4.302	16CERCA
5853	641158.142	9746033.944	4.107	3TN
5854	641151.675	9746026.838	5.236	4POST
5855	641125.333	9746029.716	3.742	4CNL
5856	641125.368	9746029.946	3.644	4CNL
5857	641125.144	9746029.257	3.618	4CNL
5858	641126.162	9746029.433	3.925	3TN
5859	641129.599	9746027.564	5.561	3TN
5860	641134.752	9746023.944	6.038	1V
5861	641137.584	9746021.851	6.117	1V
5862	641137.806	9746021.786	6.130	2E
5863	641140.524	9746020.128	6.118	1V
5864	641144.093	9746018.165	5.863	3TN
5865	641148.183	9746016.303	4.649	16CERCA
5866	641148.494	9746015.980	4.455	3TN
5867	641116.032	9746011.450	3.781	4CNL
5868	641114.942	9746012.660	3.745	4CNL
5869	641114.194	9746012.886	3.697	4CNL
5870	641113.907	9746012.100	3.771	4CNL
5871	641116.963	9746010.759	4.267	3TN
5872	641120.301	9746009.538	5.609	3TN
5873	641125.461	9746006.116	5.999	1V
5874	641128.316	9746004.661	6.081	2E
5875	641131.194	9746002.801	6.040	1V
5876	641134.323	9746001.311	5.859	3TN

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
5929	641103.272	9745950.256	5.995	1V
5930	641109.121	9745946.880	5.849	3TN
5931	641116.963	9745942.511	5.783	3TN
5932	641119.942	9745941.981	4.577	3TN
5933	641088.397	9745948.696	5.639	15CASA
5934	641074.597	9745957.155	4.746	15CASA
5935	641081.880	9745933.553	5.907	15CASA
5936	641075.973	9745925.066	5.901	15CASA
5937	641091.444	9745914.689	6.079	15CASA
5938	641095.749	9745912.009	5.631	15CASA
5939	641095.930	9745922.409	5.920	15CASA
5940	641099.292	9745928.131	5.724	15CASA
5941	641103.090	9745935.900	5.398	4POST
5942	641103.913	9745934.417	5.795	15CASA
5943	641083.687	9745937.804	5.957	15CASA
5944	641085.700	9745936.743	5.910	3TN
5945	641087.679	9745935.746	5.965	1V
5946	641090.689	9745933.990	5.991	2E
5947	641093.844	9745932.551	5.968	1V
5948	641096.509	9745930.852	5.787	3TN
5949	641070.853	9745922.741	4.595	3TN
5950	641073.821	9745921.987	5.462	3TN
5951	641076.233	9745919.827	5.918	3TN
5952	641078.133	9745918.230	5.970	1V
5953	641081.069	9745916.524	6.049	2E
5954	641084.212	9745914.549	5.993	1V
5955	641087.665	9745912.297	5.862	3TN
5956	641088.616	9745911.138	5.833	9ACCES
5957	641089.944	9745914.529	5.858	9ACCES
5958	641093.028	9745909.560	5.501	14PUER
5959	641094.957	9745912.010	5.632	14PUER
5960	641070.557	9745909.995	5.898	4POST
5961	641061.091	9745903.579	3.819	3TN
5962	641063.135	9745903.225	5.182	3TN
5963	641066.224	9745901.875	5.894	3TN
5964	641068.845	9745900.629	6.000	1V
5965	641071.935	9745899.101	6.086	2E
5966	641074.926	9745897.394	6.061	1V
5967	641079.415	9745894.828	5.939	3TN
5968	641083.987	9745894.781	4.716	3TN
5969	641087.443	9745893.320	4.364	3TN
5970	641079.702	9745892.783	5.742	4POST
5971	641053.441	9745887.521	4.027	3TN
5972	641054.405	9745886.757	5.105	3TN
5973	641056.246	9745885.837	5.857	3TN
5974	641059.174	9745882.974	6.152	1V
5975	641062.548	9745881.481	6.207	2E
5976	641065.598	9745879.665	6.187	1V
5977	641069.104	9745877.675	5.988	3TN
5978	641078.905	9745869.759	4.945	3TN
5979	641085.162	9745863.926	5.019	3TN
5980	641044.037	9745868.368	3.983	3TN

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
5981	641046.226	9745867.911	4.633	3TN
5982	641048.035	9745866.646	5.890	3TN
5983	641050.068	9745865.330	6.221	1V
5984	641053.168	9745863.784	6.264	2E
5985	641056.068	9745862.078	6.184	1V
5986	641057.971	9745860.712	5.796	3TN
5987	641062.312	9745858.263	4.298	16CERCA
5988	641062.832	9745858.119	4.136	3TN
5989	641059.079	9745859.083	4.654	17MA
5990	641059.084	9745859.038	4.145	17MA
5991	641056.447	9745857.449	5.144	17MA
5992	641057.187	9745855.922	4.382	17MA
5993	641056.461	9745857.444	4.929	5ALC
5994	641057.001	9745859.027	5.027	5ALC
5995	641057.040	9745858.989	4.489	8DUCTO
5996	641057.096	9745858.948	3.659	8DUCTO
5997	641056.471	9745857.441	3.604	8DUCTO
5998	641057.244	9745855.953	3.583	3TN
5999	641058.417	9745857.426	3.545	3TN
6000	641060.564	9745856.871	4.137	4CNL
6001	641060.228	9745856.465	3.613	4CNL
6002	641060.142	9745856.166	3.716	4CNL
6003	641060.484	9745857.728	4.225	3TN
6004	641056.346	9745858.435	5.345	3TN
6005	641055.997	9745858.616	5.933	3TN
6006	641054.810	9745859.238	6.163	1V
6007	641051.875	9745860.760	6.238	2E
6008	641048.540	9745862.493	6.177	1V
6009	641047.317	9745863.133	5.994	3TN
6010	641046.505	9745864.485	5.073	5ALC
6011	641046.228	9745863.696	5.098	5ALC
6012	641045.910	9745862.940	3.723	8DUCTO
6013	641046.442	9745864.474	3.666	8DUCTO
6014	641045.658	9745867.385	4.293	17MA
6015	641044.918	9745865.828	4.634	17MA
6016	641044.892	9745865.785	3.192	3TN
6017	641044.406	9745864.043	3.124	3TN
6018	641045.951	9745862.907	5.100	17MA
6019	641044.419	9745862.178	4.356	17MA
6020	641044.410	9745862.224	4.029	3TN
6021	641042.221	9745864.589	3.321	4CNL
6022	641041.185	9745864.839	3.384	4CNL
6023	641056.885	9745850.887	4.557	4POST
6024	641126.728	9745980.693	5.585	HITO19
6025	641079.508	9745892.397	5.707	HITO20
6026	641040.561	9745847.624	6.119	1V
6027	641036.442	9745849.675	6.083	3TN
6028	641043.631	9745846.182	6.187	2E
6029	641046.796	9745844.414	6.142	1V
6030	641050.433	9745842.634	5.895	3TN
6031	641054.062	9745841.004	4.396	16CERCA
6032	641054.757	9745840.899	4.304	3TN

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
6033	641030.812	9745830.374	6.089	1V
6034	641025.970	9745832.835	5.694	3TN
6035	641023.687	9745834.604	4.121	3TN
6036	641021.396	9745835.962	3.417	4CNL
6037	641020.762	9745835.795	3.335	4CNL
6038	641021.238	9745836.433	3.372	4CNL
6039	641034.246	9745828.455	6.230	2E
6040	641037.502	9745826.720	6.117	1V
6041	641040.669	9745825.340	5.873	3TN
6042	641045.740	9745822.618	4.468	16CERCA
6043	641039.983	9745824.648	5.839	9ACCES
6044	641037.782	9745820.529	5.826	9ACCES
6045	641042.890	9745816.956	4.629	14PUER
6046	641045.379	9745821.936	4.827	14PUER
6047	641048.374	9745820.394	4.376	9ACCES
6048	641046.276	9745816.374	4.494	9ACCES
6049	641033.492	9745807.081	5.244	4POST
6050	641022.984	9745820.657	5.824	15CASA
6051	641018.648	9745812.511	6.037	4POST
6052	641021.650	9745812.581	6.155	1V
6053	641018.646	9745814.015	6.027	3TN
6054	641016.992	9745811.487	5.812	15CASA
6055	641024.459	9745811.096	6.183	2E
6056	641027.978	9745808.618	6.077	1V
6057	641031.433	9745806.429	5.605	3TN
6058	641035.298	9745804.520	4.501	3TN
6059	641040.091	9745801.318	4.430	3TN
6060	641017.930	9745810.635	5.911	9ACCES
6061	641015.706	9745807.281	5.924	9ACCES
6062	641009.792	9745811.206	4.897	9ACCES
6063	641010.789	9745813.495	4.926	9ACCES
6064	641009.000	9745815.432	4.271	15CASA
6065	641012.557	9745794.970	6.098	1V
6066	641007.963	9745797.859	5.758	3TN
6067	641004.636	9745799.635	4.147	3TN
6068	641002.121	9745801.079	3.395	4CNL
6069	641002.292	9745801.285	3.282	4CNL
6070	641001.889	9745800.670	3.221	4CNL
6071	641015.481	9745792.838	6.160	2E
6072	641018.508	9745791.155	6.083	1V
6073	641021.575	9745789.167	5.618	3TN
6074	641025.882	9745787.165	4.355	3TN
6075	641029.783	9745784.842	4.205	3TN
6076	641033.135	9745783.586	4.348	3TN
6077	641002.889	9745777.220	6.093	1V
6078	640998.310	9745778.741	5.701	3TN
6079	640995.015	9745779.085	4.437	3TN
6080	640992.634	9745781.035	3.484	4CNL
6081	640992.848	9745781.282	3.426	4CNL
6082	640993.049	9745781.730	3.289	4CNL
6083	640999.067	9745775.926	5.863	15CASA
6084	640995.414	9745768.817	5.913	15CASA

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
6085	641006.230	9745775.295	6.160	2E
6086	641009.191	9745773.558	6.092	1V
6087	641013.182	9745771.423	5.881	3TN
6088	641016.913	9745769.439	4.467	3TN
6089	641020.967	9745768.390	4.254	3TN
6090	641024.852	9745767.494	4.434	3TN
6091	641010.002	9745761.435	5.378	4POST
6092	640995.724	9745767.009	5.955	9ACCES
6093	640993.043	9745763.716	5.962	9ACCES
6094	640987.776	9745770.457	4.573	9ACCES
6095	640985.921	9745768.554	4.508	9ACCES
6096	640988.148	9745772.848	3.789	15CASA
6097	640990.020	9745758.654	6.082	4POST
6098	640993.358	9745759.704	6.085	1V
6099	640989.781	9745761.821	5.800	3TN
6100	640984.551	9745763.698	3.862	3TN
6101	640983.448	9745764.461	3.394	4CNL
6102	640983.272	9745764.025	3.372	4CNL
6103	640983.338	9745763.760	3.284	4CNL
6104	640996.940	9745757.722	6.161	2E
6105	640999.830	9745756.303	6.067	1V
6106	641003.906	9745753.435	5.841	3TN
6107	641007.734	9745750.855	4.467	3TN
6108	641013.237	9745748.299	4.598	3TN
6109	641000.974	9745745.217	5.672	4POST
6110	640993.770	9745740.863	5.931	9ACCES
6111	640991.473	9745735.879	5.915	9ACCES
6112	640994.205	9745732.938	5.253	4POST
6113	640998.053	9745733.429	5.115	9ACCES
6114	641000.263	9745735.465	5.066	9ACCES
6115	640984.359	9745742.141	6.127	1V
6116	640979.361	9745744.755	5.746	3TN
6117	640976.870	9745746.465	4.145	3TN
6118	640974.804	9745747.561	3.354	4CNL
6119	640974.147	9745747.320	3.408	4CNL
6120	640974.058	9745747.841	3.279	4CNL
6121	640987.541	9745739.948	6.169	2E
6122	640990.431	9745738.272	6.090	1V
6123	640993.367	9745736.473	5.846	3TN
6124	640977.055	9745733.606	6.138	4POST
6125	640975.078	9745724.385	6.115	1V
6126	640970.001	9745726.884	5.750	3TN
6127	640966.548	9745729.223	3.784	3TN
6128	640964.931	9745730.978	3.484	3TN
6129	640965.067	9745731.311	3.486	4CNL
6130	640964.937	9745731.321	3.373	4CNL
6131	640977.574	9745722.634	6.181	3TN
6132	640981.276	9745720.912	6.103	1V
6133	640985.115	9745719.571	5.818	3TN
6134	640986.905	9745718.135	5.832	4POST
6135	640990.745	9745717.175	5.054	3TN
6136	640994.909	9745716.287	5.087	3TN

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
6137	640995.034	9745716.089	5.115	3TN
6138	640979.267	9745712.347	5.971	9ACCES
6139	640977.500	9745708.298	5.926	9ACCES
6140	640982.092	9745705.217	5.293	9ACCES
6141	640984.044	9745706.409	5.228	9ACCES
6142	640983.769	9745702.820	5.151	9ACCES
6143	640985.600	9745703.756	5.113	9ACCES
6144	640965.663	9745706.785	6.141	1V
6145	640960.427	9745709.039	5.665	3TN
6146	640956.362	9745710.895	3.827	3TN
6147	640954.783	9745711.931	3.365	4CNL
6148	640954.759	9745711.849	3.464	4CNL
6149	640954.378	9745712.147	3.369	4CNL
6150	640968.644	9745705.027	6.208	2E
6151	640972.176	9745703.269	6.094	1V
6152	640976.484	9745700.599	5.681	3TN
6153	640978.463	9745699.707	4.542	3TN
6154	640982.546	9745698.008	4.771	3TN
6155	640956.071	9745689.120	6.105	1V
6156	640952.125	9745691.549	5.500	3TN
6157	640948.111	9745694.207	4.054	3TN
6158	640945.974	9745695.853	3.803	3TN
6159	640958.663	9745687.896	5.966	2E
6160	640962.027	9745685.241	6.126	1V
6161	640965.961	9745683.706	5.799	3TN
6162	640970.205	9745681.978	5.001	3TN
6163	640964.228	9745677.497	5.808	ALC
6164	640965.227	9745679.816	5.824	ALC
6165	640966.370	9745680.757	4.982	17MA
6166	640964.756	9745678.647	4.870	5ALC
6167	640964.780	9745678.640	3.408	5ALC
6168	640963.779	9745676.314	4.963	5ALC
6169	640963.796	9745676.306	3.497	5ALC
6170	640963.223	9745675.165	5.614	17MA
6171	640963.827	9745673.427	4.179	17MA
6172	640965.098	9745675.495	3.509	3TN
6173	640965.815	9745674.813	3.422	3TN
6174	640962.897	9745672.415	5.758	4POST
6175	640967.332	9745680.595	4.850	17MA
6176	640966.276	9745678.904	3.590	3TN
6177	640967.261	9745678.662	3.454	3TN
6178	640963.348	9745677.973	5.947	3TN
6179	640959.476	9745680.108	6.163	1V
6180	640956.288	9745681.707	6.212	2E
6181	640953.400	9745683.361	6.149	1V
6182	640950.604	9745684.863	6.000	3TN
6183	640948.847	9745685.814	5.594	ALC
6184	640949.857	9745687.751	5.628	ALC
6185	640947.838	9745683.876	5.493	ALC
6186	640948.318	9745684.833	4.588	5ALC
6187	640948.297	9745684.842	3.278	5ALC
6188	640949.338	9745686.786	4.790	5ALC

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
6189	640949.317	9745686.791	3.451	5ALC
6190	640949.727	9745689.358	4.812	17MA
6191	640948.490	9745688.080	3.011	4CNL
6192	640947.970	9745688.565	3.035	4CNL
6193	640946.037	9745682.444	4.449	17MA
6194	640946.362	9745684.164	3.048	4CNL
6195	640945.732	9745684.417	3.029	4CNL
6196	641070.358	9745910.042	6.143	POST
6197	640938.505	9745677.594	4.325	TN
6198	640939.742	9745677.083	4.338	TN
6199	640942.261	9745675.617	6.041	TN
6200	640944.389	9745674.185	6.185	TN
6201	640946.573	9745671.524	6.307	1V
6202	640949.660	9745669.629	6.362	2E
6203	640952.708	9745667.953	6.315	1V
6204	640956.590	9745665.803	6.100	3TN
6205	640958.279	9745662.260	5.930	CASA
6206	640966.332	9745659.182	5.554	CASA
6207	640956.602	9745658.241	5.840	CASA
6208	640914.011	9745659.752	6.273	4POST
6209	640914.581	9745659.022	5.880	3TN
6210	640925.462	9745653.116	3.965	3TN
6211	640922.893	9745654.569	3.457	3TN
6212	640928.170	9745652.050	4.934	6TUB
6213	640927.862	9745652.217	4.137	6TUB
6214	640930.269	9745650.991	5.861	3TN
6215	640933.447	9745649.403	6.197	3TN
6216	640934.790	9745648.733	6.270	1V
6217	640937.954	9745647.131	6.351	2E
6218	640940.896	9745645.644	6.284	1V
6219	640945.182	9745643.414	6.105	3TN
6220	640947.168	9745642.499	5.231	6TUB
6221	640947.470	9745642.322	4.365	6TUB
6222	640949.947	9745640.798	4.435	3TN
6223	640953.903	9745638.831	4.690	3TN
6224	640955.375	9745638.191	4.809	3TN
6225	640934.169	9745632.979	6.292	1V
6226	640939.855	9745630.039	6.054	3TN
6227	640942.288	9745629.287	5.049	3TN
6228	640942.793	9745629.235	4.637	3TN
6229	640939.009	9745627.808	6.135	4POST
6230	640930.988	9745634.160	6.339	2E
6231	640928.089	9745635.647	6.272	1V
6232	640923.187	9745638.060	5.949	3TN
6233	640919.637	9745640.026	5.226	3TN
6234	640913.630	9745642.019	3.608	3TN
6235	640919.008	9745618.603	6.359	1V
6236	640915.100	9745620.123	6.040	3TN
6237	640915.310	9745622.028	5.665	3TN
6238	640921.841	9745616.898	6.442	2E
6239	640924.811	9745615.429	6.392	1V
6240	640930.110	9745612.273	6.120	3TN

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
6241	640932.959	9745611.124	4.874	3TN
6242	640933.630	9745610.545	4.573	3TN
6243	640915.514	9745597.221	6.404	1V
6244	640919.379	9745594.521	6.209	3TN
6245	640922.113	9745591.984	5.597	3TN
6246	640922.408	9745591.850	5.340	3TN
6247	640912.374	9745598.883	6.442	2E
6248	640909.578	9745600.823	6.387	1V
6249	640904.424	9745603.679	5.943	3TN
6250	640901.723	9745604.428	4.832	3TN
6251	640898.938	9745606.607	3.862	3TN
6252	640898.789	9745606.613	3.436	3TN
6253	640900.374	9745583.166	6.293	1V
6254	640895.755	9745586.049	6.084	3TN
6255	640892.541	9745587.478	4.673	3TN
6256	640888.471	9745591.789	3.930	3TN
6257	640887.895	9745592.229	3.621	3TN
6258	640903.405	9745581.529	6.387	2E
6259	640906.181	9745579.947	6.330	1V
6260	640910.132	9745577.751	6.152	3TN
6261	640911.194	9745577.267	5.345	3TN
6262	640912.713	9745575.885	5.336	15CASA
6263	640909.804	9745571.583	5.304	15CASA
6264	640915.404	9745580.892	5.826	15CASA
6265	640914.600	9745581.442	6.240	4POST
6266	640893.075	9745576.413	6.344	4POST
6267	640890.825	9745565.614	6.288	1V
6268	640885.925	9745567.900	6.067	3TN
6269	640883.106	9745569.852	4.466	3TN
6270	640879.032	9745572.936	3.826	3TN
6271	640875.942	9745575.150	3.733	3TN
6272	640893.904	9745564.292	6.386	2E
6273	640896.923	9745562.404	6.327	1V
6274	640901.614	9745559.161	6.104	3TN
6275	640902.589	9745557.926	5.269	3TN
6276	640905.312	9745556.425	4.774	3TN
6277	640905.362	9745556.177	4.692	3TN
6278	640887.556	9745544.660	6.329	1V
6279	640892.187	9745541.741	6.115	3TN
6280	640894.884	9745539.707	4.976	3TN
6281	640894.856	9745539.620	4.990	3TN
6282	640896.929	9745538.187	4.644	3TN
6283	640891.227	9745537.809	5.810	4POST
6284	640884.293	9745546.349	6.368	2E
6285	640881.454	9745548.000	6.305	1V
6286	640876.141	9745550.634	6.071	3TN
6287	640872.485	9745552.792	4.377	3TN
6288	640869.087	9745556.246	3.933	3TN
6289	640863.585	9745558.246	3.538	3TN
6290	640872.317	9745530.447	6.254	1V
6291	640866.682	9745532.719	5.852	3TN
6292	640863.255	9745536.273	4.121	3TN

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
6293	640862.788	9745536.904	3.448	3TN
6294	640875.093	9745528.540	6.292	2E
6295	640878.069	9745526.531	6.244	1V
6296	640882.145	9745524.404	6.061	3TN
6297	640887.212	9745520.855	5.254	3TN
6298	640895.778	9745516.337	5.145	3TN
6299	640868.993	9745509.340	6.255	3TN
6300	640873.410	9745506.835	6.067	3TN
6301	640875.871	9745505.253	4.837	3TN
6302	640876.862	9745504.609	4.528	3TN
6303	640865.556	9745511.084	6.286	1V
6304	640862.738	9745512.603	6.219	1V
6305	640858.041	9745515.035	5.985	3TN
6306	640853.572	9745518.096	4.214	3TN
6307	640852.929	9745518.220	3.466	3TN
6308	640851.015	9745497.495	6.194	4POST
6309	640844.540	9745499.983	4.110	3TN
6310	640843.918	9745499.855	3.544	3TN
6311	640853.142	9745495.244	6.251	1V
6312	640856.242	9745493.070	6.340	2E
6313	640858.976	9745491.453	6.265	1V
6314	640862.361	9745489.700	6.171	3TN
6315	640866.523	9745487.485	4.965	3TN
6316	640870.747	9745484.949	5.134	3TN
6317	640868.190	9745493.118	5.932	4POST
6318	640861.342	9745467.297	5.180	3TN
6319	640858.075	9745468.980	4.942	3TN
6320	640854.287	9745471.451	6.104	3TN
6321	640849.519	9745474.263	6.351	1V
6322	640846.984	9745475.826	6.380	2E
6323	640843.980	9745477.445	6.256	1V
6324	640838.090	9745475.758	6.068	3TN
6325	640835.057	9745477.018	4.504	3TN
6326	640833.877	9745478.065	3.965	3TN
6327	640833.449	9745478.305	3.762	3TN
6328	640826.891	9745464.172	4.208	3TN
6329	640825.629	9745464.889	3.860	3TN
6330	640828.611	9745462.240	5.380	3TN
6331	640830.943	9745460.555	6.067	3TN
6332	640834.983	9745460.004	6.250	1V
6333	640838.066	9745457.775	6.351	2E
6334	640841.039	9745456.075	6.290	1V
6335	640845.331	9745454.125	6.055	3TN
6336	640846.918	9745452.882	5.181	3TN
6337	640848.122	9745452.375	4.939	3TN
6338	640845.763	9745450.019	5.325	4POST
6339	640845.484	9745444.734	5.378	15CASA
6340	640831.708	9745423.083	5.931	15CASA
6341	640843.818	9745415.238	5.663	15CASA
6342	640837.833	9745432.760	6.145	3TN
6343	640831.633	9745436.665	6.295	1V
6344	640827.419	9745439.229	6.296	2E

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
6345	640824.533	9745440.833	6.207	1V
6346	640820.586	9745442.923	5.904	3TN
6347	640816.759	9745445.280	3.886	3TN
6348	640815.222	9745446.123	3.121	3TN
6349	640811.498	9745447.247	4.031	3TN
6350	640810.785	9745447.893	4.743	3TN
6351	640816.081	9745424.600	6.221	1V
6352	640812.234	9745426.424	6.026	3TN
6353	640808.506	9745428.283	3.867	3TN
6354	640806.619	9745429.365	3.077	3TN
6355	640805.857	9745431.148	3.408	3TN
6356	640803.424	9745431.545	4.717	3TN
6357	640801.384	9745432.993	5.492	3TN
6358	640818.863	9745422.228	6.331	2E
6359	640821.517	9745420.763	6.258	1V
6360	640826.517	9745417.481	6.073	3TN
6361	640828.866	9745415.576	5.157	3TN
6362	640830.818	9745414.195	5.031	3TN
6363	640820.479	9745404.268	6.170	4POST
6364	640808.841	9745418.339	6.160	4POST
6365	640798.258	9745412.148	3.470	3TN
6366	640798.092	9745412.434	3.289	3TN
6367	640797.711	9745412.209	2.971	3TN
6368	640799.023	9745411.388	3.919	3TN
6369	640803.394	9745409.644	5.998	3TN
6370	640806.670	9745406.955	6.231	1V
6371	640809.663	9745405.058	6.323	2E
6372	640812.010	9745403.597	6.265	1V
6373	640817.641	9745400.582	5.953	3TN
6374	640821.502	9745398.835	4.930	3TN
6375	640824.114	9745397.180	4.867	3TN
6376	640815.765	9745380.029	4.882	3TN
6377	640814.081	9745380.693	4.676	3TN
6378	640810.660	9745382.597	4.887	3TN
6379	640808.868	9745383.366	5.925	3TN
6380	640803.593	9745386.417	6.266	1V
6381	640800.134	9745388.471	6.303	2E
6382	640797.294	9745389.630	6.202	1V
6383	640792.993	9745392.089	5.915	3TN
6384	640789.814	9745393.887	4.183	3TN
6385	640788.503	9745395.451	3.237	3TN
6386	640788.223	9745395.345	3.028	3TN
6387	640788.068	9745395.371	2.887	3TN
6388	640777.763	9745377.230	3.111	3TN
6389	640779.344	9745375.746	4.120	3TN
6390	640782.655	9745372.789	5.859	3TN
6391	640787.674	9745371.879	6.157	1V
6392	640790.628	9745369.923	6.267	2E
6393	640793.596	9745368.387	6.267	3TN
6394	640799.999	9745367.524	6.144	3TN
6395	640802.361	9745366.617	5.143	3TN
6396	640804.253	9745365.627	4.866	3TN

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
6397	640796.780	9745359.413	6.098	4POST
6398	640769.182	9745360.401	3.084	3TN
6399	640770.763	9745359.302	4.240	3TN
6400	640774.432	9745357.686	5.854	3TN
6401	640778.552	9745354.312	6.149	1V
6402	640781.423	9745352.723	6.238	2E
6403	640783.780	9745351.101	6.209	1V
6404	640788.564	9745348.684	6.082	CASA
6405	640784.490	9745340.683	6.099	CASA
6406	640766.917	9745339.956	6.098	4POST
6407	640758.472	9745337.520	3.085	3TN
6408	640758.253	9745337.604	3.629	3TN
6409	640759.556	9745337.122	4.507	3TN
6410	640761.974	9745337.828	4.774	3TN
6411	640765.186	9745337.326	5.999	3TN
6412	640768.322	9745335.402	6.255	1V
6413	640771.496	9745333.260	6.299	2E
6414	640774.074	9745330.955	6.162	1V
6415	640775.980	9745329.598	6.044	3TN
6416	640780.692	9745328.422	5.788	CASA
6417	640776.595	9745324.951	6.067	CASA
6418	640770.863	9745316.596	6.143	CASA
6419	640772.329	9745313.655	5.640	4POST
6420	640770.446	9745310.818	5.195	CASA
6421	640768.413	9745311.672	5.891	3TN
6422	640764.067	9745314.363	6.134	1V
6423	640761.601	9745315.448	6.168	2E
6424	640758.819	9745317.225	6.079	1V
6425	640754.309	9745321.380	5.543	3TN
6426	640751.376	9745322.899	4.452	3TN
6427	640750.396	9745323.374	3.341	3TN
6428	640749.420	9745323.786	3.085	3TN
6429	640742.094	9745306.623	3.830	3TN
6430	640741.989	9745306.476	3.554	3TN
6431	640742.490	9745306.078	4.565	3TN
6432	640745.202	9745304.724	5.365	3TN
6433	640750.508	9745301.872	6.064	1V
6434	640753.826	9745299.677	7.290	2E
6435	640756.592	9745298.075	6.102	1V
6436	640759.389	9745296.684	5.852	3TN
6437	640761.913	9745296.208	5.025	3TN
6438	640765.509	9745294.069	5.034	3TN
6439	640768.398	9745292.145	5.239	3TN
6440	640770.093	9745299.017	5.506	15CASA
6441	640755.479	9745282.832	5.896	15CASA
6442	640750.730	9745268.136	5.712	15CASA
6443	640748.967	9745268.231	6.078	4POST
6444	640746.236	9745268.924	6.017	LETRE
6445	640744.564	9745269.564	6.098	LETRE
6446	640744.422	9745264.937	3.758	6TUB
6447	640744.636	9745265.037	2.966	6TUB
6448	640744.722	9745265.367	3.367	3TN

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
6449	640743.941	9745264.613	3.560	3TN
6450	640745.364	9745267.279	5.667	3TN
6451	640745.454	9745267.760	5.938	3TN
6452	640744.050	9745261.720	5.584	3TN
6453	640743.122	9745260.946	6.063	3TN
6454	640740.814	9745256.314	6.008	ACCE
6455	640754.939	9745252.283	6.031	ACCE
6456	640756.679	9745255.812	6.036	ACCE
6457	640757.439	9745257.143	5.855	3TN
6458	640758.188	9745259.407	3.933	3TN
6459	640757.963	9745261.044	3.640	3TN
6460	640758.174	9745261.670	4.589	3TN
6461	640758.691	9745262.474	5.062	3TN
6462	640759.409	9745265.923	5.392	CASA
6463	640772.382	9745262.484	5.573	CASA
6464	640771.858	9745261.049	5.241	3TN
6465	640771.209	9745259.076	4.121	3TN
6466	640771.218	9745257.416	3.809	3TN
6467	640777.693	9745255.545	3.203	6TUB
6468	640777.745	9745255.676	2.615	6TUB
6469	640770.779	9745255.584	4.319	6TUB
6470	640770.122	9745253.085	5.334	3TN
6471	640769.765	9745252.217	6.096	3TN
6472	640769.425	9745250.724	6.203	ACCE
6473	640768.059	9745247.720	6.216	ACCE
6474	640742.166	9745265.511	6.053	3TN
6475	640738.855	9745266.369	6.090	1V
6476	640735.709	9745267.178	6.113	2E
6477	640732.742	9745267.897	6.060	1V
6478	640731.450	9745268.272	5.823	3TN
6479	640729.704	9745268.536	4.901	3TN
6480	640729.431	9745268.793	3.673	6TUB
6481	640729.126	9745268.781	3.056	6TUB
6482	640729.355	9745269.317	3.357	3TN
6483	640729.016	9745268.181	3.331	3TN
6484	640730.002	9745270.695	4.987	3TN
6485	640730.851	9745272.357	5.756	3TN
6486	640723.605	9745274.226	4.368	3TN
6487	640723.062	9745272.430	4.346	3TN
6488	640722.559	9745270.966	3.832	3TN
6489	640722.156	9745269.625	3.748	3TN
6490	640721.020	9745267.732	4.552	3TN
6491	640721.511	9745268.367	4.467	3TN
6492	640732.397	9745287.908	4.049	3TN
6493	640730.667	9745289.177	4.450	3TN
6494	640732.951	9745287.395	4.707	3TN
6495	640736.970	9745286.166	5.963	3TN
6496	640743.555	9745280.810	6.218	2E
6497	640746.443	9745279.367	6.159	1V
6498	640752.793	9745277.146	5.728	CASA
6499	640723.129	9745258.214	5.758	4POST
6500	640718.527	9745250.847	5.683	3TN

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
6501	640718.976	9745250.496	5.865	3TN
6502	640721.971	9745248.603	6.041	1V
6503	640724.977	9745246.995	6.113	2E
6504	640727.888	9745244.966	6.081	1V
6505	640731.187	9745243.180	5.964	3TN
6506	640733.353	9745242.963	5.823	7CERR
6507	640734.196	9745242.495	5.043	3TN
6508	640725.041	9745224.137	5.535	4POST
6509	640725.424	9745227.181	5.445	3TN
6510	640725.682	9745226.435	5.807	7CERR
6511	640721.062	9745228.899	6.155	1V
6512	640717.276	9745230.512	6.152	2E
6513	640713.723	9745231.968	6.071	1V
6514	640710.676	9745233.671	5.942	7CERR
6515	640710.026	9745234.218	5.436	3TN
6516	640701.894	9745217.372	5.963	7CERR
6517	640701.549	9745217.642	5.455	3TN
6518	640705.950	9745215.943	6.263	1V
6519	640709.104	9745214.539	6.306	2E
6520	640711.654	9745213.152	6.262	1V
6521	640715.206	9745211.331	6.316	3TN
6522	640717.623	9745210.527	5.559	7CERR
6523	640718.832	9745210.268	4.553	3TN
6524	640710.842	9745194.430	5.426	3TN
6525	640709.750	9745194.734	5.863	7CERR
6526	640706.911	9745195.843	6.277	3TN
6527	640704.518	9745196.645	6.280	1V
6528	640701.434	9745198.078	6.307	2E
6529	640698.063	9745199.573	6.331	1V
6530	640693.996	9745200.972	6.012	7CERR
6531	640693.050	9745201.102	5.180	3TN
6532	640682.563	9745181.718	5.970	4POST
6533	640682.000	9745180.979	5.836	4POST
6534	640679.215	9745187.296	3.482	3TN
6535	640680.835	9745186.594	4.595	3TN
6536	640684.191	9745183.948	6.107	3TN
6537	640688.024	9745181.950	6.378	1V
6538	640691.506	9745179.974	6.296	2E
6539	640694.657	9745177.920	6.219	1V
6540	640700.705	9745174.442	6.087	3TN
6541	640702.514	9745172.889	6.162	CASA
6542	640704.735	9745179.234	6.086	15CASA
6543	640702.322	9745179.180	6.387	4POST
6544	640693.401	9745160.486	6.002	15CASA
6545	640689.479	9745152.439	6.002	15CASA
6546	640689.214	9745157.256	6.101	3TN
6547	640685.129	9745159.810	6.199	1V
6548	640681.179	9745161.734	6.271	2E
6549	640677.662	9745163.539	6.180	1V
6550	640667.339	9745168.040	5.552	ACCE
6551	640664.437	9745157.793	5.771	ACCE
6552	640656.128	9745157.788	5.288	ACCE

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
6553	640655.405	9745165.601	5.161	ACCE
6554	640682.454	9745172.439	6.267	ACCE
6555	640672.533	9745152.271	6.376	ACCE
6556	640666.733	9745151.241	5.075	5ALC
6557	640666.698	9745151.223	3.802	5ALC
6558	640667.385	9745149.750	5.328	5ALC
6559	640667.360	9745149.756	3.826	5ALC
6560	640667.410	9745149.745	5.769	5DUCTO
6561	640666.464	9745147.335	5.802	5DUCTO
6562	640666.438	9745147.354	5.361	5DUCTO
6563	640666.386	9745147.362	3.726	5DUCTO
6564	640666.937	9745148.540	5.785	5DUCTO
6565	640668.544	9745147.826	6.461	3TN
6566	640670.500	9745146.962	6.472	1V
6567	640673.611	9745145.587	6.288	2E
6568	640676.837	9745144.160	6.157	1V
6569	640678.345	9745143.488	6.146	3TN
6570	640680.163	9745143.931	5.917	5DUCTO
6571	640680.188	9745143.893	5.542	5DUCTO
6572	640680.227	9745143.882	3.956	5DUCTO
6573	640679.175	9745141.848	5.822	5DUCTO
6574	640679.225	9745141.841	5.513	5DUCTO
6575	640679.249	9745141.839	3.766	5DUCTO
6576	640679.720	9745142.855	3.596	5DUCTO
6577	640677.109	9745134.781	5.683	4POST
6578	640673.350	9745120.437	5.174	3TN
6579	640671.971	9745120.816	5.781	7CERR
6580	640667.902	9745122.011	5.959	1V
6581	640665.637	9745123.550	6.110	2E
6582	640662.104	9745124.454	6.328	1V
6583	640657.928	9745125.805	6.227	3TN
6584	640656.725	9745122.126	6.224	3LUBR
6585	640653.933	9745108.612	6.223	4POST
6586	640666.582	9745103.305	5.942	4POST
6587	640667.937	9745101.412	5.192	3TN
6588	640666.654	9745101.795	5.650	7CERR
6589	640662.458	9745103.254	5.843	1V
6590	640658.963	9745104.392	6.099	2E
6591	640655.321	9745105.475	6.373	1V
6592	640652.881	9745105.921	6.151	3TN
6593	640652.537	9745105.550	5.942	7CERR
6594	640647.709	9745087.905	5.928	7CERR
6595	640648.791	9745087.715	6.375	3TN
6596	640650.206	9745087.058	6.375	1V
6597	640653.452	9745085.221	6.098	2E
6598	640656.884	9745084.047	5.848	1V
6599	640662.297	9745082.531	5.610	7CERR
6600	640664.043	9745082.190	5.034	3TN
6601	640659.308	9745070.940	5.794	4POST
6602	640660.012	9745064.044	5.260	3TN
6603	640658.241	9745064.246	5.593	16CERCA
6604	640652.466	9745065.130	5.921	1V

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
6605	640649.086	9745065.948	6.162	2E
6606	640645.615	9745066.634	6.421	1V
6607	640643.165	9745066.825	6.226	3TN
6608	640641.692	9745067.282	5.948	7CERR
6609	640639.244	9745048.226	6.148	7CERR
6610	640636.881	9745045.219	5.957	PUERTA
6611	640636.121	9745039.507	5.948	PUERTA
6612	640642.320	9745047.299	6.422	1V
6613	640645.604	9745046.362	6.211	2E
6614	640649.014	9745045.922	5.985	1V
6615	640655.147	9745044.399	5.650	2E
6616	640658.847	9745043.445	4.362	3TN
6617	640660.976	9745043.356	3.815	3TN
6618	640654.316	9745037.162	5.549	4POST
6619	640656.931	9745024.915	4.129	3TN
6620	640659.055	9745024.796	3.821	3TN
6621	640652.886	9745024.909	5.573	7CERR
6622	640646.759	9745026.040	5.999	1V
6623	640642.977	9745026.782	6.243	2E
6624	640639.756	9745027.089	6.529	1V
6625	640636.568	9745024.667	6.125	7CERR
6626	640635.814	9745006.766	6.429	4POST
6627	640635.116	9745006.665	6.383	7CERR
6628	640638.458	9745006.779	6.539	1V
6629	640641.816	9745006.645	6.284	2E
6630	640645.281	9745006.334	6.048	1V
6631	640650.153	9745005.997	5.750	4POST
6632	640650.855	9745006.056	5.660	7CERR
6633	640654.972	9745006.308	4.279	3TN
6634	640658.063	9745006.040	3.788	3TN
6635	640657.799	9744986.660	3.493	3TN
6636	640655.605	9744986.533	3.850	3TN
6637	640651.197	9744987.071	5.685	7CERR
6638	640644.980	9744987.190	6.095	1V
6639	640641.245	9744987.426	6.350	2E
6640	640637.870	9744987.432	6.625	1V
6641	640635.855	9744987.886	6.285	7CERR
6642	640636.931	9744976.284	6.679	4POST
6643	640634.076	9744967.380	6.519	7CERR
6644	640638.014	9744967.418	6.573	1V
6645	640641.857	9744967.554	6.355	2E
6646	640645.059	9744967.616	6.110	1V
6647	640651.150	9744967.676	5.649	7CERR
6648	640650.629	9744971.302	5.804	4POST
6649	640655.549	9744967.223	3.715	3TN
6650	640657.361	9744967.114	3.582	3TN
6651	640657.713	9744947.820	3.782	3TN
6652	640658.702	9744948.345	3.570	3TN
6653	640651.633	9744947.565	5.725	7CERR
6654	640646.563	9744947.812	6.064	1V
6655	640643.349	9744947.920	6.330	2E
6656	640639.642	9744947.788	6.561	1V

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
6657	640637.578	9744947.955	6.560	7CERR
6658	640638.627	9744934.749	6.693	4POST
6659	640637.801	9744927.116	6.621	7CERR
6660	640642.266	9744927.471	6.510	1V
6661	640645.540	9744927.698	6.325	2E
6662	640649.299	9744927.750	6.090	1V
6663	640652.714	9744935.786	5.854	4POST
6664	640654.698	9744928.599	5.726	7CERR
6665	640660.398	9744929.567	3.936	3TN
6666	640662.256	9744929.327	3.721	3TN
6667	640665.192	9744910.641	4.071	3TN
6668	640662.729	9744910.040	4.289	3TN
6669	640662.985	9744910.021	4.300	3TN
6670	640658.909	9744909.322	5.720	7CERR
6671	640652.686	9744908.379	6.124	1V
6672	640649.323	9744907.452	6.365	2E
6673	640645.917	9744906.987	6.554	1V
6674	640642.612	9744903.809	6.534	7CERR
6675	640645.780	9744899.018	6.818	4POST
6676	640647.285	9744886.099	6.554	7CERR
6677	640649.953	9744886.419	6.542	1V
6678	640653.874	9744887.168	6.387	2E
6679	640657.042	9744887.498	6.213	1V
6680	640663.553	9744889.071	5.911	7CERR
6681	640663.973	9744889.392	5.619	3TN
6682	640669.511	9744870.874	5.430	3TN
6683	640668.120	9744870.727	5.859	7CERR
6684	640662.187	9744869.261	6.251	1V
6685	640658.827	9744868.632	6.371	2E
6686	640655.252	9744867.246	6.465	1V
6687	640652.507	9744866.283	6.450	7CERR
6688	640653.479	9744862.277	6.509	4POST
6689	640668.534	9744865.783	6.023	4POST
6690	640674.044	9744852.432	5.779	3TN
6691	640672.904	9744852.459	5.978	7CERR
6692	640667.982	9744850.729	6.260	1V
6693	640664.659	9744849.842	6.370	2E
6694	640661.144	9744848.564	6.380	1V
6695	640658.645	9744847.789	6.414	7CERR
6696	640673.792	9744848.633	5.890	15CASA
6697	640676.937	9744837.937	5.949	15CASA
6698	640677.570	9744833.213	6.234	4POST
6699	640678.835	9744834.034	5.453	3TN
6700	640678.103	9744834.283	6.052	7CERR
6701	640673.160	9744832.174	6.277	1V
6702	640670.437	9744830.953	6.331	2E
6703	640667.163	9744830.292	6.328	1V
6704	640664.090	9744828.535	6.335	7CERR
6705	640662.977	9744833.790	6.390	4POST
6706	640668.624	9744811.090	6.140	7CERR
6707	640673.031	9744811.252	6.226	1V
6708	640676.846	9744811.701	6.340	2E

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
6709	640679.478	9744812.420	6.248	1V
6710	640684.433	9744813.402	6.200	7CERR
6711	640685.150	9744813.577	5.457	3TN
6712	640689.576	9744794.520	6.171	4POST
6713	640693.402	9744796.010	4.749	3TN
6714	640695.149	9744796.205	4.494	3TN
6715	640690.417	9744795.371	5.980	7CERR
6716	640685.502	9744794.489	6.135	1V
6717	640682.257	9744793.411	6.340	2E
6718	640679.167	9744792.342	6.210	1V
6719	640674.735	9744791.058	6.135	7CERR
6720	640680.014	9744773.403	6.038	7CERR
6721	640684.387	9744774.419	6.232	1V
6722	640687.815	9744775.489	6.368	2E
6723	640690.555	9744776.417	6.296	1V
6724	640695.699	9744777.937	6.081	7CERR
6725	640697.817	9744778.321	4.938	3TN
6726	640701.043	9744778.942	4.472	3TN
6727	640707.534	9744757.974	4.435	3TN
6728	640709.720	9744758.526	4.251	3TN
6729	640702.885	9744756.905	5.941	7CERR
6730	640701.343	9744755.931	6.186	4POST
6731	640697.121	9744755.173	6.301	1V
6732	640694.282	9744754.501	6.327	2E
6733	640691.238	9744753.502	6.255	1V
6734	640686.524	9744752.117	5.958	7CERR
6735	640689.548	9744749.202	6.177	4POST
6736	640692.440	9744733.239	5.890	7CERR
6737	640691.873	9744733.307	5.313	3TN
6738	640697.196	9744734.605	6.285	1V
6739	640700.473	9744735.881	6.391	2E
6740	640702.756	9744736.624	6.311	1V
6741	640707.458	9744738.425	5.995	7CERR
6742	640713.011	9744738.898	4.349	3TN
6743	640720.322	9744720.983	4.534	3TN
6744	640716.728	9744720.173	4.975	3TN
6745	640713.148	9744720.240	6.093	7CERR
6746	640708.262	9744718.413	6.336	1V
6747	640706.044	9744717.598	6.370	2E
6748	640702.862	9744716.753	6.258	1V
6749	640698.063	9744715.208	5.972	7CERR
6750	640703.629	9744696.325	5.626	3TN
6751	640704.076	9744696.331	6.033	7CERR
6752	640708.872	9744697.326	6.241	1V
6753	640712.252	9744698.625	6.330	2E
6754	640714.491	9744699.742	6.278	1V
6755	640718.865	9744701.148	6.124	7CERR
6756	640721.496	9744702.174	4.899	3TN
6757	640723.186	9744702.948	4.709	3TN
6758	640721.320	9744693.461	6.130	4POST
6759	640728.968	9744682.556	4.554	3TN
6760	640727.040	9744682.612	5.029	3TN

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
6761	640724.799	9744682.083	6.074	7CERR
6762	640720.523	9744680.729	6.304	1V
6763	640718.159	9744679.834	6.310	2E
6764	640714.868	9744678.915	6.228	1V
6765	640709.871	9744677.839	5.973	7CERR
6766	640717.053	9744662.657	6.257	4POST
6767	640716.030	9744658.273	6.069	7CERR
6768	640721.021	9744659.226	6.291	1V
6769	640724.249	9744659.900	6.386	2E
6770	640726.392	9744660.334	6.316	1V
6771	640730.433	9744662.032	6.307	4POST
6772	640730.926	9744661.181	6.106	7CERR
6773	640735.743	9744661.849	4.565	3TN
6774	640736.816	9744662.142	4.294	3TN
6775	640741.070	9744643.986	4.258	3TN
6776	640742.286	9744644.240	3.549	3TN
6777	640736.695	9744643.822	6.090	7CERR
6778	640732.414	9744642.213	6.352	1V
6779	640730.224	9744641.166	6.374	2E
6780	640726.981	9744640.039	6.282	1V
6781	640723.649	9744636.244	5.880	7CERR
6782	640717.983	9744634.809	5.640	3TN
6783	640709.193	9744630.740	5.442	3TN
6784	640684.062	9744606.400	5.463	ESCU
6785	640724.967	9744628.386	6.290	ESCU
6786	640728.883	9744617.894	6.657	ESCU
6787	640733.148	9744619.948	6.500	1V
6788	640736.260	9744621.644	6.584	2E
6789	640738.779	9744622.650	6.536	1V
6790	640742.306	9744623.894	6.448	7CERR
6791	640745.888	9744628.043	4.090	3TN
6792	640747.907	9744629.394	3.480	3TN
6793	640756.579	9744622.145	4.949	7CERR
6794	640755.830	9744617.471	6.681	15CASA
6795	640749.343	9744615.289	6.970	15CASA
6796	640750.824	9744610.453	7.337	15CASA
6797	640746.417	9744608.800	6.972	15CASA
6798	640748.086	9744604.100	7.240	15CASA
6799	640749.794	9744599.185	7.461	4POST
6800	640745.519	9744602.880	7.181	1V
6801	640742.412	9744602.052	7.130	2E
6802	640738.741	9744600.829	7.079	1V
6803	640735.392	9744599.646	6.776	ESCU
6804	640739.997	9744586.365	7.400	ESCU
6805	640740.807	9744583.772	7.485	CALLE
6806	640741.994	9744579.549	7.560	CALLE
6807	640730.754	9744575.117	7.359	CALLE
6808	640728.928	9744578.860	7.381	CALLE
6809	640705.675	9744572.442	7.387	ESCU
6810	640706.302	9744571.224	7.541	CALLE
6811	640708.112	9744566.630	7.668	CALLE
6812	640708.688	9744564.220	7.483	CASA

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
6813	640737.316	9744574.631	7.549	CASA
6814	640745.085	9744581.991	7.639	1V
6815	640748.485	9744582.558	7.763	2E
6816	640751.639	9744583.641	7.690	1V
6817	640752.722	9744585.630	7.527	CALLE
6818	640751.277	9744590.888	7.496	CALLE
6819	640768.816	9744596.794	7.930	CALLE
6820	640762.365	9744566.502	7.633	7CERR
6821	640757.703	9744564.920	8.645	1V
6822	640754.899	9744564.133	8.705	2E
6823	640750.903	9744563.042	8.608	1V
6824	640749.724	9744562.664	8.455	15CASA
6825	640754.214	9744551.079	9.536	PUENTE
6826	640754.817	9744551.277	9.551	PUENTE
6827	640757.779	9744552.252	9.550	2E
6828	640761.569	9744553.499	9.573	PUENTE
6829	640762.106	9744553.676	9.584	PUENTE
6830	640769.318	9744531.266	10.643	PUENTE
6831	640768.737	9744531.244	10.662	PUENTE
6832	640765.220	9744530.359	10.407	2E
6833	640761.620	9744528.871	10.547	PUENTE
6834	640760.985	9744528.750	10.563	PUENTE
6835	640768.090	9744506.897	9.575	PUENTE
6836	640768.556	9744507.049	9.576	PUENTE
6837	640772.147	9744508.250	9.615	2E
6838	640775.548	9744509.328	9.604	PUENTE
6839	640776.238	9744509.553	9.578	PUENTE
6840	640779.418	9744500.393	8.605	1V
6841	640772.658	9744497.342	8.622	1V
6842	640776.409	9744487.084	7.930	1V
6843	640785.235	9744489.548	7.739	1V
6844	644780.413	9752544.380	6.485	ALC
6845	644780.444	9752544.431	7.998	ALC
6846	644777.997	9752544.256	6.444	ALC
6847	644777.943	9752544.366	7.978	ALC
6848	644777.434	9752542.342	7.995	ALC
6849	644777.591	9752542.371	6.286	ALC
6850	644779.212	9752544.184	6.088	TUBO
6851	644779.208	9752544.251	6.908	TUBO
6852	644779.194	9752544.398	7.990	ALC
6853	644779.104	9752547.751	7.945	VIA
6854	644778.961	9752553.075	8.015	EJE
6855	644778.773	9752560.140	7.937	VIA
6856	644778.684	9752563.216	7.659	TN
6857	644778.031	9752566.293	7.487	ALC
6858	644778.121	9752566.379	7.047	ALC
6859	644778.139	9752567.342	7.007	ALC
6860	644778.620	9752566.439	6.044	TUBO
6861	644778.612	9752566.357	6.859	TUBO
6862	644779.186	9752566.260	7.518	ALC
6863	644779.126	9752566.334	7.391	ALC
6864	644782.208	9752535.505	7.120	ALC

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
6865	644782.181	9752535.396	6.094	ALC
6866	644784.244	9752533.479	5.848	ALC
6867	644784.316	9752533.538	7.150	ALC
6868	644785.325	9752531.726	5.374	TUBO
6869	644785.405	9752531.768	7.072	TUBO
6870	644787.387	9752528.969	6.986	TUBO
6871	644787.324	9752528.925	5.287	TUBO
6872	644788.246	9752527.943	7.084	ALC
6873	644788.196	9752527.903	5.475	ALC
6874	644789.149	9752526.657	7.058	ALC
6875	644789.047	9752526.617	6.046	ALC
6876	644788.862	9752524.727	7.090	ALC
6877	644788.830	9752524.704	6.245	ALC
6878	644789.635	9752531.913	7.732	VIA
6879	644792.886	9752534.007	7.951	EJE
6880	644796.835	9752536.424	8.065	VIA
6881	644800.245	9752538.683	7.780	ALC
6882	644800.470	9752538.842	5.486	ALC
6883	644802.630	9752535.071	7.769	ALC
6884	644802.756	9752535.211	6.318	ALC
6885	644801.518	9752536.924	5.347	TUBO
6886	644801.438	9752536.877	7.221	TUBO
6887	644799.159	9752540.543	5.485	TUBO
6888	644799.052	9752540.489	7.253	TUBO
6889	644797.974	9752542.354	6.081	ALC
6890	644797.860	9752542.295	7.805	ALC
6891	644802.396	9752542.781	5.391	TN
6892	644809.479	9752549.405	5.336	TN
6893	644809.057	9752550.703	5.266	TN
6894	644810.857	9752547.668	5.502	TN
6895	644815.280	9752554.860	5.335	TN
6896	644814.632	9752556.016	5.726	TN
6897	644815.753	9752552.368	5.630	TN
6898	644621.395	9752175.624	5.369	CANAL
6899	644621.338	9752175.548	6.877	CANAL
6900	644613.620	9752180.694	5.483	CANAL
6901	644613.622	9752180.605	6.730	CANAL
6902	644614.343	9752181.851	5.451	CANAL
6903	644614.455	9752181.816	6.727	CANAL
6904	644622.086	9752176.803	6.829	CANAL
6905	644622.058	9752176.675	5.257	CANAL
6906	644624.096	9752174.685	5.005	TUBO
6907	644624.086	9752174.597	5.941	TUBO
6908	644624.440	9752175.105	5.100	CANAL
6909	644623.908	9752174.224	5.067	CANAL
6910	644623.779	9752174.392	6.377	CANAL
6911	644624.441	9752175.058	6.352	CANAL
6912	644504.040	9751937.487	5.413	DUCTO
6913	644503.980	9751937.499	6.132	DUCTO
6914	644504.777	9751938.685	5.385	DUCTO
6915	644504.722	9751938.802	6.085	DUCTO
6916	644507.181	9751939.497	5.704	ALC

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
6917	644507.197	9751939.429	5.173	ALC
6918	644490.728	9751945.772	6.156	ALC
6919	644504.469	9751938.103	5.389	ALC
6920	644504.899	9751935.019	5.026	ALC
6921	644504.760	9751935.073	5.829	ALC
6922	644504.351	9751938.150	7.223	TN
6923	644501.578	9751939.698	7.728	VIA
6924	644498.207	9751941.475	7.813	EJE
6925	644495.123	9751943.284	7.758	VIA
6926	644492.062	9751945.012	7.298	TN
6927	644490.299	9751945.184	4.521	TN
6928	644490.357	9751945.120	6.135	DUCTO
6929	644490.316	9751948.845	4.894	DUCTO
6930	644491.027	9751946.419	4.453	TN
6931	644491.099	9751946.423	6.068	DUCTO
6932	644424.995	9751836.023	6.831	ALC
6933	644426.552	9751835.960	4.399	ALC
6934	644427.200	9751836.910	6.947	ALC
6935	644428.957	9751840.000	6.863	ALC
6936	644428.813	9751839.986	4.502	ALC
6937	644427.894	9751841.609	5.922	ALC
6938	644427.833	9751841.571	4.801	ALC
6939	644430.782	9751836.235	7.460	TN
6940	644441.219	9751830.360	7.195	TN
6941	644444.215	9751831.342	4.751	ALC
6942	644446.074	9751831.272	5.123	ALC
6943	644441.699	9751827.246	5.228	ALC
6944	644442.300	9751826.176	5.949	ALC
6945	644442.463	9751826.031	5.476	ALC
6946	644274.696	9751543.521	5.569	TUBO
6947	644274.886	9751543.446	4.137	TUBO
6948	644275.172	9751543.375	4.109	TN
6949	644272.605	9751544.177	6.731	TN
6950	644271.801	9751544.431	7.528	TN
6951	644270.164	9751544.941	7.731	VIA
6952	644263.449	9751547.046	7.644	VIA
6953	644260.544	9751547.963	6.669	TN
6954	644257.995	9751548.755	5.146	TUBO
6955	644257.636	9751548.867	3.529	TUBO
6956	644257.034	9751548.982	3.186	TN
6957	644148.673	9751357.488	5.198	TUBO
6958	644149.962	9751356.799	6.841	TN
6959	644161.289	9751350.982	6.670	TN
6960	644166.776	9751347.415	3.819	CANAL
6961	644011.914	9751120.353	6.276	DUCTO
6962	644011.647	9751120.484	5.277	DUCTO
6963	644012.303	9751121.097	5.237	DUCTO
6964	644012.566	9751121.265	6.015	DUCTO
6965	644012.478	9751121.055	6.175	DUCTO
6966	644011.329	9751122.729	5.403	DUCTO
6967	644011.217	9751122.668	4.213	DUCTO
6968	644010.287	9751122.863	2.890	TN

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
6969	644009.352	9751119.384	5.430	ALC
6970	644009.335	9751119.525	4.450	ALC
6971	644008.896	9751120.430	3.679	TN
6972	644014.433	9751119.389	7.472	VIA
6973	644017.524	9751117.542	7.645	EJE
6974	644020.471	9751115.771	7.534	VIA
6975	644021.843	9751114.953	7.310	TN
6976	644023.552	9751113.938	5.937	TN
6977	643554.365	9750287.084	6.793	TN
6978	643556.960	9750290.992	6.701	TN
6979	643550.751	9750284.667	4.909	TN
6980	643549.244	9750283.768	3.336	TN
6981	643562.634	9750264.071	3.594	TN
6982	643564.272	9750265.297	5.038	TN
6983	643568.337	9750268.289	4.864	TN
6984	643568.593	9750268.442	7.245	TN
6985	643590.093	9750244.833	7.849	TN
6986	643590.079	9750244.827	5.452	TN
6987	643586.541	9750241.056	5.167	TN
6988	643584.519	9750238.762	3.425	TN
6989	643594.927	9750246.457	7.123	TN
6990	643574.050	9750270.654	6.898	TN
6991	643539.505	9750281.339	6.255	TUBO
6992	643539.603	9750281.282	4.455	TUBO
6993	643539.337	9750280.586	5.092	TN
6994	643536.712	9750283.115	7.148	TN
6995	643535.013	9750284.165	7.385	VIA
6996	643523.677	9750288.214	7.079	TN
6997	643520.555	9750290.332	4.754	TN
6998	643518.794	9750290.493	4.003	TN
6999	643518.440	9750290.669	3.122	TN
7000	643520.462	9750306.680	3.105	TN
7001	643520.582	9750306.983	4.100	TN
7002	643523.037	9750309.583	4.852	TN
7003	643523.645	9750310.950	5.320	TN
7004	643526.555	9750314.893	5.314	TN
7005	643526.438	9750314.750	7.704	TN
7006	643501.458	9750320.780	5.518	TN
7007	643502.155	9750322.090	6.887	TN
7008	643507.137	9750328.394	7.549	TN
7009	643506.965	9750328.082	5.157	TN
7010	643485.619	9750333.260	3.188	TN
7011	643487.217	9750335.332	4.984	TN
7012	643491.293	9750338.784	4.947	TN
7013	643491.613	9750339.216	8.081	TN
7014	643528.214	9750315.512	7.210	TN
7015	643512.855	9750326.182	6.785	TN
7016	643497.122	9750338.079	7.197	TN
7017	643333.525	9749965.578	5.015	ALC
7018	643333.469	9749965.546	4.660	ALC
7019	643333.730	9749962.325	4.289	ALC
7020	643333.183	9749961.668	4.312	ALC

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
7021	643333.211	9749961.624	5.132	DUCTO
7022	643333.791	9749962.312	5.149	DUCTO
7023	643330.294	9749964.232	3.463	EJE
7024	643327.046	9749966.073	3.463	EJE
7025	643323.755	9749967.907	2.965	EJE
7026	643329.890	9749960.844	4.999	ALC
7027	643330.068	9749960.889	4.201	ALC
7028	643328.936	9749961.527	4.972	TN
7029	643335.434	9749960.701	7.064	TN
7030	643342.292	9749956.285	7.292	VIA
7031	643343.866	9749955.282	6.907	TN
7032	643345.347	9749953.748	5.686	ALC
7033	643345.381	9749953.718	4.755	DUCTO
7034	643345.145	9749950.342	5.039	ALC
7035	643345.211	9749950.345	4.746	ALC
7036	643349.191	9749954.730	5.347	DUCTO
7037	643345.960	9749954.400	4.725	DUCTO
7038	643355.396	9749947.030	3.435	EJE
7039	643354.373	9749944.968	4.130	DUCTO 1.2*0.9
7040	643245.209	9749780.362	5.089	DUCTO TAPADO
7041	643247.553	9749777.683	4.477	TN
7042	643248.454	9749776.941	4.459	TN
7043	643244.040	9749780.792	6.791	TN
7044	643241.493	9749783.519	7.253	VIA
7045	643238.848	9749785.381	7.309	EJE
7046	643235.440	9749787.684	7.199	VIA
7047	643233.889	9749788.560	7.049	TN
7048	643233.370	9749788.923	6.053	TN
7049	643230.196	9749790.855	6.027	TN
7050	643228.315	9749793.593	4.107	TN
7051	643225.672	9749795.019	4.026	TN
7052	643224.913	9749795.390	3.440	TN
7053	643224.652	9749795.508	3.102	TN
7054	643224.266	9749796.029	2.605	TN
7055	643179.877	9749702.397	4.960	ALC
7056	643179.484	9749703.043	5.196	ALC
7057	643179.520	9749703.071	6.102	ALC
7058	643178.738	9749700.236	4.900	ALC
7059	643177.572	9749698.058	5.429	ALC
7060	643176.451	9749698.145	5.782	ALC
7061	643176.146	9749698.176	6.157	ALC
7062	643177.627	9749697.989	7.052	ALC
7063	643178.188	9749699.112	6.108	TUBO
7064	643178.162	9749699.123	4.946	TUBO
7065	643179.363	9749701.319	6.053	TUBO 1.4
7066	643179.414	9749701.515	4.751	TUBO 1.4
7067	643179.981	9749702.410	7.058	ALC
7068	643178.804	9749700.200	7.068	ALC
7069	643180.867	9749699.088	7.046	TN
7070	643182.467	9749698.203	7.225	VIA
7071	643185.932	9749696.297	7.351	EJE
7072	643189.004	9749694.614	7.254	VIA

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
7073	643191.540	9749693.207	6.974	TN
7074	643195.482	9749693.872	7.255	ALC
7075	643196.288	9749693.859	6.312	ALC
7076	643196.295	9749693.806	5.483	ALC
7077	643194.941	9749692.759	6.425	TUBO
7078	643194.967	9749692.747	4.814	TUBO
7079	643194.305	9749691.661	7.260	ALC
7080	643194.367	9749691.641	4.830	ALC
7081	643193.771	9749690.538	6.398	TUBO
7082	643193.825	9749690.523	4.792	ALC
7083	643193.770	9749691.004	7.257	ALC
7084	643193.128	9749689.451	7.189	ALC
7085	643193.194	9749689.446	4.831	ALC
7086	643193.353	9749688.681	6.264	ALC
7087	643193.403	9749688.697	5.242	ALC
7088	642644.984	9748752.157	6.578	ALC
7089	642645.030	9748752.133	4.160	ALC
7090	642645.862	9748752.950	4.891	ALC
7091	642646.019	9748753.064	4.443	ALC
7092	642644.464	9748751.254	5.524	TUBO
7093	642644.543	9748751.224	4.178	TUBO
7094	642643.934	9748750.345	4.271	ALC
7095	642644.399	9748751.281	6.624	ALC
7096	642643.265	9748749.516	5.592	TUBO
7097	642643.332	9748749.492	4.220	TUBO
7098	642642.644	9748748.653	6.573	ALC
7099	642642.757	9748748.632	4.256	ALC
7100	642642.637	9748747.217	4.881	ALC
7101	642642.790	9748747.263	4.622	ALC
7102	642642.494	9748751.302	6.726	TN
7103	642638.844	9748753.835	7.316	VIA
7104	642636.045	9748755.781	7.376	EJE
7105	642632.831	9748758.017	7.253	VIA
7106	642631.502	9748758.942	6.897	TN
7107	642630.341	9748762.329	6.405	ALC
7108	642630.284	9748762.357	4.608	ALC
7109	642630.737	9748763.444	5.163	ALC
7110	642630.686	9748763.451	5.020	ALC
7111	642629.699	9748761.473	5.360	TUBO
7112	642629.668	9748761.501	4.295	TUBO
7113	642629.093	9748760.604	4.194	ALC
7114	642629.171	9748760.577	6.450	ALC
7115	642628.001	9748758.825	6.511	ALC
7116	642627.954	9748758.878	4.344	ALC
7117	642628.561	9748759.721	5.386	TUBO
7118	642628.509	9748759.735	4.118	TUBO
7119	642626.644	9748758.329	5.200	ALC
7120	642626.677	9748758.268	5.305	ALC
7121	642122.015	9747865.937	3.144	ALC
7122	642125.397	9747867.807	3.119	DUCTO
7123	642118.375	9747859.327	5.813	DUCTO
7124	642118.486	9747858.026	2.958	DUCTO

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
7125	642102.480	9747858.455	3.969	DUCTO
7126	642102.616	9747858.456	5.970	DUCTO
7127	642102.558	9747858.452	6.505	ALC
7128	642100.918	9747859.904	4.923	ALC
7129	642100.935	9747859.975	4.852	ALC
7130	642095.371	9747847.092	3.631	TUBO
7131	642095.402	9747847.074	4.805	TUBO
7132	642095.966	9747847.907	5.977	ALC
7133	642095.883	9747847.928	3.577	ALC
7134	642095.913	9747850.141	3.459	ALC
7135	642095.979	9747850.137	4.105	ALC
7136	642098.678	9747850.798	3.236	DUCTO
7137	642098.734	9747850.764	5.146	DUCTO
7138	642098.761	9747850.739	5.738	ALC
7139	642094.747	9747846.186	5.969	ALC
7140	642094.703	9747846.216	3.627	ALC
7141	642094.309	9747845.376	3.490	TUBO
7142	642094.333	9747845.362	4.779	TUBO
7143	642093.827	9747844.497	5.893	ALC
7144	642093.788	9747844.523	3.784	ALC
7145	642092.114	9747843.832	4.456	ALC
7146	642096.480	9747844.991	6.761	TN
7147	642098.813	9747843.870	7.162	VIA
7148	642101.945	9747842.271	7.304	EJE
7149	642104.994	9747840.042	7.224	VIA
7150	642108.004	9747838.324	6.889	TN
7151	642109.169	9747835.950	5.966	ALC
7152	642109.356	9747835.546	3.935	ALC
7153	642109.499	9747834.226	4.473	ALC
7154	642109.439	9747834.892	4.461	ALC
7155	642109.613	9747836.361	5.055	TUBO
7156	642109.715	9747836.316	3.812	TUBO
7157	642109.696	9747836.302	3.709	TUBO
7158	642110.181	9747837.313	6.052	ALC
7159	642110.300	9747837.537	3.562	ALC
7160	642110.838	9747838.444	5.107	TUBO
7161	642110.834	9747838.451	3.698	TUBO
7162	642111.304	9747839.177	3.657	ALC
7163	642111.297	9747839.349	6.032	ALC
7164	642112.660	9747840.058	4.419	ALC
7165	642112.708	9747839.961	4.228	ALC
7166	641933.704	9747507.174	6.402	ALC
7167	641932.783	9747505.284	6.422	ALC
7168	641931.862	9747503.393	6.389	ALC
7169	641931.946	9747503.345	3.772	ALC
7170	641932.926	9747504.013	3.804	TN
7171	641932.396	9747504.321	5.392	TUBO
7172	641933.686	9747505.105	3.759	TN
7173	641933.319	9747506.209	3.873	TUBO
7174	641933.292	9747506.216	5.329	TUBO
7175	641933.840	9747507.118	3.809	ALC
7176	641935.030	9747507.946	4.169	ALC

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
7177	641932.426	9747501.472	4.260	ALC
7178	641932.507	9747501.508	4.099	ALC
7179	641931.157	9747506.080	6.640	TN
7180	641920.182	9747511.520	6.736	TN
7181	641917.898	9747515.007	6.458	ALC
7182	641917.810	9747514.997	3.843	ALC
7183	641915.827	9747514.764	3.798	TN
7184	641917.398	9747514.080	5.396	TUBO
7185	641916.852	9747513.193	3.965	ALC
7186	641916.977	9747513.117	6.476	ALC
7187	641915.391	9747512.718	3.916	TUBO
7188	641916.419	9747512.236	5.422	TUBO
7189	641916.056	9747511.226	6.458	ALC
7190	641916.003	9747511.353	4.189	ALC
7191	641232.193	9746179.781	5.427	TUBO
7192	641232.439	9746179.656	4.639	TUBO
7193	641232.747	9746180.843	5.488	TUBO
7194	641233.003	9746180.735	4.485	2 TUBOS 90
7195	641231.329	9746180.929	5.956	TN
7196	641229.700	9746181.830	6.306	TN
7197	641227.589	9746182.987	6.430	VIA
7198	641224.535	9746184.648	6.513	EJE
7199	641221.263	9746186.451	6.433	VIA
7200	641217.948	9746188.263	6.074	TN
7201	641215.597	9746190.395	4.274	TUBO
7202	641215.851	9746190.287	5.065	TUBO
7203	641215.592	9746189.557	4.647	TN
7204	641215.188	9746188.895	5.075	TUBO
7205	641214.966	9746189.072	4.380	TUBO
7206	641214.301	9746190.370	3.895	TN
7207	641207.728	9746194.032	3.732	TN
7208	641203.842	9746196.075	3.667	TN
7209	640664.489	9744821.186	6.048	ALC
7210	640664.434	9744821.181	4.207	ALC
7211	640664.092	9744822.223	4.483	TUBO
7212	640664.139	9744822.232	5.194	TUBO
7213	640663.862	9744823.287	6.050	ALC
7214	640663.778	9744823.257	4.376	ALC
7215	640663.492	9744824.323	4.452	TUBO
7216	640663.523	9744824.329	5.148	TUBO
7217	640663.235	9744825.388	5.941	ALC
7218	640667.166	9744824.307	6.246	TN
7219	640668.721	9744824.783	6.267	VIA
7220	640672.356	9744825.912	6.288	EJE
7221	640675.119	9744826.760	6.275	VIA
7222	640678.409	9744827.782	6.226	TN
7223	640681.302	9744826.382	6.197	ALC
7224	640681.424	9744826.389	4.594	ALC
7225	640681.030	9744827.442	5.422	TUBO
7226	640681.066	9744827.453	4.368	TUBO
7227	640680.765	9744828.502	4.274	ALC
7228	640680.675	9744828.483	6.219	ALC

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
7229	640680.048	9744830.584	6.168	ALC
7230	640680.085	9744830.577	4.477	ALC
7231	640680.424	9744829.543	5.326	TUBO
7232	640680.485	9744829.555	4.712	TUBO
7233	640685.913	9744833.797	4.581	TN
7234	640686.467	9744831.389	4.579	TN
7235	640691.047	9744832.815	4.797	TN
7236	640693.611	9744828.836	4.646	TN
7237	640693.337	9744815.522	4.820	TN
7238	644795.157	9752549.096	7.828	V
7239	644892.553	9752602.848	6.255	TN
7240	644894.395	9752598.645	6.776	TN
7241	644894.301	9752599.802	6.170	TN
7242	644867.682	9752589.654	5.629	EJE
7243	644848.687	9752579.600	5.539	EJE
7244	644831.715	9752569.076	5.475	EJE
7245	644872.464	9752581.862	7.621	PARED
7246	644870.723	9752584.224	6.938	TN
7247	644869.285	9752587.230	6.143	TN
7248	644865.363	9752593.384	6.004	TN
7249	644864.072	9752595.159	6.624	TN
7250	644862.490	9752597.659	7.713	TN
7251	644855.642	9752570.080	7.496	PARED
7252	644853.925	9752572.282	6.329	TN
7253	644850.683	9752576.608	5.907	TN
7254	644847.777	9752580.951	5.982	TN
7255	644845.734	9752586.225	7.443	TN
7256	644846.951	9752583.305	6.895	TN
7257	644838.323	9752558.371	7.471	PARED
7258	644837.039	9752560.663	6.879	TN
7259	644836.004	9752563.106	5.808	TN
7260	644834.094	9752566.462	5.633	TN
7261	644828.961	9752573.853	6.455	TN
7262	644830.546	9752571.155	5.723	TN
7263	644814.855	9752542.599	7.570	PARED
7264	644813.713	9752545.380	6.826	TN
7265	644812.262	9752547.090	5.500	TN
7266	644820.753	9752546.575	7.596	PARED
7267	644819.210	9752547.815	6.784	TN
7268	644817.296	9752550.853	5.995	TN
7269	644812.156	9752562.703	6.433	TN
7270	644813.345	9752559.692	5.847	TN
7271	644805.470	9752551.023	5.886	TN
7272	644798.140	9752551.677	7.273	TN
7273	644802.447	9752551.011	6.502	TN
7274	644800.316	9752551.344	6.983	TN
7275	644806.474	9752537.861	5.635	TN
7276	644810.826	9752540.335	6.572	TN
7277	644813.638	9752542.058	7.258	TN
7278	644804.958	9752535.128	6.898	ALC
7279	644805.171	9752535.004	6.425	ALC
7280	644797.284	9752545.412	6.707	ALC

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
7281	644797.229	9752545.137	6.439	ALC
7282	644781.411	9752542.783	7.789	ALC
7283	644781.543	9752543.060	6.452	ALC
7284	644779.172	9752566.547	7.551	ALC
7285	644778.439	9752567.986	7.569	ALC
7286	644779.792	9752567.564	7.531	ALC
7287	644779.386	9752567.794	7.077	ALC
7288	644787.917	9752529.175	7.202	ALC
7289	644785.657	9752532.220	7.176	ALC
7290	644787.323	9752530.212	7.201	ALC
7291	644786.903	9752530.369	5.359	ALC
7292	644776.512	9752521.276	5.217	EJE
7293	644747.697	9752524.396	5.051	EJE
7294	644722.545	9752540.744	5.014	EJE
7295	644706.832	9752565.402	4.893	ALC
7296	644775.343	9752524.890	5.973	TN
7297	644748.849	9752528.170	5.824	TN
7298	644726.285	9752544.607	5.763	TN
7299	644710.603	9752567.840	5.650	TN
7300	644713.416	9752568.884	6.527	TN
7301	644717.722	9752571.122	7.179	TN
7302	644708.383	9752566.264	5.275	TN
7303	644724.210	9752542.547	5.092	TN
7304	644729.885	9752550.738	7.166	TN
7305	644728.860	9752548.713	6.335	TN
7306	644727.757	9752546.342	5.776	TN
7307	644748.487	9752526.184	5.267	TN
7308	644750.334	9752531.971	6.363	TN
7309	644750.562	9752533.825	7.541	TN
7310	644749.651	9752529.494	6.100	TN
7311	644775.644	9752524.022	5.665	TN
7312	644773.830	9752536.852	7.957	TN
7313	644773.932	9752533.902	7.290	TN
7314	644774.166	9752530.266	6.536	TN
7315	644787.665	9752513.315	6.288	TN
7316	644783.321	9752515.032	6.215	TN
7317	644778.893	9752518.516	5.602	TN
7318	644780.309	9752516.971	5.886	TN
7319	644747.576	9752522.808	5.157	TN
7320	644746.841	9752521.132	5.416	TN
7321	644746.728	9752519.242	6.888	TN
7322	644745.718	9752515.942	6.983	TN
7323	644745.415	9752513.909	6.277	TN
7324	644713.640	9752531.448	7.033	TN
7325	644721.562	9752539.596	5.421	TN
7326	644718.963	9752536.660	6.281	3TN
7327	644716.555	9752534.082	6.925	TN
7328	644709.880	9752528.664	6.886	TN
7329	644705.071	9752564.912	5.093	TN
7330	644702.688	9752564.104	5.280	TN
7331	644699.268	9752563.184	6.290	TN
7332	644697.343	9752561.947	7.074	TN

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
7333	644696.273	9752561.785	7.220	TN
7334	644695.250	9752560.882	6.913	TN
7335	644518.316	9751941.422	3.793	TN
7336	644490.600	9751949.048	5.684	ALC
7337	644488.274	9751944.957	5.441	TN
7338	644488.001	9751944.804	5.002	ALC
7339	644490.927	9751946.238	4.396	ALC
7340	644512.805	9751934.727	4.125	TN
7341	644509.299	9751936.486	4.900	TN
7342	644488.080	9751947.709	4.111	TN
7343	644483.679	9751948.806	3.494	TN
7344	644480.827	9751950.207	3.229	TN
7345	644479.461	9751950.939	3.741	TN
7346	644477.514	9751951.986	4.912	TN
7347	644476.451	9751952.302	6.324	TN
7348	644475.141	9751952.763	7.415	TN
7349	644515.026	9751934.084	3.538	TN
7350	644516.102	9751932.898	4.303	TN
7351	644517.679	9751932.308	6.458	TN
7352	644516.694	9751932.403	5.520	TN
7353	644518.931	9751931.813	7.266	TN
7354	644519.774	9751931.200	7.283	TN
7355	644521.971	9751930.802	7.089	TN
7356	644443.851	9751830.671	6.996	ALC
7357	644443.022	9751828.883	6.936	ALC
7358	644428.849	9751839.124	6.979	ALC
7359	644291.244	9751544.324	3.888	TN
7360	644292.768	9751543.489	4.283	TN
7361	644271.622	9751553.592	7.937	EJE
7362	644268.534	9751555.160	4.943	VIA
7363	644265.906	9751556.875	6.588	TN
7364	644263.308	9751558.573	4.829	TN
7365	644261.312	9751559.905	3.252	TN
7366	644238.808	9751555.554	3.118	TN
7367	644256.078	9751540.472	6.827	ALC
7368	644256.129	9751540.437	5.177	ALC
7369	644255.863	9751544.703	5.860	ALC
7370	644255.465	9751544.325	5.046	ALC
7371	644254.742	9751539.436	6.011	ALC
7372	644254.315	9751539.330	5.393	ALC
7373	644254.972	9751535.923	7.024	DUCTO
7374	644255.014	9751536.100	6.083	DUCTO
7375	644254.989	9751536.317	5.465	TN
7376	644253.856	9751535.257	6.616	ALC
7377	644253.312	9751535.002	6.086	ALC
7378	644255.050	9751538.339	6.628	ALC
7379	644254.635	9751537.984	6.029	ALC
7380	643532.254	9750303.998	6.334	ALC
7381	643546.088	9750291.331	6.375	ALC
7382	643547.264	9750294.010	6.442	ALC
7383	643547.034	9750293.028	6.390	ALC
7384	643546.782	9750292.544	2.704	TN

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
7385	643541.922	9750290.711	5.666	TN
7386	643543.608	9750290.717	4.929	TN
7387	643539.118	9750285.348	5.003	TN
7388	643195.053	9749692.926	7.258	ALC
7389	643194.280	9749691.120	7.240	ALC
7390	642120.447	9747853.968	3.941	TN
7391	642096.052	9747847.202	5.970	ALC
7392	642094.840	9747845.817	5.888	ALC
7393	641914.753	9747511.097	4.437	ALC
7394	641559.788	9746830.720	5.809	TN
7395	641570.231	9746825.685	5.878	TN
7396	641450.358	9746631.129	5.521	ALC
7397	641449.635	9746629.020	5.521	ALC
7398	641448.727	9746628.401	3.481	ALC
7399	641446.935	9746626.949	3.594	ALC
7400	641450.418	9746634.633	3.596	ALC
7401	641449.728	9746630.274	3.108	ALC
7402	641466.208	9746623.768	5.369	ALC
7403	641465.347	9746621.917	5.418	ALC
7404	641465.551	9746622.500	3.424	ALC
7405	641466.694	9746624.194	3.536	ALC
7406	641464.606	9746620.475	3.559	ALC
7407	641465.655	9746617.650	3.786	ALC
7408	641468.892	9746624.724	3.602	ALC
7409	641233.180	9746180.682	5.502	ALC
7410	641233.290	9746180.663	4.270	ALC
7411	641215.239	9746190.318	4.211	ALC
7412	641226.060	9746170.945	6.198	ALC
7413	641226.740	9746172.659	6.176	ALC
7414	641225.492	9746169.905	3.792	ALC
7415	641227.411	9746173.903	3.550	ALC
7416	641210.140	9746178.688	5.907	ALC
7417	641211.393	9746180.976	5.856	ALC
7418	641211.761	9746183.667	3.541	ALC
7419	641212.110	9746182.242	3.692	ALC
7420	641210.916	9746180.041	3.463	ALC
7421	641209.516	9746177.600	3.825	ALC
7422	641208.714	9746177.707	3.695	ALC
7423	641228.660	9746174.682	3.941	ALC
7424	641225.760	9746168.267	3.949	ALC
7425	641057.088	9745858.602	5.156	ALC
7426	641057.066	9745858.493	3.563	ALC
7427	641046.853	9745864.381	3.548	ALC
7428	640964.976	9745678.905	5.856	ALC
7429	640964.021	9745676.627	5.846	ALC
7430	640963.377	9745675.220	3.715	ALC
7431	640964.290	9745673.852	3.830	ALC
7432	640964.393	9745677.589	3.689	ALC
7433	640965.635	9745680.153	3.638	ALC
7434	640967.824	9745681.034	3.782	ALC
7435	640950.274	9745689.947	3.798	ALC
7436	640950.236	9745688.190	3.664	ALC

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
7437	640948.343	9745684.836	5.677	ALC
7438	640946.592	9745683.047	3.876	ALC
7439	640948.066	9745684.176	3.743	ALC
7440	640949.285	9745686.295	3.426	ALC
7441	640665.402	9745147.335	5.290	ALC
7442	640665.311	9745147.273	3.975	ALC
7443	640667.579	9745149.230	3.396	ALC
7444	640679.918	9745143.138	5.892	ALC
7445	640681.823	9745144.227	5.504	ALC
7446	640681.612	9745143.994	4.262	ALC
7447	640680.440	9745140.772	5.586	ALC
7448	640680.203	9745140.511	4.160	ALC
7449	640680.736	9744829.909	6.257	ALC
7450	640681.479	9744827.924	6.183	ALC
7451	640682.688	9744826.262	5.661	ALC
7452	640682.530	9744826.105	4.636	ALC
7453	640680.571	9744831.317	5.750	ALC
7454	640681.157	9744831.852	4.569	ALC
7455	640663.464	9744825.628	4.433	ALC
7456	640662.867	9744826.142	4.534	ALC
7457	640662.775	9744826.075	5.251	ALC
7458	640663.822	9744824.612	6.107	ALC
7459	640664.852	9744822.914	6.114	ALC
7460	640664.506	9744820.395	5.375	ALC
7461	640664.489	9744820.453	4.635	ALC
7462	640660.055	9744822.627	4.400	TN
7463	640657.123	9744821.851	4.387	TN
7464	640651.593	9744820.280	4.333	TN
7465	640647.902	9744818.684	4.186	TN
7466	640697.449	9744834.526	4.925	TN
7467	640708.298	9744677.299	4.440	TN
7468	640702.317	9744696.043	4.510	TN
7469	640690.257	9744732.663	4.376	TN
7470	640684.900	9744751.812	4.462	TN
7471	640678.076	9744773.228	4.533	TN
7472	640673.000	9744791.015	4.616	TN
7473	640666.788	9744810.821	4.638	TN
7474	640713.992	9744657.454	4.773	TN
7475	640706.596	9744655.337	4.607	TN
7476	640700.135	9744675.145	4.324	TN
7477	640694.399	9744693.310	4.411	TN
7478	640682.555	9744730.479	4.209	TN
7479	640676.940	9744749.516	4.289	TN
7480	640670.122	9744770.999	4.376	TN
7481	640665.102	9744788.470	4.483	TN
7482	640659.116	9744808.051	4.462	TN
7483	640696.714	9744715.201	4.240	TN
7484	640688.131	9744713.520	4.232	TN
7485	640698.976	9744629.824	5.396	TN
7486	640696.376	9744653.115	4.498	TN
7487	640690.289	9744671.968	4.211	TN
7488	640684.730	9744690.760	4.288	TN

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
7489	640678.215	9744710.405	4.175	TN
7490	640672.888	9744727.327	4.140	TN
7491	640667.355	9744746.061	4.182	TN
7492	640660.377	9744767.791	4.272	TN
7493	640655.143	9744785.165	4.378	TN
7494	640648.841	9744805.403	4.401	TN
7495	640758.150	9744633.657	3.359	TN
7496	640752.994	9744648.309	3.414	TN
7497	640747.373	9744666.049	4.176	TN
7498	640739.400	9744685.939	4.465	TN
7499	640733.805	9744705.818	4.599	TN
7500	640730.968	9744724.133	4.414	TN
7501	640723.667	9744742.294	4.256	TN
7502	640720.565	9744761.896	4.099	TN
7503	640711.136	9744783.026	4.332	TN
7504	640706.105	9744799.132	4.361	TN
7505	640704.462	9744816.765	4.697	TN
7506	640621.052	9745155.915	5.311	ACCE
7507	640621.570	9745163.454	5.270	ACCE
7508	640657.736	9745150.630	3.289	EJE
7509	640620.875	9745150.437	3.101	EJE
7510	640658.019	9745151.820	3.539	TN
7511	640657.487	9745155.062	5.222	TN
7512	640657.743	9745149.862	3.357	TN
7513	640657.704	9745148.396	4.829	TN
7514	640654.408	9745126.887	4.689	TN
7515	640621.254	9745151.874	3.232	TN
7516	640621.011	9745153.805	5.222	TN
7517	640621.304	9745149.950	3.328	TN
7518	640620.917	9745148.644	4.936	TN
7519	640697.282	9745135.562	3.701	EJE
7520	640716.617	9745128.046	3.775	EJE
7521	640693.182	9745129.735	3.991	TN
7522	640662.307	9745063.980	3.986	TN
7523	640665.914	9745081.934	3.739	TN
7524	640669.845	9745101.642	3.887	TN
7525	640675.033	9745120.626	3.896	TN
7526	640680.338	9745134.174	4.148	TN
7527	640676.474	9744853.033	4.454	TN
7528	640671.466	9744871.521	4.112	TN
7529	640666.269	9744890.338	4.311	TN
7530	640686.362	9744855.542	4.320	TN
7531	640682.054	9744874.548	3.981	TN
7532	640677.018	9744892.137	4.179	TN
7533	640676.168	9744912.248	3.998	TN
7534	640672.904	9744931.535	3.639	TN
7535	640669.544	9744949.822	3.474	TN
7536	640668.503	9744967.750	3.488	TN
7537	640669.015	9744986.870	3.409	TN
7538	640669.088	9745005.800	3.678	TN
7539	640670.253	9745024.341	3.721	TN
7540	640671.866	9745043.126	3.724	TN

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
7541	640672.675	9745062.968	3.838	TN
7542	640676.220	9745080.068	3.603	TN
7543	640680.500	9745098.511	3.747	TN
7544	640685.421	9745117.274	3.746	TN
7545	640690.501	9745130.481	4.086	TN
7546	640691.556	9744857.150	4.234	TN
7547	640687.344	9744875.918	3.875	TN
7548	640681.952	9744892.764	4.091	TN
7549	640681.216	9744912.789	3.833	TN
7550	640678.407	9744932.273	3.495	TN
7551	640674.780	9744950.676	3.351	TN
7552	640673.829	9744967.592	3.373	TN
7553	640673.863	9744986.775	3.258	TN
7554	640674.437	9745005.625	3.563	TN
7555	640675.079	9745023.931	3.605	TN
7556	640677.264	9745042.771	3.617	TN
7557	640677.600	9745062.308	3.704	TN
7558	640681.606	9745078.976	3.464	TN
7559	640685.513	9745097.268	3.639	TN
7560	640690.716	9745115.654	3.650	TN
7561	640695.380	9745128.684	3.940	TN
7562	640661.807	9744828.516	4.625	TN
7563	640661.278	9744833.563	4.707	TN
7564	640656.676	9744847.347	4.701	TN
7565	640650.725	9744866.291	4.711	TN
7566	640645.381	9744885.750	4.825	TN
7567	640640.602	9744903.568	4.814	TN
7568	640636.136	9744926.952	4.919	TN
7569	640635.484	9744948.135	4.849	TN
7570	640632.009	9744967.385	4.794	TN
7571	640633.594	9744988.316	4.577	TN
7572	640633.235	9745007.204	4.704	TN
7573	640634.393	9745025.516	4.425	TN
7574	640637.480	9745048.943	4.438	TN
7575	640639.668	9745067.774	4.265	TN
7576	640646.073	9745089.116	4.186	TN
7577	640650.688	9745106.196	4.212	TN
7578	640651.759	9745127.480	2.925	TN
7579	640651.601	9744826.212	4.368	TN
7580	640650.732	9744830.797	4.397	TN
7581	640646.642	9744844.507	4.431	TN
7582	640640.619	9744862.834	4.476	TN
7583	640634.883	9744883.415	4.598	TN
7584	640630.451	9744901.484	4.569	TN
7585	640625.366	9744926.038	4.642	TN
7586	640624.873	9744946.875	4.598	TN
7587	640621.442	9744966.928	4.586	TN
7588	640623.335	9744988.595	4.318	TN
7589	640622.284	9745007.046	4.390	TN
7590	640624.063	9745026.295	4.142	TN
7591	640626.486	9745050.275	4.174	TN
7592	640629.336	9745070.562	3.992	TN

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
7593	640635.722	9745091.834	3.963	TN
7594	640640.295	9745107.777	3.963	TN
7595	640641.278	9745128.009	2.686	TN
7596	644822.625	9752617.344	7.803	TN
7597	644810.956	9752601.984	7.712	TN
7598	644795.440	9752595.372	7.802	TN
7599	644783.394	9752591.207	7.371	TN
7600	644766.545	9752602.047	7.590	TN
7601	644760.996	9752609.101	7.655	TN
7602	644764.278	9752621.187	7.621	TN
7603	644777.938	9752496.586	5.695	TN
7604	644785.148	9752474.720	6.018	TN
7605	644779.722	9752456.078	5.887	TN
7606	644775.984	9752438.597	6.026	TN
7607	644768.730	9752421.383	6.078	TN
7608	644757.715	9752406.977	5.433	TN
7609	644747.334	9752389.079	5.463	TN
7610	644737.682	9752373.243	5.218	TN
7611	644728.359	9752355.080	5.737	TN
7612	644717.486	9752338.566	5.459	TN
7613	644709.542	9752320.784	5.993	TN
7614	644696.316	9752306.405	4.991	TN
7615	644688.605	9752289.749	5.632	TN
7616	644678.400	9752274.128	5.199	TN
7617	644669.028	9752257.407	4.868	TN
7618	644658.533	9752241.907	4.908	TN
7619	644650.103	9752225.193	5.127	TN
7620	644640.281	9752208.986	5.262	TN
7621	644626.098	9752194.930	5.379	TN
7622	644613.729	9752161.106	5.242	TN
7623	644602.270	9752143.700	5.679	TN
7624	644594.348	9752127.853	5.856	TN
7625	644585.134	9752112.934	5.920	TN
7626	644574.831	9752098.337	5.595	TN
7627	644568.545	9752079.956	5.801	TN
7628	644775.886	9752496.543	4.897	TN
7629	644774.105	9752496.357	4.994	TN
7630	644771.519	9752496.754	5.542	TN
7631	644770.639	9752497.142	6.288	TN
7632	644766.958	9752497.178	6.526	TN
7633	644773.088	9752477.548	4.543	TN
7634	644781.509	9752475.386	5.481	TN
7635	644776.522	9752477.259	5.060	TN
7636	644770.980	9752477.718	5.017	TN
7637	644768.562	9752478.285	6.564	TN
7638	644763.555	9752478.643	6.628	TN
7639	644817.773	9752513.837	7.367	PARED
7640	644810.194	9752513.911	5.096	TN
7641	644813.023	9752514.202	5.682	TN
7642	644807.887	9752513.634	5.265	TN
7643	644806.293	9752513.386	6.476	TN
7644	644804.922	9752513.286	7.393	TN

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
7645	644817.303	9752514.132	6.076	TN
7646	644812.215	9752490.445	4.866	TN
7647	644814.799	9752490.924	5.333	TN
7648	644820.285	9752491.226	7.552	PARED
7649	644817.887	9752491.241	6.253	TN
7650	644769.361	9752458.202	4.657	TN
7651	644765.783	9752441.365	4.761	TN
7652	644760.057	9752426.126	4.805	TN
7653	644750.205	9752410.533	4.178	TN
7654	644739.686	9752393.845	4.240	TN
7655	644729.435	9752377.257	3.969	TN
7656	644719.818	9752360.366	4.445	TN
7657	644709.016	9752343.226	4.218	TN
7658	644700.679	9752326.497	4.807	TN
7659	644690.199	9752309.696	3.761	TN
7660	644681.225	9752293.890	4.367	TN
7661	644672.050	9752278.015	3.903	TN
7662	644662.629	9752261.584	3.602	TN
7663	644653.295	9752245.595	3.670	TN
7664	644642.951	9752228.816	3.853	TN
7665	644698.490	9752295.665	4.138	TN
7666	644606.153	9752164.454	4.011	TN
7667	644596.284	9752147.314	4.467	TN
7668	644587.630	9752132.250	4.649	TN
7669	644578.678	9752118.166	4.693	TN
7670	644569.363	9752101.533	4.390	TN
7671	644560.058	9752085.388	4.557	TN
7672	644624.380	9752196.053	3.803	TN
7673	644638.690	9752210.317	4.692	TN
7674	644633.453	9752212.759	3.823	TN
7675	644617.102	9752187.003	6.919	CASA
7676	644611.181	9752176.958	6.956	CASA
7677	644630.917	9752185.157	7.277	CERR
7678	644618.232	9752192.065	7.117	CERR
7679	644607.337	9752173.044	7.057	CERR
7680	644771.200	9752457.774	5.242	TN
7681	644766.951	9752441.744	5.390	TN
7682	644761.215	9752425.391	5.415	TN
7683	644751.950	9752409.777	4.765	TN
7684	644741.686	9752393.168	4.826	TN
7685	644730.524	9752376.490	4.593	TN
7686	644722.411	9752358.441	5.049	TN
7687	644711.473	9752341.947	4.779	TN
7688	644702.019	9752325.681	5.349	TN
7689	644691.935	9752309.971	4.346	TN
7690	644681.948	9752293.223	4.996	TN
7691	644673.624	9752277.027	4.513	TN
7692	644664.403	9752260.412	4.189	TN
7693	644654.986	9752244.873	4.256	TN
7694	644647.578	9752226.788	4.477	TN
7695	644636.755	9752211.309	4.021	TN
7696	644628.733	9752193.083	6.343	TN

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
7697	644610.618	9752163.071	4.632	TN
7698	644600.221	9752145.681	5.038	TN
7699	644590.700	9752130.568	5.231	TN
7700	644582.920	9752115.166	5.266	TN
7701	644572.057	9752100.438	4.941	TN
7702	644564.496	9752082.483	5.147	TN
7703	644766.135	9752458.871	5.354	TN
7704	644762.826	9752442.414	5.470	TN
7705	644757.261	9752427.749	5.521	TN
7706	644747.130	9752411.992	4.914	TN
7707	644737.184	9752395.892	4.937	TN
7708	644726.399	9752378.672	4.665	TN
7709	644716.988	9752361.900	5.182	TN
7710	644706.180	9752344.290	4.879	TN
7711	644697.864	9752328.024	5.451	TN
7712	644687.818	9752311.810	4.446	TN
7713	644678.700	9752295.548	5.088	TN
7714	644669.228	9752280.012	4.588	TN
7715	644659.240	9752263.029	4.288	TN
7716	644650.667	9752246.997	4.347	TN
7717	644640.443	9752230.638	4.557	TN
7718	644631.139	9752214.206	4.549	TN
7719	644621.342	9752197.701	4.483	TN
7720	644603.388	9752165.963	4.706	TN
7721	644593.724	9752149.099	5.162	TN
7722	644584.716	9752133.945	5.331	TN
7723	644576.104	9752119.803	5.359	TN
7724	644566.303	9752103.141	5.035	TN
7725	644557.256	9752086.984	5.232	TN
7726	644552.070	9752089.900	6.791	TN
7727	644561.914	9752106.471	6.594	TN
7728	644571.251	9752122.551	6.914	TN
7729	644580.244	9752137.269	6.877	TN
7730	644588.664	9752151.938	6.703	TN
7731	644598.558	9752168.937	6.255	TN
7732	644616.296	9752200.153	6.039	TN
7733	644626.127	9752217.080	6.118	TN
7734	644635.679	9752233.372	6.058	TN
7735	644645.785	9752250.004	5.878	TN
7736	644654.489	9752265.666	5.835	TN
7737	644664.406	9752282.680	6.155	TN
7738	644673.731	9752298.020	6.603	TN
7739	644682.737	9752314.731	5.981	TN
7740	644693.032	9752330.588	7.002	TN
7741	644701.629	9752347.402	6.460	TN
7742	644711.891	9752364.502	6.695	TN
7743	644721.808	9752381.789	6.191	TN
7744	644732.055	9752398.510	6.470	TN
7745	644742.592	9752415.209	6.455	TN
7746	644752.169	9752430.249	7.047	TN
7747	644757.750	9752444.330	7.023	TN
7748	644760.578	9752460.102	6.867	TN

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
7749	644753.641	9752461.022	6.979	TN
7750	644751.302	9752445.701	7.118	TN
7751	644745.998	9752433.236	7.170	TN
7752	644737.071	9752418.835	6.525	TN
7753	644726.674	9752402.263	6.555	TN
7754	644715.975	9752385.045	6.310	TN
7755	644706.659	9752368.347	6.779	TN
7756	644695.692	9752350.501	6.544	TN
7757	644686.979	9752333.867	7.122	TN
7758	644677.250	9752318.039	6.101	TN
7759	644667.748	9752301.350	6.719	TN
7760	644658.759	9752286.106	6.262	TN
7761	644648.758	9752268.978	5.981	TN
7762	644639.983	9752253.506	6.010	TN
7763	644629.779	9752236.553	6.192	TN
7764	644620.480	9752220.499	6.220	TN
7765	644610.462	9752203.371	6.109	TN
7766	644592.877	9752172.317	6.327	TN
7767	644582.946	9752155.287	6.761	TN
7768	644574.532	9752140.639	6.974	TN
7769	644565.705	9752126.300	7.002	TN
7770	644555.625	9752109.491	6.678	TN
7771	644546.732	9752092.860	6.875	TN
7772	644805.953	9752450.067	5.854	TN
7773	644799.709	9752428.271	5.462	TN
7774	644792.333	9752408.815	5.420	TN
7775	644783.264	9752392.325	4.683	TN
7776	644772.856	9752374.858	4.459	TN
7777	644760.973	9752356.097	4.159	TN
7778	644752.682	9752340.753	4.801	TN
7779	644743.115	9752323.266	4.800	TN
7780	644732.590	9752309.639	4.807	TN
7781	644724.380	9752289.540	3.735	TN
7782	644712.293	9752273.223	4.610	TN
7783	644703.616	9752258.868	4.428	TN
7784	644696.316	9752240.998	4.233	TN
7785	644684.687	9752225.468	4.358	TN
7786	644676.553	9752209.966	4.589	TN
7787	644666.608	9752193.005	5.022	TN
7788	644657.234	9752177.704	4.252	TN
7789	644639.525	9752143.215	3.720	TN
7790	644608.936	9752099.297	4.441	TN
7791	644629.764	9752128.251	4.067	TN
7792	644629.042	9752129.055	3.256	TN
7793	644632.281	9752127.253	5.273	TN
7794	644633.611	9752126.842	6.184	TN
7795	644635.378	9752125.864	6.509	TN
7796	644636.573	9752125.636	6.551	TN
7797	644636.609	9752144.340	4.646	TN
7798	644655.321	9752179.186	5.105	TN
7799	644662.708	9752195.448	5.919	TN
7800	644674.216	9752211.325	5.505	TN

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
7801	644682.335	9752227.150	5.209	TN
7802	644694.514	9752243.405	5.123	TN
7803	644702.425	9752259.550	5.309	TN
7804	644709.006	9752274.389	5.487	TN
7805	644722.539	9752290.197	4.612	TN
7806	644730.012	9752311.050	5.720	TN
7807	644741.248	9752325.786	5.713	TN
7808	644749.479	9752343.498	5.710	TN
7809	644759.046	9752357.907	5.059	TN
7810	644770.168	9752376.945	5.304	TN
7811	644779.439	9752394.077	5.566	TN
7812	644788.581	9752410.271	6.338	TN
7813	644796.840	9752429.676	6.357	TN
7814	644802.560	9752450.859	6.726	TN
7815	644809.161	9752449.629	7.078	TN
7816	644801.985	9752427.203	6.724	TN
7817	644794.595	9752407.655	6.675	TN
7818	644785.531	9752390.915	5.911	TN
7819	644774.895	9752373.362	5.685	TN
7820	644763.167	9752354.504	5.360	TN
7821	644754.537	9752339.421	6.040	TN
7822	644745.486	9752321.902	6.036	TN
7823	644735.147	9752308.448	6.044	TN
7824	644727.417	9752287.914	4.928	TN
7825	644715.088	9752270.835	5.822	TN
7826	644705.012	9752257.833	5.663	TN
7827	644697.655	9752239.862	5.469	TN
7828	644687.458	9752223.519	5.556	TN
7829	644678.867	9752209.058	5.794	TN
7830	644667.614	9752192.015	6.254	TN
7831	644660.100	9752176.439	5.486	TN
7832	644641.824	9752141.314	4.979	TN
7833	644643.465	9752141.344	6.647	TN
7834	644663.132	9752173.483	7.130	TN
7835	644672.206	9752189.924	7.936	TN
7836	644682.207	9752207.691	7.511	TN
7837	644690.045	9752223.231	7.250	TN
7838	644700.519	9752237.471	7.140	TN
7839	644718.921	9752269.521	7.537	TN
7840	644729.276	9752286.769	6.682	TN
7841	644737.657	9752306.378	7.751	TN
7842	644747.209	9752320.281	7.743	TN
7843	644757.139	9752337.869	7.781	TN
7844	644766.005	9752353.015	7.054	TN
7845	644777.551	9752372.140	7.332	TN
7846	644788.541	9752389.531	7.592	TN
7847	644797.545	9752406.163	8.356	TN
7848	644805.593	9752426.545	8.358	TN
7849	644811.025	9752448.884	8.751	TN
7850	644646.630	9752161.301	4.556	TN
7851	644650.626	9752159.690	6.034	TN
7852	644652.677	9752158.142	7.075	TN

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
7853	644620.569	9752111.252	3.752	TN
7854	644611.424	9752097.225	3.812	TN
7855	644600.653	9752081.404	4.058	TN
7856	644591.426	9752066.050	3.865	TN
7857	644593.817	9752065.281	5.353	TN
7858	644602.757	9752080.466	5.476	TN
7859	644613.417	9752096.900	5.269	TN
7860	644622.316	9752110.184	5.235	TN
7861	644597.094	9752063.045	7.729	TN
7862	644606.876	9752078.597	7.869	TN
7863	644617.035	9752095.466	7.638	TN
7864	644625.196	9752107.650	7.612	TN
7865	644600.752	9752061.536	7.827	TN
7866	644609.333	9752077.141	7.985	TN
7867	644620.316	9752093.385	7.786	TN
7868	644627.563	9752106.948	7.734	TN
7869	640689.182	9745203.500	3.973	TN
7870	640697.950	9745220.308	4.265	TN
7871	640706.036	9745236.491	4.275	TN
7872	640714.867	9745253.464	4.501	TN
7873	640911.355	9745624.366	4.473	TN
7874	641032.735	9745852.263	4.918	TN
7875	640683.996	9745205.927	2.991	TN
7876	640692.751	9745222.719	3.278	TN
7877	640701.339	9745239.402	3.266	TN
7878	640709.922	9745256.066	3.523	TN
7879	640726.128	9745292.543	3.500	TN
7880	640736.999	9745309.475	2.614	TN
7881	640744.980	9745326.589	2.154	TN
7882	640753.568	9745340.827	2.716	TN
7883	640764.581	9745363.179	2.162	TN
7884	640773.148	9745380.455	2.175	TN
7885	640783.431	9745398.326	1.968	TN
7886	640793.436	9745415.406	2.081	TN
7887	640820.936	9745467.793	2.936	TN
7888	640828.753	9745481.370	2.812	TN
7889	640838.925	9745502.450	2.604	TN
7890	640848.358	9745521.160	2.535	TN
7891	640857.974	9745540.086	2.535	TN
7892	640906.773	9745627.492	3.507	TN
7893	640933.786	9745680.519	3.389	TN
7894	641049.026	9745890.718	3.108	TN
7895	641056.497	9745906.557	2.929	TN
7896	641066.431	9745926.215	3.684	TN
7897	641078.621	9745940.543	5.036	TN
7898	641082.349	9745958.959	4.531	TN
7899	641222.800	9746226.956	2.984	TN
7900	641233.848	9746244.260	2.958	TN
7901	640681.962	9745207.017	2.856	TN
7902	640690.785	9745223.867	3.141	TN
7903	640699.308	9745240.235	3.096	TN
7904	640707.465	9745256.987	3.353	TN

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
7905	640724.092	9745293.169	3.365	TN
7906	640735.412	9745310.724	2.487	TN
7907	640742.513	9745327.682	2.009	TN
7908	640751.683	9745341.887	2.539	TN
7909	640762.156	9745364.046	2.011	TN
7910	640771.124	9745381.383	2.067	TN
7911	640781.640	9745399.808	1.799	TN
7912	640791.332	9745416.634	1.893	TN
7913	640799.792	9745434.754	5.353	TN
7914	640808.781	9745449.345	4.614	TN
7915	640819.227	9745468.886	2.775	TN
7916	640826.680	9745482.524	2.695	TN
7917	640837.227	9745503.817	2.468	TN
7918	640846.194	9745522.198	2.376	TN
7919	640856.037	9745540.933	2.375	TN
7920	640874.598	9745576.985	3.604	TN
7921	640886.342	9745593.905	3.501	TN
7922	640896.886	9745607.881	3.334	TN
7923	640904.549	9745628.246	3.353	TN
7924	640911.945	9745643.550	3.483	TN
7925	640918.588	9745658.212	3.349	TN
7926	640931.573	9745681.482	3.281	TN
7927	640944.493	9745697.584	3.703	TN
7928	640952.494	9745713.389	3.259	TN
7929	640963.315	9745732.839	3.290	TN
7930	640972.156	9745749.085	3.137	TN
7931	640981.630	9745765.529	3.242	TN
7932	640991.065	9745782.577	3.361	TN
7933	641000.425	9745802.286	3.108	TN
7934	641007.391	9745817.155	4.132	TN
7935	641018.830	9745837.366	3.206	TN
7936	641031.014	9745853.336	4.727	TN
7937	641039.330	9745866.301	3.282	TN
7938	641046.703	9745891.188	2.951	TN
7939	641054.310	9745907.643	2.729	TN
7940	641064.456	9745927.347	3.522	TN
7941	641076.952	9745941.854	4.913	TN
7942	641080.136	9745959.863	4.347	TN
7943	641094.464	9745976.143	3.363	TN
7944	641104.661	9745996.683	3.558	TN
7945	641112.336	9746013.580	3.651	TN
7946	641123.341	9746030.971	3.516	TN
7947	641133.398	9746047.389	3.908	TN
7948	641142.202	9746065.911	3.892	TN
7949	641150.792	9746083.040	3.865	TN
7950	641179.432	9746138.795	3.686	TN
7951	641213.835	9746207.248	3.570	TN
7952	641220.509	9746227.739	2.862	TN
7953	641231.660	9746245.488	2.851	TN
7954	640713.840	9745272.094	5.313	TN
7955	640708.355	9745274.184	5.878	TN
7956	641181.035	9746068.017	3.489	TN

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
7957	641171.488	9746049.680	3.556	TN
7958	641162.476	9746032.190	3.468	TN
7959	641152.550	9746014.479	3.826	TN
7960	641158.302	9746011.099	3.599	TN
7961	641168.011	9746029.424	3.269	TN
7962	641176.770	9746046.421	3.322	TN
7963	641186.887	9746065.314	3.251	TN
7964	641044.117	9745799.091	4.261	TN
7965	641052.992	9745814.028	4.107	TN
7966	641055.798	9745818.389	4.397	TN
7967	641058.659	9745839.813	3.906	TN
7968	641064.023	9745837.883	3.616	TN
7969	641067.840	9745835.197	3.279	TN
7970	640971.983	9745674.944	3.455	TN
7971	640981.543	9745671.786	3.172	TN
7972	640988.076	9745670.663	3.589	TN
7973	640945.000	9745687.863	3.031	TN
7974	640937.599	9745690.815	3.004	TN
7975	640933.295	9745693.286	3.183	TN
7976	640717.366	9745191.613	5.224	TN
7977	640725.261	9745207.428	4.369	TN
7978	640731.797	9745221.631	5.342	TN
7979	640740.715	9745239.712	4.836	TN
7980	640747.516	9745253.617	5.818	TN
7981	640758.481	9745272.974	5.567	TN
7982	640774.908	9745288.775	5.057	TN
7983	640787.384	9745326.201	5.596	TN
7984	640794.968	9745345.333	5.917	TN
7985	640809.641	9745361.202	4.642	TN
7986	640822.054	9745376.666	4.670	TN
7987	640830.976	9745394.870	4.662	TN
7988	640837.846	9745412.105	4.836	TN
7989	640854.458	9745449.191	4.718	TN
7990	640867.103	9745463.616	4.969	TN
7991	640877.766	9745482.406	4.932	TN
7992	640883.520	9745502.221	4.344	TN
7993	640903.544	9745535.190	4.451	TN
7994	640912.012	9745553.745	4.485	TN
7995	640928.814	9745588.708	5.150	TN
7996	640940.421	9745607.687	4.412	TN
7997	640949.286	9745626.329	4.442	TN
7998	641516.289	9746772.667	1.785	TN
7999	641525.338	9746790.753	1.725	TN
8000	641535.228	9746808.449	1.583	TN
8001	641544.425	9746825.915	1.715	TN
8002	641555.188	9746843.806	3.558	TN
8003	641563.818	9746860.273	3.111	TN
8004	641573.934	9746878.891	3.066	TN
8005	641581.996	9746897.537	2.939	TN
8006	641590.680	9746912.468	2.769	TN
8007	641601.139	9746931.046	2.510	TN
8008	641615.559	9746956.176	3.243	TN

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
8009	641629.652	9746983.414	2.881	TN
8010	641640.114	9747002.603	2.769	TN
8011	641647.564	9747018.483	3.349	TN
8012	641657.852	9747036.636	3.232	TN
8013	641667.344	9747054.061	3.306	TN
8014	641703.821	9747124.419	3.325	TN
8015	641701.950	9747125.107	3.209	TN
8016	641665.244	9747055.345	3.218	TN
8017	641655.504	9747037.437	3.109	TN
8018	641645.773	9747019.814	3.222	TN
8019	641637.615	9747003.459	2.666	TN
8020	641627.628	9746984.525	2.819	TN
8021	641613.694	9746957.460	3.078	TN
8022	641599.548	9746932.620	2.382	TN
8023	641588.789	9746913.954	2.605	TN
8024	641579.457	9746898.429	2.764	TN
8025	641571.795	9746879.432	2.929	TN
8026	641561.754	9746861.553	3.009	TN
8027	641553.062	9746844.780	3.433	TN
8028	641542.609	9746826.931	1.567	TN
8029	641532.998	9746809.461	1.470	TN
8030	641523.836	9746792.359	1.600	TN
8031	641514.235	9746773.624	1.679	TN
8032	641509.644	9746775.686	4.333	TN
8033	641519.274	9746794.487	4.254	TN
8034	641528.648	9746811.835	4.089	TN
8035	641538.475	9746829.548	4.220	TN
8036	641548.419	9746846.876	6.101	TN
8037	641557.586	9746863.882	5.647	TN
8038	641566.916	9746881.601	5.575	TN
8039	641575.426	9746900.768	5.446	TN
8040	641584.175	9746915.898	5.238	TN
8041	641594.995	9746934.822	5.001	TN
8042	641609.341	9746959.828	5.714	TN
8043	641623.489	9746987.076	5.421	TN
8044	641633.525	9747006.244	5.271	TN
8045	641640.992	9747022.026	5.854	TN
8046	641651.576	9747039.807	5.736	TN
8047	641660.663	9747057.665	5.854	TN
8048	641697.596	9747127.525	5.854	TN
8049	641792.385	9747213.205	3.714	TN
8050	641802.978	9747231.076	4.054	TN
8051	641809.103	9747249.478	3.987	TN
8052	641820.977	9747268.228	3.861	TN
8053	641832.584	9747284.381	3.914	TN
8054	641842.483	9747301.468	4.008	TN
8055	641849.198	9747319.957	4.427	TN
8056	641861.803	9747339.539	3.843	TN
8057	641872.562	9747354.429	3.735	TN
8058	641884.345	9747368.593	3.810	TN
8059	641893.641	9747387.072	3.832	TN
8060	641899.272	9747404.077	5.169	TN

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
8061	641906.537	9747426.048	3.772	TN
8062	641913.946	9747443.743	4.345	TN
8063	641920.839	9747463.572	4.448	TN
8064	641933.599	9747478.899	4.156	TN
8065	641980.043	9747566.905	4.075	TN
8066	641992.373	9747586.500	3.797	TN
8067	642006.115	9747623.693	4.077	TN
8068	642017.443	9747636.251	3.827	TN
8069	642024.988	9747656.816	3.878	TN
8070	642037.176	9747670.285	3.493	TN
8071	642040.518	9747694.925	5.729	TN
8072	642052.646	9747707.205	3.420	TN
8073	642092.699	9747779.501	1.893	TN
8074	642101.103	9747799.223	2.089	TN
8075	642109.008	9747817.690	1.836	TN
8076	642115.187	9747834.696	2.379	TN
8077	642130.253	9747858.469	2.404	TN
8078	642138.107	9747864.569	1.657	TN
8079	642146.325	9747884.891	1.577	TN
8080	642155.617	9747902.900	2.355	TN
8081	642164.231	9747919.259	2.367	TN
8082	642176.209	9747938.511	2.347	TN
8083	642184.575	9747955.249	2.064	TN
8084	642194.894	9747973.294	2.123	TN
8085	642204.665	9747990.461	2.901	TN
8086	642214.613	9748007.908	2.747	TN
8087	642224.153	9748023.749	2.317	TN
8088	642235.890	9748043.056	1.643	TN
8089	642245.449	9748059.440	1.866	TN
8090	642257.658	9748076.693	2.265	TN
8091	642310.432	9748160.354	2.804	TN
8092	642320.177	9748176.985	2.724	TN
8093	642329.403	9748193.975	2.677	TN
8094	642340.505	9748212.368	2.948	TN
8095	642350.601	9748228.529	2.751	TN
8096	642361.325	9748246.741	3.183	TN
8097	642370.511	9748263.936	2.952	TN
8098	642381.242	9748282.725	3.387	TN
8099	642389.762	9748300.080	2.758	TN
8100	642399.473	9748317.575	2.952	TN
8101	642410.952	9748333.737	2.590	TN
8102	642420.633	9748352.739	3.030	TN
8103	642430.796	9748369.747	3.105	TN
8104	642440.376	9748386.964	3.071	TN
8105	642445.874	9748405.258	4.187	TN
8106	642456.258	9748420.909	3.673	TN
8107	642466.945	9748433.582	3.491	TN
8108	642476.349	9748455.762	3.149	TN
8109	642497.733	9748491.031	3.862	TN
8110	642506.763	9748508.838	3.223	TN
8111	642516.888	9748524.284	3.486	TN
8112	642546.488	9748561.087	2.902	TN

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"


PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
8113	642488.179	9748545.456	3.088	TN
8114	642478.050	9748528.289	3.316	TN
8115	642465.525	9748510.206	3.070	TN
8116	642453.289	9748490.877	2.783	TN
8117	642447.858	9748472.673	3.467	TN
8118	642439.843	9748456.789	3.531	TN
8119	642402.714	9748383.819	4.643	TN
8120	642390.650	9748368.101	4.803	TN
8121	642381.344	9748351.590	4.425	TN
8122	642366.714	9748336.727	3.403	TN
8123	642322.421	9748269.397	1.837	TN
8124	642313.909	9748252.926	2.171	TN
8125	642292.099	9748216.800	3.292	TN
8126	642197.222	9748040.773	2.440	TN
8127	642177.644	9748007.643	2.306	TN
8128	642166.094	9747989.433	2.264	TN
8129	642156.563	9747972.562	3.177	TN
8130	642119.729	9747924.109	2.198	TN
8131	642110.035	9747906.383	2.162	TN
8132	642074.941	9747833.290	1.683	TN
8133	642068.915	9747815.768	3.848	TN
8134	642029.124	9747746.099	2.612	TN
8135	642018.665	9747727.112	2.666	TN
8136	642014.815	9747708.700	4.517	TN
8137	641999.366	9747690.536	2.584	TN
8138	641992.194	9747677.281	2.508	TN
8139	641981.401	9747655.796	2.596	TN
8140	641970.433	9747637.962	2.572	TN
8141	641963.072	9747623.408	2.565	TN
8142	641954.249	9747606.106	2.746	TN
8143	641943.557	9747587.580	2.600	TN
8144	641932.944	9747567.073	2.709	TN
8145	641930.904	9747548.959	4.421	TN
8146	641914.376	9747533.603	2.544	TN
8147	641909.048	9747518.097	2.597	TN
8148	641896.005	9747497.406	2.789	TN
8149	641879.121	9747463.148	2.953	TN
8150	641868.034	9747444.522	3.273	TN
8151	641857.530	9747426.679	2.939	TN
8152	641849.154	9747410.060	2.629	TN
8153	641840.117	9747392.101	2.952	TN
8154	641801.983	9747320.697	2.990	TN
8155	641792.567	9747304.546	2.819	TN
8156	641783.499	9747285.784	3.000	TN
8157	641774.124	9747269.290	3.167	TN
8158	641772.934	9747246.508	3.753	TN
8159	641754.638	9747233.313	3.090	TN
8160	641795.736	9747210.803	4.627	TN
8161	641807.047	9747229.761	4.979	TN
8162	641812.315	9747247.452	4.849	TN
8163	641824.314	9747266.220	4.731	TN
8164	641835.720	9747281.913	4.820	TN

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"


PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
8165	641846.503	9747300.057	4.913	TN
8166	641852.489	9747318.289	5.341	TN
8167	641865.502	9747337.423	4.730	TN
8168	641875.734	9747352.070	4.617	TN
8169	641910.482	9747424.721	4.660	TN
8170	641917.954	9747442.600	5.272	TN
8171	641924.369	9747461.582	5.327	TN
8172	641936.785	9747476.524	5.084	TN
8173	641983.391	9747565.143	5.018	TN
8174	642009.536	9747621.732	4.944	TN
8175	642028.880	9747654.840	4.773	TN
8176	642050.294	9747688.548	6.604	TN
8177	642056.104	9747705.030	4.314	TN
8178	642088.570	9747756.659	3.100	TN
8179	642096.244	9747778.148	2.785	TN
8180	642105.088	9747797.696	2.973	TN
8181	642112.654	9747815.946	2.709	TN
8182	642141.381	9747862.246	2.581	TN
8183	642150.354	9747883.344	2.477	TN
8184	642158.701	9747901.032	3.263	TN
8185	642167.787	9747917.155	3.286	TN
8186	642179.721	9747936.596	3.231	TN
8187	642188.345	9747953.618	2.972	TN
8188	642198.524	9747971.696	2.988	TN
8189	642207.499	9747988.162	3.797	TN
8190	642218.301	9748005.710	3.643	TN
8191	642227.682	9748022.008	3.213	TN
8192	642239.316	9748041.017	2.539	TN
8193	642248.897	9748057.372	2.762	TN
8194	642260.707	9748074.210	3.161	TN
8195	642314.332	9748158.778	3.650	TN
8196	642323.496	9748174.871	3.600	TN
8197	642332.854	9748191.981	3.581	TN
8198	642343.968	9748210.346	3.816	TN
8199	642354.167	9748226.618	3.664	TN
8200	642364.977	9748244.970	4.101	TN
8201	642373.669	9748261.679	3.892	TN
8202	642384.605	9748280.690	4.296	TN
8203	642392.998	9748297.712	3.683	TN
8204	642403.259	9748315.566	3.894	TN
8205	642413.916	9748331.650	3.464	TN
8206	642424.228	9748350.706	3.898	TN
8207	642434.276	9748367.979	3.989	TN
8208	642444.322	9748385.462	3.979	TN
8209	642449.691	9748404.053	5.052	TN
8210	642458.791	9748418.362	4.519	TN
8211	642470.696	9748431.447	4.380	TN
8212	642480.009	9748454.321	4.082	TN
8213	642487.272	9748472.216	5.616	TN
8214	642501.406	9748489.333	4.762	TN
8215	642510.022	9748506.604	4.131	TN
8216	642522.856	9748525.183	4.405	TN

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
8217	642486.987	9748551.158	3.996	TN
8218	642474.370	9748530.227	4.181	TN
8219	642461.806	9748512.038	3.916	TN
8220	642449.774	9748492.593	3.659	TN
8221	642444.100	9748474.446	4.371	TN
8222	642436.537	9748458.902	4.399	TN
8223	642399.270	9748385.906	5.556	TN
8224	642387.381	9748370.603	5.721	TN
8225	642378.453	9748354.318	5.365	TN
8226	642363.359	9748339.003	4.312	TN
8227	642193.501	9748042.501	3.328	TN
8228	642174.406	9748009.888	3.230	TN
8229	642162.612	9747991.421	3.143	TN
8230	642153.507	9747974.694	4.051	TN
8231	642083.581	9747848.056	3.121	TN
8232	642011.700	9747710.957	5.402	TN
8233	641996.110	9747692.612	3.452	TN
8234	641988.539	9747679.296	3.400	TN
8235	641978.077	9747657.626	3.480	TN
8236	641966.772	9747639.730	3.495	TN
8237	641959.346	9747625.030	3.470	TN
8238	641951.000	9747608.266	3.619	TN
8239	641939.706	9747589.143	3.499	TN
8240	641929.180	9747568.371	3.651	TN
8241	641927.077	9747550.844	5.302	TN
8242	641911.417	9747536.330	3.406	TN
8243	641905.404	9747520.017	3.454	TN
8244	641892.376	9747499.513	3.666	TN
8245	641875.785	9747464.795	3.812	TN
8246	641864.753	9747446.906	4.209	TN
8247	641854.126	9747428.694	3.854	TN
8248	641845.472	9747411.736	3.523	TN
8249	641836.230	9747393.589	3.853	TN
8250	641798.696	9747322.618	3.896	TN
8251	641789.366	9747306.448	3.724	TN
8252	641779.549	9747287.647	3.914	TN
8253	641770.402	9747270.411	4.054	TN
8254	641765.270	9747249.607	4.635	TN
8255	641752.445	9747236.518	4.003	TN
8256	641769.368	9747248.171	3.129	tn
8257	641992.030	9747605.900	4.675	tn
8258	641995.455	9747603.851	3.455	TN
8259	641999.706	9747602.855	3.966	TN
8260	642003.134	9747600.523	4.707	TN
8261	642008.410	9747598.159	5.868	TN
8262	642042.338	9747694.046	4.282	TN
8263	642044.856	9747693.097	2.785	TN
8264	642047.122	9747691.443	3.601	TN
8265	642048.637	9747689.983	4.936	TN
8266	642181.324	9748028.159	2.888	TN
8267	642187.771	9748023.674	2.648	TN
8268	642185.238	9748025.604	2.387	TN


UBICACIÓN GENERAL
SIMBOLOGIA
TERRENO NATURAL
EJE DE VIA
BORDE DE VIA
CERRAMIENTO
CANAL
POSTE
REFERENCIA
PLANTA DE ARROZ
CURVA C/1m
CURVA C/5m
0+000 ABSCISADO
CASAS
NORTE PLANTA
INTERSECCION
CUENTA
EDIFICACIONES
GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
Dirección Provincial de Estudios y Proyectos
"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAURO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"
CONTENIDO: PLANOS TOPOGRAFICOS PLANTA - PERFIL DESDE 0+000 HASTA 1+000
PREFECTA: MSC. SUSANA GONZALEZ ADMINISTRACIÓN 2020 - 2023
UBICACIÓN: CANTÓN DURAN
ELABORADO: Ing. JOSE ESTEBAN MALDONADO
APROBADO: Ing. JOSE ESTEBAN MALDONADO
DIRECTOR DE PROYECTO: Ing. JOSE ESTEBAN MALDONADO
ESCALA: INDICADAS
FECHA: ENERO/2021
HOJA: 1/10
AUTOPISTA
TAURA
PLANTA GENERAL
KM 0+000 - KM 1+000
ESCALA 1:1000
PERFIL LONGITUDINAL
ESCALA H 1:1000
V 1:100
0+000.00 Elev=8.175
0+020.00 Elev=8.180
0+040.00 Elev=8.251
0+060.00 Elev=8.266
0+080.00 Elev=8.157
0+100.00 Elev=8.056
0+120.00 Elev=8.049
0+140.00 Elev=8.053
0+160.00 Elev=7.956
0+180.00 Elev=8.056
0+200.00 Elev=7.991
0+220.00 Elev=8.092
0+240.00 Elev=8.083
0+260.00 Elev=8.083
0+280.00 Elev=8.055
0+300.00 Elev=8.081
0+320.00 Elev=8.086
0+340.00 Elev=8.046
0+360.00 Elev=8.040
0+380.00 Elev=7.999
0+400.00 Elev=7.998
0+420.00 Elev=8.008
0+440.00 Elev=7.934
0+460.00 Elev=7.879
0+480.00 Elev=7.878
0+500.00 Elev=7.909
0+520.00 Elev=7.906
0+540.00 Elev=7.845
0+560.00 Elev=7.825
0+580.00 Elev=7.862
0+600.00 Elev=7.864
0+620.00 Elev=7.837
0+640.00 Elev=7.819
0+660.00 Elev=7.862
0+680.00 Elev=7.879
0+700.00 Elev=7.893
0+720.00 Elev=7.875
0+740.00 Elev=7.880
0+760.00 Elev=7.940
0+780.00 Elev=7.934
0+800.00 Elev=7.922
0+820.00 Elev=7.896
0+840.00 Elev=7.829
0+860.00 Elev=7.804
0+880.00 Elev=7.800
0+900.00 Elev=7.846
0+920.00 Elev=7.857
0+940.00 Elev=7.804
0+960.00 Elev=7.766
0+980.00 Elev=7.738
1+000.00 Elev=7.720
3.- PLANTA Y PERFIL TAURA 2021

UBICACION GENERAL



SIMBOLOGIA

TERRENO NATURAL		CURVA C/1m	
EJE DE VIA		CURVA C/5m	
BORDE DE VIA		0+000 ABSCISADO	
CERRAMIENTO		CASAS	
CANAL		NORTE PLANTA	
POSTE		INTERSECCION	
REFERENCIA		CUENCA	
PLANTA DE ARROZ		EDIFICACIONES	

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS

Dirección Provincial de Estudios y Proyectos

TEMA: "REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAURA HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

CONTENIDO: PLANOS TOPOGRÁFICOS PLANTA – PERFIL DESDE 1+000 HASTA 2+000

PROYECTO: ING. SUSANA GONZALEZ ADMINISTRACIÓN 2570 - 2023

UBICACIÓN: CANTÓN DURAN

CLASIFICACIÓN	APROBADO	FECHA
E - 222	[illegible]	[illegible]

FECHA: ENERO/2021

HOJA: 2/10

AUTOPISTA


TAURA

PLANTA GENERAL
K1+000 – K2+000
ESCALA 1:1000

PERFIL LONGITUDINAL
ESCALA 1:1000
V 1:100

1+000.00 Elev=7.720
1+020.00 Elev=7.705
1+040.00 Elev=7.713
1+060.00 Elev=7.746
1+080.00 Elev=7.803
1+100.00 Elev=7.870
1+120.00 Elev=7.856
1+140.00 Elev=7.791
1+160.00 Elev=7.743
1+180.00 Elev=7.789
1+200.00 Elev=7.838
1+220.00 Elev=7.884
1+240.00 Elev=7.907
1+260.00 Elev=7.873
1+280.00 Elev=7.879
1+300.00 Elev=7.864
1+320.00 Elev=7.828
1+340.00 Elev=7.790
1+360.00 Elev=7.775
1+380.00 Elev=7.785
1+400.00 Elev=7.795
1+420.00 Elev=7.785
1+440.00 Elev=7.799
1+460.00 Elev=7.753
1+480.00 Elev=7.748
1+500.00 Elev=7.695
1+520.00 Elev=7.660
1+540.00 Elev=7.711
1+560.00 Elev=7.788
1+580.00 Elev=7.792
1+600.00 Elev=7.781
1+620.00 Elev=7.765
1+640.00 Elev=7.742
1+660.00 Elev=7.770
1+680.00 Elev=7.828
1+700.00 Elev=7.886
1+720.00 Elev=7.928
1+740.00 Elev=7.858
1+760.00 Elev=7.795
1+780.00 Elev=7.701
1+800.00 Elev=7.629
1+820.00 Elev=7.550
1+840.00 Elev=7.545
1+860.00 Elev=7.569
1+880.00 Elev=7.571
1+900.00 Elev=7.511
1+920.00 Elev=7.490
1+940.00 Elev=7.452
1+960.00 Elev=7.472
1+980.00 Elev=7.488
2+000.00 Elev=7.469

3.- PLANTA Y PERFIL TAURA 2021


UBICACION GENERAL
Km. 20
TAURA
SIMBOLOGIA
TERRENO NATURAL
EJE DE VIA
BORDE DE VIA
CERRAMIENTO
CANAL
POSTE
REFERENCIA
PLANTA DE ARROZ
CURVA C/1m
CURVA C/5m
0+000 ABSCISADO
CASAS
NORTE PLANTA
INTERSECCION
CUENCA
EDIFICACIONES
GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
Dirección Provincial de Estudios y Proyectos
"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAURA HASTA EL INGRESO DE LA CARRETERA DE LA PARROQUIA ESTRELLA DE EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"
PLANOS TOPOGRAFICOS PLANTA – PERFIL DESDE 2+000 HASTA 3+000
MTC. SUSANA GONZALEZ
ADMINISTRACIÓN 2020 - 2023
CANTÓN DURAN
ENERO/2021
5/19
AUTOPISTA
TAURA
PLANTA GENERAL
K2+000 – K3+000
ESCALA 1:1000
PERFIL LONGITUDINAL
ESCALA H 1:1000
V 1:100
2+000.00 Elev=7.459
2+020.00 Elev=7.451
2+040.00 Elev=7.443
2+060.00 Elev=7.460
2+080.00 Elev=7.475
2+100.00 Elev=7.468
2+120.00 Elev=7.467
2+140.00 Elev=7.531
2+160.00 Elev=7.621
2+180.00 Elev=7.639
2+200.00 Elev=7.616
2+220.00 Elev=7.557
2+240.00 Elev=7.620
2+260.00 Elev=7.635
2+280.00 Elev=7.629
2+300.00 Elev=7.646
2+320.00 Elev=7.675
2+340.00 Elev=7.694
2+360.00 Elev=7.687
2+380.00 Elev=7.674
2+400.00 Elev=7.697
2+420.00 Elev=7.705
2+440.00 Elev=7.695
2+460.00 Elev=7.636
2+480.00 Elev=7.616
2+500.00 Elev=7.628
2+520.00 Elev=7.681
2+540.00 Elev=7.686
2+560.00 Elev=7.653
2+580.00 Elev=7.593
2+600.00 Elev=7.537
2+620.00 Elev=7.488
2+640.00 Elev=7.461
2+660.00 Elev=7.402
2+680.00 Elev=7.359
2+700.00 Elev=7.364
2+720.00 Elev=7.367
2+740.00 Elev=7.349
2+760.00 Elev=7.344
2+780.00 Elev=7.388
2+800.00 Elev=7.417
2+820.00 Elev=7.429
2+840.00 Elev=7.440
2+860.00 Elev=7.469
2+880.00 Elev=7.473
2+900.00 Elev=7.447
2+920.00 Elev=7.466
2+940.00 Elev=7.465
2+960.00 Elev=7.434
2+980.00 Elev=7.403
3+000.00 Elev=7.436
3.- PLANTA Y PERFIL TAURA 2021

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS

Gobierno Provincial de Obras y Provincias

TEMA: TERMINACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA AUTOPISTA Y PUENTE SOBRE EL ESTERO DE LA GARZOTA EN LA PARROQUIA TARIRA, EN EL CANTÓN SAMBORONDÓN

CONTIENE: PLANTA TOPOGRÁFICA, PLANTA – PERFIL

UBICACIÓN: CANTÓN SAMBORONDÓN

PROVINCIA: GUAYAS

ESCALA: 1:1000 - 1:500 - HASTA 1:2000

FECHA: JULIO 2021

ELABORADO: ING. SUSANA GONZÁLEZ

APROBADO: ING. JOSÉ ZAMBRANO

PROYECTO: TERMINACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA AUTOPISTA Y PUENTE SOBRE EL ESTERO DE LA GARZOTA EN LA PARROQUIA TARIRA, EN EL CANTÓN SAMBORONDÓN

PLANOS APROBADOS		FECHA: JULIO 2021	HOJA: 4/10
PLANO:			

SIMBOLOGÍA

- TERRENO NATURAL
- EJE DE VÍA
- BORDE DE VÍA
- CERRAMIENTO
- CANAL
- POSTE
- REFERENCIA
- PLANTA DE ARBOLES
- CURVA CMA
- CURVA CMC
- CURVA MAYOR
- CASAS
- NORTE PLANO
- INTERSECCIÓN
- TEMPORALMENTE

UBICACIÓN GENERAL


AUTOPISTA

TARIRA

PLANTA GENERAL
ESCALA 1:1000

PERFIL LONGITUDINAL
ESCALA H 1:1000
ESCALA V 1:500

3.- PLANTA Y PERFIL TARIRA 2021


UBICACION GENERAL
SIMBOLOGIA
TERRENO NATURAL
EJE DE VIA
BORDE DE VIA
CERRAMIENTO
CANAL
POSTE
REFERENCIA
PLANTA DE ARROZ
CURVA C/1m
CURVA C/5m
0+000 ABSCISADO
CASAS
NORTE PLANTA
INTERSECCION
CUENTA
EDIFICACIONES
GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
Dirección Provincial de Estudios y Proyectos
"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAURA HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"
CONTIENE: PLANOS TOPOGRAFICOS PLANTA - PERFIL DESDE K=000 HASTA 5+000
PREFECTA: MSC. SUSANA GONZALEZ ADMINISTRACIÓN 2020 - 2023
UBICACIÓN: CANTÓN DURAN
CLASIFICADO:
APROBADO:
FECHA: INDICADAS
ENERO/2021
HOJA: 8/10
AUTOPISTA
TAURA
PLANTA GENERAL
K4+020 - K5+000
ESCALA 1:1000
PERFIL LONGITUDINAL
ESCALA H 1:1000
V 1:100
4+000.00 Elev=7.701
4+020.00 Elev=7.690
4+040.00 Elev=7.674
4+060.00 Elev=7.680
4+080.00 Elev=7.692
4+100.00 Elev=7.696
4+120.00 Elev=7.691
4+140.00 Elev=7.662
4+160.00 Elev=7.659
4+180.00 Elev=7.589
4+200.00 Elev=7.600
4+220.00 Elev=7.620
4+240.00 Elev=7.600
4+260.00 Elev=7.581
4+280.00 Elev=7.545
4+300.00 Elev=7.503
4+320.00 Elev=7.489
4+340.00 Elev=7.491
4+360.00 Elev=7.464
4+380.00 Elev=7.470
4+400.00 Elev=7.438
4+420.00 Elev=7.414
4+440.00 Elev=7.413
4+460.00 Elev=7.424
4+480.00 Elev=7.418
4+500.00 Elev=7.443
4+520.00 Elev=7.377
4+540.00 Elev=7.379
4+560.00 Elev=7.401
4+580.00 Elev=7.448
4+600.00 Elev=7.453
4+620.00 Elev=7.435
4+640.00 Elev=7.439
4+660.00 Elev=7.440
4+680.00 Elev=7.440
4+700.00 Elev=7.387
4+720.00 Elev=7.413
4+740.00 Elev=7.432
4+760.00 Elev=7.439
4+780.00 Elev=7.399
4+800.00 Elev=7.393
4+820.00 Elev=7.302
4+840.00 Elev=7.291
4+860.00 Elev=7.268
4+880.00 Elev=7.241
4+900.00 Elev=7.210
4+920.00 Elev=7.253
4+940.00 Elev=7.295
4+960.00 Elev=7.288
4+980.00 Elev=7.312
5+000.00 Elev=7.280
3.- PLANTA Y PERFIL TAURA 2021

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS

Estudios y Proyectos

TERMINACIÓN Y APERTURA DE LA VÍA TAURA - CAMPO SANTA E INTERSECCIÓN CON LA VÍA AUTOPISTA PROGRESIVA KM 0+000 AL KM 7+000 DE LA VÍA TAURA EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS

CONTIENE: PLANTA GENERAL Y PERFIL LONGITUDINAL

PLANO: 1 DE 1

ESCALA: PLANTA 1:1000 PERFIL 1:1000

PROYECTO: ING. SUSANA GONZÁLEZ ALCÍVAR

AUTORIDAD 2021 - 2023

ELABORADO	REVISADO	APROBADO

FECHA: ENERO / 2021

No.	FECHA	DESCRIPCIÓN
1		

HOJA: 1/1

SIMBOLOGÍA

- TERRENO NATURAL
- EJE DE VÍA
- BORDE DE VÍA
- CUNETA
- POSTE
- CURVA C/1m
- CURVA C/5m
- (1+000) HORIZONTAL
- UNIDAD
- CANAL NATURAL
- RETENCIÓN
- PLANTA
- INTERSECCIÓN
- CUENCA
- EDIFICACIONES

UBICACIÓN GENERAL

PLANTA GENERAL
KM 0+000 - KM 7+000
ESCALA 1:1000


PERFIL LONGITUDINAL
ESCALA 1:1000


AUTOPISTA


TAURA


6+000.00	Elev=6.139
6+000.00	Elev=7.261
6+020.00	Elev=7.302
6+040.00	Elev=7.404
6+060.00	Elev=7.426
6+080.00	Elev=7.419
6+100.00	Elev=7.389
6+120.00	Elev=7.358
6+140.00	Elev=7.371
6+160.00	Elev=7.321
6+180.00	Elev=7.325
6+200.00	Elev=7.280
6+220.00	Elev=7.158
6+240.00	Elev=7.131
6+260.00	Elev=7.088
6+280.00	Elev=7.132
6+300.00	Elev=7.176
6+320.00	Elev=7.215
6+340.00	Elev=7.263
6+360.00	Elev=7.264
6+380.00	Elev=7.323
6+400.00	Elev=7.343
6+420.00	Elev=7.352
6+440.00	Elev=7.384
6+460.00	Elev=7.325
6+480.00	Elev=7.273
6+500.00	Elev=7.245
6+520.00	Elev=7.170
6+540.00	Elev=7.136
6+560.00	Elev=7.045
6+580.00	Elev=7.070
6+600.00	Elev=7.078
6+620.00	Elev=7.066
6+640.00	Elev=7.045
6+660.00	Elev=7.032
6+680.00	Elev=7.004
6+700.00	Elev=7.022
6+720.00	Elev=6.592
6+740.00	Elev=6.061
6+760.00	Elev=6.076
6+780.00	Elev=6.065
6+800.00	Elev=6.107
6+820.00	Elev=6.116
6+840.00	Elev=6.041
6+860.00	Elev=6.057
6+880.00	Elev=6.074
6+900.00	Elev=5.999
6+920.00	Elev=5.995
6+940.00	Elev=5.969
6+960.00	Elev=5.965
6+980.00	Elev=5.982
7+000.00	Elev=6.139

3.- PLANTA Y PERFIL TAURA 2021


UBICACION GENERAL
SIMBOLOGIA
TERRENO NATURAL
EJE DE VIA
BORDE DE VIA
CERRAMIENTO
CANAL
POSTE
REFERENCIA
PLANTA DE ARROZ
CURVA C/1m
CURVA C/5m
0+000 ABSCISADO
CASAS
NORTE PLANTA
INTERSECCION
CUENCA
EDIFICACIONES
GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
Dirección Provincial de Estudios y Proyectos
"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAURA HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"
PLANOS TOPOGRAFICOS PLANTA – PERFIL
DESDE 0+000 HASTA 7+000
PREFECTO:
MSC. SUSANA GONZALEZ
ADMINISTRACIÓN 2020 - 2023
UBICACIÓN:
CANTÓN DURAN
CALIFICADO
APROBADO
REVISADO
ESCALA:
INDICADAS
FECHA:
ENERO/2021
HOJA:
7/19
AUTOPISTA
TAURA
PLANTA GENERAL
K5+000 - K7+000
ESCALA 1:1000
PERFIL LONGITUDINAL
ESCALA H 1:1000
V 1:100
6+000.00 Elev=7.261
6+020.00 Elev=7.302
6+040.00 Elev=7.404
6+060.00 Elev=7.426
6+080.00 Elev=7.419
6+100.00 Elev=7.389
6+120.00 Elev=7.358
6+140.00 Elev=7.371
6+160.00 Elev=7.321
6+180.00 Elev=7.325
6+200.00 Elev=7.280
6+220.00 Elev=7.158
6+240.00 Elev=7.131
6+260.00 Elev=7.088
6+280.00 Elev=7.132
6+300.00 Elev=7.176
6+320.00 Elev=7.215
6+340.00 Elev=7.263
6+360.00 Elev=7.264
6+380.00 Elev=7.323
6+400.00 Elev=7.343
6+420.00 Elev=7.352
6+440.00 Elev=7.384
6+460.00 Elev=7.325
6+480.00 Elev=7.273
6+500.00 Elev=7.245
6+520.00 Elev=7.170
6+540.00 Elev=7.136
6+560.00 Elev=7.045
6+580.00 Elev=7.070
6+600.00 Elev=7.078
6+620.00 Elev=7.066
6+640.00 Elev=7.045
6+660.00 Elev=7.032
6+680.00 Elev=7.004
6+700.00 Elev=7.022
6+720.00 Elev=6.992
6+740.00 Elev=6.061
6+760.00 Elev=6.076
6+780.00 Elev=6.065
6+800.00 Elev=6.107
6+820.00 Elev=6.116
6+840.00 Elev=6.041
6+860.00 Elev=6.057
6+880.00 Elev=6.074
6+900.00 Elev=5.999
6+920.00 Elev=5.995
6+940.00 Elev=5.969
6+960.00 Elev=5.965
6+980.00 Elev=5.982
7+000.00 Elev=6.039
3.- PLANTA Y PERFIL TAURA 2021


UBICACION GENERAL
SIMBOLOGIA
TERRENO NATURAL
EJE DE VIA
BORDE DE VIA
DERRAMAMIENTO
CANAL
POSTE
REFERENCIA
PLANTA DE ARROZ
CURVA C/1m
CURVA C/5m
0+000 ABSCISADO
CASAS
NORTE PLANTA
INTERSECCION
CUENCA
EDIFICACIONES
GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
Dirección Provincial de Fiscalización y Proyectos
"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA SUSAN - TAURO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN SUSAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"
PLANOS TOPOGRAFICOS PLANTA – PERFIL DESDE 7+000 HASTA 8+000
MSC. SUSANA GONZALEZ
ADMINISTRACIÓN 2023 - 2027
CANTÓN DURAN
INDICADAS
ENERO/2021
8/10
AUTOPISTA
TAURA
PLANTA GENERAL
K7+000 – K8+000
ESCALA 1:1000
PERFIL LONGITUDINAL
ESCALA H 1:1000
V 1:100
7+000.00 Elev=6.039
7+020.00 Elev=6.054
7+040.00 Elev=6.020
7+060.00 Elev=6.001
7+080.00 Elev=5.974
7+100.00 Elev=5.975
7+120.00 Elev=5.987
7+140.00 Elev=5.983
7+160.00 Elev=5.998
7+180.00 Elev=6.012
7+200.00 Elev=5.982
7+220.00 Elev=5.979
7+240.00 Elev=5.997
7+260.00 Elev=6.055
7+280.00 Elev=6.090
7+300.00 Elev=6.131
7+320.00 Elev=6.128
7+340.00 Elev=6.055
7+360.00 Elev=6.062
7+380.00 Elev=6.139
7+400.00 Elev=6.214
7+420.00 Elev=6.257
7+440.00 Elev=6.291
7+460.00 Elev=6.414
7+480.00 Elev=6.225
7+500.00 Elev=6.175
7+520.00 Elev=6.131
7+540.00 Elev=6.104
7+560.00 Elev=6.060
7+580.00 Elev=6.110
7+600.00 Elev=6.162
7+620.00 Elev=6.145
7+640.00 Elev=6.116
7+660.00 Elev=6.080
7+680.00 Elev=6.057
7+700.00 Elev=6.039
7+720.00 Elev=6.052
7+740.00 Elev=5.994
7+760.00 Elev=6.051
7+780.00 Elev=6.094
7+800.00 Elev=6.211
7+820.00 Elev=6.253
7+840.00 Elev=6.190
7+860.00 Elev=6.227
7+880.00 Elev=6.181
7+900.00 Elev=6.160
7+920.00 Elev=6.160
7+940.00 Elev=6.162
7+960.00 Elev=6.170
7+980.00 Elev=6.183
8+000.00 Elev=6.190
3.- PLANTA Y PERFIL TAURA 2021


UBICACION GENERAL
SIMBOLOGIA
TERRENO NATURAL
EJE DE VIA
BORDE DE VIA
CERRAMIENTO
CANAL
POSTE
REFERENCIA
PLANTA DE ARROZ
CURVA C/1m
CURVA C/5m
0+000 ABSCISADO
CASAS
NORTE PLANTA
INTERSECCION
CUENCA
EDIFICACIONES
GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
Fiscalización y Estudios y Proyectos
"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA BUBAY - TAURO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN BUBAY DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"
PLANOS TOPOGRAFICOS PLANTA – PERFIL
DESDE 8+000 HASTA 9+000
PREFECTA: MSC. SUSANA GONZALEZ
ADMINISTRACIÓN 2020 – 2023
CANTÓN BUBAY
ELABORADO
APROBADO
FISCALIZADO
ESCALA: INDICADAS
ENERO / 2021
9/10
AUTOPISTA
TAURA
PLANTA GENERAL
KB+000 – KB+000
ESCALA 1:1000
PERFIL LONGITUDINAL
ESCALA H 1/1000
V 1/100
8+000.00 Elev=6.190
8+020.00 Elev=6.027
8+040.00 Elev=6.361
8+060.00 Elev=6.353
8+080.00 Elev=6.345
8+100.00 Elev=6.442
8+120.00 Elev=6.438
8+140.00 Elev=6.387
8+160.00 Elev=6.384
8+180.00 Elev=6.362
8+200.00 Elev=6.291
8+220.00 Elev=6.291
8+240.00 Elev=6.343
8+260.00 Elev=6.377
8+280.00 Elev=6.346
8+300.00 Elev=6.297
8+320.00 Elev=6.330
8+340.00 Elev=6.317
8+360.00 Elev=6.298
8+380.00 Elev=6.264
8+400.00 Elev=6.245
8+420.00 Elev=6.295
8+440.00 Elev=6.169
8+460.00 Elev=6.281
8+480.00 Elev=6.211
8+500.00 Elev=6.113
8+520.00 Elev=6.118
8+540.00 Elev=6.189
8+560.00 Elev=6.306
8+580.00 Elev=6.303
8+600.00 Elev=6.287
8+620.00 Elev=6.277
8+640.00 Elev=6.221
8+660.00 Elev=6.107
8+680.00 Elev=6.099
8+700.00 Elev=6.115
8+720.00 Elev=6.175
8+740.00 Elev=6.220
8+760.00 Elev=6.255
8+780.00 Elev=6.303
8+800.00 Elev=6.352
8+820.00 Elev=6.347
8+840.00 Elev=6.328
8+860.00 Elev=6.337
8+880.00 Elev=6.371
8+900.00 Elev=6.383
8+920.00 Elev=6.371
8+940.00 Elev=6.358
8+960.00 Elev=6.291
8+980.00 Elev=6.340
9+000.00 Elev=6.390
3 – PLANTA Y PERFIL TAURA 2021


UBICACION GENERAL
KM 26
PUENTE SOBRE EL RIO TAURA
TAURA
SIMBOLOGIA
TERRENO NATURAL
EJE DE VIA
BORDE DE VIA
CERRAMIENTO
CANAL
POSTE
REFERENCIA
PLANTA DE ARROZ
CURVA C/1m
CURVA C/5m
0+000 ABSCISADO
CASAS
NORTE PLANTA
INTERSECCION
CUENCA
EDIFICACIONES
GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
Dirección Provincial de Estudios y Proyectos
"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA PUNÁ - TAURA HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN SAMBORONDÓN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"
CONTIENE:
PLANOS TOPOGRAFICOS PLANTA — PERFIL
DESDE: 8+000 HASTA: 9+000
PREFECTO:
MSC. SUSANA GONZALEZ
ADMINISTRACIÓN 2020 - 2023
UBICACIÓN:
CANTÓN SAMBORONDÓN
ELABORADO:
APROBADO:
FECHA:
ENERO/2021
HOJA:
9/15
AUTOPISTA
TAURA
RIO TAURA
RIO TAURA
PLANTA GENERAL
K8+000 - K9+000
ESCALA 1:1000
PERFIL LONGITUDINAL
ESCALA H 1:1000
V 1:100
8+000.00 Elev=6.190
8+020.00 Elev=6.027
8+040.00 Elev=6.361
8+060.00 Elev=6.353
8+080.00 Elev=6.345
8+100.00 Elev=6.442
8+120.00 Elev=6.438
8+140.00 Elev=6.387
8+160.00 Elev=6.384
8+180.00 Elev=6.362
8+200.00 Elev=6.291
8+220.00 Elev=6.291
8+240.00 Elev=6.343
8+260.00 Elev=6.377
8+280.00 Elev=6.346
8+300.00 Elev=6.297
8+320.00 Elev=6.330
8+340.00 Elev=6.317
8+360.00 Elev=6.298
8+380.00 Elev=6.264
8+400.00 Elev=6.245
8+420.00 Elev=6.295
8+440.00 Elev=6.169
8+460.00 Elev=6.281
8+480.00 Elev=6.211
8+500.00 Elev=6.115
8+520.00 Elev=6.118
8+540.00 Elev=6.189
8+560.00 Elev=6.306
8+580.00 Elev=6.303
8+600.00 Elev=6.287
8+620.00 Elev=6.277
8+640.00 Elev=6.221
8+660.00 Elev=6.107
8+680.00 Elev=6.099
8+700.00 Elev=6.115
8+720.00 Elev=6.175
8+740.00 Elev=6.220
8+760.00 Elev=6.255
8+780.00 Elev=6.303
8+800.00 Elev=6.352
8+820.00 Elev=6.347
8+840.00 Elev=6.328
8+860.00 Elev=6.337
8+880.00 Elev=6.371
8+900.00 Elev=6.383
8+920.00 Elev=6.371
8+940.00 Elev=6.358
8+960.00 Elev=6.291
8+980.00 Elev=6.340
9+000.00 Elev=6.350
3.- PLANTA Y PERFIL TAURA 2021

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DURAN - TAMBO HASTA EL INGRESO DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA TAURA, EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

LIBRETA DE HITOS GEOREFERENCIADOS

NUMERO	ABSCISA	ESTE	NORTE	ALTURA	CODIGO
1	0+560	644643.571	9752174.223	7.545	HITO1
2	0+660	644578.662	9752090.147	6.176	HITO2
3	1+220	644313.090	9751602.567	6.199	HITO3
4	1+268	644288.073	9751559.436	6.928	HITO4
5	2+020	643908.059	9750907.990	6.108	HITO5
6	2+080	643891.525	9750852.524	6.593	HITO6
7	2+823	643503.371	9750213.322	5.764	HITO7
8	2+865	643484.906	9750178.322	6.700	HITO8
9	3+980	642919.178	9749217.006	6.348	HITO9
10	4+000	642941.588	9749189.359	6.220	HITO10
11	4+880	642413.799	9748466.418	5.460	HITO11
12	4+920	642428.025	9748418.733	6.851	HITO12
13	5+950	641950.368	9747508.963	4.336	HITO13
14	5+960	641932.010	9747503.716	6.397	HITO14
15	6+932	641480.177	9746646.373	5.176	HITO15
16	6+960	641448.940	9746628.410	5.561	HITO16
17	7+682	641126.728	9745980.693	5.585	HITO17
18	6+783	641079.508	9745892.397	5.707	HITO18
19	8+617	640690.184	9745158.362	6.170	HITO19
20	8+695	640662.493	9745087.284	5.922	HITO20

LISTADO DE DRENAJES EXISTENTES

N°	ABSCISA	COORDENADAS		ALCANTARILLA					MURO DE ALAS	DESCRIPCION
		ESTE	NORTE	DIAMETRO EN	DIAMETRO (m)	DUCTO CAJON		LONGITUD		
						ANCHO	ALTURA			
1	0+130	644778.961	9752553.075	36	0.90				SI	TUBO DE HORMIGON ARMADO
2	0+158	644792.885	9752534.007			2.80	1.70	16.00	SI	BOVEDA ARMICO DOBLE
3	0+565	640672.356	9744825.912	36	0.90				SI	UN TUBO DE HORMIGON
4	0+829	644498.207	9751941.475			1.50	1.50	15.60	SI	DUCTO CAJON
5	0+954	644435.340	9751833.678	60	1.50			17.50		2 TUBOS DE HORMIGON ARMADO
6	1+288	644267.067	9751545.912	60	1.50			17.50	NO	TUBO DE HORMIGON ARMADO
7	1+296	644262.817	9751538.729	36	0.90			15.25		DOS TUBOS DE HORMIGON
8	1+302	644259.570	9751533.142			0.90	1.20			DUCTO CAJON
9	1+510	644155.339	9751354.009	36	0.90					UN TUBO DE HORMIGON
10	1+783	644017.524	9751117.542			0.90	1.20		SI	DUCTO CAJON
11	2+733	643538.605	9750297.345	72	1.80				NO	TUBO DE HORMIGON ARMADO
12	2+740	643534.544	9750291.382	60	1.50				SI	3 TUBO DE HORMIGON ARMADO
13	2+746	643531.567	9750286.343	72	1.80				NO	TUBO DE HORMIGON ARMADO
14	3+127	643339.572	9749958.037		0.00	1.50	1.50		SI	DUCTO CAJON
15	3+327	643238.848	9749785.381	36	0.90				NO	DUCTO TAPADO
16	3+430	643185.931	9749696.297	60	1.50				SI	2 TUBO DE HORMIGON ARMADO
17	4+520	642636.044	9748755.781	60	1.50				SI	2 TUBO DE HORMIGON ARMADO
18	5+560	642110.552	9747858.369			2.40	3.80		SI	DUCTO CAJON DOBLE
19	5+580	642101.945	9747842.271	60	1.50				SI	2 TUBO DE HORMIGON ARMADO
20	5+956	641925.448	9747508.906	60	1.50				SI	2 TUBO DE HORMIGON ARMADO
21	6+726	641565.085	9746827.709	36	0.90				NO	TUBO DE HORMIGON ARMADO
22	6+955	641457.796	9746625.820	60	1.50				SI	2 TUBO DE HORMIGON ARMADO

LISTADO DE DRENAJES EXISTENTES

N°	ABSCISA	COORDENADAS		ALCANTARILLA					MURO DE ALAS	DESCRIPCION
		ESTE	NORTE	DIAMETRO EN	DIAMETRO (m)	DUCTO CAJON		LONGITUD		
						ANCHO	ALTURA			
23	7+043	641416.621	9746548.144	36	0.90				NO	TUBO DE HORMIGON ARMADO
24	7+454	641224.548	9746184.645	60	1.50				SI	2 TUBO DE HORMIGON ARMADO
25	7+465	641219.517	9746174.887	60	1.50				SI	2 TUBO DE HORMIGON ARMADO
26	7+821	641051.874	9745860.759			0.9	1.2		SI	DUCTO CAJON
27	8+024	640956.288	9745681.707	36	0.90				NO	2 TUBO DE HORMIGON ARMADO
28	8+064	640937.954	9745647.131	60	1.50				NO	TUBO DE HORMIGON ARMADO
29	8+494	640735.709	9745267.177	60	1.50				SI	TUBO DE HORMIGON ARMADO
30	8+631	640673.608	9745145.579			1.7	1.7		SI	DUCTO CAJON
31	8+960	640672.356	9744825.912	60	1.5				SI	DOS TUBOS DE HORMIGON