



PLACA ACTUAL GTA8231	PLACA ANTERIOR GTA8231	AÑO 2022	
NÚMERO VIN KJASIS LJTRSC02030615	NÚMERO MOTOR EP210042771	RATIFICACIÓN 10/05/2018	
MARCA JAC	MODELO HFC1130K1 AC 6.6 2P 4XJ TM DIESEL	CATEGORÍA 0701	AÑO MODELO 2022
CLASE DE VEHÍCULO VEHICULO ESPECIAL	TIPO DE VEHÍCULO TANQUERO	PASAJEROS 2	TONELAJE 10.20
PAÍS DE ORIGEN CABA POPULAR	CONSTRUCTIBLE DIE	CANTIDAD DE MET	TIPO DE PESO PESADO (> 3.5 T)
COLOR 1 PLANO	COLOR 2	OTRO PÉDICO	REMARKADO NO
OBSERVACIONES GRAVAMEN			

CLASE DE TRANSPORTE CLASE DE TRANSPORTE I BUS 0902764473001	PROVINCIA LOS RIOS	CANTÓN QUINSALEMA
DOMICILIO		TÉLEFONO
CLASE DE TRANSPORTE PARTICULAR	TIPO DE TRANSPORTE (MODALIDAD)	ÁMBITO DE OPERACIÓN
OPERADOR DE TRANSPORTE		ISICO
AVANZO 63000	VALOR MATRICULA 36.00	FECHA COPIA
SEÑALA RESPONSABLE	DESTACAR YBARRAGAN	FECHA EMISIÓN 11-FEB-2022
	LUGAR EMISIÓN CAD BUCAY	FECHA CADUCA 10-FEB-2027

000078090



CHONE
VIAL

0092440

REPÚBLICA DEL ECUADOR
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN CHONE

REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR



40

No. Revisión: 92440	Marca: JAC	APROBADO	GTA8231 PLACA
Fecha Revisión: 04/JUN/2025	Modelo: HFC1130KR1 AC 6.8 2P 4X2 TM DIESEL	RESULTADO	
	Año: 2022 No. Revisión: PRIMERA		
 Jefe de Revisión Técnica	No. Chasis: LJ11R9CG4N3300441	VALIDO HASTA 30/06/26 No.Defectos TIPO 3: 0 No.Defectos TIPO 2: 0 No.Defectos TIPO 1: 5 Kilometraje: 0	
	No. Motor: 6P21G048778		

Código	Descripción Defecto Visual	Calificación	Ubicación
02030105	BAJA INTENSIDAD DE LUCES DE FRENO. ()	TIPO1	163840
03020105	JUEGOS O DESGASTES EN PINES Y BOCINES. ()	TIPO1	512
06020105	INEXISTENCIA DEL SEGURO DE CAÍDA DE CARDAN. ()	TIPO1	8192
09060105	MALA VISIBILIDAD A TRAVÉS DEL PARABRISAS. ()	TIPO1	1024

Código	Descripción Prueba Mecatrónica	Unidad	Valor	Límites	Calificación	Ubicación
04030101	INCORRECTA EFICACIA DEL FRENO DE SERVICIO.	%	63,00	65.000<=X<=100,0	TIPO1	-
03090101	ALINEACIÓN 1ER EJE CONVERGENCIA	m/Km	0,50	0.000<=X<=4.000	OK	0
10030101	RUÍDO DE ESCAPE SUPERIOR AL LÍMITE.	dB	81,50	66.000<=X<=94.99	OK	-
04030201	DESEQUILIBRIO DEL FRENO DE SERVICIO EN EL 1º EJE.	%	6,00	0.000<=X<=14.999	OK	0
04030301	DESEQUILIBRIO DEL FRENO DE SERVICIO EN 2 EJES.	***	12,00	0.000<=X<=14.999	OK	-
04020101	INCORRECTA EFICACIA DE FRENO DE ESTACIONAMIENTO 2º EJ	%	30,00	20.000<=X<=100,0	OK	-



CERTIFICADO REVISIÓN
TÉCNICA VEHICULAR
REPÚBLICA DEL ECUADOR

ADHESIVO HOLOGRÁFICO
DE SEGURIDAD REVISIÓN
TÉCNICA VEHICULAR



0092440





