



CANTÓN

NARANJAL

1.- RESUMEN DE OBRA EJECUTADA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE OBRAS PÚBLICAS - GESTIÓN BEDE

MANTENIMIENTO PÉTREO (A)	65,31 Km
ASFALTO / BACHEO (B)	0,57 Km
KM DE VÍAS ATENDIDAS (A+B)	65,88 Km
POZOS ATENDIDOS	31

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CONCESIONES

KM DE VÍAS ATENDIDAS	28,17 Km
----------------------	----------

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE RIEGO, DRENAJE Y DRAGAS

KM DE CAUCES ATENDIDOS	50,472 Km
ALBARRADAS	0

2.- DETALLE DE OBRA EJECUTADA

MANTENIMIENTO PÉTREO	LONGITUD
RCTO. LAS MERCEDES	2830 m
SAN JOSE	4010 m
PROLONGACION VIA SAN JOSE	780 m
ENTRADA A VIA A SAN JOSE	1180 m
VARIOS TRAMOS ENTRE RCTO. MARTILLO - RECTO JESUS MARIA	5000 m
TRES CERRITOS - LA MIRANDA 2	8700 m
SIETE CASCADAS	2700 m
AROMO	620 m
LAS DELICIAS	6500 m
PAUJI	4000 m
CABECERA RECINTO AGUAS CALIENTES	960 m
LAS CAÑAS	4700 m
BARRIO LA NUEVA MERCEDES	1731,65 m
SAN FRANCISCO	6400 m
SAN PEDRO	1500 m
TRAMO DE VIA 1 LOS BALNEARIOS EL MIRADOR	1500 m
TRAMO DE VIA 2 EL PARAISO	1600 m
TRAMO DE VIA 3 EL ROBLE	2200 m
4 DE AGOSTO	3000 m
TAURA - LA FLORENCIANA	5400 m
TOTAL	65311,65 m



CANTÓN

NARANJAL

ASFALTADO / BACHEO	LONGITUD
TRAMO DE LA VIA NARANJAL - SANTA ROSA DE FLANDES	565 m
MANTENIMIENTO VÍA KM 26 - PTO INCA - NARANJAL. 37+340 - 37+800 [C]	460 m
MANTENIMIENTO VÍA KM 26 - PTO INCA - NARANJAL. 38+860 - 39+540 [C]	680 m
	4500 m
	6880 m
TOTAL	565 m

INTERVENCIÓN VIAL POR CONCESIÓN	LONGITUD
COLOCACIÓN DE TACHAS	1900 m
DESBROCE Y LIMPIEZA	6000 m
AMPLIACION DE 2 A 4 CARRILES - TRAMO RESERVA CHURUTE [C]	4490 m
BACHEO, FRESADO Y CARPETA ASFALTICA 12+200 - 14+900	2700 m
AMPLIACIÓN DE VÍA 2 A 4 CARRILES DE 31+120 A 35+620 INC. LOS PUENTES TROBADOR Y ESTRELLA [C]	6880 m
AMPLIACION DE 2 A 4 CARRILES 20+440 - 22+440	2000 m
MANTENIMIENTO VÍA KM 26 - PTO INCA - NARANJAL. 38+860 - 39+540 [C]	680 m
MANTENIMIENTO VÍA KM 26 - PTO INCA - NARANJAL. 37+340 - 37+800 [C]	460 m
DEMARCACION HORIZONTAL 22+440 - 25+500	3060 m
TOTAL	28170 m

POZOS ATENDIDOS (RECINTOS)	
MARCELLA No. 1	NA-PO-01
CALICANTO	NA-PO-02
TIERRA DE CAMPESINO	NA-PO-03
SAN CARLOS	NA-PO-04
MATA DE PLATANO	NA-PO-05
FLOR MARIA	NA-PO-06
	NA-PO-07
TROVADOR	NA-PO-08
ESTRELLA	NA-PO-09
3 DE NOVIEMBRE	NA-PO-10
SAN JACINTO	NA-PO-11
SAN FRANCISCO	NA-PO-12
MONTAÑITA	NA-PO-13
3 CERRITOS POZO 1	NA-PO-14
EL MARTILLO	NA-PO-15
CAMPAMENTO	NA-PO-16
EL RECREO	NA-PO-17
PUERTO INCA	NA-PO-18
SANTA ROSA DE FLANDES	NA-PO-19
SAN AGUSTIN	NA-PO-20



CANTÓN

NARANJAL

POZOS ATENDIDOS (RECINTOS)	
4 DE AGOSTO	NA-PO-21
TRAPICHE 2	NA-PO-22
TRAPICHE 1	NA-PO-23
BUENOS AIRES	NA-PO-24
EL MANGO POZO#2	NA-PO-25
TROVADOR 2	NA-PO-26
PUERTO BAQUERIZO	NA-PO-27
PUERTO BAQUERIZO POZO 2	NA-PO-28
6 DE JULIO	NA-PO-29
SAN JOSE	NA-PO-30
LA MONTAÑITA	NA-PO-31
TOTAL	31 Ud

CAUCES ATENDIDOS	LONGITUD
RÍO TIGSAY	3660 m
RÍO GRAMALOTAL	3440 m
RÍO LAS PIEDRAS	4800 m
LA DELICIA	300 m
CANAL DE DRENAJE (TAURA)	5763 m
ESTERO EL GALLO Y CANAL DE RIEGO Y DRENAJE	13320 m
CANAL DE RIEGO (NARANJAL - EL RUIDOSO)	2448 m
EL MARTILLO	1984 m
EL MARTILLO	1902 m
SANTA DE ROSA DE FLANDES	2470 m
NUEVOS RUMBOS DE CHURUTE - EL MANGO	10385 m
TOTAL	50472 m

EMERGENCIAS ATENDIDAS

RECINTO EL RUIDOSO. COLOCACIÓN DE TUBERÍAS POR DESBORDAMIENTO DEL ESTERO GUAJA.

RECINTO AGUAS CALIENTES - RIO TIGSAY. ENTREGA DE TUBERÍAS PARA REHABILITACIÓN DE VÍA DE ACCESO.

PARROQUIA TAURA. LIMPIEZA DE 1,6 KM DE CANALES DE DRENAJE.

EL MARTILLO. DESBORDAMIENTO DEL RIO MATA DE PLATANO. AMPLIACIÓN Y ELEVACIÓN DE VÍA. COLOCACIÓN DE TUBERÍAS PARA MEJORAR INGRESO A RECINTO.

NUEVA UNION. COLAPSO DE MURO DE GAVIONES POR CRECIDA DEL RÍO. SE CONSTRUYÓ MURO DE CONTENCIÓN

SANTA ROSA DE FLANDES - EL MATE. DESBORDAMIENTO DEL RIO MATE. LIMPIEZA DE CANAL.

SAN CARLOS - SECTOR INDIANA. SOCAVACIÓN DE MURO CARROZABLE POR DESBORDAMIENTO DE RIO NORCAY. INTERVENCIÓN EN EL CAUCE.

JESUS MARIA - RIO CIRIACO. SOCAVACION DE VIA. RECUPERACIÓN DE VÍA.

RECINTO LA DELICIA. DESAZOLVE DE RÍO

SAN CARLOS - BARRIO NUEVO. RECONFORMACIÓN DE VÍAS



Prefectura del
Guayas

CANTÓN

NARANJAL

EMERGENCIAS ATENDIDAS

SAN CARLOS - LAS PIEDRAS. RECONFORMACION DE MURO CARROZABLE Y ENCAUZAMIENTO DEL RÍO

RECINTO NUEVA UNIÓN. RECONFORMACIÓN DE MURO CARROZABLE

FUMIGACIONES

PARROQUIA TAURA, RECINTOS EL MARTILLO Y RIO RUIDOSO SE ENTREGARON 100 TOLDOS, BENEFICIANDO A 100 MORADORES

EN LA PARROQUIA JESUS MARIA SE ENTREGARON TOLDOS BENEFICIANDO A 214 HABITANTES

EN LA PARROQUIA RURAL SANTA ROSA DE FLANDES, RECINTO VILLA NUEVA SE REALIZARON 180 FUMIGACIONES, BENEFICIANDO A 720 PERSONAS. ASÍ TAMBIÉN SE REALIZÓ SANITIZACIÓN EN 600 VIVIENDAS BENEFICIANDO A 2400 PERSONAS