



Prefectura del  
*Guayas*

**CANTÓN**

## **NARANJITO**

### **1.- RESUMEN DE OBRA EJECUTADA**

#### **DIRECCIÓN PROVINCIAL DE OBRAS PÚBLICAS - GESTIÓN BEDE**

MANTENIMIENTO PÉTREO (A)	8,7 Km
ASFALTO / BACHEO (B)	0,42 Km
KM DE VÍAS ATENDIDAS (A+B)	9,12 Km

#### **DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CONCESIONES**

KM DE VÍAS ATENDIDAS	12 Km
----------------------	-------

#### **DIRECCIÓN PROVINCIAL DE RIEGO, DRENAJE Y DRAGAS**

KM DE CAUCES ATENDIDOS	1,5 Km
------------------------	--------

### **2.- DETALLE DE OBRA EJECUTADA**

<b>MANTENIMIENTO PÉTREO</b>	<b>LONGITUD</b>
CALLES DE NARANJITO	669 m
NORTON - ANAPOYO	2310 m
SAN ANTONIO - ROCAFUERTE	5721 m
<b>TOTAL</b>	<b>8700 m</b>

<b>ASFALTADO / BACHEO</b>	<b>LONGITUD</b>
CALLE 9 DE OCTUBRE (DESDE CALLE GILMA ZAVALA HASTA EDWIN CHAVEZ)	420 m
<b>TOTAL</b>	<b>420 m</b>

<b>INTERVENCIÓN VIAL POR CONCESIÓN</b>	<b>LONGITUD</b>
MANTENIMIENTO VÍA MILAGRO-NARANJITO	12000 m
<b>TOTAL</b>	<b>12000 m</b>

<b>CAUCES ATENDIDOS</b>	<b>LONGITUD</b>
ESTERO ANAPOYO	1500 m
<b>TOTAL</b>	<b>1500 m</b>

#### **EMERGENCIAS ATENDIDAS**

EL PORVENIR. PROTECCIÓN DE PIEDRAS ESCOLLERAS EN LAS PILAS DEL PASO PEATONAL.  
VIA NARANJITO - BUCAY. AFECTACIÓN DETRÁS DE PILA AFECTANDO LA CALZADA.