


 REPÚBLICA DEL ECUADOR GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN 24 DE MAYO MATRICULA VEHICULAR			NOMBRE DEL PROPIETARIO JIMENEZ JIMENEZ JIMMY ISRAEL		
PLACA ACTUAL MCV0456			PLACA ANTERIOR MCV0456		AÑO 2021
NÚMERO VIN (CHASIS) 9GDP7H1C23B262003		NÚMERO MOTOR 37695310250634		RAMA / CPH A	
MARCA CHEVROLET		MODELO KODIAK 241E		CILINDRAJE 8000	
CLASE DE VEHICULO VEHICULO ESPECIAL		TIPO DE VEHICULO CISTERNA		PASAJEROS 2	
PAÍS DE ORIGEN COLOMBIA		COMBUSTIBLE DIE		CARROTERIA MET	
COLOR 1 BLANCO		COLOR 2 BLANCO		ORTOPÉDICO ---	
OBSERVACIONES					
C.I. / PASAPORTE / RUC 0924438443			PROVINCIA MANABI		CANTÓN OLMEDO (MANABI)
DOMICILIO MI LOTE SOLAR 5			TELÉFONO 0993209244		
CLASE DE TRANSPORTE COMERCIAL			TIPO DE TRANSPORTE(MODALIDAD)		ÁMBITO DE OPERACIÓN
OPERADOR DE TRANSPORTE			DISCO		
AVALÚO 4461			VALOR MATRÍCULA 36,00		FECHA COMPRA
FIRMA RESPONSABLE			DIGITADOR MPONCEM		FECHA EMISIÓN 28-JUL-2021
			LUGAR EMISIÓN GAD 24 DE MAYO		FECHA CADUCA 27-JUL-2026

 REPÚBLICA DEL ECUADOR GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN 24 DE MAYO						
REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR		CERTIFICADO DE REVISION TÉCNICA VEHICULAR				
0022915		23				
No Revisión : 0022915 Fecha de Revisión : 2024-07-22		Marca: CHEVROLET Modelo: KODIAK 241E Año: 2003				
APROBADO RESULTADO		MCV0456 PLACA				
 JEFES DE TRÁNSITO(E)		No. Chasis: 9GDP7H1C23B262003 Operadora: Propietario: JIMENEZ JIMENEZ JIMMY ISRAEL No. Disco: No. Revisión: PRIMERA				
VALIDO HASTA: 30/07/2025 No Defecto: TIPO 3 0 No Defecto: TIPO 2 1 No Defecto: TIPO 1 1 Kilometraje:						
Código	Descripción Efecto Visual	Calificación	Ubicación			
09070102	FUGAS DE COMBUSTIBLE ()	TIPO1				
Código	Descripción Prueba Mecatrónica	Unidad	Valor	Límites	Calificación	Ubicación
04030201	DESEQUILIBRIO DEL FRENO DE SERVICIO EN EL 1ER EJE	%	7	0.000<=X<=14.999	OK	0
04030301	DESEQUILIBRIO DEL FRENO DE SERVICIO EN EL 2DO EJE	%	2	0.000<=X<=14.999	OK	0
10030101	RUIDO DE ESCAPE SUPERIOR AL LÍMITE.	dB	6	0.000<=X<=74.999	OK	-
10020201	OPACIDAD SUPERIOR AL LÍMITE	%	1	0.000<=X<=19.999	OK	0
02010304	ALINEACIÓN VERTICAL DE FARO FRONTAL	°	9	-10.000<=X<=2.500	OK	-
02010303	ALINEACIÓN HORIZONTAL DE FARO FRONTAL	°	74	-2.000<=X<=1000.0	OK	-
02010201	INTENSIDAD DE FAROS FRONTALES	lm	129	0.000<=X<=134.99	OK	9
03090101	ALINEACIÓN 1ER EJE DIVERGENCIA	mm	-2	-4.000<=X<=0.000	OK	0
05010301	EFICACIA SUSPENSIÓN RUEDA IZQUIERDA 1ER EJE	%	90	60.000<=X<=100.0	OK	19
05010301	EFICACIA SUSPENSIÓN RUEDA DERECHA 1ER EJE	%	43	60.000<=X<=100.0	OK	18
05010401	DESEQUILIBRIO DE SUSPENSIÓN 1ER EJE	%	11	0.000<=X<=14.999	OK	0
05010501	EFICACIA SUSPENSIÓN RUEDA IZQUIERDA 2DO EJE	%	62	50.000<=X<=100.0	OK	19
05010502	EFICACIA SUSPENSIÓN RUEDA DERECHA 2DO EJE	%	40	50.000<=X<=100.0	OK	18
05010601	DESEQUILIBRIO DE SUSPENSIÓN 2DO. EJE.	%	6	0.000<=X<=14.999	OK	1