

DIAGRAMA DE GANTT

[illegible]

00000407

CONSORCIO VIAL SB - LG

Elemento	Forma	Forma	Forma	Forma	Forma
Tarea	[Barra sólida]	Resumen inactivo	[Barra sólida]	Tareas externas	[Barra sólida]
División	[Puntos suspensivos]	Tarea manual	[Barra sólida]	Hito externo	[Barra sólida]
Hito	[Diamante]	solo duración	[Barra sólida]	Fecha límite	[Barra sólida]
Resumen	[Barra sólida]	Informe de resumen manual	[Barra sólida]	Progreso	[Barra sólida]
Resumen del proyecto	[Barra sólida]	Resumen manual	[Barra sólida]	Progreso manual	[Barra sólida]
Tarea inactiva	[Barra sólida]	solo el comienzo	[Barra sólida]		
Hito inactivo	[Diamante]	solo fin	[Barra sólida]		

~~Sr. Johnny Shamir Azar Moscoso~~
~~PROCURADOR COMUN~~
~~CONSORCIO VIAL SB - LG~~

Diagrama de Gantt showing a timeline from 2027 to 2029. The timeline is divided into months (mes 27 to mes 45). The diagram area is a grid for task scheduling.

Legend:

- Tarea: Solid blue bar
- División: Dotted blue bar
- Hito: Blue diamond
- Resumen: Thick blue bar
- Resumen del proyecto: Thin blue bar
- Tarea inactiva: Light blue bar
- Hito inactivo: Light blue diamond
- Resumen inactivo: Dotted light blue bar
- Tarea manual: Solid dark blue bar
- solo duración: Thin dark blue bar
- Informe de resumen manual: Thick dark blue bar
- Resumen manual: Thin dark blue bar
- solo el comienzo: Light blue bar
- solo fin: Light blue diamond
- Tareas externas: Light blue bar with brackets
- Hito externo: Dark blue diamond
- Fecha límite: Green arrow
- Progreso: Blue line
- Progreso manual: Blue line with a different style

000000408

CONSORCIO VIAL SB - LG

Sr. Johnny Shamir Azar Moscoso

PROCURADOR COMÚN
CONSORCIO VIAL SB - LG

Página 34

DIAGRAMA DE GANTT

[illegible]

00000409

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Sr. Johnny Shamir Azar Moscoso

PROCURADOR COMUN
CONSORCIO VIAL SB - LG

DIAGRAMA DE GANTT

2028

mes 27

mes 28

mes 29

mes 30

mes 31

mes 32

mes 33

mes 34

mes 35

mes 36

mes 37

mes 38

mes 39

mes 40

mes 41

mes 42

mes 43

mes 44

mes 45

2029

CONSORCIO VIAL SB - LG

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

000000410

Sr. Johnny Bhanir Acar Moscoso

PROCURADOR COMUN

CONSORCIO VIAL SB - LG

Página 36

Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual

Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo

CONSORCIO VIAL SB - LG

Sr. Johnny Shamir Azar Moscoso
PROCURADOR COMUN
CONSORCIO VIAL SB - LG

DIAGRAMA DE GANTT


[illegible]

CONSORCIO VIAL SB - LG


Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

St. John's Shamir Azar Moscoso
PROCURADOR COMUNITARIO
CONSORCIO VIAL SB - LG

DIAGRAMA DE GANTT



00000412



CONSORCIO VIAL SB - LG

St. Johnny Shamir Azar Moscoso
 PROCURADOR COMUN
 CONSORCIO VIAL SB - LG

DIAGRAMA DE GANTT

[illegible]

00000413

CONSORCIO VIAL SB - LG	Tarea	Resumen inactivo	Resumen manual	Tareas externas
	División			Hito externo
	Hito			Fecha límite
	Resumen			Progreso
	Resumen del proyecto			Progreso manual
	Tarea inactiva			
	Hito inactivo			

Sr. Johnny Shamir Azar Moscoso
 PROCURADOR COMUN
 CONSORCIO VIAL SB. LG

DIAGRAMA DE GANTT

[illegible]

00000414

Elemento	Forma	Forma	Forma	Forma	Forma	Forma
Tarea	[Barra sólida azul]	Resumen inactivo	[Barra sólida azul]	Tareas externas	[Barra sólida azul]	[Barra sólida azul]
División	[Puntos azules]	Tarea manual	[Barra sólida azul]	Hito externo	[Barra sólida azul]	[Barra sólida azul]
Hito	[Diamante azul]	solo duración	[Barra sólida azul]	Fecha límite	[Barra sólida azul]	[Barra sólida azul]
Resumen	[Barra sólida azul]	Informe de resumen manual	[Barra sólida azul]	Progreso	[Barra sólida azul]	[Barra sólida azul]
Resumen del proyecto	[Barra sólida azul]	Resumen manual	[Barra sólida azul]	Progreso manual	[Barra sólida azul]	[Barra sólida azul]
Tarea inactiva	[Barra sólida azul]	solo el comienzo	[Barra sólida azul]			
Hito inactivo	[Diamante azul]	solo fin	[Barra sólida azul]			

CONSORCIO VIAL SB - LG

Sr. Johnny Shamir Azar Moscoso

PROCURADOR COMUM
CONSORCIO VIAL SB - LG

DIAGRAMA DE GANTT

2028

mes 27

mes 28

mes 29

mes 30

mes 31

mes 32

mes 33

mes 34

mes 35

mes 36

mes 37

mes 38

mes 39

mes 40

mes 41

mes 42

mes 43

mes 44

mes 45

2029

000000415

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Tareas externas

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

CONSORCIO VIAL SB - LG

PROCURADOR COMUNAL
Sr. Johnny Chanay Díaz Moscoso

Página 41

Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual

Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto

CONSORCIO VIAL SB - LG


 Sr. Johnny Chaminé, Ass. - Mossoró
 PROCURADOR COMUM
 CONSORCIO VALSULS

DIAGRAMA DE GANTT


[illegible]

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual
Tarea inactiva	solo el comienzo	
Hito inactivo	solo fin	

CONSORCIO VIAL SB - LG

-----X-----
Sr. Johnny Shamir Azar Moscoso
PROCURADOR COMUN
CONSORCIO VIAL SB - LG

DIAGRAMA DE GANTT



00000417

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

CONSORCIO VIAL SB - LG

Sr. Johnny Shantir Azar Miqueloso
 PROCURADOR COMUNITARIO
 CONSORCIO VIAL SB - LG

[illegible]

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual


Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo

CONSORCIO VIAL SB - LG

4

~~Dr. Johnny Serrano Acar Moscoso~~
~~PROCURADOR COMUN~~
~~CONSORCIO VIAL CS LG~~

[illegible]

firmado electrónicamente por:
JOHNNY SHAMIR AZAR
MOSCOSO
Validar únicamente con FirmasC

Tareas externas	Hito externo	Fecha límite	Progreso	Progreso manual
-----------------	--------------	--------------	----------	-----------------


Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto

CONSORCIO VIAL SB - LG

Dr. John Shumir A.

Sr. Inês Shamir Azar Moscoso
PROCURADOR COMUM
CONSORCIO VIAL SB + G



00008420



JOHNNY SHAMIR AZAR
MOSCOSO

Sr. Johnny Shamir Azar Moscoso
PROCURADOR COMUN
CONSORCIO VIAL SB - LG

RUTA CRÍTICA


Sr. Johnny Shamir Azar Moscoso
PROCURADOR COMUN
CONSORCIO VIAL SB - LG



cartoconstruc_1@hotmail.com




Durán-Ecuador

RUTA CRITICA

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	2026							
				mes -1	mes 1	mes 2	mes 3	mes 4	mes 5	mes 6	mes 7
1		Inicio	0 días		01/06						
2		LETRERO DE OBRA 4.5X3M inc. estructura metalica, lona con impresión color	30 días								
3		DESBROCE, DESBOSQUE Y LIMPIEZA	30 días								
4		REUBICACIÓN DE POSTES / H.A. DE ALUMBRADO no inc. Desvestimiento	30 días								
5		FRESADA DE CARPETA ASFÁLTICA	90 días								
6		EXCAVACION SIN CLASIFICACION empuje = 60 m con % relleno compactado	90 días								
7		DESALOJO MATERIAL DE EXCAVACION distancia hasta 10 km	90 días								
8		MATERIAL DE PRESTAMO IMPORTADO	90 días								
9		TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRESTAMO IMPORTADO, LONGITUD DE ACARREO DE 65-180 KM	90 días								
10		MATERIAL DE PRESTAMO LOCAL *	90 días								
11		MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON SUELO SELECCIONADO	90 días								
12		TRANSPORTE DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO, LONGITUD DE ACARREO DE 45-105 KM	90 días								
13		SUB-BASE CLASE 1	90 días								

000000422



CONSORCIO VIAL SB - LG

Dr. Johnny Shamir Azar Moscoso
PROCURADOR COMUN
CONSORCIO VIAL SB - LG

RUTA CRITICA

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	2026							
				mes -1	mes 1	mes 2	mes 3	mes 4	mes 5	mes 6	mes 7
14		TRANSPORTE DE BASE, SUB-BASE Y H. ASFALTICO LONGITUD DE ACARREO DE 30-110 KM	90 días			Chofer: De volqueta (Estr. Oc. C1)					mes 8
15		IMPRIMACION ASFALTICA.	90 días								
16		RIEGO DE LIGA	90 días								
17		CAPA DE RODADURA DE HORM. ASF. MEZCLADO EN PLANTA E=5 cm 2"	90 días								
18		TRANSPORTE DE BASE, SUB-BASE Y H. ASFALTICO LONGITUD DE ACARREO DE 30-110 KM	90 días								
19		Tendido y compactación de Base y RAP estabilizado con emulsión asfáltico e=20 cm	60 días								
20		BASE CLASE 1	60 días								
21		TRANSPORTE DE BASE, SUB-BASE Y H. ASFALTICO LONGITUD DE ACARREO DE 30-110 KM	60 días								
22		SUB-BASE CLASE 1	90 días								
23		TRANSPORTE DE BASE, SUB-BASE Y H. ASFALTICO LONGITUD DE ACARREO DE 30-110 KM	90 días								

000000423

Tarea	Tareas externas
División	Hito externo
Hito	Fecha límite
Resumen	Tareas críticas
Resumen del proyecto	División crítica
Tarea inactiva	Progreso
Hito inactivo	Progreso manual


CONSORCIO VIAL SB - LG

CONSORCIO VIAL SB - LG

RUTA CRITICA

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	2026							
				mes -1	mes 1	mes 2	mes 3	mes 4	mes 5	mes 6	mes 7
24		BASE CLASE 1	90 días								
25		TRANSPORTE DE BASE, SUB-BASE Y H. ASFALTICO LONGITUD DE ACARREO DE 30-110 KM	90 días								
26		IMPRIMACION ASFALTICA.	90 días								
27		RIEGO DE LIGA	90 días								
28		CAPA DE RODADURA DE HORM. ASF. MEZCLADO EN PLANTA E=12.5 cm 5"	90 días								
29		TRANSPORTE DE BASE, SUB-BASE Y H. ASFALTICO LONGITUD DE ACARREO DE 30-110 KM	90 días								
30		CAPA DE RODADURA DE HORM. ASF. MEZCLADO EN PLANTA E=5 cm 2"	90 días								
31		TRANSPORTE DE BASE, SUB-BASE Y H. ASFALTICO LONGITUD DE ACARREO DE 30-110 KM	90 días								

000000424



CONSORCIO VIAL SB - LG

Johny Shamir Azar Moscoso
PROCURADOR COMUN
CONSORCIO VIAL SB - LG

RUTA CRITICA

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	2026							
				mes -1	mes 1	mes 2	mes 3	mes 4	mes 5	mes 6	mes 7
32		LIMPIEZA DE CANALES o DESAZOLVE DE CAUCE excavadora ancho >5m	60 días								
33		REMOCION DE TUBERIA H.A.	60 días								
34		DESALOJO DE ESCOMBROS distancia hasta 10 km	60 días								
35		EXCAVACION Y RELLENO PARA ESTRUCTURAS	60 días								
36		HORMIGON NO ESTRUCTURAL CLASE "E" f'c=180 kg/cm2 PARA REPLANTILLOS	90 días								
37		HORMIGON ESTRUCTURAL CLASE "B" f'c=240 kg/cm2 INC. INHIBIDOR DE CORROSION Y ENCOFRADO	90 días								
38		ACERO DE REFUERZO EN BARRAS f'y=4200 kg/cm2	90 días								
39		RELLENO COMPACTADO compactador manual	90 días								
40		ENROCADO PARA PROTECCIÓN DE PUENTES Y RIVERAS DE RIOS	90 días								

00000425

Tarea	Tareas externas
División	Hito externo
Hito	Fecha límite
Resumen	Tareas críticas
Resumen del proyecto	División crítica
Tarea inactiva	Progreso
Hito inactivo	Progreso manual

CONSORCIO VIAL SB - LG

Johnny Samir Azar Moscoso
PROCURADOR COMUN
CONSORCIO VIAL SB - LG

RUTA CRITICA

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	2026							
				mes -1	mes 1	mes 2	mes 3	mes 4	mes 5	mes 6	mes 7
41		TRANSPORTE DE MATERIAL ENROCADO-PIEDRA, LONGITUD DE ACARREO DE 75-180 KM	90 días								
42		LIMPIEZA DE CANALES o DESAZOLVE DE CAUCE excavadora ancho >5m	90 días								
43		GEOTEXTIL 1600NT	90 días								
44		HORMIGON NO ESTRUCTURAL CLASE "E" f'c=180 kg/cm2 PARA REPLANTILLOS	90 días								
45		HORMIGON ESTRUCTURAL CLASE "B" f'c=240 kg/cm2 INC. INHIBIDOR DE CORROSION Y ENCOFRADO	90 días								
46		ACERO DE REFUERZO EN BARRAS f'y=4200 kg/cm2	90 días								
47		ACERO ESTRUCTURAL A36 inc. Inhibidor de corrosion	90 días								
48		POSTE HORMIGON ARMADO DE 12 M x 500KG	30 días								
49		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS EN POSTES	30 días								

Tarea	Tareas externas
División	Hito externo
Hito	Fecha límite
Resumen	Tareas críticas
Resumen del proyecto	División crítica
Tarea inactiva	Progreso
Hito inactivo	Progreso manual

00000420

CONSORCIO VIAL SB - LG

Sr. Johnny Shamir Azar Moscoso
PROCURADOR COMUN
CONSORCIO VIAL SB - LG

RUTA CRITICA

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	2026							
				mes -1	mes 1	mes 2	mes 3	mes 4	mes 5	mes 6	mes 7
50		TENSOR A TIERRA SIMPLE EN MEDIO VOLTAJE	30 días								Varilla Anclaje A
51		Tensor farol simple	30 días								Abrazadera Circular
52		Retiro de estructuras de soporte en red aérea de media tensión	30 días								Peón EO E2[400%
53		REUBICACIÓN DE POSTES / H.A. DE ALUMBRADO no inc. Desvestimiento	30 días								Bloque de Anclaje
54		REUBICACION DE LINEA 3Φ	30 días								Peón EO E2[400%
55		DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE H.A. EXISTENTES	90 días								Peón EO E2[400%], Operador de e
56		DESALOJO DE ESCOMBROS distancia hasta 10 km	90 días								Peón EO E2, Op. Cargadora fronta
57		EXCAVACION Y RELLENO PARA ESTRUCTURAS	90 días								Cascajo mediano[559.26 m3], Eng
58		SONDEOS DE EXPLORACION DE SUELOS Inc. analisis e informe	90 días								Ensayos de laboratorio (Inc Infor
59		PILOTE PREBARRENADO D = 600 mm fc= 350 kg/cm2 INC. INHIBIDOR CORROSION	60 días								Acero de Refuerzo Fy=4200 kg cm2 [38,40
60		PRUEBA DE CARGA DINAMICA DE PILOTES PDA	60 días								Ensayos de Integridad; Sensores (deformir
61		PRUEBA DE INTEGRIDAD DE PILOTES PIT	60 días								Prueba de Integridad de Pilotes (PIT)[16 u

CONSORCIO VIAL SB - LG

Sr. Johnny Shamir Azar Moscoso

PROCURADOR COMUN

CONSORCIO VIAL SB - LG

00000427

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

RUTA CRITICA


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	2026							
				mes -1	mes 1	mes 2	mes 3	mes 4	mes 5	mes 6	mes 7
62		GEOTEXTIL 1600NT	90 días								
63		PIEDRA TRITURADA SUB-DREN	90 días								
64		TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS*	90 días								
65		Suministro e instalación de tubería PVC perforada 6" Ø160mm Subdren	90 días								
66		TUBERIA PVC Ø110mm PARA DRENAJE	90 días								
67		HORMIGON NO ESTRUCTURAL CLASE "E" f'c=180 kg/cm2 PARA REPLANTILLOS	90 días								
68		HORMIGON ESTRUCTURAL PREMEZCLADO CLASE "A" f'c=280 kg/cm2 inc. encofrado, inc. aditivos	90 días								
69		ACERO DE REFUERZO EN BARRAS f'y=4200 kg/cm2	90 días								
70		Viga California T fc=450 kg/cm2 l=25m	60 días								
71		APOYO CON MORTERO DE ALTA RESISTENCIA fc=350 kg/cm2	60 días								

CONSORCIO VIAL SB - LG Sr. Johnny Shamir Azar Moscoso PROCURADOR COMUN CONSORCIO VIAL SB - LG	Tarea División Hito Resumen Resumen del proyecto Tarea inactiva Hito inactivo	Resumen inactivo Tarea manual solo duración Informe de resumen manual Resumen manual solo el comienzo solo fin	Tareas externas Hito externo Fecha límite Tareas críticas División crítica Progreso Progreso manual	00000428
	Página 7			

RUTA CRITICA

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	mes -1	mes 1	mes 2	mes 3	mes 4	mes 5	mes 6	mes 7	2026 mes 8
72		APOYO DE NEOPRENO - TIPO STUP 40x40x7 cm	60 días									Neopreno tipo S
73		HORMIGON ESTRUCTURAL CLASE "A" f'c=280 kg/cm2 INC. INHIBIDOR DE CORROSION Y ENCOFRADO	60 días									Cemento tipo GU[4,839.2
74		ACERO DE REFUERZO EN BARRAS f'y=4200 kg/cm2	60 días									Acero de Refuerzo Fy=42
75		HORMIGON ESTRUCTURAL PREMEZCLADO CLASE "A" f'c=280 kg/cm2 inc. encofrado, inc. aditivos	90 días									Aditivo aceleran
76		ACERO DE REFUERZO EN BARRAS f'y=4200 kg/cm2	90 días									Acero de Refuer
77		JUNTA DE DILATACION MODULOS DE 432x54x1830MM DESPLAZAMIENTO MEDIO	60 días									Junta de dilataci
78		HORMIGON ESTRUCTURAL CLASE "A" f'c=280 kg/cm2 INC. INHIBIDOR DE CORROSION Y ENCOFRADO	60 días									Cemento tipo GU
79		ACERO DE REFUERZO EN BARRAS f'y=4200 kg/cm2	60 días									Acero de Refuer

000000429



CONSORCIO VIAL SB - LG

Sr. Johnny Shamir Azar Moscoso
PROCURADOR COMUN
CONSORCIO VIAL SB - LG

RUTA CRITICA

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	mes -1	mes 1	mes 2	mes 3	mes 4	mes 5	mes 6	mes 7	2026 mes 8
80		SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE ELEMENTOS DE ACERO ESTRUCTURAL ASTM A588 o A709-50W INC. TRANSPORTE	60 días									Soldadura 7018
81		SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE ELEMENTOS DE ACERO ESTRUCTURAL ASTM A-572 INC. TRANSPORTE	60 días									Soldadura 7018
82		Pernos de anclaje A193 GR B7 d=16mm	60 días									Pernos anclaje 1
83		TUBERIA PVC Ø110mm PARA DRENAJE	60 días									Tubo Desague E
84		Suministro e instalación de tubería PVC Ø160mm para drenaje en puente incluye abrazadera	60 días									Tub Desague EC
85		SUB-BASE CLASE 3	60 días									Mat Unif Grueso
86		TRANSPORTE DE BASE, SUB-BASE Y H. ASFALTICO LONGITUD DE ACARREO DE 30-110 KM	60 días									Chofer: De volqu
87		HORMIGON NO ESTRUCTURAL CLASE "E" f'c=180 kg/cm2 PARA REPLANTILLOS	60 días									Cemento tipo G
88		HORMIGON ESTRUCTURAL CLASE "A" f'c=280 kg/cm2 INC. INHIBIDOR DE CORROSION Y ENCOFRADO	60 días									Cemento tipo G

Tarea	Tareas externas
División	Hito externo
Hito	Fecha límite
Resumen	Tareas críticas
Resumen del proyecto	División crítica
Tarea inactiva	Progreso
Hito inactivo	Progreso manual

00000430

CONSORCIO VIAL SB - LG

Sr. Johany Shamir Azar Moscoso
PROCURADOR COMUN
CONSORCIO VIAL SB - LG

RUTA CRITICA

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	2026							
				mes -1	mes 1	mes 2	mes 3	mes 4	mes 5	mes 6	mes 7 mes 8
89		ACERO DE REFUERZO EN BARRAS f'y=4200 kg/cm2	60 días								Acero de Refuer
90		RIEGO DE LIGA	60 días								Asfalto RC 250[c
91		CAPA DE RODADURA DE HORM. ASF. MEZCLADO EN PLANTA E=5 cm 2"	60 días								Hormigon asfalt
92		TRANSPORTE DE BASE, SUB-BASE Y H. ASFALTICO LONGITUD DE ACARREO DE 30-110 KM	60 días								Chofer: De volqu
93		LUMINARIA LED SOLAR ALL IN ONE 5700K 80W/18V FL >11500LM	60 días								Luminaria LED s
94		POSTE CONICO 9MTS BASE 30X30CM C/4 PERNOS DE ANCLAJE	60 días								Poste Conico 9m
95		EXCAVACION Y DESALOJO excavadora, volqueta	60 días								Op. Excavadora
96		RELLENO COMPACTADO CON COMP. MANUAL material del sitio	60 días								Agua[2,343.75 n

000000431

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

CONSORCIO VIAL SB - LG

Sr. Johnny Shamir Azar Moscoso
 PROCURADOR COMUN
 CONSORCIO VIAL SB - LG

RUTA CRITICA

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	2026							
				mes -1	mes 1	mes 2	mes 3	mes 4	mes 5	mes 6	mes 7
97		GEOMALLA TRIAXIAL	60 días								Geomalla Triaxial
98		GEOTEXTIL 1600NT	60 días								Geotextil (no tej)
99		Recubrimiento con mortero de alta resistencia	60 días								Agua [8.26 m3].
100		ENROCADO PARA PROTECCIÓN DE PUENTES Y RIVERAS DE RIOS	60 días								Enrocado (hasta
101		TRANSPORTE DE MATERIAL ENROCADO-PIEDRA, LONGITUD DE ACARREO DE 75-180 KM	60 días								Chofer: De volqu
102		RELLENO COMPACTADO compactador manual	60 días								Agua[3.07 m3].C
103		HORMIGON NO ESTRUCTURAL CLASE "E" f'c=180 kg/cm2 PARA REPLANTILLOS	60 días								Cemento tipo Gu
104		HORMIGON ESTRUCTURAL CLASE "A" f'c=280 kg/cm2 INC. INHIBIDOR DE CORROSION Y ENCOFRADO	60 días								Cemento tipo Gu

000000432

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

CONSORCIO VIAL SB - LG

Sr. Johnny Shamin Azar Moscoso
 PROCURADOR COMUN
 CONSORCIO VIAL SB - LG

RUTA CRITICA

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	2026							
				mes -1	mes 1	mes 2	mes 3	mes 4	mes 5	mes 6	mes 7
105		ACERO DE REFUERZO EN BARRAS f'y=4200 kg/cm2	60 días								mes 8
106		CUBIERTA DE POLICARBONATO SIN ESTRUCTURA	60 días								
107		ACERO ESTRUCTURAL A36 inc. Inhibidor de corrosión	60 días								
108		SEÑALIZACION HORIZONTAL CONTINUA CON PINTURA TERMOPLASTICA E=2,3 MM EN SECO VIA 15 CM AMARILLA O BLANCA/microesferas	60 días								
109		SEÑALIZACION HORIZONTAL SEGMENTADA CON PINTURA TERMOPLASTICA E=2,3 MM EN SECO VIA 15 CM AMARILLA O BLANCA/microesferas	60 días								
110		MARCAS DE PAVIMENTO C/PINTURA TERMOPLÁSTICA E=2.3MM SECO "PASOS CEBRA, FLECHAS, LEYENDAS"	60 días								
111		MARCADORES DE PAVIMENTO RETROREFLEJANTES TACHAS bidireccionales	60 días								
112		Señales al lado de la carretera 750x900 750x900	60 días								
113		Señales al lado de la carretera 750x750	60 días								

000000433

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual


CONSORCIO VIAL SB - LG

Johnny Shamir Azar Moscoso
PROCURADOR COMUN
CONSORCIO VIAL SB - LG

RUTA CRITICA

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	mes -1	mes 1	mes 2	mes 3	mes 4	mes 5	mes 6	mes 7	2026 mes 8
114		Señales al lado de la carretera 750x750 900x300	60 días									Placa Alum E=2
115		SEÑALES AL LADO DE LA CARRETERA 1298x420	60 días									Placa Alum E=2
116		Señales al lado de la carretera 1200x900	60 días									Placa Alum E=2
117		Señales al lado de la carretera 1200x600	60 días									Placa Alum E=2
118		Señales al lado de la carretera 600x600	60 días									Placa Alum E=2
119		Señales al lado de la carretera 750x600	60 días									Placa Alum E=2
120		Señales al lado de la carretera 450x600x450x600	60 días									Placa Alum E=2
121		GUARDA CAMINO TIPO VIGA METALICA doble	60 días									Perfil tipo W 12
122		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO METALICO CUADRADO DE 2"	30 días									Perno de Refuerzo 025x050 - 1 4 x 1 2 con tuerca[92 u],Blo
123		CINTA PLASTICA DE PELIGRO 1 LINEA	30 días									Cinta peligro[3,057 mts]
124		BARRICADA DE MADERA 0,6X1.1M C/2TABLONES C/ CINTA REFLECTIVA	30 días									Cuarton Semiduro Encofrado[9 u],Tira Semidura Encofrado
125		BARRICADA DE MADERA 1.20 X 1.50M C/3 TABL.C/CINTA REFLECTIVA	30 días									Cuarton Semiduro Encofrado[10.8 u],Tira Semidura Encofrado
126		BARRICADA DE MADERA 2.40 X 1.50M C/3 TABL.C/CINTA REFLECTIVA	30 días									Cuarton Semiduro Encofrado[18 u],Tira Semidura Encofrado
127		TANQUE PROTECTOR VIAL DE POLIETILENO H=1,02M D=0,62M INC. BASE	30 días									Tanque protector Vial-Polietileno H= 102M D=062M INC B

000000434




CONSORCIO VIAL SB - LG

Sr. Johnny Shamir Azar Moscoso
PROCURADOR COMUN
CONSORCIO VIAL SB - LG

RUTA CRITICA

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	2026							
				mes -1	mes 1	mes 2	mes 3	mes 4	mes 5	mes 6	mes 7
128		PARANTE VIAL DE POLIETILENO DE H=1,41M; D=0,74M INC.BASE	30 días		Parante Vial de Polietileno enroscable de H=141m D=074m						
129		CONOS REFLECTIVOS H=90 CM.	30 días		Cono c cinta reflectiva (h=90cm)[40 u]						
130		DISPOSITIVO SEÑAL LUMINOSA DE PREVENCIÓN H=0,3,A=0,2M CON BATERIA DE 6 VOLTIOS	30 días		Señal Luminosa H=03 M A=02 M Inc Bateria 6V[9 u],Electri						
131		CONSTRUCCION E INSTALACION DE LETRERO METALICO REFLECTIVO SEÑALIZACION	30 días		Perno de Refuerzo 025x050 - 1 4 x 1 2 con tuerca[18 u],Pla						
132		CONOS REFLECTIVOS H=70 CM	60 días		Cono c cinta reflectiva (h=70cm)[92 u]						
133		MALLA PLASTICA DE SEGURIDAD COLOR	60 días		Malla Plastica de Seguridad (Color)[3,672 m2], Tirre						
134		Agua para control de polvo	120 días		Agua [40,825.39 m3],Chofer: De 1						
135		BATERIA SANITARIA PORTATIL unidad x mes	120 días		Cabina Sanitaria Portatil[30 mens						
136		SEÑALES PREVENTIVAS TEMPORALES	180 días		Base Sop Planch						
137		TANQUE DE 55 GALONES PARA BASURA	30 días		Tanque metalico c tapa 55gl[9 u]						
138		ESCOMBRERAS DISPOSICIÓN FINAL Y TRATAMIENTO PAISAJISTICO DE ZONAS DE DEPOSITO	90 días		Op. Tractor EO C1						
139		Reunion informativa con la comunidad	60 días		Material Didactico[6 glb],Chofer EO C1,Camioneta						
140		MONITOREO DE RUIDO	90 días		Toma de muestra						
141		MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE AMBIENTE	180 días		Calidad de Aire						

00000435



CONSORCIO VIAL SB - LG

Sr. Johnny Shamir Azar Moscoso
PROCURADOR COMUN
CONSORCIO VIAL SB - LG

RUTA CRITICA

Id	i	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	2026							
					mes -1	mes 1	mes 2	mes 3	mes 4	mes 5	mes 6	mes 7
142			Monitoreo de Calidad de aire material particulado PM2.5	180 días								Material Particul
143			Monitoreo de Calidad de aire material particulado PM10	180 días								Material Particul
144			ANALISIS QUIMICO DE CALIDAD DE AGUA	90 días								Monitoreo de ca
145			Fin	0 días								29/11

000000436

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual

CONSORCIO VIAL SB - LG

Sr. Johnny Shamir Azar Moscoso
PROCURADOR COMUN
CONSORCIO VIAL SB - LG

RUTA CRITICA

2026	2027																		
	mes 8	mes 9	mes 10	mes 11	mes 12	mes 13	mes 14	mes 15	mes 16	mes 17	mes 18	mes 19	mes 20	mes 21	mes 22	mes 23	mes 24	mes 25	mes 26
	cambio Recocido #18[1.87 kg],Acero Estructural A36 (inc Inhibidor de corrosion)[83.41 KG],Base Sop Plancha 122x244x3mm[0.13 u],Perno de Refuerzo 025x050 - 1 4																		
	200%],Tractor de oruga 175 HP,Motosierra 7HP[200%],Herramienta Menor																		
	r de Suspension (de Disco) ANSI 52 - 1;15 KV[8 u],Cable de Acero 3 8 (Guia para izado)[120 u],Varilla de Anclaje (Diámetro segun pasantes de base de poste)[72 u],C																		
	áltico EO C1,Engrasador EO D2,Peón EO E2[600%],Chofer: De Tanqueros (Estr. Oc. C1),Recuperadora de asfalto 460hp,Tanquero 8TN,Herramienta Menor																		
	adora EO C1[15%],Op. Rodillo autopropulsado EO C2[30%],Engrasador EO D2,Chofer: De Tanqueros (Estr. Oc. C1)[30%],Tractor de oruga 175 HP,Motoniveladora 135																		
	(Estr. Oc. C1)[1,600%],Op. Cargadora frontal EO C1,Volqueta (12 ton)[1,600%],Cargador Frontal 170hp,Herramienta Menor																		
	odillo autopropulsado EO C2,Chofer: De Tanqueros (Estr. Oc. C1),Engrasador EO D2,Op. Tractor EO C1,Op. Cargadora frontal EO C1,Motoniveladora 135 HP,Herramie																		
	),Volqueta (12 ton)																		
	Tractor EO C1[200%],Op. Motoniveladora EO C1,Engrasador EO D2[200%],Chofer: De volqueta (Estr. Oc. C1)[600%],Chofer: De Tanqueros (Estr. Oc. C1),Op. Rodillo a																		
	p. Rodillo autopropulsado EO C2,Chofer: De Tanqueros (Estr. Oc. C1),Peón EO E2[200%],Engrasador EO D2,Op. Motoniveladora EO C1,Motoniveladora 135 HP,Herran																		
	),Volqueta (12 ton)																		
	9 m3],Mat Unif Grueso (Sub-base) triturado[3,144.16 m3],Mat Ligante (Relleno Mineral)[500.21 m3],Peón EO E2[500%],Engrasador EO D2,Op. Motoniveladora EO C1																		

000000437

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual

CONSORCIO VIAL SB - LG

Sr. Johnny Shamir Azor Moscoso
 PROCURADOR COMUN
 CONSORCIO VIAL SB - LG

RUTA CRITICA

2026	mes 8	mes 9	mes 10	mes 11	mes 12	mes 13	mes 14	mes 15	mes 16	mes 17	mes 18	mes 19	mes 20	mes 21	mes 22	mes 23	mes 24	mes 25	mes 26
tr. Oc. C1), Volqueta (12 ton)																			
[47,628 l],Diesel[882 l],Op. de barredora autopropulsada EO C2,Op. Distribuidor de asfalto EO C2,Engrasador EO D2,Peón EO E2[600%],Escoba autopropulsada ,Herram																			
[17,640 l],Diesel[588 l],Op. de barredora autopropulsada EO C2,Op. Distribuidor de asfalto EO C2,Engrasador EO D2,Peón EO E2[300%],Escoba autopropulsada ,Herram																			
gon asfáltico[1,764 m3],Op. de acabadora de pavimento asfáltico EO C2,Op. Rodillo autopropulsado EO C2[200%],Engrasador EO D2,Peón EO E2[800%],Rodillo Tandem																			
: De volqueta (Estr. Oc. C1),Volqueta (12 ton)																			
tica[5,880 l],Op. Rodillo autopropulsado EO C2[200%],Op. Distribuidor de asfalto EO C2,Op. Motoniveladora EO C1,Engrasador EO D2[200%],Peón EO E2[1,000%],Ma																			
ano (Base)[2,940 m3],Peón EO E2[500%],Engrasador EO C1,Op. Rodillo autopropulsado EO C2,Chofer: De Tanqueros (Estr. Oc. C1),Herram																			
queta (Estr. Oc. C1),Volqueta (12 ton)																			
lo[10,044.92 m3],Mat Unif Grueso (Sub-base) triturado[5,972.65 m3],Mat Ligante (Relleno Mineral)[950.19 m3],Peón EO E2[500%],Engrasador EO D2,Op. Motonivela																			
queta (Estr. Oc. C1),Volqueta (12 ton)																			

2

00000438

Tarea	Tareas externas
División	Hito externo
Hito	Fecha límite
Resumen	Tareas críticas
Resumen del proyecto	División crítica
Tarea inactiva	Progreso
Hito inactivo	Progreso manual

CONSORCIO VIAL SB - LG


Sr. Johnny Shamir Azar Mosc
PROCURADOR COMU
CONSORCIO VIAL SB - LG

RUTA CRITICA

2027

mes 8	mes 9	mes 10	mes 11	mes 12	mes 13	mes 14	mes 15	mes 16	mes 17	mes 18	mes 19	mes 20	mes 21	mes 22	mes 23	mes 24	mes 25	mes 26
ano (Base)[12,077.73 m3],Peón EO E2[500%],Engrasador EO D2,Op. Motoniveladora EO C1,Op. Rodillo autopropulsado EO C2,Chofer: De Tanqueros (Estr. Oc. C1),He																		
jueta (Estr. Oc. C1),Volqueta (12 ton)																		
RC 250[100,848.89 l],Diesel[1,867.57 l],Op. de barredora autopropulsada EO C2,Op. Distribuidor de asfalto EO C2,Engrasador EO D2,Peón EO E2[600%],Escoba autop																		
RC 250[37,351.44 l],Diesel[1,245.05 l],Op. de barredora autopropulsada EO C2,Op. Distribuidor de asfalto EO C2,Engrasador EO D2,Peón EO E2[300%],Escoba autop																		
gon asfaltico[6,533.46 m3],Op. de acabadora de pavimento asfaltico EO C2,Op. Rodillo autopropulsado EO C2[200%],Engrasador EO D2,Peón EO E2[800%],Rodillo Ta																		
: De volqueta (Estr. Oc. C1),Volqueta (12 ton)																		
gon asfaltico[1,121.76 m3],Op. de acabadora de pavimento asfaltico EO C2,Op. Rodillo autopropulsado EO C2[200%],Engrasador EO D2,Peón EO E2[800%],Rodillo Ta																		
: De volqueta (Estr. Oc. C1),Volqueta (12 ton)																		

00000439



Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual

CONSORCIO VIAL SB - LG

Sr. Johnny Shamir Azar Moscos
 PROCURADOR COMUN
 CONSORCIO VIAL SB - LG

RUTA CRITICA

	2026	mes 8	mes 9	mes 10	mes 11	mes 12	mes 13	mes 14	mes 15	mes 16	mes 17	mes 18	mes 19	mes 20	mes 21	mes 22	mes 23	mes 24	mes 25	mes 26
2026																				
or EO D2,Excavadora 128hp,Herramienta Menor																				
ra EO C1,Engrasador EO D2,Maestro mayor en ejecución de obras civiles EO C1,Albañil EO D2[200%],Herramienta Menor,Excavadora 222 HP																				
al EO C1,Chofer: De volqueta (Estr. Oc. C1)[1,600%],Herramienta Menor,Cargador Frontal 170hp,Volqueta (12 ton)[1,600%]																				
grasador EO D2,Peón EO E2[200%],Op. Excavadora EO C1,Excavadora 128hp,Compactador Pesado Manual 5HP,Herramienta Menor																				
U[7,905.12 kg],Arena[17.01 m3],Piedra No 4 [24.13 m3],Agua [4.83 m3],Maestro mayor en ejecución de obras civiles EO C1,Albañil EO D2,Peón EO E2[700%],Herram																				
U[57,783 kg],Arena[73.42 m3],Piedra No 4 [112.85 m3],Agua [36.71 m3],Aditivo acelerante plastificante[295.03 kg],Inhibidor de Corrosion - Carboxilato de amina -																				
irzo Fy=4200 kg cm2 [24,368.89 kg],Alambre Recocido #18[1,182.96 kg],Peón EO E2[200%],Fierrero EO D2,Maestro mayor en ejecución de obras civiles EO C1,Herram																				
o mediano[150 m3],Peón EO E2[200%],Maestro mayor en ejecución de obras civiles EO C1,Compactador Mediano manual,Herramienta Menor																				
m)[119.19 m3],Peón EO E2[600%],Albañil EO D2,Maestro mayor en ejecución de obras civiles EO C1,Op. Excavadora EO C1,Engrasador EO D2,Excavadora 128hp,Herra																				

00000440

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

CONSORCIO VIAL SB - LG

Sr. Johnny Shamir Azar Moscos
 PROCURADOR COMUN
 CONSORCIO VIAL SB - LG

RUTA CRITICA

2026	mes 8	mes 9	mes 10	mes 11	mes 12	mes 13	mes 14	mes 15	mes 16	mes 17	mes 18	mes 19	mes 20	mes 21	mes 22	mes 23	mes 24	mes 25	mes 26
tr. Oc. C1), Volqueta (12 ton)																			
ngrasador EO D2,Excavadora 128hp,Herramienta Menor																			
0) [69.32 m2],Peón EO E2[600%],Maestro mayor en ejecución de obras civiles EO C1,Herramienta Menor																			
.48 kg],Arena[9.19 m3],Piedra No 4 [13.04 m3],Agua [2.61 m3],Maestro mayor en ejecución de obras civiles EO C1,Albañil EO D2,Peón EO E2[700%],Herramienta Menor																			
2 kg],Arena[70.76 m3],Piedra No 4 [108.76 m3],Agua [35.38 m3],Aditivo acelerante plastificante[284.36 kg],Inhibidor de Corrosion - Carboxilato de amina - Hormigón																			
200 kg cm2 [12,532.01 kg],Alambre Recocido #18[608.35 kg],Peón EO E2[200%],Fierrero EO D2,Maestro mayor en ejecución de obras civiles EO C1,Herramienta Menor																			
[529.42 kg],Soldadura 7018 (1 8) 29 palillos x kg[15.42 kg],Accesorios (pernos; etc)[10.28 u],Carboxilato de Amina - metal[5.14 gln],Diluyente[5.14 gln],Wype[10.28																			
de HA 12 mts 500Kg[15 u],Peón EO E2[200%],Op. Grúa EO C1,Electricista EO D2,Maestro electrico/liniero/subestaciones EO C1,Herramienta Menor,Grúa de servicio																			
turas (3CA; 3CD; 3CR; 3HDT)[15 u],Peón EO E2[400%],Electricista EO D2,Maestro electrico/liniero/subestaciones EO C1,Chofer De Otros Camiones EO C1,Herrami																			

00000441

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

CONSORCIO VIAL SB - LG

Sr. Johnny Shamir Azar Moscoso
PROCURADOR COMUN
CONSORCIO VIAL SB - LG

CRITICA CRUTA

		2027																		
	mes 8	mes 9	mes 10	mes 11	mes 12	mes 13	mes 14	mes 15	mes 16	mes 17	mes 18	mes 19	mes 20	mes 21	mes 22	mes 23	mes 24	mes 25	mes 26	
	Anclaje Acero Galvanizada tuerca y arandela (16x1800) mm; (5 8 x71) [3 u],Cable de acero galvanizado; 7 hilos; 951mm (3 8) [33 mts],Bloque de hormigón para anclaje																			
	Mordaza Circular de platina 50mmx6 ; 3 pernos[1 u],Brazo p tensor Farol de tubo d=2 ; 150mt de long[1 u],Mordaza; 2 pernos; p cables-acero d=9mm y d=10mm[3 u],Guías de Anclaje E2 [400%],Electricista EO D2,Maestro electrico/liniero/subestaciones EO C1,Chofer De Otros Camiones EO C1,Herramienta Menor,Carro Canasta Aislado 13mts,Escalera de Anclaje de HS (50x50x50)[15 u],Aislador de Suspension (de Disco) ANSI 52 - 1:15 KV[15 u],Cable de Acero 3 8 (Guia para izado)[225 u],Varilla de Anclaje (Diámetro E2 [400%],Electricista EO D2,Maestro electrico/liniero/subestaciones EO C1,Chofer De Otros Camiones EO C1,Herramienta Menor,Carro Canasta Aislado 13mts, Escalador de equipo liviano EO D2,Herramienta Menor,Martillo Neumatico																			
	Volqueta frontal EO C1,Chofer: De volqueta (Estr. Oc. C1)[1,600%],Herramienta Menor,Cargador Frontal 170hp,Volqueta (12 ton)[1,600%]																			
	Excavadora EO D2,Peón EO E2[200%],Op. Excavadora EO C1,Excavadora 128hp,Compactador Pesado Manual 5HP,Herramienta Menor																			
	(Inc Informe Geofísico)[40 u],Op. Perforadora,Peón EO E2[400%],Herramienta Menor,Maquina Perforadora																			
	Alambre Recocido #18[1,152 kg],Inhibidor de Corrosion - Carboxilato de amina - Hormigon Mezcla[134.4 lt],Varios (agua;camisa metal-boca)[256																			
	(deformimetro-acelerometro) con cables Registro[6 glb],Op. Grua EO C1,Operador de equipo liviano EO D2,Inspector de Obra EO B3[50%],Herramienta Menor,Grua																			
	(PIT)[16 u]																			

00000442

Elemento	Representación	Elemento	Representación
Tarea	[Barra sólida]	Resumen inactivo	[Barra sólida]
División	[Puntos]	Tarea manual	[Barra sólida]
Hito	[Diamante]	solo duración	[Barra sólida]
Resumen	[Barra sólida]	Informe de resumen manual	[Barra sólida]
Resumen del proyecto	[Barra sólida]	Resumen manual	[Barra sólida]
Tarea inactiva	[Barra sólida]	solo el comienzo	[Barra sólida]
Hito inactivo	[Diamante]	solo fin	[Barra sólida]
		Tareas externas	[Barra sólida]
	[Diamante]	Hito externo	[Barra sólida]
	[Flecha]	Fecha límite	[Barra sólida]
	[Barra sólida]	Tareas críticas	[Barra sólida]
	[Puntos]	División crítica	[Barra sólida]
	[Barra sólida]	Progreso	[Barra sólida]
	[Barra sólida]	Progreso manual	[Barra sólida]

CONSORCIO VIAL SB - LG

Sr. Johnny Shamir Azar Moscote
PROCURADOR COMUN
CONSORCIO VIAL SB - LG

RUTA CRITICA

	mes 8	mes 9	mes 10	mes 11	mes 12	mes 13	mes 14	mes 15	mes 16	mes 17	mes 18	mes 19	mes 20	mes 21	mes 22	mes 23	mes 24	mes 25	mes 26
2026																			
0) [51.7 m2],Peón EO E2[600%],Maestro mayor en ejecución de obras civiles EO C1,Herramienta Menor																			
Peón EO E2[200%],Maestro mayor en ejecución de obras civiles EO C1,Compactador Mediano manual,Herramienta Menor																			
tr. Oc. C1),Volqueta (12 ton)																			
ugado D= 160mm[20 mts],Plomero EO D2,Albañil EO D2,Peón EO E2[200%],Herramienta Menor																			
m x 3m[9.24 u],Peón EO E2,Albañil EO D2,Plomero EO D2,Herramienta Menor																			
U[1,720 kg],Arena[3.7 m3],Piedra No 4 [5.25 m3],Agua [1.05 m3],Maestro mayor en ejecución de obras civiles EO C1,Albañil EO D2,Peón EO E2[700%],Herramienta Menor																			
nte plastificante[91.33 kg],Inhibidor de Corrosion - Carboxilato de amina - Hormigon Mezcla[91.33 lt],Hormigon Premezclado f'c=280 kg cm2 vaciado directo[95.9 m3]																			
rzo Fy=4200 kg cm2 [12,603.8 kg],Alambre Recocido #18[611.84 kg],Peón EO E2[200%],Fierrero EO D2,Maestro mayor en ejecución de obras civiles EO C1,Herramienta Menor																			
a f'c=500 kg cm2 - H=120; L= 25m (inc transporte y montaje)[5 u],Maestro mayor en ejecución de obras civiles EO C1,Peón EO E2[600%],Herramienta Menor																			
vo Epoxico (hormigon fresco a endurecido)[0.97 kg],Mortero de alta resistencia[48.51 kg],Tabla semidura (encofrado de 1 x 4m)[2.64 u],Cuarton Semiduro Encofrado																			

00000443

Tarea	Resumen inactivo	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo	
Hito	solo duración	Fecha límite	
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas	
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica	
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso	
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual	

CONSORCIO VIAL SB - LG

Sr. Johnny Shamir Azar Moscoso
PROCURADOR COMUN
CONSORCIO VIAL SB - LG

CRITICA CRITICA

2026		2027																	
mes 8	mes 9	mes 10	mes 11	mes 12	mes 13	mes 14	mes 15	mes 16	mes 17	mes 18	mes 19	mes 20	mes 21	mes 22	mes 23	mes 24	mes 25	mes 26	
eno tipo STUP (40x40x7cm)[112,000 cm3],Peón EO E2[300%],Maestro mayor en ejecución de obras civiles EO C1,Herramienta Menor																			
GU[4,839.2 kg],Arena[5.52 m3],Piedra No 4 [8.28 m3],Agua [2.58 m3],Aditivo acelerante plastificante[24.2 kg],Inhibidor de Corrosion - Carboxilato de amina - Hormi																			
rzo Fy=4200 kg cm2 [1,045.65 kg],Alambre Recocido #18[50.76 kg],Peón EO E2[200%],Fierrero EO D2,Maestro mayor en ejecución de obras civiles EO C1,Herramient																			
o acelerante plastificante[86.1 kg],Inhibidor de Corrosion - Carboxilato de amina - Hormigon Mezcla[86.1 lt],Hormigon Premezclado f'c=280 kg cm2 vaciado directo																			
de Refuerzo Fy=4200 kg cm2 [6,807.06 kg],Alambre Recocido #18[330.44 kg],Peón EO E2[200%],Fierrero EO D2,Maestro mayor en ejecución de obras civiles EO C1,H																			
de dilatacion neopreno modulos (432x54x1830)mm[20 mts],Maestro mayor en ejecución de obras civiles EO C1,Peón EO E2[300%],Herramienta Menor																			
to tipo GU[16,700.5 kg],Arena[19.05 m3],Piedra No 4 [28.58 m3],Agua [8.89 m3],Aditivo acelerante plastificante[83.5 kg],Inhibidor de Corrosion - Carboxilato de am																			
de Refuerzo Fy=4200 kg cm2 [1,712.93 kg],Alambre Recocido #18[83.15 kg],Peón EO E2[200%],Fierrero EO D2,Maestro mayor en ejecución de obras civiles EO C1,He																			

	Tarea	División	Hito	Resumen	Resumen del proyecto	Tarea inactiva	Hito inactivo
	Resumen inactivo						
	Tarea manual						
	solo duración						
	Informe de resumen manual						
	Resumen manual						
	solo el comienzo						
	solo fin						
	Tareas externas						
	Hito externo						
	Fecha límite						
	Tareas críticas						
	División crítica						
	Progreso						
	Progreso manual						

RUTA CRITICA

2026	mes 8	mes 9	mes 10	mes 11	mes 12	mes 13	mes 14	mes 15	mes 16	mes 17	mes 18	mes 19	mes 20	mes 21	mes 22	mes 23	mes 24	mes 25	mes 26
ura 7018 (1 8) 29 palillos x kg[11.67 kg],Carboxilato de Amina - metal[3.89 gln],Diluyente[19.45 gln],Wype[38.91 lb],Acero Estructural A-588 o A709-50W[400.72 kg]																			
ura 7018 (1 8) 29 palillos x kg[22.3 kg],Carboxilato de Amina - metal[7.43 gln],Diluyente[37.16 gln],Wype[74.32 lb],Acero estructural ASTM A572 Gr 50[765.53 kg],																			
anclaje 16mm x 350mm[160 u], Maestro mayor en ejecución de obras civiles EO C1[10%],Peón EO E2[200%],Herramienta Menor																			
Desague EC 110mm x 3m[0 u],Peón EO E2,Albañil EO D2,Plomero EO D2,Herramienta Menor																			
Desague EC D=160mm-L=3m[16.5 u],Colgador tipo perla galvanizada D=160mm[16.5 u],Plomero EO D2,Albañil EO D2,Peón EO E2,Herramienta Menor																			
nif Grueso (Sub-base) triturado[0 m3],Mat Granu (Explot y Cargada)[63.7 m3],Peón EO E2[500%],Engrasador EO D2,Op. Motoniveladora EO C1,Op. Rodillo autopropulsado																			
: De volqueta (Estr. Oc. C1),Volqueta (12 ton)																			
to tipo GU[2,304.8 kg],Arena[4.96 m3],Piedra No 4 [7.04 m3],Agua [1.41 m3],Maestro mayor en ejecución de obras civiles EO C1,Albañil EO D2,Peón EO E2[700%],Herramienta Menor																			
to tipo GU[7,574.4 kg],Arena[8.64 m3],Piedra No 4 [12.96 m3],Agua [4.03 m3],Aditivo acelerante plastificante[37.87 kg],Inhibidor de Corrosion - Carboxilato de amonio																			

00000445

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual

CONSORCIO VIAL SB - LG

Sr. Johnny Shamir Azar Moscoso
PROCURADOR COMUN
CONSORCIO VIAL SB - LG

RUTA CRITICA

2026	mes 8	mes 9	mes 10	mes 11	mes 12	mes 13	mes 14	mes 15	mes 16	mes 17	mes 18	mes 19	mes 20	mes 21	mes 22	mes 23	mes 24	mes 25	mes 26
de Refuerzo Fy=4200 kg cm2 [1,977.6 kg].Alambre Recocido #18[96 kg].Peón EO E2[200%],Fierrero EO D2,Maestro mayor en ejecución de obras civiles EO C1,Herram																			
RC 250[0 l],Diesel[4 l],Op. de barredora autopropulsada EO C2,Op. Distribuidor de asfalto EO C2,Engrasador EO D2,Peón EO E2[300%],Escoba autopropulsada ,Herra																			
gon asfaltico[0 m3],Op. de acabadora de pavimento asfaltico EO C2,Op. Rodillo autopropulsado EO C2[200%],Engrasador EO D2,Peón EO E2[800%],Rodillo Tandem 1																			
: De volqueta (Estr. Oc. C1),Volqueta (12 ton)																			
aria LED solar ALL IN ONE 5700K 80W 18V (FL> 11500LM)[0 u],Peón EO E2,Electricista EO D2,Maestro electrico/liniero/subestaciones EO C1,Op. Grua EO C1,Herramier																			
Conico 9mts base 30x30cm c 4 pernos de anclaje[3 u],Peón EO E2,Electricista EO D2,Maestro electrico/liniero/subestaciones EO C1[25%],Op. Grua EO C1,Herramienta																			
cavadora EO C1,Chofer: De volqueta (Estr. Oc. C1),Peón EO E2,Excavadora 128hp,Volqueta (12 ton),Herramienta Menor																			
2,343.75 m3],Cascajo mediano[11,250 m3],Peón EO E2[300%],Maestro mayor en ejecución de obras civiles EO C1,Herramienta Menor,Compactador Pesado Manual 5l																			

000000446

Tarea	Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Resumen inactivo	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Informe de resumen manual	Fecha límite
Resumen	Resumen manual	Resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	solo el comienzo	solo fin	División crítica
Tarea inactiva			Progreso
Hito inactivo			Progreso manual

CONSORCIO VIAL SB - LG

Sr. Johnny Shamir Azar Moscoso
PROCURADOR COMUN
CONSORCIO VIAL SB - LG

RUTA CRITICA

[illegible][illegible]

Sr. Johnny Shamir Azar Moscoso
PROCURADOR COMUN
CONSORCIO VIAL SB - LG

RUTA CRITICA

[illegible]

CONSORCIO VIAL SB - LG		000000448	
Tarea		Resumen inactivo	
División		Tarea manual	
Hito		solo duración	
Resumen		Informe de resumen manual	
Resumen del proyecto		Resumen manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo	
Hito inactivo		solo fin	
		Tareas externas	
		Hito externo	
		Fecha límite	
		Tareas críticas	
		División crítica	
		Progreso	
		Progreso manual	

RUTA CRITICA

2026	mes 8	mes 9	mes 10	mes 11	mes 12	mes 13	mes 14	mes 15	mes 16	mes 17	mes 18	mes 19	mes 20	mes 21	mes 22	mes 23	mes 24	mes 25	mes 26
Alum E=2mm	1.66 m2]	Platina Alum 11 2 x1 8	[10.8 mts]	Base Sop Plancha 122x244x3mm	[0.06 u]	Perno de Refuerzo 025x050 - 1 4 x 1 2 con tuerca	[8 u]	Remaches											
Alum E=2mm	[6.54 m2]	Platina Alum 11 2 x1 8	[8.4 mts]	Papel Reflec Grado Diamante (Leyenda)	[6.54 m2]	Soldadura 6011; 1 8 (1kg = 380 paillitos)	[0.34 kg]	Tubo Cu											
Alum E=2mm	[9.96 m2]	Platina Alum 11 2 x1 8	[50.4 mts]	Base Sop Plancha 122x244x3mm	[0.48 u]	Perno de Refuerzo 025x050 - 1 4 x 1 2 con tuerca	[24 u]	Remaches											
Alum E=2mm	[2.88 m2]	Platina Alum 11 2 x1 8	[12 mts]	Base Sop Plancha 122x244x3mm	[0.12 u]	Perno de Refuerzo 025x050 - 1 4 x 1 2 con tuerca	[8 u]	Remaches											
Alum E=2mm	[18 m2]	Platina Alum 11 2 x1 8	[120 mts]	Base Sop Plancha 122x244x3mm	[0.5 u]	Perno de Refuerzo 025x050 - 1 4 x 1 2 con tuerca	[100 u]	Remaches											
Alum E=2mm	[1.8 m2]	Platina Alum 11 2 x1 8	[10.8 mts]	Base Sop Plancha 122x244x3mm	[0.08 u]	Perno de Refuerzo 025x050 - 1 4 x 1 2 con tuerca	[8 u]	Remaches											
Alum E=2mm	[4.86 m2]	Platina Alum 11 2 x1 8	[37.8 mts]	Base Sop Plancha 122x244x3mm	[0.18 u]	Perno de Refuerzo 025x050 - 1 4 x 1 2 con tuerca	[18 u]	Remaches											
ipo W 12 1 2 pies (381)	m	[178.59 u]	Terminal de guardavías (e 25mm)	[48.08 u]	Poste de HG (h=180)	Guardacamino	[99.6 u]	Pernos de 5 8 x11 4	[1,648.56 u]	Pintura									
[92 u]	Bloque de Anclaje HS F'C= 210 kg cm2 (40x40x40)	[30.66 u]	Anticorrosivo Cromato 5 (CO)	[0.92 Gln]	Tubo Cuadrado 2 x2mmx6m (293Kg)	[15.64 u]	Pintura												
Encofrado 1 x 4m	[10.8 u]	Tabla semidura (encofrado de 1 x 4m)	[22.5 u]	Platina 1 1 2 x 1 8 (3mm); 090 kg m;	6m	[24.3 mts]	Perno galv de 5 8 x 4 (incluye 2 anillos												
ra Encofrado 1 x 4m	[13.5 u]	Tabla semidura (encofrado de 1 x 4m)	[27 u]	Platina 1 1 2 x 1 8 (3mm); 090 kg m;	6m	[24.3 mts]	Perno galv de 5 8 x 4 (incluye 2 anillos												
Encofrado 1 x 4m	[18 u]	Tabla semidura (encofrado de 1 x 4m)	[27 u]	Platina 1 1 2 x 1 8 (3mm); 090 kg m;	6m	[24.3 mts]	Perno galv de 5 8 x 4 (incluye 2 anillos)												
2M INC BASE	[18 u]	Peón EO E2																	

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

000000449

CONSORCIO VIAL SB - LG

Sr. Johnny Shamir Azar Moscoso

PROCURADOR COMUN

CONSORCIO VIAL SB - LG

Página 28

RUTA CRITICA

2026	mes 8	mes 9	mes 10	mes 11	mes 12	mes 13	mes 14	mes 15	mes 16	mes 17	mes 18	mes 19	mes 20	mes 21	mes 22	mes 23	mes 24	mes 25	mes 26
2027																			
n D=074m (inc base)[46 u], Peón EO E2																			
u],Electricista EO D2																			
[18 u],Placa Alum E=2mm[6.12 m2],Anticorrosivo Cromato 5 (CO) [0.3 Gln],Pintura Esmalte[0.3 gln],Papel Reflec Grado Diamante (Leyenda)[9 m2],Peón EO E2,Mae																			
2 m2],Tirraje Plastico[7,200 u],Peón EO E2																			
ofer: De Tanqueros (Estr. Oc. C1),Peón EO E2,Tanquero 14 TON																			
I[30 mensual]																			
op Plancha 122x244x3mm[0.18 u],Remaches[360 u],Pintura Primer Gris[2.16 gln],Soldadura 6011; 1 8 (1kg = 380 palillos)[1.8 kg],Pintura Reflectiva (con perlas)[2.16																			
tor EO C1,Op. Rodillo autopropulsado EO C2,Chofer: De Tanqueros (Estr. Oc. C1),Engrasador EO D2,Op. Motoniveladora EO C1,Motoniveladora 135 HP,Tractor de oru																			
amioneta																			
e muestras con sonometro (muestreo por dia)[6 u]																			
d de Aire Ambiente - Monitoreo de Monóxido de Carbono CO (8horas); Dióxido de Nitrogeno NO2 (1 hora); Dióxido de Azufre SO2 (24 horas); y Ozono O3 (8 horas)[																			

CONSORCIO VIAL SB - LG



Sr. Johnny Shamir Azar Moscoso
PROCURADOR COMUN
CONSORCIO VIAL SB - LG

00000450

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

RUTA CRITICA

[illegible]

Elemento	Representación	Elemento	Representación
Tarea	[Barra azul sólida]	Resumen inactivo	[Barra azul sólida]
División	[Barra azul punteada]	Tarea manual	[Barra azul sólida]
Hito	[Diamante azul]	solo duración	[Barra azul sólida]
Resumen	[Barra azul sólida]	Informe de resumen manual	[Barra azul sólida]
Resumen del proyecto	[Barra azul sólida]	Resumen manual	[Barra azul sólida]
Tarea inactiva	[Barra azul punteada]	solo el comienzo	[Barra azul sólida]
Hito inactivo	[Diamante azul]	solo fin	[Barra azul sólida]
		Tareas externas	[Barra azul sólida]
		Hito externo	[Diamante azul]
		Fecha límite	[Barra azul sólida]
		Tareas críticas	[Barra roja sólida]
		División crítica	[Barra roja punteada]
		Progreso	[Barra azul sólida]
		Progreso manual	[Barra azul sólida]

00000451

CONSORCIO VIAL SB - LG

Sr. Johnny Shamir Aza' Moscoso
PROCURADOR COMUN
CONSORCIO VIAL SB - LG


RUTA CRITICA

[illegible]

CONSORCIO VIAL SB - LG

Sr. Johnny Shamir Azar Moscoso
PROCURADOR COMUN
CONSORCIO VIAL SB - I.G

Página 31



00000452

RUTA CRITICA

[illegible]

00000453

Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual

Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo

CONSORCIO VIAL SB - LG

Sr. Johnny Shamir Azar Moscoso
PROCURADOR COMUN
CONSORCIO VIAL SB - LG

RUTA CRITICA

[illegible]

00000454

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	



CONSORCIO VIAL SB - LG

Sr. Johnny Shamir Azar Moscoso
PROCURADOR COMUN
CONSORCIO VIAL SB - LG

RUTA CRITICA

[illegible]

00000455

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

CONSORCIO VIAL SB - LG

Sr. Johnny Shamir Azar Moscoso
PROCURADOR COMUN
CONSORCIO VIAL SB - LG

RUTA CRITICA

[illegible]

00000456

Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual

Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo

CONSORCIO VIAL SB - LG

Sr. Johnny Shamir Azar Moscos
PROCURADOR COMUN
CONSORCIO VIAL SB - LG

RUTA CRITICA

[illegible]

00000457

Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual

Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo

CONSORCIO VIAL SB - LG

Mr. Johnny Shamir Azar Moscoso
PROCURADOR COMUN
CONSORCIO VIAL SB - LG

RUTA CRITICA

[illegible]

00000458

[illegible]

CONSORCIO VIAL SB - LG

Sr. Johnny Shamir Azar Moscoso
PROCURADOR COMUN
CONSORCIO VIAL SB - LG

RUTA CRITICA

[illegible]

00000459

Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual

Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo

CONSORCIO VIAL SB - LG

Sr. Johnny Shamir Azar Moscoso
PROCURADOR COMUN
CONSORCIO VIAL SB - LG

RUTA CRITICA

[illegible]

00000460

Elemento	Resumen inactivo	Tarea	Resumen del proyecto	Progreso manual	Tareas externas
Tarea					
División					
Hito					
Resumen					
Resumen del proyecto					
Tarea inactiva					
Hito inactivo					

CONSORCIO VIAL SB - LG

Sr. Johnny Shamir Azar Moscos
 PROCURADOR COMUN
 CONSORCIO VIAL SB - LC

RUTA CRITICA

[illegible]

00000461

A diagram illustrating the movement of a polymer chain. On the left, a blue vertical bar represents a polymer chain in a specific state. A green arrow points from this bar to a red vertical bar on the right, representing a transition to another state. Below the blue bar is a small blue diamond, and below the red bar is a small red diamond. The background is white.

Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual

Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo

CONSORCIO VIAL SB - LG

Sr. Johnny Shamir Azar Moscoso
PROCURADOR COMUN
CONSORCIO VIAL SB - LG

RUTA CRITICA

[illegible]

00000462

Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual

Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo

CONSORCIO VIAL SB - LG

Sr. Johnny Shamir Azar Moscoso
PROCURADOR COMUN
CONSORCIO VIAL SB - I.G

RUTA CRITICA

[illegible]

00000463

Elemento	Resumen inactivo	Tareas externas
Tarea	[Barra azul sólida]	[Barra azul sólida]
División	[Puntos azules]	[Barra azul sólida]
Hito	[Diamante azul]	[Barra azul sólida]
Resumen	[Barra azul sólida]	[Barra azul sólida]
Resumen del proyecto	[Barra azul sólida]	[Barra azul sólida]
Tarea inactiva	[Barra azul sólida]	[Barra azul sólida]
Hito inactivo	[Diamante azul]	[Barra azul sólida]

CONSORCIO VIAL SB - LG

Sr. Johnny Shamir Azar Mosco
PROCURADOR COMUI
CONSORCIO VIAL SB - L

RUTA CRITICA

[illegible]

00000464

Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual

Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo


CONSORCIO VIAL SB - LG

Sr. Johnny Shamir Azar Moscoso
PROCURADOR COMUN
CONSORCIO VIAL SB - LG

RUTA CRITICA

[illegible]

00000465



CONSORCIO VIAL SB - LG

Sr. Johnny Shamir Azar Moscoso
PROCURADOR COMUN
CONSORCIO VIAL SB - LG

RUTA CRITICA


[illegible]

CONSORCIO VIAL SB - LG

Sr. Johnny Shamir Azar Moscoso
PROCURADOR COMUN
CONSORCIO VIAL SB - LG

CONSORCIO VIAL SB - LG

Página 45



00000466