


EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES CERTIFICADO DE INTERSECCIÓN

REHABILITACIÓN DE LA VÍA KM 20 (DURAN-TAMBO) –TAURA DEL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS.



CROQUIS DE UBICACIÓN



LEYENDA TEMÁTICA

- Bosques protectores
- Zonas intangibles
- Parque Nacional
- Refugio de Vida Silvestre
- Reserva Biológica
- Reserva Ecológica
- Reserva Geobotánica
- Reserva Marina
- Reserva de Producción de Fauna
- Área Nacional de Recreación SNAP
- Zona Amortiguamiento Yasuní
- Patrimonio Forestal del Estado
- Subsistema Autónomo Descentralizado
- Quebradas Vivas
- Ramsar area
- Ramsar punto
- REHABILITACIÓN DE LA VÍA KM 20 (DURAN-TAMBO)

DATUM:
Proyección Universal Transversa de Mercator
WGS-84 Zona 17 Sur

ESCALA:
1:75000

DIRECCIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

El proyecto:

- No intersecciona con Bosques protectores.
- No está dentro Zonas intangibles.
- No intersecciona con SNAP.
- No está dentro de Zona Amortiguamiento Yasuní.
- No intersecciona con Patrimonio Forestal del Estado.
- No intersecciona con Subsistema Autónomo Descentralizado.
- No intersecciona con Quebradas Vivas.
- No intersecciona con Ramsar area.
- No intersecciona con Ramsar punto.

INFORMACIÓN SUJETA A VERIFICACION DE CAMPO

FUENTE INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA

CARTOGRAFÍA BASE Cartas Topográficas Instituto Geográfico Militar I.G.M.Escala 1:50.000

CARTOGRAFÍA TEMÁTICA Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Bosques Protectores y Patrimonio Forestal del Estado. MINISTERIO DEL AMBIENTE

Generado por: S.U.I.A. Fecha Elaboración: Lu., 29 julio 2019

